



14/JUL/2008/MON 15:22

KUBOTA MONTREAL

FAX No. [REDACTED]

P. 003/009

PAGE 2 CLAIM/EQU. KUBOTA  
KUBOTA LAM 010  
EQUIPEMENT 112.0000  
2183 TORONTO  
1

KUBOTA B21 S/N 54167 HRES 586.2  
ESSIEUX ARRIERE GAUCHE

06/15/01 901616 99971 [REDACTED]

1	0810106911 BEARING	COMPTOIR	37.32	37.32
1	3272117150 OIL, SEAL	COMPTOIR	11.78	11.78
1	3272156223 OIL SEAL, BEVEL CASE	COMPTOIR	29.46	29.46
.50	3582275180 ASSY KEY, MAIN SWITC	31F3	8.58	4.29
1	3741016550 SEAL, OIL	COMPTOIR	2.88	2.88
1	5232042900 ASSY, SWITCH	COMPTOIR	22.91	22.91
2	6602136060 HYDRAULIC FILTER	7203	8.40	16.80
2	6712156770 BALL BEARING	COMPTOIR	4.97	9.94
1	6795514170 BEARING, BALL	COMPTOIR	7.07	7.07
1	6C04011174 CASE, DIFF.	COMPTOIR	250.08	250.08
1	6C04014730 BEARING, BALL (RADIAL)	42C3	17.02	17.02
1	70G0000210 DARK GRAY SPRAY	73D3	7.64	7.64
2	7000020006 PREMIUM UDT - 4 LITR	M	9.10	18.20
TOTAL P.CES.				487.73
MAIN D'OEUVRE				1,903.20
TOTAL AVANT TAXE				2,390.93
T.P.S.				167.37
T.V.Q.				191.87
VENTE CHARGE				\$2,750.17

PARTS: 502.24

LABOUR: 1861.60

2363.84

KCL # 35593

14/JUL/2008/MON 15:23

KUBOTA MONTREAL

FAX No. [REDACTED]

P. 004/009

PAGE 1 CLAIM/EQU. KUBOTA  
KUBOTA LAN 010  
EQUIPEMENT 112.0000  
2183 TORONTO  
1

KUBOTA B21 S/N 54167 HRES 586.2  
ESSIEUX ARRIERE GAUCHE

06/15/01 901616 99971 [REDACTED]

PERTE HUILE PAR ESSIEUX DE LA ROUE ARRIERE GAUCHE  
DEMONTRE BEARING ET DIFF CASSE CASSE  
ENVELOPER CANOPY LOADER BACKHOE DEMONTRE  
CODE DE REPARATION PT07  
TRMN-11 1.7  
TRGD-34 13.0  
TRGD-53 12.3  
TRMB-04 0.7  
TRMB-05 0.5  
TRJB-15 7.6

88.40  
676.00  
639.60  
36.40  
26.00  
395.20

TROUBLE ELECTRIQUE LE TRACTEUR NE PAR PAS A TOUT LES  
FOIS  
CHANGER LA SWITCH DU LO ME HI  
CODE DE REPARATION EL07  
TRNE-61 0.8  
PIECE 52320-42960 SWITCH

41.60

2	0155551035 STUD PKG 5	42A3	.53	1.06
2	0155551065 STUD	COMPTOIR	.66	1.32
3	0461300100 CIR-CLIP, EXTERNAL P	4213	.20	.60
4	0501200614 PIN STRAIGHT PKG 10	41B4	.20	.80
2	0810106208 BEARING BALL	51E3	15.06	30.12
2	0810106306 BEARING BALL	41J1	9.22	18.44

(SUITE SUR PROCHAINE PAGE)



KUBOTA MONTREAL

FAX No.

P. 005/009

# Kyoto

**KUBOTA CANADA LTD.**

INVOICE DATE  
DATE OF FACTURE  
2001/06/23

DUE DATE  
ECHANCE  
2001/06/24

INVOICE No.  
No. de la FACTURE  
20120338

Lange (AC) Patenaude Equip LAN010

Lange (AC) Patenaude Equip LAND 10

PARTS: 25.2C

LABOUR: 41.6C

**YOUR ORDER**  
**VOTRE COMMANDE**

171954

ORDER DATE  
DATE ON CMOE.  
2001/06/12

OUR ORDER  
NOTRE COMMANDE  
619156

SHIP NUMBER  
No. 8 EXPEDITION

SHIP DATE  
DATE D'EXPEDITION  
2001/06/22

SHIP FROM  
EXPÉDIE de  
54 via

RSM  
GVR

**PST LICENSE  
PERMITS TVP**

GET LICENSE  
PERMITS TV6

**TERMS  
CONDITIONS**

**Credit Note**

PRODUCT CODE CODE DU PRODUIT	SERIAL NO. NO. DE SERIE	DESCRIPTION	Qty SHIP QTE EXP.	UNIT PRICE PRIX UNIT.	EXTENDED PRICE PRIX TOTAL	DISC % % D'ESCO	DISC AMOUNT MONT. J'ESO	NET COST COUT NET
		Warranty Credit Re :						
		KCL Claim # : 035597						
		Your Ref # : 2183A						
		Model # : #B21						
		Serial # : 54167						
		PARTS	25	20				
		LABOUR	41	60				
WARRPROV		Warranty Provision						66.80-

Claims must be made within 10 days of invoice date.  
Returns are subject to a handling charge.  
Overdue accounts are subject to a late charge.

Toutes réclamations doivent nous parvenir avant  
10 jours de la date de facture.  
Les marchandises retournées seront sujettes  
à une charge de maintenance.  
Une charge de service mensuelle sera chargée  
sur les montants payés plus.

KCL GST Registration #  
# D'enregistrement TPS KCL

If a GST/QST/HST reversal amount is listed above then these taxes will be charged separately on a special month end invoice.

Si un montant de renversement de TPS/TVQ/TVH est indiqué ci-dessus, ces taxes seront facturées séparément sur une facture de fin de mois supplémentaire.

PRODUCT	TOTAL MARCHANDISE
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

00

**INVOICE TOTAL de la FACTURE** 2 2 2

56-97-

BDHPVP v1 291101

JT 14 '08 15:25

PAGE.05

14/JUL/2008/MON 15:24

KUBOTA MONTREAL

FAX No. [REDACTED]

P. 006/009

PAGE 2 CLAIM/EQU. KUBOTA  
KUBOTA LAN 010  
EQUIPEMENT 112.0000  
2183 A TORONTO  
1

KUBOTA B21 S/N 54167 HRES 586.2  
ESSIEUX ARRIERE GAUCHE

06/15/01 901616 99971 [REDACTED]

1	10810106911 BEARINGS	COMPTOIR	37.32	37.32
1	13272117150 OIL, SEAL	COMPTOIR	11.78	11.78
1	13272156223 OIL SEAL, BEVEL CASE	COMPTOIR	29.46	29.46
.50	13582275180 ASSY KEY, MAIN SWITC	31F3	8.58	4.29
1	13741016550 SEAL, OIL	COMPTOIR	2.88	2.88
1	15232042900 ASSY, SWITCH	COMPTOIR	22.91	22.91
2	16602136060 HYDRAULIC FILTER	7203	8.40	16.80
2	16712156770 BALL BEARING	COMPTOIR	4.97	9.94
1	16795514170 BEARING, BALL	COMPTOIR	7.07	7.07
1	16C04011174 CASE, DIFF.	COMPTOIR	250.08	250.08
1	16C04014730 BEARINGS, BALL (RADIAL)	42C3	17.02	17.02
1	17000000210 DARK GRAY SPRAY	7303	7.64	7.64
2	17000020006 PREMIUM UDT - 4 LITR	M	9.10	18.20
	TOTAL PCES.			487.73
	MAIN D'OEUVRE			1,903.20
	TOTAL AVANT TAXE			2,390.93
	T.P.S.			167.37
	T.V.Q.			191.87
	VENTE CHARGE			\$2,750.17

PARTS: 25.20

LABOUR: 41.60

66.80

KCL# 35597

14/JUL/2008/MON 15:24

KUBOTA MONTREAL

FAX No. [REDACTED]

P. 007/009

PAGE 1 CLAIM/EDU. KUBOTA  
KUBOTA LAN 010  
EQUIPEMENT 112.0000  
2183 TORONTO  
1

KUBOTA B21 S/N 54167 HRES 586.2  
ESSEUX ARRIERE GAUCHE

06/15/01 901616 99971 [REDACTED]

PERTE HUILE PAR ESSEUX DE LA ROUE ARRIERE GAUCHE  
DEMONTRE BEARING ET DIFF CASSE CASSE  
ENVELOPER CANOPY LOADER BACKHOE DEMONTRE  
CODE DE REPARATION PT07

TRMN-11 1.7	88.40
TRGD-34 13.0	676.00
TRGD-53 12.3	639.60
TRMB-04 0.7	36.40
TRMB-05 0.5	26.00
TRJB-15 7.6	395.20

TROUBLE ELECTRIQUE LE TRACTEUR NE PAR PAS A TOUT LES  
FOIS

CHANGER LA SWITCH DU LO ME HI

CODE DE REPARATION EL07

TRNE-61 0.8 41.60

PIECE 52320-42900 SWITCH

2	>0155551035 STUD PKG 5	42A3	.53	1.06
2	>0155551065 STUD	COMPTOIR	.66	1.32
3	>0461300100 CIR-CLIP, EXTERNAL P	42I3	.20	.60
4	>0501200614 PIN STRAIGHT PKG 10	41B4	.20	.80
2	>0810106208 BEARING BALL	51E3	15.06	30.12
2	>0810106306 BEARING BALL	41J1	9.22	18.44

(SUITE SUR PROCHAINE PAGE)

KUBOTA MONTREAL

P. 008/009

# Կյոթգ

**KUBOTA CANADA LTD.**

INVOICE DATE  
DATE OF IN FACTURE  
2001/06/23

DUE DATE  
ECHANCE  
2001/06/24

INVOICE No.  
No. de la FACTURE  
20120339

Lange(AC) Patenaude Equip LAN010

Lange (AC) Patenaude Equio LANDIO

PARTS: 141.6

LIBRARY: 254.1

YOUR ORDER  
VOTRE COMMANDE  
① 171955

ORDER DATE  
DATE de CMDE.  
2001/06/22

OUR ORDER  
NOTRE COMMANDE  
619157

SHIP NUMBER  
No. of EXPEDITION

SHIP DATE  
DATE D'EXPEDITION  
2001/06/22

SHIP FROM  
EXPEDIS ON  
54 via

RSM  
GVR

PST LICENSE  
PERMIS TVP

GST LICENSE  
PERMITS TVS

**TERMS  
CONDITIONS**

### Credit Note

Claims must be made within 10 days of invoice date.  
Returns are subject to a handling charge.  
Overdue accounts are subject to a late charge.

Toutes réclamations doivent nous parvenir avant 10 jours de la date de facture.  
Les marchandises retournées seront sujettes à une charge de manutention.  
Une charge de service manuelle sera chargée sur les montants passés dus.

KCL GST Registration #  
# D'enregistrement TPS KCL

If a certain type of reversal amount is listed above then these taxes will be charged separately on a special month end invoice.

Si un montant de renversement de TPS/TVAQ/TVH est indiqu  ci-dessus ces taxes seront factur es s par ment sur une facture de fin de mois suppl mentaire.

PRODUCT	TOTAL MARCHANDISE
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

.00

INVOICE TOTAL de la FACTURE >>> 325.64

89INVP v1 991101

JT 14 '08 15:26

PAGE.08

14/JUL/2008/MON 15:25

KUBOTA MONTREAL

FAX No. [REDACTED]

P. 009/009

PAGE 1 CLAIM/EQU. KUBOTA  
KUBOTA LAM 010  
EQUIPEMENT 112.0000  
2246 TORONTO  
1

KUBOTA B21 S/N 54167 HRES 586.2  
SEAL ESSIEUX ET BEAVEL GEAR

06/15/01

901619

99971

PERTE DE ESSIEUX AVANT GAUCHE  
LE BEARING DE ESSIEUX DE ROUES CASSER  
DEMONTER LE BEAVEL GEAR ET ESSIEUX CHANGER LES SEAL ET  
BEARING REMONTER REMPLIRE D'HUILE FAIRE FONCTIONNER  
PAS DE PERTE  
CODE DE REPARATION FA06  
TRACE-02 3.2  
TRMN-11 1.7

166.40  
88.40

1	10481110900 O RING PKG 1	4108	2.75	2.75
1	10810106304 BEARING BALL	31J2	7.33	7.33
1	10810106305 BEARING BALL	5213	6.99	6.99
1	10810106910 BEARING BALL	COMPTOIR	37.97	37.97
1	10810306206 BEARING BALL	6111	6.81	6.81
1	13272156223 OIL SEAL, BEVEL CASE	COMPTOIR	29.46	29.46
1	13741057190 BEARING, BALL	ND	11.13	11.13
2	16715656820 COLLAR	42J1	7.07	14.14
1	1043057340 OIL SEAL WHIT SLEEVE	COMPTOIR	17.32	17.32
	TOTAL PCES.			133.90
	MAIN D'OEUVRE			254.80
	TOTAL AVANT TAXE			388.70
	T.P.S.			27.21
	T.V.Q.			31.19
	VENTE CHARGE			1447.10

PARTS: 141.21

LABOUR: 254.80

396.01

KCL # 35598