



UNE TRADITION D'EXCELLENCE DEPUIS 33 ANS

GANOTEC INC.
SIÈGE SOCIAL
TROIS-RIVIÈRES-QUEST
(QUÉBEC)
TEL: [REDACTED]
TÉLÉC: [REDACTED]

GANOTEC INC.
[REDACTED]
POINTS-AUX-TREMbles
(QUÉBEC)
TEL: [REDACTED]
TÉLÉC: [REDACTED]

Le 20 SEPTEMBRE 2002

Monsieur [REDACTED]
Surintendant, TA/PTA
LES SERVICES SNC-LAVALIN LTÉE
a/s Groupement SL-DI
[REDACTED]
Montréal-est, (Québec)
[REDACTED]

SNC-LAVALIN
Reçu le
20 SEP 2002
[REDACTED]

RÉFÉRENCE: Projet: Usine d'ATP, Interquisa Canada L.P.
Contrat no. 014254-C-5-803A-01
Eaux déminéralisés - OSBL

OBJET: Listes de matériaux manquants

Réf.: GANO/SL-DI 015088-12

Monsieur

La présente est pour vous aviser et de vous transmettre des listes de matériaux manquants en date du 20 septembre 2002 pouvant affecter la fin des travaux.

Jointes à la présente:

- Liste des valves manquantes connues à ce jour.
- Liste des pièces manquantes de tuyauterie de petit diamètre.
- Liste des pièces manquantes de tuyauterie grand diamètre.

Espérant le tout conforme, nous demeurons bien à vous.

Daniel Bagnon
Chargé de projets

C.C.: M. [REDACTED] directeur de la construction, SL-DI
Contrôle des Documents
M. [REDACTED] SLDI
M. Serge Larouche, Ganotec Inc

N^o 7244 P. 2

SEP 20, 2002 9:56AM GANOTEC INTERQUISA

Sept 20. 2002 9:56AM GANOTEC INTERQUISA

pieces manquantes petits

PIECENAME	SEQ	SPOOL NO	MAT'L	PAINT	SZ	SHIP	AREA	TARGET
FMLS3313-2-2	1	SN-2228	CS		0.75		A1	07-09-02
FMLS3313-3-3	1	SN-2229	CS		0.75		A1	26-08-02
FMLS3314-2-2	1	SN-2233	CS		0.75		A1	11-09-02
FMLS3314-3-3	1	SN-2234	CS		0.75		A1	26-08-02
FMLS3317-2-2	1	SN-2419	CS		0.75		A1	11-09-02
FMLS3317-3-3	1	SN-2420	CS		0.75		A1	07-09-02
FSC3512-2-2	1	SN-2142	CS		1		A1	07-09-02
FSC3512-3-3	1	SN-2143	CS		1		A1	07-09-02
FSC3515-2-2	1	SN-2147	CS		1		A1	02-09-02
FSC3515-3-3	1	SN-2148	CS		1		A1	07-09-02
FSC3521-1-1	1	SN-2151	CS		1		A1	02-09-02
FUA4019-2-4	1	SN-2381	CS		1		A1	12-09-02
FUW2251-1-1	1	SN-2442	CS		1		A1	05-09-02
FUW2251-2-2	1	SN-2443	CS		1		A1	06-09-02
FDW2421-1/2-2	1	SN-2401	CS		1.5		A1	12-09-02
FDW2421-1-1	1	SN-2400	CS		1.5		A1	12-09-02
FDW2423-1-1	1	SN-2402	CS		1.5		A1	12-09-02
FDW2423-1-2	1	SN-2404	CS		1.5		A1	12-09-02
FDW2423-1-2A	1	SN-2403	CS		1.5		A1	12-09-02
FDW2423-2-1	1	SN-2406	CS		1.5		A1	12-09-02
FMLS3371-1-1	1	SN-2237	CS		1.5		A1	26-08-02
FSC4040-1-1	1	SN-2383	CS		1.5		A1	15-09-02
FUA4038-1-1	1	SN-2384	CS		1.5		A1	09-10-02
FUA4038-1-2	1	SN-2385	CS		1.5		A1	09-10-02
FUA4038-1-3	1	SN-2386	CS		1.5		A1	09-10-02
FUW2282-1-1	1	SN-2397	CS		1.5		A1	12-09-02
FUW2282-1-2	1	SN-2398	CS		1.5		A1	26-08-02
FUW2282-2-1	1	SN-2399	CS		1.5		A1	26-08-02
FASU2809-1-1	1	SN-2220	CS		2		A1	12-09-02
FC2805-1-1	1	SN-0952	CS		2		A1	12-09-02
FC8017-3-6	1	SN-0959	CS		2		A1	30-08-02
FCW2086-1-1	1	SN-2221	CS		2		A1	12-09-02
FMLS3313-1-1	1	SN-2227	CS		2		A1	07-09-02
FMLS3314-1-1	1	SN-2232	CS		2		A1	07-09-02
FMLS3317-1-1	1	SN-2418	CS		2		A1	07-09-02
FMLS3317-4-4	1	SN-2421	CS		2		A1	29-08-02
FMLS3317-4-5	1	SN-2422	CS		2		A1	29-08-02
FMLS3327-1-1	1	SN-2423	CS		2		A1	07-09-02
FMLS3327-2-2	1	SN-2424	CS		2		A1	07-09-02
FMLS3327-3-3	1	SN-2425	CS		2		A1	07-09-02
FMLS3327-3-4	1	SN-2426	CS		2		A1	07-09-02
FSC3511-1-1	1	SN-2433	CS		2		A1	06-09-02
FSC3511-2-2	1	SN-2434	CS		2		A1	07-09-02
FSC3511-3-3	1	SN-2435	CS		2		A1	06-09-02
FSC3511-3-4	1	SN-2436	CS		2		A1	07-09-02
FSC3511-4-5	1	SN-2437	CS		2		A1	07-09-02
FSC3512-1-1	1	SN-2141	GS		2		A1	07-09-02
FSC3515-1-1	1	SN-2146	CS		2		A1	07-09-02
FV2801-1-1	1	SN-2459	CS		2		A1	16-09-02
FV2810-1-1	1	SN-1192	CS		2		A1	19-09-02

pieces manquantes grand

PIECEMARK	SEQ	SPOOL NO	MAT'L	PAINT	SZ	SHIP	AREA	TARGET
FV2810-1-2	1	SN-1193	CS		3		A1	19-09-02
FC8065-1/2-2	1	SN-0887	CS		4		A1	12-09-02
FC8065-2-3	1	SN-0888	CS		4		A1	12-09-02
FESW2704-3-7	1	SN-0070	CS		4		A1	30-08-02