

BUREAU RÉGIONAL DU QUÉBEC

565, boulevard Crémazie Est, bureau 7100, Montréal (Québec) H2M 2V9 Tél.: (514) 384-9681 Téléc.: (514) 384-9680 / scfp.qc.ca / scfp.ca

Montréal, le 19 novembre 2014



CEIC

600, rue Fullum, sous-sol

Secteur 0570

Montréal (Québec) H2K-3L6

Madame,

Monsieur,

Vous trouverez en pièces jointes des documents provenant de l'Université de Montréal démontrant comment les travaux qui ont été faits par des entreprises privées ont du être repris par les travailleurs cols bleus de l'université.

Vous trouverez aussi des factures pour des travaux de plomberie qui montrent à quel point l'université a dû déboursier pour des firmes externes alors qu'elle aurait pu embaucher des employés à l'interne pour un coût moindre.

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Le Syndicat canadien de la fonction publique

PAUL MOIST – Président national **CHARLES FLEURY** – Secrétaire-trésorier national**FRED HAHN – DANIEL LÉGÈRE – LUCIE LEVASSEUR – KELLY MOIST – MARLE ROBERTS** – Vice-présidences générales

Objet: Job donner en sous-traitance à voltec

Date: mardi 28 janvier 2014 11 h 46 min 19 s HE

De: Christian Lamontagne

À: André Rousseau

Cc: Gino Durette, Daniel Bédard, Stephan Thibeault

Salut André, voici le bon de travail qui a été envoyé à voltec en sous-traitance en annexe. Pour cette job on nous (électriciens) a demandés d'identifier les démarreurs de pompe désuet pour ensuite les données à contrats automatiquement, malgré le fait que nous avons proposés de faire le travail. Je ne crois pas que c'est nécessaire d'identifier un bon de travail comme quoi nous avons déjà fait ce genre de travail, car dans le tableau de répartition des tâches il est clairement mentionner que les démarreurs sont de notre responsabilité, mais je peux te confirmer que nous avons déjà changer des démarreurs de pompe. Ces démarreurs sont dans mon secteur il aurait été facile pour nous de planifier un arrêt pour faire le travail surtout que ce n'est pas un gros projet, le pire c'est que nous avons intervenu sur une alarme de surcharge car on ne nous a pas prévenu du début de ces travaux... On dirait que ce genre de job est donné au hasard une fois c'est nous et un peu beaucoup pour les contracteurs pour éviter les méchants électricien qui veulent trop en faire. Moi je peux juste le dénoncer, peut être que vous pouvez en discuter avec la direction merci

[REDACTED]



Service des immeubles

Bon de travail : CORRECTIF

0534688

Responsable : Tardif, Réal
MO/CM princ. : Technicien en transport d'énergie électr
Employé :

Priorité : - 1 semaine
Statut : ENCRS
Date de saisie : 2013-10-29, 14:35
Date requise :
BT complémentaire : N
BT enfant : N

Demandeur : Demandeur : Jacques, Daniel
Tél. : 6044

Compte GL : UL-?????-1-07045-42-??
Compte à facturer : - - -

Emplacement : MDE-0230-EC-1, Médecine dentaire, Espace clos (2303), Risque modéré, Non verrouillé, 133 pi²

Problème ou travail à effectuer :

Remplacer alternateur pomp-sub-108 (UM-2511) et pomp-sub-109 (UM-2512).

Risques de sécurité :

Risques

Bactéries

Précautions

- Gants de chirurgien ou de caoutchouc
- Masque jetable avec soupape d'expiration
- Lunette de sécurité

Produits organiques

- Masque jetable avec soupape d'expiration
- Détecteur de gaz à lecture directe
- Lunette de sécurité

Qualité de l'air respirable

- Détecteur de gaz à lecture directe
- Ventilation des espaces

Directives de sécurité :

Risques

Procédure de travail en espace clos de risque modéré (B)

Cette procédure s'adresse au personnel de l'Université Laval effectuant des travaux en espace clos, ainsi qu'à tous les sous-traitants, les entrepreneurs et leurs employés qui ont à effectuer des travaux pour l'Université Laval.

La personne qui fera l'entrée en espace clos excluant les sous-traitants, les entrepreneurs et leurs employés doit :

Se présenter en personne au Peps, local C0259, pour récupérer les équipements, signer le registre de prêt des équipements et faire les tests requis sur les appareils.

Précautions

PERMIS D'ENTRÉE EN ESPACE CLOS

- Date: _____ Heure: _____
- Nom du 1er travailleur: _____ () Formation
- Nom du 2e travailleur (s'il y a lieu) : _____ () Formation
- Nom du surveillant: _____ () Formation
- Nature du travail: _____
- Expiration du permis: Date: _____ Heure: _____
- SIGNATURE (obligatoire) DU GESTIONNAIRE : _____

PRÉCAUTIONS

- Prendre connaissance des risques de sécurité
- Date: _____ Heure: _____



Service des immeubles

Bon de travail : CORRECTIF

0534688

Responsable : Tardif, Réal
MO/CM princ. : Technicien en transport d'énergie électr
Employé :

Priorité : - 1 semaine
Statut : ENCRS
Date de saisie : 2013-10-29, 14:35

BT origine :
BT parent :

Date requise :
BT complémentaire : N
BT enfant : N

- Nom du 1er travailleur: _____
- Nom du surveillant: _____
- Vérifier le fonctionnement du détecteur de gaz (bump test) Détecteur UL () autre ()
- Vérifier le fonctionnement de la radio-urgence
- Vérifier les équipements (harnais, ligne de vie, système anti-chute, treuil, potence, cadenassage)

PROCÉDURE DE SURVEILLANCE ET DE SAUVETAGE PAR LE SURVEILLANT

- S'assurer que tous les équipements nécessaires au travail en espace clos sont présents et fonctionnels
- S'assurer que le moyen de communication pour le sauvetage est fonctionnel (fréquence #2 pour la radio) (911 ou 5555 par téléphone UL rouge ou beige) et confirmer l'entrée en espace clos au Service de sécurité prévention.
- Le surveillant doit être toujours posté à l'extérieur du point d'entrée de l'espace clos.
- Le surveillant doit demeurer en tout temps sur le lieu de travail.
- Le surveillant doit demeurer en tout temps en contact direct ou indirect avec les intervenants qui travaillent dans l'espace clos.
- Le surveillant doit s'assurer d'avoir en main un moyen de communication, visuel, auditif ou tout autre moyen de communication avec le travailleur tel qu'un casque d'écoute et de transmission.
- LE SURVEILLANT DOIT DÉCLENCHER LE PROCESSUS DE SAUVETAGE EN CAS D'URGENCE EN AVISANT LE 911 ET EN UTILISANT TOUS LES MOYENS DE COMMUNICATION À SA DISPOSITION.
- S'il lui est possible de remonter le travailleur en difficulté à l'aide du système anti-chute, il peut le faire en s'assurant qu'il n'y a pas de risque de blessures pour le travailleur et lui-même, sinon ATTENDRE LES SECOURS SPÉCIALISÉS.
- EN TOUT TEMPS, NE JAMAIS TENTER UN SAUVETAGE EN ENTRANT DANS L'ESPACE CLOS.

SUR LES LIEUX

- Le surveillant vérifie le permis d'entrée en espace clos et s'assure qu'il correspond à l'espace clos où doit s'effectuer l'entrée
- Au besoin, mettre en place la signalisation routière et/ou déterminer le périmètre de sécurité afin de placer un garde adéquat.
- Procéder au cadenassage selon la procédure et remplir la fiche de cadenassage. Les cadenas personnels de tous les intervenants, y compris le surveillant, doivent être présents sur les équipements cadenassés
- Avant d'ouvrir la trappe d'accès, procéder à la mesure des gaz à l'aide du détecteur. Si les résultats répondent aux normes, vous pouvez ouvrir la trappe de l'espace clos; sinon, appliquer les procédures de ventilation indiquées ci-dessous. Procéder à une mesure des gaz à différents niveaux de profondeur en prenant soin d'attendre au minimum 1 minute avant de prendre la lecture et d'ajouter 3 secondes/pied de longueur lorsque le boyau de lecture est utilisé.
- S'il est impossible de procéder à la mesure sans ouvrir la trappe, utiliser un outil ne pouvant pas faire d'étincelle pour l'ouvrir. Procéder à une mesure des gaz à différents niveaux de profondeur en prenant soin d'attendre au minimum 1 minute avant de prendre la lecture et d'ajouter 3 secondes/pied de longueur lorsque le boyau de lecture est utilisé.
- Ne pas se placer directement au dessus de l'ouverture
- NORMES de concentration : O₂: 20.9% CO: 0 ppm H₂S: 0 ppm Gaz explosif (LEL): 0%
- Seuil d'alarme: O₂: 19.5% > 23% CO: < 35 ppm H₂S: < 10 ppm Gaz explosif (LEL): < 10%
- Valeur niveau #1: O₂ _____ CO _____ H₂S _____ Gaz explosif (LEL) _____
- Valeur niveau #2: O₂ _____ CO _____ H₂S _____ Gaz explosif (LEL) _____
- Valeur niveau #3: O₂ _____ CO _____ H₂S _____ Gaz explosif (LEL) _____
- SI LES RÉSULTATS RÉPONDENT AUX NORMES, VOUS POUVEZ OUVRIR LA TRAPPE DE L'ESPACE CLOS SINON REPRENDRE LES MESURES

· Après avoir ouvert le puits d'accès, procéder à nouveau, avant de descendre à la mesure des gaz.



Service des immeubles

Bon de travail : CORRECTIF

0534688

Responsable : Tardif, Réal
MO/CM princ. : Technicien en transport d'énergie électr
Employé :

Priorité : - 1 semaine
Statut : ENCRS
Date de saisie : 2013-10-29, 14:35

BT origine :
BT parent :

Date requise :
BT complémentaire : N
BT enfant : N

- Commencer par le fond et prendre plusieurs mesures à des niveaux différents en remontant en prenant soin d'attendre au minimum 1 minute avant de prendre la lecture et d'ajouter 3 secondes/pied de longueur lorsque le boyau de lecture est utilisé.
- Ne pas se placer directement au-dessus de l'ouverture
- Au besoin, procéder à la vidange de l'espace clos.
- Si les résultats ne respectent pas les critères, NE PAS ENTRER, appliquer les procédures de ventilation qui sont de ventiler pendant le temps nécessaire (ce temps est fonction du volume de l'espace clos et de la capacité du ou des ventilateurs) reprendre les mesures.
- Valeur niveau #1: O₂ _____ CO _____ H₂S _____ Gaz explosif (LEL) _____
- Valeur niveau #2: O₂ _____ CO _____ H₂S _____ Gaz explosif (LEL) _____
- Valeur niveau #3: O₂ _____ CO _____ H₂S _____ Gaz explosif (LEL) _____

ENTRÉE EN ESPACE CLOS

- L'installation de la potence, des systèmes : harnais, ligne de vie, système anti-chute, potence, est requise en tout temps avant d'effectuer une entrée en espace clos. Certains endroits spécifiques sont munis de points d'ancrage.
- S'assurer que le cadenassage est en place
- Revêtir les équipements de protection individuelle appropriés incluant le détecteur portatif. Le surveillant doit s'assurer que le travailleur porte son harnais et est attaché au système anti-chute.
- Une fois dans l'espace clos, vérifier avec le détecteur de gaz tous les coins pour y déceler des poches de gaz. Le détecteur doit effectuer une mesure en continue et être au mode alarme.
- Tenir compte que selon le travail qui sera effectué (inspection, soudage, meulage, nettoyage etc), les risques liés à l'espace clos peuvent être modifiés.
- Tous les équipements à l'intérieur de l'espace clos doivent être normés. (exemple : anti-déflagration)
- Si le travailleur quitte l'espace clos et le lieu de travail, même momentanément, procéder à la mesure des gaz à l'aide du détecteur avant que le travailleur ne pénètre de nouveau dans l'espace clos.
- Si l'alarme du détecteur sonne ou si le surveillant le demande, le travailleur doit sortir immédiatement.

APRÈS L'INTERVENTION

- Le surveillant s'assure qu'il n'y a plus personne à l'intérieur de l'espace clos. Il s'assure aussi que tous les outils et instruments apportés dans l'espace clos soient ressortis.
- Le surveillant est le dernier à retirer tous les dispositifs de cadenassage
- Procéder à la remise en service des équipements
- Refermer les ouvertures
- Retourner le bon de travail complété et faire signer le gestionnaire pour confirmer que les travaux ont été effectués et sont terminés.
- Retourner tous les équipements nécessaires au travail en espace. Les nettoyer et s'assurer qu'ils sont fonctionnels et en bons états pour les prochains utilisateurs. S'il y a bris référer l'équipement pour réparation. (harnais, ligne de vie, système anti-chute, potence, cadenas)
- Date: _____ Heure: _____
- Nom du 1er travailleur: _____
- Nom du 2e travailleur (s'il y a lieu) : _____
- Nom du surveillant: _____
- SIGNATURE (obligatoire) DU GESTIONNAIRE : _____



Service des immeubles

Bon de travail : CORRECTIF

0534688

Responsable : Tardif, Réal
MO/CM princ. : Technicien en transport d'énergie électr
Employé :

Priorité : - 1 semaine
Statut : ENCRS
Date de saisie : 2013-10-29, 14:35

BT origine :
BT parent :

Date requise :
BT complémentaire : N
BT enfant : N

ATTENTION

• Une fois terminé, veuillez acheminer l'original de ce bon de travail au secteur "Maintenance préventive et projets spéciaux", pavillon Louis-Jacques-Casault, local 0814, aux fins d'archivage.

• Date: _____ Heure: _____

Équipement :

No d'équipement :

Système :

Modèle :

Date fin garantie :

No série :

Parent :

Type :

Fabricant :

No Ref :

Remarques :

Date : _____ Temps : _____

Historique des interventions :

Date	No BT	Description	Métier/Nom	Type de BT	Statut
04-10-2013	0531272	MP semestrielle d'inspection des po	Thibeault, Stéphan	Préventif	ENCRS
04-10-2013	0531123	MP semestrielle d'inspection des po	Legresley, Jacques	Préventif	ENCRS
18-07-2013	0518164	Changer les 2 pompes sub à l'intéri		Correctif	FERME
18-07-2013	0518162	Changer les 2 pompes sub à l'intéri		Correctif	FERME
07-06-2013	0513628	changer les 2 pompes de l'espace cl		Correctif	FERME

2-29434	MC	572	PLOMBEXT	2013-05-01	Renvoi de lavabo coule et toilette bouchée.
2-29281	MC	572	PLOMBEXT	2013-05-01	Toilette handicapé eau coule par tuyau
3-3035	MC	660	PLOMBEXT	2013-05-01	Eau coule sous evier URGENT.
2-25108	MC	660	PLOMBEXT	2013-05-01	repare serpentín d'eau glace VACF-3
3-3002	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-01	fuite d'eau au sous-sol constate par David (gicleur est) acces par le D-025
2-29300	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-01	Abreuvoir couloir N et P
2-30346	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-01	Dans le robinet de la hotte - Eau chaude qui sort au lieu de l'eau froide
2-21744	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-01	Degat d'eau salle mecanique - Coil brise
3-3158	MC	611	PLOMBEXT	2013-05-01	Plombier fuite de vapeur au 611
3-3165	MC	624	PLOMBEXT	2013-05-01	Plombier : faire l'entretien preventif au 624
107	AR	628	PLOMBEXT	2013-05-01	Reseau eau domestique
2-21744	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-02	Degat d'eau salle mecanique - Coil brise
2-30346	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-02	Dans le robinet de la hotte - Eau chaude qui sort au lieu de l'eau froide
2-29334	TC	511	PLOMBEXT	2013-05-02	Installer machine a glace au E-729
2-30250	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-02	Urinoir coule (legerement)
3-3038	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-02	Reparer deux sieges de toilette
2-29458	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-02	Local C-2150: bruit continuel d'air passant dans les tuyaux d'eau. Merci!
2-25242	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-02	refaire la tuyauterie au depot de la bibliotheque entre les toilettes et le conduit principale
2-30278	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-02	Pres porte C-1 exterieur (pres de la rampe handicapé):
2-29398	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-02	salle de bain 12104 robinet douche de gauche ferme mal
2-30248	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-02	toilette 17247: toilette bouchée
2-25883	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-02	fuite d'eau local 7282
3-3158	MC	611	PLOMBEXT	2013-05-02	Plombier fuite de vapeur au 611
3-3316	MC	621	PLOMBEXT	2013-05-02	toilette des hommes qui coule continuellement au 2 eme etage du 1500 des vet.
2-30260	MC	626	PLOMBEXT	2013-05-02	MMF / Plombier : remplacement de la valve de controle trois voix du 626
3-3056	TC	627	PLOMBEXT	2013-05-02	Reparer la buvette dans le box #61 (plomberie)
2-25883	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-03	fuite d'eau local 7282
2-30245	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-03	toilette 19104: toilette pas de pression
2-27894	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-03	NETTOYER TOUT LES DRAINS DE DOUCHE.
2-30250	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-03	Urinoir coule (legerement)
3-3289	TC	511	PLOMBEXT	2013-05-03	URGENT*** BESOIN PLOMBIER SALLE DEVELOPPEUR C-302
2-17711	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-03	Valve anti refluxement qui fuit abondamment dans le sous-sol du D
2-18805	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-03	en entrant a gauche - tuyautrie a gauche de brisee - a verifier
2-18816	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-03	en continuité DI 11-54835
3-3401	MC	504	PLOMBEXT	2013-05-06	6e etage, reparer la fontaine qui est bloquee (celle avec affiche hors d'usage). Merci.
2-30278	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-06	Pres porte C-1 exterieur (pres de la rampe handicapé):
2-29442	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-06	Local B-3306: urinoir qui coule. Martin Boucher, prepose a mis du tape et ca continue de couler.
2-29442	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-06	Local B-3306: urinoir qui coule. Martin Boucher, prepose a mis du tape et ca continue de couler.
2-24638	MC	513	PLOMBEXT	2013-05-06	FAIRE L'ENTRETIEN ET LA REPARATION DE TOUT LES PURGEURS DU RESEAU DE CHAUFFAGE DU 513.
2-29188	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-06	toilette 13149: toilette coule par le tuyau
2-27894	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-06	NETTOYER TOUT LES DRAINS DE DOUCHE.
2-17711	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-06	Valve anti refluxement qui fuit abondamment dans le sous-sol du D
2-18805	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-06	en entrant a gauche - tuyautrie a gauche de brisee - a verifier
13-3053	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-06	fuite d'eau provenant du dain de la hotte
13-3383	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-06	pas d'eau dans une partie du secteur ouest et pas de pression dans le Z
13-3316	MC	621	PLOMBEXT	2013-05-06	toilette des hommes qui coule continuellement au 2 eme etage du 1500 des vet.
V01	AR	626	PLOMBEXT	2013-05-06	Chauffage
13-3315	MC	572	PLOMBEXT	2013-05-07	7 eme etage,verifier la valve du drain de la tour d'eau n 2 (elle n'est pas etanche).
13-3243	MC	660	PLOMBEXT	2013-05-07	Toilette des femmes : toilette bouchée.
13-3339	MC	660	PLOMBEXT	2013-05-07	Au local 5239, verifier la valve comunicatrice entre les trois tours (elle n'est pas etanche).
13-3192	MC	660	PLOMBEXT	2013-05-07	Changer filtre dans les lave yeux locaux 4334 et 4336.
13-3496	MC	660	PLOMBEXT	2013-05-07	4 etage pres toilette des femmes pression sur fontaine trop forte.
13-3015	MC	513	PLOMBEXT	2013-05-07	cuisine 358 lavabo bloque
13-3245	MC	520	PLOMBEXT	2013-05-07	point d'eau robinet coule
13-3399	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-07	studio 14208: lavabo bouche
13-3519	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-07	studio 9241: n'a pas d'eau
13-3353	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-07	toilette 18202: toilette bouchée
12-27894	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-07	NETTOYER TOUT LES DRAINS DE DOUCHE.
12-28085	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-07	Installer 2 coils
11-36328	MC	512	PLOMBEXT	2013-05-07	installer nouvelle tuyauterie d'eau domestique
M07	AR	621	PLOMBEXT	2013-05-07	Reseau eau domestique
13-3165	MC	624	PLOMBEXT	2013-05-07	Plombier : faire l'entretien preventif au 624
13-3401	MC	504	PLOMBEXT	2013-05-08	6e etage, reparer la fontaine qui est bloquee (celle avec affiche hors d'usage). Merci.
13-3401	MC	504	PLOMBEXT	2013-05-08	6e etage, reparer la fontaine qui est bloquee (celle avec affiche hors d'usage). Merci.
13-3284	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-08	Changer le "flush valve".
12-23982	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-08	B-1270-1 : de l'eau coule du plafond. A verifier et reparer, s.v.p.
12-28023	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-08	Toilette C-3003: refaire kit flush valve et tuyau coule.
13-3633	MC	594	PLOMBEXT	2013-05-08	Reparation du drainn.
13-3542	TC	660	PLOMBEXT	2013-05-08	Boyau d'arrosage a changer de place URGENT !!!!!
13-3483	MC	520	PLOMBEXT	2013-05-08	toilette 608: douche defect
13-3482	MC	520	PLOMBEXT	2013-05-08	toilette 702: toilette bouchée
13-3441	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-08	studio 10113: lavabo bouche
13-3399	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-08	studio 14208: lavabo bouche
12-27894	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-08	NETTOYER TOUT LES DRAINS DE DOUCHE.
12-28085	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-08	Installer 2 coils
12-18816	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-08	en continuité DI 11-54835
M08	AR	624	PLOMBEXT	2013-05-08	Reseau eau purifiee
13-3655	TC	627	PLOMBEXT	2013-05-08	Demonter un laveur
13-3691	MC	630	PLOMBEXT	2013-05-08	reparer la fuite dans la ligne d'approvisionnement d'eau cote bovin
13-3745	RI	504	PLOMBEXT	2013-05-09	tuyau brise.
12-28022	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-09	Toilettes C-3135 et C-4003: Main flush valve coule.
12-27591	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-09	salle de cuve au A2 drain de bouche
13-3497	MC	575	PLOMBEXT	2013-05-09	Drain de plancher bouché.
13-3580	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-09	studio #234: lavabo rouille

13-3501	RI	531	PLOMBEXT	2013-05-09	Lvier de l'écueux chambre#9241
13-3673	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-09	toilette mixte au 7ieme: toilette du milieu coule par le tuyau
13-3591	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-09	toilette 19247: toilette pas de pression
13-3528	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-09	studio 13121: lavabo bouche
13-3797	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-09	buanderie tour Est: drains de laveuse bouches
12-27894	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-09	NETTOYER TOUT LES DRAINS DE DOUCHE.
12-28085	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-09	Installer 2 coils
13-3843	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-09	Remplacer sous-pape de securite chauffe-eau
12-28781	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-09	Conduite d'overflow vers le drain percee pompe vacuum zone 11
13-3790	MC	622	PLOMBEXT	2013-05-09	Trane : reparation de l' unite de toit du cote arriere du batiment
12-29205	MC	628	PLOMBEXT	2013-05-09	Plombier/MMF /Ghb : enlevement de la valvre 3 voie et reparation de celle-ci
13-3736	MC	691	PLOMBEXT	2013-05-09	Chasse d'eau defectueuse - Toilette de la salle de bains des dames au 2e etage
13-3899	MC	504	PLOMBEXT	2013-05-10	Abreuvoir non fonctionnel pres du local 5071
12-27591	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-10	salle de cuve au A2 drain de bouche
13-3847	MC	520	PLOMBEXT	2013-05-10	toilette 1608: urinoir brise
13-3797	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-10	buanderie tour Est: drains de laveuse bouches
13-3864	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-10	toilette 12249: siege de toilette lousse
13-3861	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-10	toilette 15204: siege de toilette lousse
13-3841	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-10	toilette 8202: les 2 urinoirs defect
13-3840	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-10	toilette 10247: urinoir de droite defect
13-3856	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-10	toilette 14204: urinoir de droite defect
13-3863	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-10	toilette 9247: les 2 urinoirs defect
13-3828	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-10	toilette 17147: siege de toilette lousse
13-3700	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-10	studio 8107: eau coule sous le lavabo
12-18816	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-10	en continuité DI 11-54835
13-3729	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-10	Installer sous-pape d'arret et purge sur serpentín d'air climatisee
13-3874	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-10	urinoir au Z-2 dont la floche valve automatique n'est plus alume et ne fonctionne plus...
13-3866	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-10	Y-020 toilette des mixes - reparer urinoir et toilette coule sur le plancher
13-3920	TC	627	PLOMBEXT	2013-05-10	Reparer deux fuites sur la ligne (savon)
13-3868	TC	627	PLOMBEXT	2013-05-10	Enlever un mitigeur
13-3872	MC	628	PLOMBEXT	2013-05-10	Plombier : reparation de coulisse sur la ligne de produit chimique
12-26945	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-13	abrevoir (Manque une piece)
13-3960	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-13	enlever isolation et verifier le drain de la salle mecanique donnant dans le local E-800
13-3935	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-13	verifier - il y a beaucoup de vapeur pres du monte-charge au N-2
13-4100	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-14	Alimentation d'urinoir coule.
13-3993	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-14	Drain sous gaines de ventilation a deboucher
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-05-14	Reseau eau domestique
13-3947	MC	520	PLOMBEXT	2013-05-14	toilette 1402: drain de douche bouche
13-3826	MC	520	PLOMBEXT	2013-05-14	toilette 708: toilette bouchée
13-3848	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-14	toilette 14104: urinoirs defect
13-3850	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-14	toilette 11147: siege de toilette lousse
13-3849	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-14	toilette 11149: toilette bouchée
13-4177	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-14	studio 10118: eau coule sous le lavabo
13-3933	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-14	toilette 14104: drain de douche bouche
13-3929	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-14	toilette 14147:douche pas de pression
13-4085	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-14	studio 8141: clenche de la toilette brisee
M04	AR	531	PLOMBEXT	2013-05-14	Operation
13-4096	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-14	compresseur raccorder sur reseau eau froide domestique
13-3165	MC	624	PLOMBEXT	2013-05-14	Plombier : faire l'entretient preventif au 624
12-16891	MC	504	PLOMBEXT	2013-05-15	Quatre (4) fontaines ayant des problemes de debit et de temperature,
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-05-15	Reseau eau domestique
12-16893	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-15	MAXIMILIEN-CARON: FONTAINES aux endroits suivants:
12-26331	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-15	Salle B-00273: drain du plancher du mixing valve (lave-yeux) bouche.
13-4175	MC	513	PLOMBEXT	2013-05-15	toilette 464: toilette coule par le tuyau
13-4314	MC	513	PLOMBEXT	2013-05-15	toilette 366: toilette ne clenche pas
13-3928	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-15	studio 12109: robinet coule toujours
13-3932	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-15	studio 10219: lavabo bouche et eau coule du robinet
13-4177	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-15	studio 10118: eau coule sous le lavabo
13-3934	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-15	toilette 15147: douche pas de pression
13-3926	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-15	toilette 15104: douche pas de pression
13-4088	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-15	studio 19235: lavabo bouche
13-4178	MC	587	PLOMBEXT	2013-05-15	toilette 647: toilette bouchée
13-4096	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-15	compresseur raccorder sur reseau eau froide domestique
13-4154	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-15	toilette du fond - eau coule par le joint a chaque fois que la chasse d'eau est activee
13-3799	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-15	A-425, verifier systeme de climatisation centrale, la ventilation passe mais elle ne refroidie pas
13-4107	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-15	coule - goute a goute du plafond
13-4360	MC	611	PLOMBEXT	2013-05-15	verifier l'amorceur de siphon du drain des toilette homme 1509-1 train toujours sec (odeur)
13-3168	MC	626	PLOMBEXT	2013-05-15	Plombier : entretien preventif du 626
13-4240	MC	691	PLOMBEXT	2013-05-15	Reparation - Clanche d'une toilette (Porte 2215)
13-4263	MC	691	PLOMBEXT	2013-05-15	Toilette defectueuse - Salle de bains des dames (2e etage)
12-16893	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-16	MAXIMILIEN-CARON: FONTAINES aux endroits suivants:
13-4283	RI	532	PLOMBEXT	2013-05-16	Toilette des femmes bloquee
12-28332	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-16	Toilette du C-4135: Kit flush valve
12-16892	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-16	LIONEL-GROULX, BLOC C: FONTAINES des endroits suivants:
13-4338	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-16	studio 10218: lavabo bouche
12-27894	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-16	NETTOYER TOUT LES DRAINS DE DOUCHE.
13-4384	MC	587	PLOMBEXT	2013-05-16	toilette 746-3: toilette bouchée
13-4107	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-16	coule - goute a goute du plafond
13-3935	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-16	verifier - il y a beaucoup de vapeur pres du monte-charge au N-2
11-36328	MC	512	PLOMBEXT	2013-05-16	installer nouvelle tuyauterie d'eau domestique
13-3158	MC	611	PLOMBEXT	2013-05-16	Plombier fuite de vapeur au 611
13-3168	MC	626	PLOMBEXT	2013-05-16	Plombier : entretien preventif du 626
13-4470	MC	628	PLOMBEXT	2013-05-16	Plombier : remplacement de la valve de regulation de pression
13-7415	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-17	raccordement du drain de la cuve (A2446) au drain de plancher, toilette des dames au A2

I-4010	MC		572	PLOMBEXT	2013-05-17	Abreuvoir bouche au 1 er etage pres toilette.
I-4173	MC		594	PLOMBEXT	2013-05-17	Reparer le lave-yeux au laboratoire 3341
I-4298	MC		660	PLOMBEXT	2013-05-17	Probleme avec robinet eau.
I-4551	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-17	atelier: reparation du robinet de la cuve
I-4280	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-17	toilette 18104: drain de douche bouche
I-27894	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-17	NETTOYER TOUT LES DRAINS DE DOUCHE.
I-4384	MC		587	PLOMBEXT	2013-05-17	toilette 746-3: toilette bouchee
I-3935	MC		511	PLOMBEXT	2013-05-17	verifier - il y a beaucoup de vapeur pres du monte-charge au N-2
I-18805	MC		511	PLOMBEXT	2013-05-17	en entrant a gauche - tuyautrie a gauche de brisee - a verifier
I-36328	MC		512	PLOMBEXT	2013-05-17	installer nouvelle tuyauterie d'eau domestique
I-4360	MC		611	PLOMBEXT	2013-05-17	verifier l'amorceur de siphon du drain des toilette homme 1509-1 train toujours sec (odeur)
I-4522	MC		626	PLOMBEXT	2013-05-17	Plombier : reparation du tuyau d'alimentation d'eau de la chambre froide
I-4338	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-18	studio 10218: lavabo bouche
I-4099	MC		532	PLOMBEXT	2013-05-21	Kit de "flush valve" et couvert de "flush valve" (2) .
I-4101	MC		532	PLOMBEXT	2013-05-21	Kit de "flash valve".
I-4362	MC		532	PLOMBEXT	2013-05-21	Kit de "flush valve" et alimentation a changer.
I09	AR		532	PLOMBEXT	2013-05-21	Reseau d'egout
I-28888	MC		520	PLOMBEXT	2013-05-21	toilette 1308: pas assez d'eau dans l'urinoir
I-3245	MC		520	PLOMBEXT	2013-05-21	point d'eau robinet coule
I-4280	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-21	toilette 18104: drain de douche bouche
I-4338	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-21	studio 10218: lavabo bouche
I-27894	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-21	NETTOYER TOUT LES DRAINS DE DOUCHE.
I-27848	MC		587	PLOMBEXT	2013-05-21	studio 831: lavabo bouche
I-4384	MC		587	PLOMBEXT	2013-05-21	toilette 746-3: toilette bouchee
I-218805	MC		511	PLOMBEXT	2013-05-21	en entrant a gauche - tuyautrie a gauche de brisee - a verifier
I-4448	MC		511	PLOMBEXT	2013-05-21	Toilette qui coule quand on tire la chasse d'eau
I-4715	MC		511	PLOMBEXT	2013-05-21	reparer et deboucher toilette femme
I05	AR		611	PLOMBEXT	2013-05-21	Refrigeration
I-3168	MC		626	PLOMBEXT	2013-05-21	Plombier : entretien preventif du 626
I-4641	MC	HYA		PLOMBEXT	2013-05-21	Plombier : ferme et re ouvrir les fontaine refrigere du campus
I-4669	MC		532	PLOMBEXT	2013-05-22	L'eau ne circule pas dans les urinoirs. Sent mauvais.
I09	AR		532	PLOMBEXT	2013-05-22	Reseau d'egout
I07	AR		532	PLOMBEXT	2013-05-22	Reseau eau domestique
I-4670	MC		520	PLOMBEXT	2013-05-22	studio 131: Lavabo bouche
I-4612	RI		531	PLOMBEXT	2013-05-22	Coulisse sous le reservoir d'air comprime.
I-4551	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-22	atelier: reparation du robinet de la cuve
I-4964	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-22	ISOLATION, SUR BRIS DE CHAUFFAGE 531 7E ETAGE.
I-28614	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-22	urinoir ne flush pas
I-3179	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-22	studio 18135: robinet coule sans arret
I-3830	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-22	toilette 15149: siege de toilette lousse
I-27894	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-22	NETTOYER TOUT LES DRAINS DE DOUCHE.
I-4717	MC		511	PLOMBEXT	2013-05-22	Z-276, remplacer valve de climatisation (Valmer doit passer)
I-4331	TC		511	PLOMBEXT	2013-05-22	Incident climatiseur (VF-41) Salle T-103
I-4754	MC		621	PLOMBEXT	2013-05-22	Plombier / MMF /Electricien : verification de pompe puisard du local 0415 au 621
I-4754	MC		621	PLOMBEXT	2013-05-22	Plombier / MMF /Electricien : verification de pompe puisard du local 0415 au 621
I-4765	MC		627	PLOMBEXT	2013-05-22	TOILETTE BOUCHEE AU 1223-1 / 627----- URGENT.-----
I-4895	MC		532	PLOMBEXT	2013-05-23	FAECUM (B-1265: la toilette est brisee).
I07	AR		532	PLOMBEXT	2013-05-23	Reseau eau domestique
I-4737	MC		513	PLOMBEXT	2013-05-23	local 664: toilette bouche (plombier)
I-4834	MC		520	PLOMBEXT	2013-05-23	local 1105: toilette bouchee
I-25638	MC		520	PLOMBEXT	2013-05-23	Reparer la tuyauterie Eet installer un nouveau radiateur dans la cuisinette au rez-de-chausse.
I-4747	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-23	local 12147: toilette bouchee (plombier)
I04	AR		531	PLOMBEXT	2013-05-23	Operation
I-4751	MC		511	PLOMBEXT	2013-05-23	Toilette coule
I-4815	MC		511	PLOMBEXT	2013-05-23	les robinets (3) ne se ferme plus completement - coule meme si ferme
I-3960	MC		511	PLOMBEXT	2013-05-23	enlever isolation et verifier le drain de la salle mecanique donnant dans le local E-800
I-3158	MC		611	PLOMBEXT	2013-05-23	Plombier fuite de vapeur au 611
I-4833	MC		624	PLOMBEXT	2013-05-23	toilette defectueuse au 1130-624
I07	AR		532	PLOMBEXT	2013-05-24	Reseau eau domestique
I-16892	MC		532	PLOMBEXT	2013-05-24	LIONEL-GROULX, BLOC C: FONTAINES des endroits suivants:
I-21635	TC		660	PLOMBEXT	2013-05-24	Plomberie
I09	AR		660	PLOMBEXT	2013-05-24	Reseau d'egout
I-4872	MC		513	PLOMBEXT	2013-05-24	studio 603: fuite du robinet (plombier)
I-4951	MC		520	PLOMBEXT	2013-05-24	studio 60: lavabo bouche
I-4953	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-24	studio 12135: fuite du lavabo (plombier)
I04	AR		531	PLOMBEXT	2013-05-24	Operation
I04	AR		531	PLOMBEXT	2013-05-24	Operation
I-3935	MC		511	PLOMBEXT	2013-05-24	verifier - il y a beaucoup de vapeur pres du monte-charge au N-2
I-4993	MC		511	PLOMBEXT	2013-05-24	Le drain de toit du bassin 006, aile < K >, est encore bloque
I-5023	MC		621	PLOMBEXT	2013-05-24	toilette des hommes ne fonctionne pas bien au 2 eme etage du 1500 des vet.
I-4833	MC		624	PLOMBEXT	2013-05-24	toilette defectueuse au 1130-624
I-3168	MC		626	PLOMBEXT	2013-05-24	Plombier : entretien preventif du 626
I-4641	MC	HYA		PLOMBEXT	2013-05-24	Plombier : ferme et re ouvrir les fontaine refrigere du campus
I-4561	MC		532	PLOMBEXT	2013-05-27	Le siege de toilette va tomber (mal visse). A reparer, s.v.p.
I09	AR		532	PLOMBEXT	2013-05-27	Reseau d'egout
I07	AR		532	PLOMBEXT	2013-05-27	Reseau eau domestique
I-4842	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-27	Inspection visuel des deux main de six pouces.
I-4591	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-27	PROBLEME DE FLUSH VALVE ELECTRONIQUE AQUANAR.
I-4733	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-27	studio 10238: lavabo bouche
I-4745	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-27	local 16104: toilette bouchee (plombier)
I-4732	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-27	studio 15231: lavabo bouche
I-4739	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-27	local 19249: toilette coule par le tuyau
I-4741	MC		531	PLOMBEXT	2013-05-27	studio 15231: lavabo bouche (plombier)
I-3935	MC		511	PLOMBEXT	2013-05-27	verifier - il y a beaucoup de vapeur pres du monte-charge au N-2

13-3892	TC	511	PLOMBEXT	2013-05-27	rebrancher a l'endroit le mitigeur et, par consequent, faire une ouverture
13-4828	MC	512	PLOMBEXT	2013-05-27	Installer nouvelle tuyauterie de stainless pour pompage des chimique dans le reservoir de condensats
13-5119	MC	611	PLOMBEXT	2013-05-27	Plombier / MMF : remplacer valve de glycol sur le systeme M-02
13-5079	MC	613	PLOMBEXT	2013-05-27	robinet qui degoutte au 118/613//rap d'agent
13-3168	MC	626	PLOMBEXT	2013-05-27	Plombier : entretien preventif du 626
13-3159	MC	628	PLOMBEXT	2013-05-27	Plombier : reparer la purge de fond sur la chaudiere 0165
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-05-28	Reseau eau domestique
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-05-28	Reseau d'egout
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-05-28	Reseau eau domestique
13-5103	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-28	F-224-X, petite fuite d'eau pres du F-224-X, L'eau coule du plafond, une poubelle a ete installee
13-3935	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-28	verifier - il y a beaucoup de vapeur pres du monte-charge au N-2
13-5221	MC	620	PLOMBEXT	2013-05-28	toilette pour hommes, local 1507
13-4641	MC	HYA	PLOMBEXT	2013-05-28	Plombier : ferme et re ouvrir les fontaine frigere du campus
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-05-29	Reseau eau domestique
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-05-29	Reseau d'egout
13-4841	MC	513	PLOMBEXT	2013-05-29	inspection de toute la tuyauterie de purge des radiateurs du batiment.
13-5175	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-29	studio 11214: lavabo bouche
13-5099	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-29	studio 10236: lavabo bouche
13-5100	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-29	studio 10238: lavabo bouche
13-5085	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-29	local 16104: toilette bouche
13-5089	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-29	18135 robinet coule
13-3935	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-29	verifier - il y a beaucoup de vapeur pres du monte-charge au N-2
13-6507	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-29	odeur de gaz corridor N-7 / R-7
13-3158	MC	611	PLOMBEXT	2013-05-29	Plombier fuite de vapeur au 611
13-5221	MC	620	PLOMBEXT	2013-05-29	toilette pour hommes, local 1507
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-05-30	Reseau d'egout
12-27591	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-30	salle de cuve au A2 drain de bouche
13-6482	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-30	local 18149: toilettes,urinoirs et douches pas de pression (plombier)
13-6481	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-30	local 18147: toilettes, urinoirs et douches pas de pression (plombier)
13-5331	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-30	studio 17121: lavabo bouche
13-5200	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-30	local 13202: toilette bouchee
13-5759	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-30	local 18202: toilette brisee
13-5199	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-30	local 15204: pas de pression dans l'urinoir
13-5893	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-30	studio 19229: lavabo a change (trop use)
13-5196	MC	531	PLOMBEXT	2013-05-30	local 14204: les 2 urinoirs sont bouches
M04	AR	531	PLOMBEXT	2013-05-30	Operation
13-3892	TC	511	PLOMBEXT	2013-05-30	rebrancher a l'endroit le mitigeur et, par consequent, faire une ouverture
13-6556	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-30	remplacer la P-trap
13-4828	MC	512	PLOMBEXT	2013-05-30	Installer nouvelle tuyauterie de stainless pour pompage des chimique dans le reservoir de condensats
13-5119	MC	611	PLOMBEXT	2013-05-30	Plombier / MMF : remplacer valve de glycol sur le systeme M-02
13-6555	MC	621	PLOMBEXT	2013-05-30	Plombier : verifier le lave yeux qui coule sans arret au 3432
13-6589	MC	628	PLOMBEXT	2013-05-30	Plombier : reparer fuite sur la Bench mark et au plafond devant le local des operateur
12-27591	MC	532	PLOMBEXT	2013-05-31	salle de cuve au A2 drain de bouche
13-3892	TC	511	PLOMBEXT	2013-05-31	rebrancher a l'endroit le mitigeur et, par consequent, faire une ouverture
13-6691	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-31	installation d'un robinet temporaire
13-5178	MC	511	PLOMBEXT	2013-05-31	Debit continu dans les toilettes- Les chasses d'eau semblent toutes defectueuses
12-29179	TC	511	PLOMBEXT	2013-05-31	projet 52087
13-6675	TC	532	PLOMBEXT	2013-06-03	Projet 52358
13-6506	MC	532	PLOMBEXT	2013-06-03	flush valve qui ne fonctionne plus.
12-27591	MC	532	PLOMBEXT	2013-06-03	salle de cuve au A2 drain de bouche
12-25242	MC	532	PLOMBEXT	2013-06-03	refaire la tuyauterie au depot de la bibliotheque entre les toilettes et le conduit principale
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-06-03	Reseau d'egout
13-6597	MC	513	PLOMBEXT	2013-06-03	studio 420: lavabo bouche
12-25638	MC	520	PLOMBEXT	2013-06-03	Reparer la tuyauterie Eet installer un nouveau radiateur dans la cuisinette au rez-de-chausse.
13-5149	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-03	chambre 19125 relier les deux pannes plombier
13-4828	MC	512	PLOMBEXT	2013-06-03	Installer nouvelle tuyauterie de stainless pour pompage des chimique dans le reservoir de condensats
13-6959	MC	512	PLOMBEXT	2013-06-03	Remplacer manifold et verification du transmetteur de niveau du generateur de vapeur
M06	AR	611	PLOMBEXT	2013-06-03	Reseau air comprime
13-3158	MC	611	PLOMBEXT	2013-06-03	Plombier fuite de vapeur au 611
13-6773	MC	626	PLOMBEXT	2013-06-03	Plombier / MMF : fuite dans le plafond de l'eticule
13-6771	TC	628	PLOMBEXT	2013-06-03	conduit bouche
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-06-04	Reseau d'egout
M09	AR	575	PLOMBEXT	2013-06-04	Reseau d'egout
12-26307	MC	660	PLOMBEXT	2013-06-04	repare serpentín d'eau glace VACF-2
13-6816	MC	513	PLOMBEXT	2013-06-04	studio 417: lavabo bouche.
13-4737	MC	513	PLOMBEXT	2013-06-04	local 664: toilette bouche (plombier)
13-6817	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-04	studio 14238: lavabo bouche
13-6818	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-04	studio 14208: lavabo bouche
13-6862	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-04	toilette bloquee
13-6825	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-04	studio 15209: lavabo bouche.
13-6647	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-04	studio 17121: robinet defectueux (plombier)
13-7021	TC	511	PLOMBEXT	2013-06-04	Plombier urgence pour G5 travaux sterilisateur G5 (R/D service)
13-4828	MC	512	PLOMBEXT	2013-06-04	Installer nouvelle tuyauterie de stainless pour pompage des chimique dans le reservoir de condensats
M06	AR	611	PLOMBEXT	2013-06-04	Reseau air comprime
13-3168	MC	626	PLOMBEXT	2013-06-04	Plombier : entretien preventif du 626
13-6771	TC	628	PLOMBEXT	2013-06-04	conduit bouche
12-25242	MC	532	PLOMBEXT	2013-06-05	refaire la tuyauterie au depot de la bibliotheque entre les toilettes et le conduit principale
13-6964	MC	532	PLOMBEXT	2013-06-05	Verifier un bruit continuel dans les tuyaux - cuisinette. Et reparer, s.v.p.
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-06-05	Reseau d'egout
13-6992	MC	513	PLOMBEXT	2013-06-05	local 666: toilette bouchee.
13-6994	MC	520	PLOMBEXT	2013-06-05	local 302: toilette des femmes 3e etage bouchee.
13-6991	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-05	local 19104: toilette bouchee
13-7000	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-05	local 18104: toilette bouchee.
13-6993	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-05	local 10104: toilette bouchee.

-6999	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-05	studio 9225: lavabo bouche.
-6811	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-05	local 8247: urinoir bouche
09	AR	611	PLOMBEXT	2013-06-05	Reseau d'egout
-30260	MC	626	PLOMBEXT	2013-06-05	MMF / Plombier : remplacement de la valve de controle trois voix du 626
-3168	MC	626	PLOMBEXT	2013-06-05	Plombier : entretien preventif du 626
-26552	MC	660	PLOMBEXT	2013-06-06	repare serpentín d'eau glace VACF-1
-7201	MC	513	PLOMBEXT	2013-06-06	local 467: l'eau coule du plafond (plombier)
-6998	MC	513	PLOMBEXT	2013-06-06	local 367: tuyau sous le lavabo coule.
-13981	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-06	2 urinoirs bouches
-17171	MC	621	PLOMBEXT	2013-06-06	Plombier : remplacement des lave yeux au local 3432 du 621
-13168	MC	626	PLOMBEXT	2013-06-06	Plombier : entretien preventif du 626
-14806	TC	628	PLOMBEXT	2013-06-06	Vidange de douche en juin et decembre 2013
-17153	MC	532	PLOMBEXT	2013-06-07	La toilette du fond est bouchée.
-17203	MC	532	PLOMBEXT	2013-06-07	La fontaine d'eau (abreuvoir) pres des escaliers (aussi pres ascenseurs) : l'eau n'est pas froide.
04	AR	532	PLOMBEXT	2013-06-07	Operation
1-7201	MC	513	PLOMBEXT	2013-06-07	local 467: l'eau coule du plafond (plombier)
1-4841	MC	513	PLOMBEXT	2013-06-07	inspection de toute la tuyauterie de purge des radiateurs du batiment.
1-7195	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-07	local 19104: toilette bouchée
1-7200	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-07	local 18104: toilette bouchée
1-7198	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-07	local 12147: toilette bouchée
1-7197	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-07	local 16147: urinoir- fuite par le tuyau
1-7283	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-07	local 7283: l'eau s'ecoule du plafond (plombier)
2-18816	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-07	en continuite DI 11-54835
3-7331	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-07	infiltration par le mur - provenance inconnue
3-7383	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-07	pomper du glycol dans le resersoir d'appoint
3-7327	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-07	reparer urinoir
3-6944	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-07	Reservoir de la toilette fuit - Coule du drain de plancher
3-6479	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-07	Dernier lavabo au fond - le robinet d'eau froide coule en permanence
3-3158	MC	611	PLOMBEXT	2013-06-07	Plombier fuite de vapeur au 611
3-7171	MC	621	PLOMBEXT	2013-06-07	Plombier : remplacement des lave yeux au local 3432 du 621
3-7078	MC	626	PLOMBEXT	2013-06-07	Menuisier / Plombier : remplacement du lavabo et refaire un comtoir au 3998
3-7203	MC	532	PLOMBEXT	2013-06-10	La fontaine d'eau (abreuvoir) pres des escaliers (aussi pres ascenseurs) : l'eau n'est pas froide.
3-4841	MC	513	PLOMBEXT	2013-06-10	inspection de toute la tuyauterie de purge des radiateurs du batiment.
3-7300	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-10	local 11202: toilette coule par le tuyau
3-7296	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-10	local 10102: toilette bouchée
3-4828	MC	512	PLOMBEXT	2013-06-10	Installer nouvelle tuyauterie de stainless pour pompage des chimique dans le reservoir de condensats
3-7078	MC	626	PLOMBEXT	2013-06-10	Menuisier / Plombier : remplacement du lavabo et refaire un comtoir au 3998
3-7357	MC	626	PLOMBEXT	2013-06-10	Plombier : RADIATEUR QUI COULE AU BOUT DE L'ANIMALERIE 626
13-7356	MC	628	PLOMBEXT	2013-06-10	Plombier : coulisse sur une des chaudières a eau chaudes
13-7499	MC	504	PLOMBEXT	2013-06-11	Coulee d'eau pres de la porte 3025-X.
12-26552	MC	660	PLOMBEXT	2013-06-11	repare serpentín d'eau glace VACF-1
13-7407	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-11	plombier au 531 local 7255 : debouche drain sur comp. a air
13-7283	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-11	local 7283: l'eau s'ecoule du plafond (plombier)
13-7426	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-11	7281-1 bureau coulisse d'eau urgent
12-25883	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-11	fuite d'eau local 7282
13-7331	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-11	infiltration par le mur - provenance inconnue
13-7334	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-11	verifier toilette - valve fermee - un client me dit que avant qu'on ferme
13-4828	MC	512	PLOMBEXT	2013-06-11	installer nouvelle tuyauterie de stainless pour pompage des chimique dans le reservoir de condensats
13-3158	MC	611	PLOMBEXT	2013-06-11	Plombier fuite de vapeur au 611
13-7472	MC	611	PLOMBEXT	2013-06-11	Plombier : remplacement sur le reservoir de condense au 611
13-7418	MC	621	PLOMBEXT	2013-06-11	poignee du robinet decrochee (toilette)
13-7377	MC	626	PLOMBEXT	2013-06-11	verifier ou reparer robinet qui coule au 3969-20/626//rap d'agent
13-7556	MC	627	PLOMBEXT	2013-06-11	Plombier : la toilette 1227 du 627 est bloquee
13-7179	TC	532	PLOMBEXT	2013-06-12	Projet 52420 : Demande d'interruption du service de gicleurs
M07	AR	660	PLOMBEXT	2013-06-12	Reseau eau domestique
13-4841	MC	513	PLOMBEXT	2013-06-12	inspection de toute la tuyauterie de purge des radiateurs du batiment.
13-7407	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-12	plombier au 531 local 7255 : debouche drain sur comp. a air
13-7331	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-12	infiltration par le mur - provenance inconnue
13-7623	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-12	reparer robinet
12-18816	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-12	en continuite DI 11-54835
13-7443	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-12	K-1, installer une pompe submersible
13-3166	MC	625	PLOMBEXT	2013-06-12	Plombier : faire l'entretient Preventif 625
13-3168	MC	626	PLOMBEXT	2013-06-12	Plombier : entretien preventif du 626
13-7361	MC	HYA	PLOMBEXT	2013-06-12	Veolia : nettoyage des puits externe
13-7627	MC	504	PLOMBEXT	2013-06-13	Toilette des femmes - la chasse d'eau de la toilette du fond, coule.
13-7651	MC	532	PLOMBEXT	2013-06-13	L'abreuvoir pres du local B-2332, est bloquee.
12-17902	TC	532	PLOMBEXT	2013-06-13	B-2294 (Chez Valere) : Nettoyer les drains de plancher.
12-26552	MC	660	PLOMBEXT	2013-06-13	repare serpentín d'eau glace VACF-1
13-7755	MC	513	PLOMBEXT	2013-06-13	toilette 666: toilette defect
13-4841	MC	513	PLOMBEXT	2013-06-13	inspection de toute la tuyauterie de purge des radiateurs du batiment.
13-7634	MC	531	PLOMBEXT	2013-06-13	toilette 11204: toilette bouchée
13-7443	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-13	K-1, installer une pompe submersible
13-7780	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-13	inondation dans la salle mecanique D-025
13-7286	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-13	Toilette defectueuse - La clanche ne fonctionne plus!
13-6845	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-13	verifier trappe <a vapeur pour l'humidificateur
13-3158	MC	611	PLOMBEXT	2013-06-13	Plombier fuite de vapeur au 611
13-3163	MC	619	PLOMBEXT	2013-06-13	plombier : faire preventif au 619
13-3166	MC	625	PLOMBEXT	2013-06-13	Plombier : faire l'entretient Preventif 625
13-7781	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-17	deboucher drain de 4 pouces
13-7759	MC	624	PLOMBEXT	2013-06-17	toilette defectueuse au 1130/624
13-3166	MC	625	PLOMBEXT	2013-06-17	Plombier : faire l'entretient Preventif 625
13-7769	MC	628	PLOMBEXT	2013-06-17	Toilette ne fonctionne pas bien, local 1353-1 (vestiaire de chir.des petits animaux)
13-7443	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-18	K-1, installer une pompe submersible
13-7916	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-18	installer clapet sur drain

13-3163	MC	619	PLOMBEXT	2013-06-18		plombier : faire preventif au 619
13-3166	MC	625	PLOMBEXT	2013-06-18		Plombier : faire l'entretient Preventif 625
M09	AR	627	PLOMBEXT	2013-06-18		Reseau d'egout
13-3162	MC	691	PLOMBEXT	2013-06-18		plombier : faire l'entretien preventif du 691
13-7854	MC	504	PLOMBEXT	2013-06-19		Toilette femm, corridor du BLSH pres des casiers bleus:la chasse-d'eau coule lorsqu'on l'actionne.
13-7917	MC	532	PLOMBEXT	2013-06-19		reseau evacuation coule pres de la C0 Chambre electrique
13-7529	TC	532	PLOMBEXT	2013-06-19		Cafe La brunante: d'ici les deux prochaines semaines et apres avoir Mme Johanne Dupuis.
M04	AR	532	PLOMBEXT	2013-06-19		Operation
13-3158	MC	611	PLOMBEXT	2013-06-19		Plombier fuite de vapeur au 611
13-3160	MC	622	PLOMBEXT	2013-06-19		Plombier : faire l'entretient preventif au 622
13-3162	MC	691	PLOMBEXT	2013-06-19		plombier : faire l'entretien preventif du 691
M07	AR	698	PLOMBEXT	2013-06-19		Reseau eau domestique
12-25108	MC	660	GASTIER M.P. INC.	2013-06-20	RN-904487	repare serpentin d'eau glace VACF-3
12-25108	MC	660	GASTIER M.P. INC.	2013-06-20	RN-904486	repare serpentin d'eau glace VACF-3
12-13247	MC	HIP	GASTIER M.P. INC.	2013-06-20	RN-904488	Gastier : deplacer les conduite de chlore dans le regard de la fosse sceptique
13-7918	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-20		verifier 1e pompe submersible
13-6787	RI	511	PLOMBEXT	2013-06-20		Air climatise ne fournit (ou ne fonctionne pas): installation d'une nouvelle pompe
13-7674	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-20		Drain de toit boucher bassin 006 aile K
13-6845	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-20		verifier trappe <a vapeur pour l'humidificateur
12-18816	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-20		en continuite DI 11-54835
13-3158	MC	611	PLOMBEXT	2013-06-20		Plombier fuite de vapeur au 611
M07	AR	620	PLOMBEXT	2013-06-20		Reseau eau domestique
13-6773	MC	626	PLOMBEXT	2013-06-20		Plombier / MMF : fuite dans le plafond de l'eticule
13-8126	MC	504	PLOMBEXT	2013-06-25		Toilette hommes #1009: lavabo de gauche, ne fonctionne pas.
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-06-25		Reseau eau domestique
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-06-25		Reseau d'egout
13-6787	RI	511	PLOMBEXT	2013-06-25		Air climatise ne fournit (ou ne fonctionne pas): installation d'une nouvelle pompe
13-8276	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-25		Remplacer angle valve 1"
13-8206	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-25		hotte No. C-4 fuite d'eau sur la robinetrie
12-25446	TC	511	PLOMBEXT	2013-06-25		Plomberie a revoir N726 voir SGuilbault
13-4792	TC	511	PLOMBEXT	2013-06-25		Lavabo reparer ou restaurer ? G505-2
13-7918	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-25		verifier 1e pompe submersible
13-8082	MC	512	PLOMBEXT	2013-06-25		installer valve sur condense de vapeur
12-8293	MC	555	PLOMBEXT	2013-06-25		Ancien frigo qui ne fonctionne plus, le mettre pour la recuperation. Local E-203
13-8264	MC	620	PLOMBEXT	2013-06-25		Plombier : faire l'entretien du reseau de plomberie au 620
13-8301	MC	621	PLOMBEXT	2013-06-25		probleme avec l'urinoir
13-8180	MC	621	PLOMBEXT	2013-06-25		Plombier : faire l'entretient preventif au 621
13-8318	MC	627	PLOMBEXT	2013-06-25		MMF / Plombier : faire le nettoyage des systemes de ventilation de l'hopital
12-27310	MC	512	GASTIER M.P. INC.	2013-06-26	RN-904610	Remplacer section de tuyauterie 4 pouces. GASTIER
13-8358	MC	532	PLOMBEXT	2013-06-26		Toilette du local A-4442 bouchee. Mercil
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-06-26		Reseau d'egout
13-8302	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-26		degat d'eau pompes P-3 et P-4
13-8395	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-26		Achat et installation de pieces pour la valve regulatrice de pression
13-8248	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-26		Chasse d'eau de la toilette a besoin d'ajustement, pression mediocre
13-8335	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-26		Odeur bizarre provenant de la ventilation
13-8338	MC	621	PLOMBEXT	2013-06-26		MMF : v/rifier le r/servoir d'eau des lave yeux au 415 du 621
13-8432	MC	621	PLOMBEXT	2013-06-26		Eau coule du plafond, local des congelateurs a cote du local 3433.
13-8180	MC	621	PLOMBEXT	2013-06-26		Plombier : faire l'entretient preventif au 621
13-8389	RI	647	PLOMBEXT	2013-06-26		SALLE MECANIQUE
12-27591	MC	532	PLOMBEXT	2013-06-27		salle de cuve au A2 drain de bouche
13-8381	MC	532	PLOMBEXT	2013-06-27		Verifier tuyau de fonte dans le corridor du A-2
13-8335	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-27		Odeur bizarre provenant de la ventilation
13-8447	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-27		Reparer robinet
13-8448	MC	511	PLOMBEXT	2013-06-27		Reparer toilette
13-3158	MC	611	PLOMBEXT	2013-06-27		Plombier fuite de vapeur au 611
13-8432	MC	621	PLOMBEXT	2013-06-27		Eau coule du plafond, local des congelateurs a cote du local 3433.
13-8180	MC	621	PLOMBEXT	2013-06-27		Plombier : faire l'entretient preventif au 621
13-8318	MC	627	PLOMBEXT	2013-06-27		MMF / Plombier : faire le nettoyage des systemes de ventilation de l'hopital
13-8232	RI	627	PLOMBEXT	2013-06-27		l'appareil # 27 dans le local 2724 fait un bruit de grincement.
13-8318	MC	627	PLOMBEXT	2013-06-28		MMF / Plombier : faire le nettoyage des systemes de ventilation de l'hopital
13-8531	MC	532	PLOMBEXT	2013-07-02		toilette C-9000
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-07-02		Reseau eau domestique
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-07-02		Reseau d'egout
13-7478	MC	513	PLOMBEXT	2013-07-02		local 208: toilette bouchee
13-7768	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-02		toilette 208: toilette bouchee
13-8481	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-02		toilette 1102: toilette bouchee et drain de douche bouche
13-7818	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-02		toilette 11104: toilette bouchee
13-7935	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-02		toilette 12104: toilette bouchee
13-8485	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-02		toilette 12147: toilette bouchee
13-8483	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-02		toilette 14147: toilette bouchee
13-7930	MC	587	PLOMBEXT	2013-07-02		toilette 846-4: toilette bouchee
13-8395	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-02		Achat et installation de pieces pour la valve regulatrice de pression
13-8459	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-02		Abrevoir a reparer (fuite)
13-6778	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-02		verifier si la valve de suretee referme automatiquement de facon etanche une fois actionnee
13-8694	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-02		deboucher drain d'air climatisee
12-18816	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-02		en continuite DI 11-54835
13-8180	MC	621	PLOMBEXT	2013-07-02		Plombier : faire l'entretient preventif au 621
13-8559	MC	626	PLOMBEXT	2013-07-02		Plombier : probleme avec tuyau de L'urinoir au 1930
12-18150	MC	572	PLOMBEXT	2013-07-03		Changer valve regulatrice a vapeur V2 alimentation des echangeurs.
13-7821	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-03		toilette 11149: toilette bouchee
13-7944	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-03		toilette 17247: toilette bouchee
13-8164	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-03		studio 12241: lavabo bouche
13-8287	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-03		studio 18208: lavabo bouche
13-8660	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-03		studio 11233: lavabo bouche

1-8062	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-03	toilette 9104: toilette bouchee
1-7921	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-03	toilette 19204: urinoir n'a pas d'eau
1-7808	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-03	La clanche de la toilette ne fonctionne pas a la chambre 8141 pour handicapes
1-7819	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-03	toilette 16249: robinet du lavabo brise
1-8631	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-03	D-713 / toilette defectueuse - chasse d'eau non fonctionnel - pas d'eau dans la toilette
1-8627	TC	511	PLOMBEXT	2013-07-03	installer air, succion et electricite pour une nouvelle unite dentaire
1-4828	MC	512	PLOMBEXT	2013-07-03	Installer nouvelle tuyauterie de stainless pour pompage des chimique dans le reservoir de condensats
1-8723	TC	628	PLOMBEXT	2013-07-03	local 1830: Arranger la pompe de remplissage du bain de physiotherapie - Urgent
1-8550	MC	632	PLOMBEXT	2013-07-03	Plombier : faire les divers reparation de plomberie a la maison du gardien
1-8751	MC	691	PLOMBEXT	2013-07-03	toilette qui va deborde dans la toilette des hommes
103	AR	532	PLOMBEXT	2013-07-04	Interruption de service
1-8768	TC	532	PLOMBEXT	2013-07-04	Projet 52353 : Demande d'arret de service d'eau chaude et eau froide domestique
2-18150	MC	572	PLOMBEXT	2013-07-04	Changer valve regulatrice a vapeur V2 alimentation des echangeurs.
2-26552	MC	660	PLOMBEXT	2013-07-04	repare serpentín d'eau glace VACF-1
1-8634	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-04	studio 17122: robinet coule sans arret
1-8659	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-04	studio 14135: lavabo bouche
1-8732	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-04	toilette 19104: toilette bouchee
1-8734	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-04	toilette 11247: toilette bouchee
1-8644	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-04	studio 18208: lavabo bouche
1-8658	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-04	studio 19221: lavabo bouche
1-8652	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-04	studio 14222: lavabo bouche
1-8649	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-04	studio 8120: lavabo bouche
1-7916	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-04	installer clapet sur drain
1-8694	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-04	deboucher drain d'air climatisee
1-7171	MC	621	PLOMBEXT	2013-07-04	Plombier : remplacement des lave yeux au local 3432 du 621
1-8180	MC	621	PLOMBEXT	2013-07-04	Plombier : faire l'entretient preventif au 621
1-8723	TC	628	PLOMBEXT	2013-07-04	local 1830: Arranger la pompe de remplissage du bain de physiotherapie - Urgent
1-8263	MC	628	PLOMBEXT	2013-07-04	Plombier : 628 faire l'entretient preventif du reseau de plomberie
2-16017	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-08	RG-G523 et G507 Temperatures trop chaudes
1-8768	TC	532	PLOMBEXT	2013-07-08	Projet 52353 : Demande d'arret de service d'eau chaude et eau froide domestique
1-7203	MC	532	PLOMBEXT	2013-07-08	La fontaine d'eau (abreuvoir) pres des escaliers (aussi pres ascenseurs) : l'eau n'est pas froide.
1-8951	MC	532	PLOMBEXT	2013-07-08	CHEZ VALERE: lave-vaisselle: passer le fiche dans la machine et le tuyau coule dans
1-7576	MC	513	PLOMBEXT	2013-07-08	studio 619: lavabo bouche
1-8645	MC	513	PLOMBEXT	2013-07-08	studio 610: lavabo bouche
1-8273	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-08	studio 28: lavabo bouche
1-7580	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-08	studio 27: lavabo bouche
1-7941	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-08	studio 8117: eau coule beaucoup sous le lavabo
1-8426	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-08	studio 16237: lavabo a changer
1-7940	MC	587	PLOMBEXT	2013-07-08	toilette 646: drain de douche bouche
1-7916	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-08	installer clapet sur drain
12-18816	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-08	en continuite DI 11-54835
13-9031	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-08	verifier provenance de la coulisse d'eau et la reparer
13-8888	MC	512	PLOMBEXT	2013-07-08	fuite sur tuyau de PVC pour Sulfite au 512, voir pour la commande et reparation.
13-8397	MC	512	PLOMBEXT	2013-07-08	Drain de toit qui coule - coule pres du lavabo dans le vestiaire
13-8966	MC	627	PLOMBEXT	2013-07-08	Local 1747-2 - verification et augmentation du debit d'eau des deux robinets
13-7888	MC	628	PLOMBEXT	2013-07-08	Culligan : installation d'un filtre charbon pour proege des attaque de chlore
13-8962	RI	628	PLOMBEXT	2013-07-08	
13-8933	RI	504	PLOMBEXT	2013-07-09	toilette bloquee
13-8994	MC	504	PLOMBEXT	2013-07-09	Toilette des femmes (handicape) bouchee.
13-8951	MC	532	PLOMBEXT	2013-07-09	CHEZ VALERE: lave-vaisselle: passer le fiche dans la machine et le tuyau coule dans
13-7203	MC	532	PLOMBEXT	2013-07-09	La fontaine d'eau (abreuvoir) pres des escaliers (aussi pres ascenseurs) : l'eau n'est pas froide.
13-9126	MC	532	PLOMBEXT	2013-07-09	Toilette femmes du corridor B-1 (B-1280): les premieres toilettes de chaque cote,
13-8971	TC	520	PLOMBEXT	2013-07-09	52000 - Assistance d'un plombier
13-9040	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-09	toilette des hommes au 1er: toilette bouchee
13-9039	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-09	toilette des femmes au 1er: pommeau de douche defect
13-7823	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-09	studio 46: lavabo bouche
13-8650	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-09	studio 59: lavabo bouche
13-7825	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-09	studio 54: lavabo bouche
13-9045	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-09	studio 88: lavabo bouche
13-8105	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-09	remplacer la valve de purge electrique du compresseur d'air.
13-8970	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-09	toilette 14147: toilette bouchee
13-9031	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-09	verifier provenance de la coulisse d'eau et la reparer
13-9110	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-09	Degat d'eau - Drain pan de condensation bouche ** PRIORITAIRE**
13-9125	MC	624	PLOMBEXT	2013-07-09	plombier : verifier pression d'eau de l'abrevoir au 3eme
13-8989	MC	627	PLOMBEXT	2013-07-09	toilette bouchee au 1223-1 627
13-8983	MC	691	PLOMBEXT	2013-07-09	toilette bouchee au 2216-691 // rap d'agent
13-7897	MC	698	PLOMBEXT	2013-07-09	Culligan : Installation d'un reservoir de charbon pour protege le reseau d'eau pure du 698 du Chlore
13-8906	MC	698	PLOMBEXT	2013-07-09	Ajuster debit de chasse d'eau
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-07-10	Reseau eau domestique
13-9152	MC	532	PLOMBEXT	2013-07-10	Fontaine pres du local A-9463: bouchee, eau coule par terre.
13-9126	MC	532	PLOMBEXT	2013-07-10	Toilette femmes du corridor B-1 (B-1280): les premieres toilettes de chaque cote,
12-26331	MC	532	PLOMBEXT	2013-07-10	Salle B-00273: drain du plancher du mixing valve (lave-yeux) bouche.
13-9037	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-10	studio 38: lavabo bouche
13-9033	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-10	studio 1405: toilette bouchee
13-9038	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-10	studio 1605: toilette bouchee
13-8811	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-10	toilette 1308: toilette bouchee
13-7927	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-10	toilette 13104: urinoir bouche
13-7879	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-10	point d'eau 10123: eau coule sans arret du robinet (eau chaude - gros jet)
13-8737	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-10	toilette 11147: douche pas de pression
13-8060	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-10	toilette 14204: urinoir bouche
M04	AR	531	PLOMBEXT	2013-07-10	Operation
13-4840	MC	555	PLOMBEXT	2013-07-10	Interruption d'eau potable effectuee par la Ville de Montreal le 2013-05-22
13-8588	TC	511	PLOMBEXT	2013-07-10	Detecter reparer fuite argon etage 9
13-9186	MC	611	PLOMBEXT	2013-07-10	Plombier : reparation du systeme anti refoulement sur l'eau animal au 611

13-9185	MC	611	PLOMBEXT	2013-07-10	Plombier : réparation du système anti refluxement sur l'eau domestique au 611
13-9178	MC	628	PLOMBEXT	2013-07-10	Toilette "flush" sans arrêt, local 0511.
13-9281	MC	532	PLOMBEXT	2013-07-11	Toilette dames du A-9066: les deux toilettes ont débordé. Merci!
13-8951	MC	532	PLOMBEXT	2013-07-11	CHEZ VALERE: lave-vaisselle: passer le filtre dans la machine et le tuyau coule dans
13-9266	MC	532	PLOMBEXT	2013-07-11	vider et déboucher drain
13-9031	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-11	vérifier provenance de la coulisse d'eau et la réparer
13-7916	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-11	installer clapet sur drain
13-8900	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-11	legere fuite d'eau du système de climatisation
13-9319	MC	620	PLOMBEXT	2013-07-11	Toilette defectueuse au 1509-620 // rap d'agent
13-9348	MC	621	PLOMBEXT	2013-07-11	Plombier : urinoir coule sans arrêt au local 0425 du 621
13-8180	MC	621	PLOMBEXT	2013-07-11	Plombier : faire l'entretien préventif au 621
13-9121	MC	642	PLOMBEXT	2013-07-11	Plombier : vérifier au CRRA manque d'eau
13-8381	MC	532	PLOMBEXT	2013-07-15	Vérifier tuyau de fonte dans le corridor du A-2
M13	AR	594	PLOMBEXT	2013-07-15	Reseau vapeur
13-9315	MC	621	PLOMBEXT	2013-07-15	Plombier : réparer le back flow preventer au local 0418 du 621
13-8180	MC	621	PLOMBEXT	2013-07-15	Plombier : faire l'entretien préventif au 621
13-8617	TC	627	PLOMBEXT	2013-07-15	Reparation systeme a savon
13-9121	MC	642	PLOMBEXT	2013-07-15	Plombier : vérifier au CRRA manque d'eau
13-9474	MC	698	PLOMBEXT	2013-07-15	vérifier la pression de vapeur sur la ligne d'approvisionnement du stérilisateur
13-8811	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-16	toilette 1308: toilette bouchée
13-9585	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-16	toilette hommes 8ieme TC: douche pas de pression
13-9582	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-16	toilette hommes 13ieme TC: toilette bouchée
13-9578	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-16	toilette 14147: toilette bouchée
13-8911	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-16	toilette 17247: toilette bouchée
13-8863	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-16	toilette 19249: toilette bouchée
13-9579	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-16	studio 15237: eau sort du mur près du bureau
13-8813	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-16	studio 16234: robinet gicle partout
13-9584	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-16	toilette 10104: toilette bouchée
13-9580	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-16	toilette 19104: toilette bouchée
13-9576	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-16	toilette 14149: chasse d'eau coule
13-9547	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-16	Coulisse drain air climatisée
13-9059	TC	511	PLOMBEXT	2013-07-16	rebrancher air comprimé sur le réseau dans le laboratoire
13-9096	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-16	en parallèle à la DI 13-9059
13-8180	MC	621	PLOMBEXT	2013-07-16	Plombier : faire l'entretien préventif au 621
13-8617	TC	627	PLOMBEXT	2013-07-16	Reparation systeme a savon
13-9465	TC	627	PLOMBEXT	2013-07-16	Près de la porte 1712, réparer la fuite d'eau chaude
13-9378	MC	691	PLOMBEXT	2013-07-16	Chasse d'eau defectueuse - Salle de bains des dames au 2e étage
13-9487	MC	532	PLOMBEXT	2013-07-17	Changer un siège de toilette brisé.
13-9546	MC	532	PLOMBEXT	2013-07-17	Toilette bouchée.
13-8930	MC	575	PLOMBEXT	2013-07-17	Fontaine eau coule contamment sur le plancher.
13-9313	MC	575	PLOMBEXT	2013-07-17	Siège de toilette defectueux.
13-8930	MC	575	PLOMBEXT	2013-07-17	Fontaine eau coule contamment sur le plancher.
13-9571	MC	660	PLOMBEXT	2013-07-17	changer crepine de lavabo
13-9581	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-17	toilette 13104: urinoir bouche
13-9672	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-17	toilette 15147: toilette bouchée
13-9575	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-17	toilette 8247: urinoir bouche
13-9442	RI	531	PLOMBEXT	2013-07-17	evier bouche chambre #10222
13-9446	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-17	13215 lavabo bloque
13-9214	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-17	studio 18243: robinet defect
13-9215	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-17	studio 12143: lavabo bouche
12-23146	MC	587	PLOMBEXT	2013-07-17	salle 746-2 lavabo defect.
13-8262	MC	628	PLOMBEXT	2013-07-17	Plombier : faire entretien du réseau plomberie au 628
13-9635	MC	698	PLOMBEXT	2013-07-17	réparer fuite dans drain de l'évier local 0532
13-9536	MC	572	PLOMBEXT	2013-07-18	Toilette qui ne flush pas.
13-9567	MC	572	PLOMBEXT	2013-07-18	Au 5 eme étage vérifier fontaine eau coule sur le sol lorsque utiliser
13-9603	MC	572	PLOMBEXT	2013-07-18	Evier bouche.
13-8915	TC	575	PLOMBEXT	2013-07-18	REMPLACEMENT D'UNE VALVE ANTI-RETOUR DEFECTUEUSE
13-9531	MC	594	PLOMBEXT	2013-07-18	Plombier: robinet pour le vide du local 2343 sur le comptoir ne se ferme plus
13-8821	MC	594	PLOMBEXT	2013-07-18	Urgent - Fuite importante de glycol dans la chambre froide 4454
13-9530	MC	594	PLOMBEXT	2013-07-18	Réparer la fuite sur le tuyau de retour de condense (laveur #1) au local 1457
13-9551	MC	660	PLOMBEXT	2013-07-18	nettoyer tuyauterie du compresseur #1
13-9211	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-18	studio 45: lavabo bouche
13-9806	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-18	toilette 13202: deux toilettes bouchées
13-9583	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-18	toilette 13202: drain de douche bouche
13-9109	RI	531	PLOMBEXT	2013-07-18	Fuite d'eau
13-9671	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-18	toilette 8249: toilette bouchée
12-23146	MC	587	PLOMBEXT	2013-07-18	salle 746-2 lavabo defect.
13-9342	MC	587	PLOMBEXT	2013-07-18	studio 642: lavabo bouche
13-9587	MC	587	PLOMBEXT	2013-07-18	studio 723: lavabo bouche
13-8627	TC	511	PLOMBEXT	2013-07-18	installer air, succion et électricité pour une nouvelle unité dentaire
13-9005	TC	511	PLOMBEXT	2013-07-18	couper au plancher tuyau condamné de drainage et d'air (plombier de Gastier au courant)
13-9767	TC	511	PLOMBEXT	2013-07-18	Dufault: Enlever 3 lavabos
13-8397	MC	512	PLOMBEXT	2013-07-18	Drain de toit qui coule - coule près du lavabo dans le vestiaire
13-8263	MC	628	PLOMBEXT	2013-07-18	Plombier : 628 faire l'entretien préventif du réseau de plomberie
13-7897	MC	698	PLOMBEXT	2013-07-18	Culligan : Installation d'un réservoir de charbon pour protéger le réseau d'eau pure du 698 du Chlore
13-10415	MC	532	PLOMBEXT	2013-07-19	Escalier (près du B-3227): deux coulisses d'eau sortent du calorifère. A vérifier.
13-9584	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-22	toilette 10104: toilette bouchée
13-9600	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-22	12147 toilette bloquée
13-9601	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-22	12104 toilette bloquée
13-9581	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-22	toilette 13104: urinoir bouche
13-9578	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-22	toilette 14147: toilette bouchée
13-9576	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-22	toilette 14149: chasse d'eau coule
13-9580	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-22	toilette 19104: toilette bouchée
13-9575	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-22	toilette 8247: urinoir bouche

3-9783	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-22	toilette 16104: toilette bouchée
3-9937	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-22	toilette 8249: toilette coule toujours
3-9806	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-22	toilette 13202: deux toilettes bouchées
3-8627	TC	511	PLOMBEXT	2013-07-22	installer air, succion et electricité pour une nouvelle unite dentaire
3-9130	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-22	toilette homme en debit continue
3-8686	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-22	Dufault: V-436 et V-437
3-9005	TC	511	PLOMBEXT	2013-07-22	couper au plancher tuyau condamne de drainage et d'air (plobier de Gastier au courant)
3-9403	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-22	Une toilette bouchée
3-9393	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-22	Lavabo coule
3-9484	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-22	fuite d'eau provenant du plafond - Coule sur les comptoirs de lavabo
3-9582	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-23	toilette hommes 13ieme TC: toilette bouchée
3-9585	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-23	toilette hommes 8ieme TC: douche pas de pression
3-9671	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-23	toilette 8249: toilette bouchée
3-9586	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-23	studio 10222: lavabo bouche
3-9583	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-23	toilette 13202: drain de douche bouche
3-9780	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-23	buanderie tour Est: drain de laveuse bouche
3-9942	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-23	studio 10144: lavabo bouche
3-10286	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-23	AIR CLIMATISE COULE.
3-9977	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-23	Installer nouveau interrupteur a pression sur compresseur a air
3-9587	MC	587	PLOMBEXT	2013-07-23	studio 723: lavabo bouche
3-9227	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-23	toilette du fond ne fontionne pas - chasse d'eau brisée
3-9895	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-23	fuite d'eau sur robinetrie dans une hotte chimique (celle de gauche)
3-9961	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-23	Flush valve defectueuse
3-9860	RI	511	PLOMBEXT	2013-07-23	g-305-1
3-9710	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-23	fuite provenant du mur (Coule quand meme pas mal)
3-9754	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-23	Arranger flush valve
3-9963	MC	513	PLOMBEXT	2013-07-24	toilette filles: toilette bouchée
3-10029	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-24	toilette hommes au 2ieme: toilette bouchée
3-10030	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-24	toilette 1608: urinoir bouche
3-9977	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-24	installer nouveau interrupteur a pression sur compresseur a air
3-10032	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-24	toilette 17247: toilette bouchée
3-10027	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-24	toilette 15202: toilette bouchée
3-9937	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-24	toilette 8249: toilette coule toujours
3-10147	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-24	studio 8131: toilette bouchée
3-10134	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-24	local 7118: fuite d'eau
3-7331	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-24	infiltration par le mur - provenance inconnue
3-13981	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-24	2 urinoirs bouches
3-9528	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-24	drain de plancher boucher
3-7331	MC	511	PLOMBEXT	2013-07-25	infiltration par le mur - provenance inconnue
3-10254	RI	513	PLOMBEXT	2013-07-30	Retour d'eau dans les lavabos du loval 358
3-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-07-30	REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
3-10031	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-30	studio 10119: lavabo bouche
3-10227	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-30	studio 13241: lavabo a changer
3-10178	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-30	toilette 19104: urinoir coule par le tuyau
3-10181	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-30	toilette 14104: toilette coule par le tuyau
3-10147	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-30	studio 8131: toilette bouchée
3-10358	MC	513	PLOMBEXT	2013-07-31	local 163: drain de douche bouche. (plombier)
3-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-07-31	REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
3-10360	MC	520	PLOMBEXT	2013-07-31	salle de bain du RC ne flush pas bien
3-10339	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-31	salle de bain 9104 douche coule sans arret
3-10342	MC	531	PLOMBEXT	2013-07-31	8220 lavabo coule
M04	AR	531	PLOMBEXT	2013-07-31	Operation
3-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-08-01	REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
3-10497	MC	520	PLOMBEXT	2013-08-01	chambre 131 lavabo bloque
3-10237	RI	504	PLOMBEXT	2013-08-05	toilette defectueuse
3-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-08-05	REPLACER LA TUYAUTÉRIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
3-10516	MC	520	PLOMBEXT	2013-08-05	chambre 10 lavabo bloque
3-10515	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-05	local 18104: toilette, pas de pression (plombier)
3-10424	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-05	13211 lavabo bloque
3-10521	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-05	salle mecanique au 7e etage : remplacer la valve de purge du compresseur a air par une plus grosse
3-10439	MC	587	PLOMBEXT	2013-08-05	local 643-3: robinet casse (plombier)
3-10376	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-05	drain de plancher bouche
3-10556	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-05	robinet d'eau coule dans l'evier a cote du micro-onde
3-8588	TC	511	PLOMBEXT	2013-08-05	Detecter reparer fuite argon etage 9
M09	AR	511	PLOMBEXT	2013-08-05	Reseau d'egout
3-8984	MC	628	PLOMBEXT	2013-08-05	Robinet coule au local de SMR -2518/628//rap d'agent
3-9682	MC	628	PLOMBEXT	2013-08-05	MMF / Plombier : remplacement de 4 valve de chauffage peripherique
3-9803	MC	630	PLOMBEXT	2013-08-05	Plombier : reparer la conduite de raccord des buvette d'eau
3-9309	MC	594	PLOMBEXT	2013-08-06	Reparer lavabo qui coule par terre a l'animalerie au local 52-138-12
3-10720	MC	594	PLOMBEXT	2013-08-06	Faire verifier la chasse d'eau de la toilette au 1472, elle flushe beaucoup trop longtemps...
3-10718	MC	660	PLOMBEXT	2013-08-06	fuite d'eau a la valve d'entree d'eau du batiment
3-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-08-06	REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
3-10419	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-06	l'abreuvoir fuit a droite du J-003
3-8686	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-06	Dufault: V-436 et V-437
3-8588	TC	511	PLOMBEXT	2013-08-06	Detecter reparer fuite argon etage 9
3-9849	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-06	D-200, la premiere machine en rentrant a droite a une fuite d'air.
3-10588	MC	624	PLOMBEXT	2013-08-06	toilete brisee au 1130-1/624// rap d'agent
3-10641	TC	627	PLOMBEXT	2013-08-06	Local 1256 sterilisation - Installer un pistolet nettoyeur
3-10676	MC	627	PLOMBEXT	2013-08-06	toilette bouchée au 1223-1 / 627
3-9938	MC	628	PLOMBEXT	2013-08-06	Faire recalibre les deux soupape de securite des chaudiere 0165 et 0166
3-7415	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-07	raccordement du drain de la cuve (A2446) au drain de plancher, toilette des dames au A2
3-9543	TC	532	PLOMBEXT	2013-08-07	Projet 52359 : Demande d'interruption de service de gicleurs
3-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-08-07	REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
3-11255	MC	520	PLOMBEXT	2013-08-07	Moderniser les controles de remplissage et de pressurisation d'eau potable du batiment.

MU/	AK	531	PLOMBEXT	2013-08-07		Reseau eau domestique
13-10500	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-07		fuite d'eau au niveau du plancher de l'autoclave a la connexion du plancher
13-9794	TC	511	PLOMBEXT	2013-08-07		installer un tuyau sur la robinetterie de l'eau distille svp
13-10822	MC	620	PLOMBEXT	2013-08-07		toilette brisee (femme) a la bibliotheque
13-10567	MC	626	PLOMBEXT	2013-08-07		Plombier : fuite de vapeur au 3969-13 du 626
13-8263	MC	628	PLOMBEXT	2013-08-07		Plombier : 628 faire l'entretien preventif du reseau de plomberie
13-8262	MC	628	PLOMBEXT	2013-08-07		Plombier : faire entretien du reseau plomberie au 628
13-7415	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-08		raccordement du drain de la cuve (A2446) au drain de plancher, toilette des dames au A2
13-10821	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-08		Toilette du C-3062: la "flush" reste enclenche, l'eau coule tout le temps. Merci!
13-10206	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-08		Le "sensor" pour un lavabo double ne fonctionne pas.
12-18559	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-08		RN-2
13-6691	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-08		installation d'un robinet temporaire
13-8493	MC	611	PLOMBEXT	2013-08-08		Plombier : reparer la conduite de vidange de chaudiere au 611
13-10828	MC	628	PLOMBEXT	2013-08-08		Plombier / MMF : remplacement de la valve de 3 sur la nourisse de la chaudiere
13-10885	MC	691	PLOMBEXT	2013-08-08		Plombier : reparer fuite sur l'adoucisseur au 691
13-7415	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-12		raccordement du drain de la cuve (A2446) au drain de plancher, toilette des dames au A2
13-10991	RI	532	PLOMBEXT	2013-08-12		BRUIT dans le systeme de ventilation
13-10224	TC	511	PLOMBEXT	2013-08-12		Enlever tuyau au D-700
13-13603	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-12		Reparer robinet
13-13588	TC	511	PLOMBEXT	2013-08-12		URGENT Besoin plombier pour debloquer systeme d'eau A-506
13-13573	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-12		Lavabos bouches! A-245 et A-242
13-9550	MC	512	PLOMBEXT	2013-08-12		Demonter deux soupapes de surete chaudiere #5 pour reusinage
13-10364	MC	527	PLOMBEXT	2013-08-12		drain sur un compresseur a air a reparer
13-11112	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-13		Plafond du local A-5446: il y a fuite au plafond. A verifier. Merci!
13-7415	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-13		raccordement du drain de la cuve (A2446) au drain de plancher, toilette des dames au A2
12-25242	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-13		refaire la tuyauterie au depot de la bibliotheque entre les toilettes et le conduit principale
13-10593	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-13		15138 lavabo bloque
13-10590	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-13		chambre 18235 renvoi du lavabo coule
13-10918	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-13		local 11202: toilette coule par le tuyau. (plombier)
13-10909	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-13		local 11204: les urinoirs ne flush pas. (plombier)
13-10914	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-13		studio 10243: lavabo bouche.
13-4840	MC	555	PLOMBEXT	2013-08-13		Interruption d'eau potable effectuee par la Ville de Montreal le 2013-05-22
13-8395	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-13		Achat et installation de pieces pour la valve regulatrice de pression
13-11141	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-13		Verifier drain de toit
13-11222	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-13		K-1, reparer drain suite a coulisse pres de la pompe puisard
13-10364	MC	527	PLOMBEXT	2013-08-13		drain sur un compresseur a air a reparer
12-25242	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-14		refaire la tuyauterie au depot de la bibliotheque entre les toilettes et le conduit principale
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-08-14		Reseau eau domestique
12-14702	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-14		K-224: Pompe de la surete, probleme de vibration a voir par Claude
13-11195	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-14		Toilette fuit-bouche
13-11188	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-14		verifier toilette -debit continue
13-8588	TC	511	PLOMBEXT	2013-08-14		Detecter reparer fuite argon etage 9
13-11207	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-14		Modification a effectuer sur ligne 1/2 sur eau froide domestique
13-9550	MC	512	PLOMBEXT	2013-08-14		Demonter deux soupapes de surete chaudiere #5 pour reusinage
M07	AR	504	PLOMBEXT	2013-08-15		Reseau eau domestique
12-25242	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-15		refaire la tuyauterie au depot de la bibliotheque entre les toilettes et le conduit principale
13-11407	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-15		Robinet brise/casse
13-11349	TC	511	PLOMBEXT	2013-08-15		Refrigeriseur d'eau defectueux - Reparer l'union qui fuit
13-11305	MC	512	PLOMBEXT	2013-08-15		Connecter flange et boyau sur tuyauterie d'eau adoucie. Voir Yvon Pelletier
13-4628	TC	510	PLOMBEXT	2013-08-16		projet 51878 chemin des services
13-4628	TC	510	PLOMBEXT	2013-08-16		projet 51878 chemin des services
12-6594	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-19		tournee de tous les toits du 511 pour accumulation d'eau et drains bouches
13-11165	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-19		Debit trop eleve de la fontaine refrigeree
13-11162	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-19		Gout metallique de l'eau de la fontaine refrigeree. Filtre possible?
13-11161	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-19		Gout metallique de l'eau de la fontaine refrigeree. Filtre possible?
M07	AR	504	PLOMBEXT	2013-08-19		Reseau eau domestique
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-08-19		Reseau d'egout
13-11552	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-19		Reparerer drain de systeme de ventilation B4 (plombier)
13-11533	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-19		studio 8133: bain et toilette bouches
13-11152	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-19		studio 8220: robinet coule toujours
13-11012	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-19		studio 17235: renvoi lavabo coule
13-11017	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-19		studio 13235: renvoi lavabo coule
13-11185	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-19		toilette 18247: toilette bouchee
13-11147	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-19		studio 18234: lavabo bouche
13-11145	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-19		studio 18232: lavabo bouche
13-4840	MC	555	PLOMBEXT	2013-08-19		Interruption d'eau potable effectuee par la Ville de Montreal le 2013-05-22
13-11612	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-20		Fuite d'eau - condensation climatiseur
13-11605	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-20		Fuite d'eau - Reparation d'urgence
13-11649	MC	504	PLOMBEXT	2013-08-20		BLSH, Toilette hommes du 4e etage: eau qui coule du plafond.
13-11652	MC	504	PLOMBEXT	2013-08-20		toilette des hommes defectueuse.
13-11607	MC	504	PLOMBEXT	2013-08-20		Verifier fuite d'eau dans la toilette des femmes au 1 er etage.
13-11653	MC	504	PLOMBEXT	2013-08-20		Toilette des femmes defectueuse.
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-08-20		Reseau d'egout
13-11389	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-20		Drain conduit de ventilation
13-11013	MC	513	PLOMBEXT	2013-08-20		local 364: toilette bouchee (plombier)
13-11361	MC	520	PLOMBEXT	2013-08-20		toilette 161eme filles TC: toilette bouchee
13-11159	MC	520	PLOMBEXT	2013-08-20		toilette 602: toilette flush mal
13-11398	MC	520	PLOMBEXT	2013-08-20		toilette 188: urinoir bouche
13-11372	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-20		toilette 17249: toilette ne flush pas
13-11143	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-20		studio 16207: lavabo bouche
13-10907	MC	587	PLOMBEXT	2013-08-20		local 746-3: robinet du lavabo a solidifier. (plombier)
13-11792	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-21		Fontaine d'eau defectueuse
13-11605	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-21		Fuite d'eau - Reparation d'urgence
13-11588	MC	535	PLOMBEXT	2013-08-21		salle d'equipe #2 la toilette est bouchee.(plombier) c.l.

-11389	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-21	Drain conduit de ventilation
09	AR	532	PLOMBEXT	2013-08-21	Reseau d'egout
-11816	RI	511	PLOMBEXT	2013-08-22	degat d'eau
-11166	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-22	Debit trop bas de la fontaine refrigeree
-11893	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-22	Il n'y a pas d'eau dans l'abrevoir pres du D-416
-11835	MC	528	PLOMBEXT	2013-08-22	GARAGE LOUIS-COLIN: Toilette du garage, niveau 1: defectueuse.
-11389	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-22	Drain conduit de ventilation
-11980	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-23	renvoie obstrue
-11981	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-23	fuite d'eau sur calorifere
-11248	TC	511	PLOMBEXT	2013-08-23	fermer les tuyau de succion sous les chaises qui ont ete enleve dans la salle. (voir Yothin au A-118
-11248	TC	511	PLOMBEXT	2013-08-23	fermer les tuyau de succion sous les chaises qui ont ete enleve dans la salle. (voir Yothin au A-118
-12021	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-23	toiture du N-3 - drain de toiture boucher
-12022	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-23	Toilette bouchee - Coule par terre
-11248	TC	511	PLOMBEXT	2013-08-23	fermer les tuyau de succion sous les chaises qui ont ete enleve dans la salle. (voir Yothin au A-118
-11389	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-23	Drain conduit de ventilation
107	AR	532	PLOMBEXT	2013-08-23	Reseau eau domestique
107	AR	504	PLOMBEXT	2013-08-26	Reseau eau domestique
-11387	MC	504	PLOMBEXT	2013-08-26	Branchement eau provisoire
-12111	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-26	Local B-00268: deboucher tuyauterie purge tour d'eau #3.
109	AR	532	PLOMBEXT	2013-08-26	Reseau d'egout
-2-25446	TC	511	PLOMBEXT	2013-08-26	Plomberie a revoir N726 voir SGuilbault
-12277	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-26	en continuité DI 12-18816
-11578	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-26	abrevoir coule sur le plancher
-11162	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-26	Gout metallique de l'eau de la fontaine refrigeree. Filtre possible?
-11387	MC	504	PLOMBEXT	2013-08-27	Branchement eau provisoire
-12117	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-27	Fontaine pres du local B-2307: a deboucher. Merci!
107	AR	532	PLOMBEXT	2013-08-27	Reseau eau domestique
-12081	MC	513	PLOMBEXT	2013-08-27	studio 520: lavabo bouche
-11615	MC	513	PLOMBEXT	2013-08-27	studio 516: lavabo bouche
-11632	MC	513	PLOMBEXT	2013-08-27	studio 403: lavabo bouche
-11393	MC	513	PLOMBEXT	2013-08-27	toilette 466: toilette bouchee
-11618	MC	513	PLOMBEXT	2013-08-27	studio 312: lavabo bouche
-11850	MC	513	PLOMBEXT	2013-08-27	toilette 266: toilette coule par le tuyau
-11583	MC	513	PLOMBEXT	2013-08-27	studio 317: bain bouche
-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-08-27	REMPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
-11846	MC	520	PLOMBEXT	2013-08-27	studio 139: lavabo bouche
-11846	MC	520	PLOMBEXT	2013-08-27	studio 139: lavabo bouche
-12084	MC	520	PLOMBEXT	2013-08-27	toilette 13ieme: toilette ne flush pas bien
-19444	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-27	chambre 16237 eau sort du mur sous bureau, urgent la surete est aussi au courant
-10911	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-27	local 10104: urinoir s'ecoule lentement (plombier)
-10830	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-27	local 18147: drain de douche bouche (plombier)
-11574	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-27	studio 12143: changer le joint autour du lavabo (plombier)
-11533	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-27	studio 8133: bain et toilette bouches
-11591	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-27	studio 8141: toilette ne flush pas URGENT
-12019	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-27	Fuites d'eau au plafond en face du local D-712
-1211	TR	511	PLOMBEXT	2013-08-27	Remplacement filtres sur lignes de vapeur des sterilisateurs Med. dent.
-11387	MC	504	PLOMBEXT	2013-08-28	Branchement eau provisoire
-12117	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-28	Fontaine pres du local B-2307: a deboucher. Merci!
-12118	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-28	Lavabo du local C-8009 est bouchee: ca remonte a la surface. Merci!
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-08-28	Reseau eau domestique
-11848	MC	520	PLOMBEXT	2013-08-28	toilette 182: toilette bouchee
-11640	MC	520	PLOMBEXT	2013-08-28	studio 113: lavabo bouche
-12304	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-28	studio 11107: lavabo bouche
-12294	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-28	studio 18116: eau coule sous le lavabo
M04	AR	531	PLOMBEXT	2013-08-28	Operation
-11614	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-28	studio 14135: eau gicle partout du robinet
-11851	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-28	toilette 16149: toilette coule par le tuyau
-12332	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-28	studio 19235: changer le lavabo
-12013	MC	587	PLOMBEXT	2013-08-28	studio 821: lavabo bouche
-16787	RI	511	PLOMBEXT	2013-08-28	Air climatise ne fournit (ou ne fonctionne pas): installation d'une nouvelle pompe
-11387	MC	504	PLOMBEXT	2013-08-29	Branchement eau provisoire
-12117	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-29	Fontaine pres du local B-2307: a deboucher. Merci!
-12327	MC	532	PLOMBEXT	2013-08-29	Abreuvior defectueux pres du local C-2066.
-12326	TC	511	PLOMBEXT	2013-08-29	pour terrain MR4 - installer ose avec gun, a la sortie exetieur pres de la rampe-mobile
-12438	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-29	fabrique une cle pour les valves d'eau
-12448	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-29	corridor - abreuvior - bec pour bouteille d'eau - eau sort brune et avec des depots
-12492	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-29	Verifier la pompe de surpression incendie Jockey pompe
-12454	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-29	drain pompe incendie bouche
-12517	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-29	refixer tuyautrie de toilette - coule dans le joint
-11307	MC	512	PLOMBEXT	2013-08-29	Fuite sur ligne de sulfite
-12449	MC	504	PLOMBEXT	2013-08-30	De l'eau coule d'un tuyau au plafond, dans la rangee 162.
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-08-30	Reseau eau domestique
-11846	MC	520	PLOMBEXT	2013-08-30	studio 139: lavabo bouche
-13084	MC	520	PLOMBEXT	2013-08-30	FAIRE TOURNEE DES DRAINS DE DOUCHE ET ENLEVER LES CHEVEUX ACCUMULES.
M07	AR	531	PLOMBEXT	2013-08-30	Reseau eau domestique
-12470	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-30	toilette 10147: toilette coule quand on la flush
-12599	MC	531	PLOMBEXT	2013-08-30	studio 19133: lavabo bouche
-12438	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-30	fabrique une cle pour les valves d'eau
-9130	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-30	toilette homme en debit continue
-12517	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-30	refixer tuyautrie de toilette - coule dans le joint
-12275	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-30	Tuyau de la toilette coule
-12230	MC	511	PLOMBEXT	2013-08-30	fuite d'eau par la plomberie
-11387	MC	504	PLOMBEXT	2013-09-03	Branchement eau provisoire
-13084	MC	520	PLOMBEXT	2013-09-03	FAIRE TOURNEE DES DRAINS DE DOUCHE ET ENLEVER LES CHEVEUX ACCUMULES.

13-12294	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-03		studio 18116: eau coule sous le lavabo
13-12471	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-03		studio 10234: eau coule sous le lavabo
13-12304	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-03		studio 11107: lavabo bouche
13-4792	TC	511	PLOMBEXT	2013-09-03		Lavabo reparer ou restaurer ? G505-2
13-12277	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-03		en continuité DI 12-18816
13-11657	MC	624	PLOMBEXT	2013-09-03		toilettes defectueuses
13-13022	TC	625	PLOMBEXT	2013-09-03		Plomberie
13-12701	MC	626	PLOMBEXT	2013-09-03		fuite eau plafond du local 2964 B au fond a droite
13-12682	MC	628	PLOMBEXT	2013-09-03		Reparation Lave-yeux et evier - MPB - 8565
13-11387	MC	504	PLOMBEXT	2013-09-04		Branchement eau provisoire
13-11682	MC	504	PLOMBEXT	2013-09-04		Toilette hommes du 4e etage: eau qui coule du plafond.
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-09-04		Reseau eau domestique
13-12789	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-04		Local C-144: deboucher le drain de la gaine de ventilation.
13-13084	MC	520	PLOMBEXT	2013-09-04		FAIRE TOURNEE DES DRAINS DE DOUCHE ET ENLEVER LES CHEVEUX ACCUMULES.
13-12686	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-04		toilette 10149: toilette coule par le tuyau
13-12690	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-04		toilette 11149: toilette bouchee
13-12599	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-04		studio 19133: lavabo bouche
13-12720	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-04		toilette 18149: presque pas d'eau chaude
13-12721	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-04		studio 18209: lavabo bouche
13-12600	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-04		studio 11210: robinet defect
13-12618	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-04		buanderie Est refoulement laveuse 2
13-6787	RI	511	PLOMBEXT	2013-09-04		Air climatise ne fournit (ou ne fonctionne pas): installation d'une nouvelle pompe
13-12778	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-04		G-505-2, reraprer drain de cuve
13-12701	MC	626	PLOMBEXT	2013-09-04		fuite eau plafond du local 2964 B au fond a droite
13-12670	MC	627	PLOMBEXT	2013-09-04		toilette defectueuse au 0718/627 // rap d'agent
13-12407	TC	628	PLOMBEXT	2013-09-04		localux 1518 et 1519 Porte d'armoire a faire reparer dans le 1518 et robinet qui fuit au 1519
13-11458	MC	504	PLOMBEXT	2013-09-05		Reparer les toilettes 5071 et 7075
13-11524	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-05		Bruit dans les tuyaux ? (sifflement) A verifier, s.v.p.
13-12985	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-05		Local B-00268: refaire drain du systeme de ventilation. Mercil
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-09-05		Reseau d'egout
13-12801	MC	513	PLOMBEXT	2013-09-05		studio 102G: eau coule sous le lavabo et lavabo lousse
13-12728	TC	513	PLOMBEXT	2013-09-05		52400 - Assistance d'un plombier
13-12849	MC	513	PLOMBEXT	2013-09-05		studio 611: lavabo bouche
13-12844	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-05		studio 15120: lavabo bouche
13-12846	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-05		studio 19212: eau coule tj du robinet
13-12939	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-05		studio 9214: robinet gicle partout
13-9444	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-05		chambre 16237 eau sort du mur sous bureau, urgent la surete est aussi au courant
13-12709	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-05		toilette a deboucher
13-12604	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-05		Pan de condensation du serpentin eau glacee # 3756 bouche vers le drain a deboucher
13-12777	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-05		toilette bouche
13-12933	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-05		Boucher ligne d'air comprimee abandonner T-726
13-12970	MC	620	PLOMBEXT	2013-09-05		toilette defectueuse au 1509/620 // rap SMR
13-12790	MC	626	PLOMBEXT	2013-09-05		toilette coule constament au 1926-1924 / 626 // rap d'agent
13-12804	MC	628	PLOMBEXT	2013-09-05		lavabo de la chatterie est bouche URGENT
13-12409	MC	691	PLOMBEXT	2013-09-05		drain du condenseur bloque dans la salle des congelateur.
13-12987	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-06		Fontaine dans le corridor pres de la toilette des dames du B-1280: elle est bouchee.
13-12728	TC	513	PLOMBEXT	2013-09-06		52400 - Assistance d'un plombier
13-13075	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-06		toilette 10147: urinoir fendu
13-13045	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-06		toilette 11104: drain de douche bouche
13-13143	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-06		toilette 11104: pomme de douche bouche, robinet degoutte
13-13029	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-06		salle bain 13204 toilette coule par le tuyau partout et douche pommeau defrectueux
13-13066	MC	587	PLOMBEXT	2013-09-06		toilette 746-4: toilette bouchee
13-13041	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-06		reparer 2 urinoir
13-12982	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-06		Toilette brisee
13-12953	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-06		Lave-yeux manque de pression
13-13192	MC	611	PLOMBEXT	2013-09-06		Plombier : eau qui coule du plafond dans le secteur des congelo au 611
13-11514	MC	622	PLOMBEXT	2013-09-06		Toilette salle de bain des femmes defectueuse
13-11483	MC	622	PLOMBEXT	2013-09-06		changer reservoir a eau chaude de la pharmacie.
13-11609	MC	624	PLOMBEXT	2013-09-06		toilette defectueuse au 2112/624// rap d'agent
13-12759	MC	691	PLOMBEXT	2013-09-06		Clanche de la toilette ne fonctionne pas.
M07	AR	504	PLOMBEXT	2013-09-09		Reseau eau domestique
13-13050	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-09		Fontaine pres du local C-3001: bouchee, ramasser l'eau.
13-13047	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-09		Toilette du C-1099: le lavabo est bouche.
13-13131	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-09		robinet qui fuit
13-13323	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-09		P-750, rerparer robinet d'air comprime
13-10040	TC	511	PLOMBEXT	2013-09-09		Installer sotie d'air comprime au D-748
13-13192	MC	611	PLOMBEXT	2013-09-09		Plombier : eau qui coule du plafond dans le secteur des congelo au 611
13-12668	MC	611	PLOMBEXT	2013-09-09		fuite de tuyau bleu pres de la porte 0505 / 611 // rap d'agent
M02	AR	627	PLOMBEXT	2013-09-09		Climatisation
13-11906	MC	691	PLOMBEXT	2013-09-09		toilette defectueuse
12-30278	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-10		Pres porte C-1 exterieur (pres de la rampe handicap):
13-13379	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-10		Le lavabo de la salle de toilette a la gauche est bouche.
12-16778	MC	513	PLOMBEXT	2013-09-10		toilette 264: robinet lavabo degoutte
13-8740	MC	513	PLOMBEXT	2013-09-10		studio 213: eau coule sous le lavabo
13-13083	MC	520	PLOMBEXT	2013-09-10		faire tournee des drains de douche et enlever les cheveux.
12-26570	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-10		chambre 19121 : changer purgeur d'air sur reseau chauffage (plombier)
13-13268	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-10		chambre 10218 lavabo bloque
13-13233	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-10		studio 19212: verifier l'etat du lavabo (a changer)
13-13288	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-10		chambre 19229 lavabo bloque urgent
13-12863	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-10		studio 9140: robinet gicle partout
13-13262	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-10		13149 toilette coule
13-13265	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-10		urinoir coule
12-26760	MC	587	PLOMBEXT	2013-09-10		toilette 746-2: manque un lavabo URGENT
13-13098	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-10		calorifere fuite par le racord et la poigner (trassace fuite zone 11)

-13106	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-10		calorifere fuit par la poigner et le raccord (tracage fuite zonde 11) - pour plombier
-13101	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-10		deux caloriferes fuient par les poigners (trassage fuite zonde 11) -plombier
-13102	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-10		un calorifere fuite par le raccord et la poigner et l'autre aussi en plus d'etre perce
-13312	MC	620	PLOMBEXT	2013-09-10		evier bouche a la bibliotheque toilette des femme
-11959	RI	624	PLOMBEXT	2013-09-10		fuite d'eau 3108-1
-13392	MC	626	PLOMBEXT	2013-09-10		Plombier : fuite au local 2949 au plafond
-9791	TC	627	PLOMBEXT	2013-09-10		Fournir la main d'oeuvre et les materiaux necessaires pour mettre en place une laverie temporaire
-12533	MC	800	GASTIER M.P. INC.	2013-09-11	RN-905743	Regler probleme avec l'eau de pluie pour toilette
-13050	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-11		Fontaine pres du local C-3001: bouchee, ramasser l'eau.
-5092	MC	575	PLOMBEXT	2013-09-11		debit metre de vapeur de 3" defectueux
-13460	MC	520	PLOMBEXT	2013-09-11		studio 110: lavabo bouche
-13442	MC	520	PLOMBEXT	2013-09-11		studio 32: lavabo bouche
-13447	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-11		studio 19243: eau coule sous le lavabo
-13339	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-11		13202 toilette bloquee
-13445	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-11		toilette 12202: drain de douche bouche
-13462	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-11		toilette 8247: trop de pression dans la douche
-13458	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-11		toilette 15147: chasse d'eau de l'urinoir coule
-13102	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-11		un calorifere fuite par le raccord et la poigner et l'autre aussi en plus d'etre perce
-13455	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-11		a verifier - odeur de gaz local C-113, place 109
-13392	MC	626	PLOMBEXT	2013-09-11		Plombier : fuite au local 2949 au plafond
-13428	TC	627	PLOMBEXT	2013-09-11		Reparer le boyau d'arrosage a la station de lavage pres de la porte 1272-26
-13589	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-12		L'abreuvoir dans le corridor face au cafe Acquis de droit, est bouche.
-13571	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-12		Lavabo qui s'ecoule mal
-13638	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-12		Cafeteria Chez Valere : aire de service - un evier de bouche a reparer.
-10477	MC	520	PLOMBEXT	2013-09-12		studio 131: lavabo bouche Urgent (plombier)
-13755	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-12		local 7265: fuite d'eau
-10910	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-12		local 11104: urinoir s'ecoule lentement. (plombier)
-11597	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-12		studio 16129: l'eau ne sort presque pas du robinet
-11665	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-12		9147 urinoir coule
-13189	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-12		toilette 12202: pomme de douche va mal
-13272	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-12		chambre 15243 lavabo bloque
-5179	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-12		local 10104: toilette bouchee
-7262	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-12		local 11249: toilette bouchee.
-8649	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-12		studio 8120: lavabo bouche
-8695	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-12		studio 11112: robinet gicle partout quand il n'est pas ouvert completement
M04	AR	531	PLOMBEXT	2013-09-12		Operation
-13473	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-12		Toilette bouchee
-11171	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-12		Fontaines refrigerees (2) donnent une eau tiede. Dans le corridor
-11068	MC	611	PLOMBEXT	2013-09-12		reparer le robinet du comptoir ne ferme pas bien (local 1654-1)
-11068	MC	611	PLOMBEXT	2013-09-12		reparer le robinet du comptoir ne ferme pas bien (local 1654-1)
-13740	MC	620	PLOMBEXT	2013-09-12		Plombier : verifier la toiture du 620 , possibilite de drain bloque
-13739	MC	621	PLOMBEXT	2013-09-12		Plombier : debloque l'urinoir au local 1440 du 621
-9791	TC	627	PLOMBEXT	2013-09-12		Fournir la main d'oeuvre et les materiaux necessaires pour mettre en place une laverie temporaire
-10885	MC	691	PLOMBEXT	2013-09-12		Plombier : reparer fuite sur l'adoucisseur au 691
-13628	RI	532	PLOMBEXT	2013-09-13		des gouttes d'eau s'ecoule du plafond dans la salle de toilette C-3062
-13746	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-13		toilette bouchee.
-13847	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-13		toilette du B-2332: toilette bouchee.
-11171	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-13		Fontaines refrigerees (2) donnent une eau tiede. Dans le corridor
-13489	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-13		lave-yeux A-50 manque de pression
-12277	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-13		en continuite DI 12-18816
-13299	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-13		D-620, l'eau froide n'est pas froide, elle est tiede ou chaude
-13489	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-13		lave-yeux A-50 manque de pression
-13865	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-13		Ligne de vapeur degoute par tamis plus valve actuateur
-11068	MC	611	PLOMBEXT	2013-09-13		reparer le robinet du comptoir ne ferme pas bien (local 1654-1)
-13739	MC	621	PLOMBEXT	2013-09-13		Plombier : debloque l'urinoir au local 1440 du 621
-13818	MC	627	PLOMBEXT	2013-09-13		drain bouche pres de la porte # 57 / grand corridor equin
-13302	MC	698	PLOMBEXT	2013-09-13		reparer drain de l'evier dans le local 0313 drain perce (fuite)
-13842	MC	504	PLOMBEXT	2013-09-16		1er etage, toilette des hommes, reparer chasse d'eau. Details ci-dessous:
-13628	RI	532	PLOMBEXT	2013-09-16		des gouttes d'eau s'ecoule du plafond dans la salle de toilette C-3062
-13926	MC	594	PLOMBEXT	2013-09-16		repare verre indicateur de gv-6
M01	AR	594	PLOMBEXT	2013-09-16		Chauffage
-13886	MC	627	PLOMBEXT	2013-09-16		Plombier : VERIFIER LE FLUSH VALVE DE LA TOILETTE 1224-1
-13882	MC	627	PLOMBEXT	2013-09-16		Plombier : fuite de vapeur sur 90 a la chaudiere 0285
-13681	MC	572	PLOMBEXT	2013-09-17		baissier la pression de l'abreuvoir 4 etage
-13381	MC	572	PLOMBEXT	2013-09-17		Tuyau de la chasse eau coule.
-13888	RI	572	PLOMBEXT	2013-09-17		de l'eau coule du plafond face au local 3313, dans le corridor.
-13879	MC	575	PLOMBEXT	2013-09-17		Toilette se bouche regulierement (4ieme a gauche)
-13995	MC	660	PLOMBEXT	2013-09-17		Eau coule du plafond.
M09	AR	660	PLOMBEXT	2013-09-17		Reseau d'egout
-13622	RI	511	PLOMBEXT	2013-09-17		degat d'eau L-640
-13791	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-17		Tuyau qui coule- accumulation d'eau sur le sol - Drain dans la cuve
-13489	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-17		lave-yeux A-50 manque de pression
-13605	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-17		Robinet qui fuit
-13865	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-17		Ligne de vapeur degoute par tamis plus valve actuateur
-13990	TC	627	PLOMBEXT	2013-09-17		Deboucher la fosse au compacteur a fumier equin pres de la porte de garage
-13991	TC	627	PLOMBEXT	2013-09-17		Deboucher le drain en face du bureau des cliniciens (local 1734), en bas de la porte
-10240	RI	660	GASTIER M.P. INC.	2013-09-18	RN-905911	besoin d'un plombier pour reparer un dispositif de refoulement
-12533	MC	800	GASTIER M.P. INC.	2013-09-18	RN-905910	Regler probleme avec l'eau de pluie pour toilette
-14077	MC	504	PLOMBEXT	2013-09-18		URGENT: toilette deborde, celle du centre est bouchee. Beaucoup d'eau partout.
-14134	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-18		Eau coule du plafond dans la derniere cabine
-14061	MC	572	PLOMBEXT	2013-09-18		Face au 4313 tete de gicleur a verifier.
-14174	MC	660	PLOMBEXT	2013-09-18		repare urinoir du 2 etage
-13995	MC	660	PLOMBEXT	2013-09-18		Eau coule du plafond.
-13484	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-18		Lave-yeux : eau est froide

13-13737	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-18	Compresseur de la fontaine d'eau au L-981 qui se met en marche tres souvent
13-12277	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-18	en continuite DI 12-18816
13-13483	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-18	Lave-yeux : eau est froide
13-11307	MC	512	PLOMBEXT	2013-09-18	Fuite sur ligne de sulfite
13-13580	MC	594	PLOMBEXT	2013-09-18	Verifier ventilation odeur noserabonde. Est-ce que la ventilation fonctionne ?
13-14157	MC	627	PLOMBEXT	2013-09-18	toilette bouchée au 12223-1 / 627 vestiaire des filles // rap d'agent
13-14164	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-19	Abreuvoir defectueux pres du local B-4306.
13-14179	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-19	Fontaine pres du local C-9061: pleine de calcaire, est-il possible de la nettoyer s.v.p. Merci!
13-14445	MC	610	PLOMBEXT	2013-09-19	Plombier / Electricien : remplacement du reservoir a eau chaude au 610
13-13811	TC	698	PLOMBEXT	2013-09-19	installe une (steam trap) en fin de ligne pour le sterilisateur de FANI
13-14179	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-20	Fontaine pres du local C-9061: pleine de calcaire, est-il possible de la nettoyer s.v.p. Merci!
13-14444	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-20	refaire la sortie d'arrosage au A2 porte exterieur
13-14443	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-20	Lababo gauche ne se vide pas bien
13-13928	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-20	petite fuite d'eau sur le sol- provenance inconnue
13-13105	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-20	calorifere fuit par le raccord union - (tracage fuite zonde 11) -pour plombier
13-13112	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-20	calorifere fuit par le raccord (tracage fuite zonde 11) - pour plombier
13-13111	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-20	calorifere fuit par la poigner (tracage fuite zonde 11) - pour plombier
13-13110	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-20	radiateur perce et l'autre a cote fuit par la poigner - pour plombier
13-14407	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-20	Eau coule sans arret dans la cuve
13-13192	MC	611	PLOMBEXT	2013-09-20	Plombier : eau qui coule du plafond dans le secteur des congelo au 611
13-8263	MC	628	PLOMBEXT	2013-09-20	Plombier : 628 faire l'entretien preventif du reseau de plomberie
13-8262	MC	628	PLOMBEXT	2013-09-20	Plombier : faire entretien du reseau plomberie au 628
13-14077	MC	504	PLOMBEXT	2013-09-23	URGENT: toilette deborde, celle du centre est bouchée. Beaucoup d'eau partout.
13-11387	MC	504	PLOMBEXT	2013-09-23	Branchement eau provisoire
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-09-23	Reseau d'egout
13-14204	MC	513	PLOMBEXT	2013-09-23	toilette 367: toilette bouchée
13-13936	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-23	studio 9229: lavabo bouche
13-14195	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-23	studio 10119: lavabo bouche
13-13792	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-23	studio 11122: lavabo bouche
13-14200	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-23	studio 9133: eau coule sous le lavabo
13-13760	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-23	studio 10137: eau coule sous le lavabo
13-14196	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-23	toilette 17147: urinoir coule par le tuyau
13-14194	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-23	toilette 17149: toilette coule par le tuyau
13-13939	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-23	studio 12217: lavabo bouche
13-14407	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-23	Eau coule sans arret dans la cuve
13-14242	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-23	Fuite provenant de l'evier
13-13483	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-23	Lave-yeux : eau est froide
13-13484	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-23	Lave-yeux : eau est froide
13-14520	MC	621	PLOMBEXT	2013-09-23	Urinoir defectueux au 621 /1440
13-14523	MC	626	PLOMBEXT	2013-09-23	clenche de toilette est defectueuse au 626/3949b // rap d'agent
13-14458	MC	628	PLOMBEXT	2013-09-23	drain run #2 coule sans arret
13-11387	MC	504	PLOMBEXT	2013-09-24	Branchement eau provisoire
13-14197	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-24	toilette 12102: toilette coule par le tuyau et douche pas de pression
13-14094	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-24	12247 toilette coule
13-14193	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-24	toilette 19247: toilette bouchée
13-13646	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-24	19225 eau coule sous lavabo
13-14308	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-24	toilette 8104: robinet brise
13-14556	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-24	studio 15132: lavabo bouche
13-14554	MC	587	PLOMBEXT	2013-09-24	toilette 846-1: toilette bouchée
13-14652	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-24	reparer toilette
13-14503	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-24	toilette femme 3e- manque de pression
13-14163	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-24	Lavabo completement bouche
13-14104	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-24	1e toilette - debit de toilette trop fort
12-27860	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-24	Manque d'eau chaude
13-13737	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-24	Compresseur de la fontaine d'eau au L-981 qui se met en marche tres souvent
13-9549	MC	512	PLOMBEXT	2013-09-24	Reusiner 2 soupapes blow down. PENTAIR
13-13286	MC	512	PLOMBEXT	2013-09-24	Reparation des soupapes de surete des chaudières. PENTAIR
13-8262	MC	628	PLOMBEXT	2013-09-24	Plombier : faire entretien du reseau plomberie au 628
13-13811	TC	698	PLOMBEXT	2013-09-24	installe une (steam trap) en fin de ligne pour le sterilisateur de FANI
12-20383	MC	575	PLOMBEXT	2013-09-25	Fuite eau sur unite de ventilation J1section no 2 ligne de condense coule.
M04	AR	513	PLOMBEXT	2013-09-25	Operation
13-14689	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-25	studio 16119: lavabo bouche
13-14691	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-25	studio 16222: lavabo bouche
13-14066	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-25	12204 urinoir ne flush pas
13-6709	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-25	studio 11117: robinet brise (plombier)
13-13653	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-25	chambre 14135 lavabo bloque
M04	AR	531	PLOMBEXT	2013-09-25	Operation
13-14823	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-25	Urgent fuite compresseur R-703
13-12277	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-25	en continuite DI 12-18816
12-27860	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-25	Manque d'eau chaude
13-14725	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-25	Valve chauffage coincée du radiateur
13-14772	TC	628	PLOMBEXT	2013-09-25	Local 1355: deboucher evier
13-8263	MC	628	PLOMBEXT	2013-09-25	Plombier : 628 faire l'entretien preventif du reseau de plomberie
13-13811	TC	698	PLOMBEXT	2013-09-25	installe une (steam trap) en fin de ligne pour le sterilisateur de FANI
13-14122	MC	504	PLOMBEXT	2013-09-26	IOCAL 4153: SALLE MECANIQUE: installer support de tuyauterie sur reseau de chauffage.
13-14790	MC	504	PLOMBEXT	2013-09-26	Tour d'eau refroidisseur #2 verifier le moteur du ventilateur
13-8752	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-26	Changer les "nozzles" sur la tour d'eau de la cuisine.
13-14755	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-26	Urinoir bouche. plus un lavabo
13-14828	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-26	Pres du C-9061 : Fontaine d'eau ne donne pas d'eau froide. A verifier, s.v.p.
13-14799	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-26	Siege de toilette brise.
13-14996	MC	513	PLOMBEXT	2013-09-26	fuite d'eau au Gieme
M07	AR	520	PLOMBEXT	2013-09-26	Reseau eau domestique
13-13856	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-26	8225A: lavabo bouche
13-13102	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-26	un calorifere fuite par le raccord et la poigner et l'autre aussi en plus d'etre perce

1-13110	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-26	radiateur perce et l'autre a cote fuit par la poigner - pour plombier
1-12194	MC	621	PLOMBEXT	2013-09-26	Valve de robinet defectueuse
1-14425	MC	631	PLOMBEXT	2013-09-26	deboucher la toilette de la Ferme Frontenac (presentement inutilisable)
1-13811	TC	698	PLOMBEXT	2013-09-26	installe une (steem trap) en fin de ligne pour le sterilisateur de FANI
1-14945	MC	520	PLOMBEXT	2013-09-27	toilette 1302: toilette bouchee
1-14787	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-27	toilette 18202: changer valve
1-15665	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-27	eau chaude et pas de pression
1-13110	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-27	radiateur perce et l'autre a cote fuit par la poigner - pour plombier
1-14858	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-27	U-802 - verifier urinoir - fuite d'eau
1-15029	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-27	Tuyau pompe chimique perfore ** PRIORITAIRE **
1-15030	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-27	Tuyau d' EFD perce diametre 2 pouces et demi
1-12277	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-27	en continuite DI 12-18816
1-15065	MC	610	PLOMBEXT	2013-09-27	robinet qui coule goutte a goutte dans le local 1610
1-15019	MC	611	PLOMBEXT	2013-09-27	drain bouche au 1809-2 / 611 /// rap d'agent
1-9996	TC	627	PLOMBEXT	2013-09-27	local 1747-2: Ajustement du systeme d'eau de l'evier pour chirurgie debout
1-10630	MC	627	PLOMBEXT	2013-09-27	Plombier : faire la modification sur la tuyauterie entre l'adoucisseur et les charbons
1-14790	MC	504	PLOMBEXT	2013-09-30	Tour d'eau refroidisseur #2 verifier le moteur du ventilateur
1-15013	MC	504	PLOMBEXT	2013-09-30	URGENT: toilette deborde, celle du centre est bouchee. Beaucoup d'eau partout.
1-14755	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-30	Urinoir bouche. plus un lavabo
1-14975	MC	532	PLOMBEXT	2013-09-30	aerateur du robinet a changer
1-5201	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-30	local 17204: urinoir coule en dessous lorsqu'on presse la chasse
1-13796	MC	531	PLOMBEXT	2013-09-30	studio 15120: eau coule sous le lavabo
1-15228	MC	511	PLOMBEXT	2013-09-30	Ligne injection biocide bouchee
1-15176	MC	621	PLOMBEXT	2013-09-30	Deux lave-vaisselles a brancher - MPB - 8565
1-10434	MC	627	PLOMBEXT	2013-09-30	Plombier / MMF : remplacement des 4 valves sur la tours d'eau au 627
1-14990	MC	504	PLOMBEXT	2013-10-01	Toilette des hommes - toilette bouchee.
1-14983	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-01	Pres du B-2332 : fontaine bouchee.
1-15243	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-01	Urinoir bouche.
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-10-01	Reseau d'egout
1-15228	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-01	Ligne injection biocide bouchee
1-15030	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-01	Tuyau d' EFD perce diametre 2 pouces et demi
1-15154	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-01	Pas d'eau qui sort du robinet
1-15148	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-01	Tuyau coule goutte a goutte - Toile en dessous pour proteger
1-15216	RI	511	PLOMBEXT	2013-10-01	V-402 urinoir de droite deborde, l'eau coule sur le plancher. impossible de mettre un contenant pour
1-13192	MC	611	PLOMBEXT	2013-10-01	Plombier : eau qui coule du plafond dans le secteur des congelo au 611
1-15176	MC	621	PLOMBEXT	2013-10-01	Deux lave-vaisselles a brancher - MPB - 8565
M09	AR	504	PLOMBEXT	2013-10-02	Reseau d'egout
1-11389	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-02	Drain conduit de ventilation
1-14898	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-02	Installer une valve d'isolation pour l'eau froide a l'exterieur
1-14898	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-02	Installer une valve d'isolation pour l'eau froide a l'exterieur
1-15360	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-02	L'usager se plaint d'un sifflement d'air dans son bureau
1-15183	MC	513	PLOMBEXT	2013-10-02	chambre 610 lavabo bloque
1-15254	MC	513	PLOMBEXT	2013-10-02	3e etage salle bain femme chasse d'eau coule
M09	AR	520	PLOMBEXT	2013-10-02	Reseau d'egout
1-15235	MC	520	PLOMBEXT	2013-10-02	nous avons des commentaires comme quoi l'eau n'est pas bien chaude dans les douches
1-15253	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-02	bureau administratif coulisse d'eau urgent
1-15255	MC	587	PLOMBEXT	2013-10-02	chambre 724 lavabo bloque
1-15349	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-02	fuite d'eau sur la colonne EFD dans le mur du D-116
1-9185	MC	611	PLOMBEXT	2013-10-02	Plombier : reparation du systeme anti refoulement sur l'eau domestique au 611
1-15471	MC	622	PLOMBEXT	2013-10-02	Plombier : toilette defec au 177 du 622
1-15436	MC	628	PLOMBEXT	2013-10-02	Local 1765-6 Chenil FMV / bazinl 36418
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-10-03	Reseau d'egout
1-15243	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-03	Urinoir bouche.
1-15453	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-03	Changer le moteur du compresseur.
1-15327	MC	513	PLOMBEXT	2013-10-03	toilette 160: siege de toilette a changer
1-15325	MC	513	PLOMBEXT	2013-10-03	toilette 264: toilette bouchee
1-15422	MC	513	PLOMBEXT	2013-10-03	toilette 366: toilette bouchee
1-7423	TC	520	PLOMBEXT	2013-10-03	salle de lavage installer equipement pour l'ajout d'une secheuse et laveuse supplementaire
1-15266	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-03	toilette bloque
1-15567	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-03	studio 13242: lavabo bouche
1-15349	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-03	fuite d'eau sur la colonne EFD dans le mur du D-116
1-14169	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-03	petite fuite d'eau du plafond
1-8588	TC	511	PLOMBEXT	2013-10-03	Detecter reparer fuite argon etage 9
1-14149	MC	512	PLOMBEXT	2013-10-03	fuite sur ligne de vapeur qui alimente le secteur Ouest
1-13192	MC	611	PLOMBEXT	2013-10-03	Plombier : eau qui coule du plafond dans le secteur des congelo au 611
M07	AR	626	PLOMBEXT	2013-10-03	Reseau eau domestique
1-14790	MC	504	PLOMBEXT	2013-10-04	Tour d'eau refroidisseur #2 verifier le moteur du ventilateur
1-15416	MC	504	PLOMBEXT	2013-10-04	Toilette homme (handicape)
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-10-04	Reseau eau domestique
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-10-04	Reseau d'egout
M07	AR	520	PLOMBEXT	2013-10-04	Reseau eau domestique
1-15516	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-04	studio 16140: lavabo bouche
1-15328	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-04	toilette 17202: toilette coule
1-14770	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-04	Entretien preventif residence secteur Est
1-15423	MC	587	PLOMBEXT	2013-10-04	toilette 846-3: toilette bouchee
1-15030	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-04	Tuyau d' EFD perce diametre 2 pouces et demi
1-13192	MC	611	PLOMBEXT	2013-10-04	Plombier : eau qui coule du plafond dans le secteur des congelo au 611
1-9186	MC	611	PLOMBEXT	2013-10-04	Plombier : reparation du systeme anti refoulement sur l'eau animal au 611
1-10434	MC	627	PLOMBEXT	2013-10-04	Plombier / MMF : remplacement des 4 valves sur la tours d'eau au 627
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-10-05	Reseau eau domestique
1-15618	RI	504	PLOMBEXT	2013-10-07	Toilette totalement bouchee au local 7075 -Ds pour plombier
1-14790	MC	504	PLOMBEXT	2013-10-07	Tour d'eau refroidisseur #2 verifier le moteur du ventilateur
1-15453	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-07	Changer le moteur du compresseur.
1-15428	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-07	Eau coule sous le lavabo

13-15415	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-07		coulisse suspecte tuyau d'egout
13-15602	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-07		Voir a changer la toilette pour une plus recente
13-15661	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-07		K-266, verifier valve anti retour sur EFD
13-14169	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-07		petite fuite d'eau du plafond
12-22000	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-07		DAR: Local T-600 : 375XL serie # 1358018 : Echec
13-15620	MC	611	PLOMBEXT	2013-10-07		Plombier : Coulisse de condense sur la passerelle au 611
M07	AR	611	PLOMBEXT	2013-10-07		Reseau eau domestique
13-15416	MC	504	PLOMBEXT	2013-10-08		Toilette homme (handicape)
13-15687	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-08		L'abreuvoir pres du local A-9461 coule.
13-15721	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-08		Robinets coulent continuellement. A reparer, s.v.p.
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-10-08		Reseau eau domestique
13-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-10-08		REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
13-15745	MC	513	PLOMBEXT	2013-10-08		toilette 566: siege de toilette lousse
13-15741	MC	520	PLOMBEXT	2013-10-08		toilette 408: urinoir flush mal
13-15569	MC	587	PLOMBEXT	2013-10-08		studio 827: lavabo bouche
13-14169	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-08		petite fuite d'eau du plafond
13-15680	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-08		evier defectueux
13-15759	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-08		Toilette defectueuse, a cause un gros degat d'eau. Le clapet ne ferme pas bien
12-22003	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-08		DAR: Local S-620 : 975XL serie # 1445901 : Echec
12-22001	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-08		DAR:Local T-603 : 375XL serie # 1246639: Echec
12-22004	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-08		DAR:Local V-040 : 375XL serie # A179182 : Echec
13-13192	MC	611	PLOMBEXT	2013-10-08		Plombier : eau qui coule du plafond dans le secteur des congelo au 611
13-10434	MC	627	PLOMBEXT	2013-10-08		Plombier / MMF : remplacement des 4 valves sur la tours d'eau au 627
13-15416	MC	504	PLOMBEXT	2013-10-09		Toilette homme (handicape)
13-15805	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-09		VERIFIER UNE FUITE SUR LA LIGNE DE LA POMPE DE PUIT 0344.
13-15837	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-09		le 2e robinet sur le mur pres des urinoirs, est defectueux.
13-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-10-09		REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
13-15911	MC	520	PLOMBEXT	2013-10-09		toilette 102: toilette bouchee
13-15814	MC	587	PLOMBEXT	2013-10-09		toilette 846-1: lavabo bouche
12-22000	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-09		DAR: Local T-600 : 375XL serie # 1358018 : Echec
13-12277	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-09		en continuité DI 12-18816
M13	AR	611	PLOMBEXT	2013-10-09		Reseau vapeur
13-15934	MC	624	PLOMBEXT	2013-10-09		Toilette defectueuse
13-15906	TC	627	PLOMBEXT	2013-10-09		Robinet qui fuit a reparer entre les boxes 33 et 34
13-16013	MC	627	PLOMBEXT	2013-10-09		Plombier : reparer la toilette pres du bureau de Michel
13-14790	MC	504	PLOMBEXT	2013-10-10		Tour d'eau refroidisseur #2 verifier le moteur du ventilateur
13-15877	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-10		Robinet hors d'usage
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-10-10		Reseau eau domestique
13-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-10-10		REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
13-15737	MC	520	PLOMBEXT	2013-10-10		toilette 608: urinoir flush mal
13-15738	MC	520	PLOMBEXT	2013-10-10		toilette 1408: urinoir ne clenche pas
13-15735	MC	520	PLOMBEXT	2013-10-10		toilette 208: urinoir flush mal
13-15741	MC	520	PLOMBEXT	2013-10-10		toilette 408: urinoir flush mal
12-22001	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-10		DAR:Local T-603 : 375XL serie # 1246639: Echec
13-3014	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-10		pompe No. 328 - reservoir de retour condense coule - pour Claude
13-12194	MC	621	PLOMBEXT	2013-10-10		Valve de robinet defectueuse
13-10434	MC	627	PLOMBEXT	2013-10-10		Plombier / MMF : remplacement des 4 valves sur la tours d'eau au 627
13-16013	MC	627	PLOMBEXT	2013-10-10		Plombier : reparer la toilette pres du bureau de Michel
13-15864	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-11		Lavabo defectueux.
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-10-11		Reseau eau domestique
13-16113	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-11		Lavabo : egout de gauche est bloqué.
13-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-10-11		REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
13-15740	MC	520	PLOMBEXT	2013-10-11		toilette 1605: toilette ne flush pas bien
13-15744	MC	520	PLOMBEXT	2013-10-11		toilette 808: urinoir flush mal
13-15739	MC	520	PLOMBEXT	2013-10-11		toilette 1302: toilette ne flush pas bien
13-15742	MC	520	PLOMBEXT	2013-10-11		toilette 308: urinoir flush mal
13-16190	RI	531	PLOMBEXT	2013-10-11		Danger:Fuite provenant de la ligne de radiateur partant du 19eme
13-15869	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-11		Y- verriere - faire faire test de chauffage au vacuum d'air comprime
13-14169	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-11		petite fuite d'eau du plafond
13-9315	MC	621	PLOMBEXT	2013-10-11		Plombier : reparer le back flow prevenir au local 0418 du 621
13-16013	MC	627	PLOMBEXT	2013-10-11		Plombier : reparer la toilette pres du bureau de Michel
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-10-15		Reseau d'egout
13-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-10-15		REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
13-15733	MC	520	PLOMBEXT	2013-10-15		toilette 108: siege de toilette lousse
13-16359	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-15		repare fuite d'eau
13-16192	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-15		toilette 15102: toilette coule par le tuyau
M04	AR	555	PLOMBEXT	2013-10-15		Operation
13-15868	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-15		X- verriere - faire faire test de chauffage au vacuum d'air comprime
13-15869	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-15		Y- verriere - faire faire test de chauffage au vacuum d'air comprime
13-16248	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-15		calorifier coule
13-16285	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-15		Radiateur qui fuit
13-16590	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-16		Toilette femme - Eau coule du plafond - B-1280
13-16654	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-16		modification tuyau d'evacuation graisse au niveau B00
13-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-10-16		REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
13-15911	MC	520	PLOMBEXT	2013-10-16		toilette 102: toilette bouchee
13-16188	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-16		toilette 15149: toilette bouchee
13-16188	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-16		toilette 15149: toilette bouchee
13-15555	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-16		10249 chasse d'eau coule sans arret
13-15817	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-16		toilette 13204: toilette coule par le tuyau
13-15566	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-16		toilette 17202: toilette coule par le tuyau
13-15868	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-16		X- verriere - faire faire test de chauffage au vacuum d'air comprime
13-15869	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-16		Y- verriere - faire faire test de chauffage au vacuum d'air comprime
13-11171	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-16		Fontaines refrigerées (2) donnent une eau tiède. Dans le corridor
13-13489	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-16		lave-yeux A-50 manque de pression

I-12277	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-16	en continuité DI 12-18816
I-16277	MC	611	PLOMBEXT	2013-10-16	MMF / Plombier : remplaCER LE TUYAU DE VIDANGE SUR BOUILLOIR NO 1
I-16253	MC	626	PLOMBEXT	2013-10-16	Plombier : probleme de calorifere au 626
I-10434	MC	627	PLOMBEXT	2013-10-16	Plombier / MMF : remplacement des 4 valves sur la tours d'eau au 627
I-16654	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-17	modification tuyau d'evacuation graisse au niveau B00
I-16590	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-17	Toilette femme - Eau coule du plafond - B-1280
I-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-10-17	REEMPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
I-16056	MC	520	PLOMBEXT	2013-10-17	toilette 708: siege de toilette lousse
I-15743	MC	520	PLOMBEXT	2013-10-17	toilette 1308: urinoir flush mal et siege de toilette lousse
I-16385	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-17	toilette 15202: toilette bouchee
I-15567	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-17	studio 13242: lavabo bouche
I-16335	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-17	studio 19229: lavabo bouche
I-12277	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-17	en continuité DI 12-18816
I-10156	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-17	VF-184 a l'arret (le moteur est a changer et les poulies)
I-3014	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-17	pompe No. 328 - reservoir de retour condense coule - pour Claude
I-15415	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-17	coulisse suspecte tuyau d'egout
I-16546	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-17	Radiateur coule beaucoup
I-16036	MC	611	PLOMBEXT	2013-10-17	Plombier : enlever la tuyauterie de 65 lbs qui ne sert plus
I09	AR	628	PLOMBEXT	2013-10-17	Reseau d'egout
I-16615	RI	504	PLOMBEXT	2013-10-18	abreuvoir
I-16655	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-18	Urinoirs a deblocker
I-16654	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-18	modification tuyau d'evacuation graisse au niveau B00
I-16639	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-18	L'abreuvoir pres du local C-7111 est bloqué.
I-16398	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-18	A la sortie de l'ascenseur A-2 au 6e etage, le robinet de la salle mecanique a des fuites.
I-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-10-18	REEMPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
I01	AR	531	PLOMBEXT	2013-10-18	Chauffage
I04	AR	531	PLOMBEXT	2013-10-18	Operation
I-16445	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-18	toilette 19147: urinoir defect
I-16597	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-18	toilette 17104: toilette bouchee
I-16549	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-18	studio 16108: lavabo bouche
I-16599	MC	587	PLOMBEXT	2013-10-18	toilette 843-3: toilette coule par le tuyau
I-16426	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-18	fuite d'air provenant d'un radiateur - A verfier
I-16578	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-18	De l'eau coule par la valve du radiateur (S-212)
I-16242	TC	511	PLOMBEXT	2013-10-18	52116 - assistance d'un plombier
I-16651	MC	622	PLOMBEXT	2013-10-18	Toilette qui coule toujours dans salle de bain des femmes
I-16567	TC	628	PLOMBEXT	2013-10-18	Reparation fuite d'eau
I-15436	MC	628	PLOMBEXT	2013-10-18	Local 1765-6 Chenil FMV / bazinl 36418
I-10434	MC	627	PLOMBEXT	2013-10-19	Plombier / MMF : remplacement des 4 valves sur la tours d'eau au 627
I-16366	MC	504	PLOMBEXT	2013-10-21	Toilette des hommes au 6e etage de Bronfman : urinoir bloqué.
I-16655	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-21	Urinoirs a deblocker
I-16590	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-21	Toilette femme - Eau coule du plafond - B-1280
I-15973	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-21	Toilette C-1017-9 : Un robinet ne fonctionne pas.
I-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-10-21	REEMPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
I-16451	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-21	toilette 18204: urinoir defect
I-16450	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-21	toilette 18247: urinoir defect
I-16435	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-21	toilette 14147: siege de toilette lousse
I-16452	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-21	toilette 13104: urinoir defect
I-16453	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-21	toilette 11104: siege de toilette lousse
I-16454	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-21	toilette 10147: urinoir defect
I-16455	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-21	toilette 10147: siege de toilette lousse
I-16448	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-21	toilette 9147: les deux urinoirs defect
I01	AR	531	PLOMBEXT	2013-10-21	Chauffage
I2-22000	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-21	DAR: Local T-600 : 375XL serie # 1358018 : Echec
I06	AR	611	PLOMBEXT	2013-10-21	Reseau air comprime
I3-10434	MC	627	PLOMBEXT	2013-10-21	Plombier / MMF : remplacement des 4 valves sur la tours d'eau au 627
I3-16590	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-22	Toilette femme - Eau coule du plafond - B-1280
I3-16885	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-22	3e toilette de droite toilette b-1280
I13	AR	660	PLOMBEXT	2013-10-22	Reseau vapeur
I2-22000	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-22	DAR: Local T-600 : 375XL serie # 1358018 : Echec
I3-16937	TC	611	PLOMBEXT	2013-10-22	Reparer une noix sur un manometre d'azote
I3-16935	MC	624	PLOMBEXT	2013-10-22	Toilette defectueuse URGENT!!!!
I3-16933	TC	627	PLOMBEXT	2013-10-22	Changer valves a eau pour piscine a vaches
I3-16896	MC	627	PLOMBEXT	2013-10-22	toilette bouchee au 1223-1/627 // rap d'agent
I09	AR	627	PLOMBEXT	2013-10-22	Reseau d'egout
I09	AR	532	PLOMBEXT	2013-10-23	Reseau d'egout
I2-22001	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-23	DAR:Local T-603 : 375XL serie # 1246639: Echec
I3-17114	MC	611	PLOMBEXT	2013-10-23	Plombier /Electricien : installation temporaire du compresseur au 611
I3-16992	MC	698	PLOMBEXT	2013-10-23	verifier le colecteur d'eau de la ligne d'aire du remplisseur de cage (fuite d'air)
I3-16758	MC	504	PLOMBEXT	2013-10-24	L'ABREUVOIR PRES DU LOCAL 7111, EST BOUCHE.
I3-15358	MC	504	PLOMBEXT	2013-10-24	Odeur d'egout dans la salle de mecanique
I3-15805	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-24	VERIFIER UNE FUITE SUR LA LIGNE DE LA POMPE DE PUIT 0344.
I3-16785	MC	520	PLOMBEXT	2013-10-24	toilette 1208: urinoir defect
I3-16767	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-24	toilette 10102: toilette pas de pression
I3-16760	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-24	studio 9111: lavabo bouche
I3-16797	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-24	toilette 10149: toilette defect
I3-16761	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-24	toilette 10147: toilette coule par le tuyau
I3-16715	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-24	studio 13132: lavabo bouche
I3-16768	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-24	studio 9207: lavabo bouche
I3-16717	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-24	toilette 19249: toilette bouchee
I3-16385	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-24	toilette 15202: toilette bouchee
I3-16458	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-24	toilette 17249: siege de toilette lousse
I3-16459	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-24	toilette 9247: urinoir defect
I3-16456	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-24	toilette 18202: siege de toilette lousse
I2-22002	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-24	DAR: Local T-603 : 375XL (pas de # serie): Echec

13-17116	MC	615	PLOMBEXT	2013-10-24	Plombier : vérifier / reparer ou remplacer le back flow au 615
13-16637	TC	628	PLOMBEXT	2013-10-24	Dentisterie - Finaliser l'installation de la nouvelle machine
13-7739	MC	660	PLOMBEXT	2013-10-25	Reparer les deux valves 13 et 14 sont pas etanche
13-17106	MC	513	PLOMBEXT	2013-10-25	salle de bain 564 toilette coule
13-17030	MC	520	PLOMBEXT	2013-10-25	chambre 139 renvoi du lavabo coule
13-16783	MC	520	PLOMBEXT	2013-10-25	toilette 808: urinoir defect
13-17109	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-25	chambre 13225 robinet brise coulisse noir
13-17027	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-25	salle de bain 15102 deux toilettes coulent
13-17062	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-25	salle de bain 9104 toilette coule
13-17143	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-25	douche manque pommeau
13-16460	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-25	toilette 9247: siege de toilette lousse
13-16434	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-25	toilette 10249: toilette ne flush pas
13-16444	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-25	toilette 12147: siege de toilette lousse
13-17123	MC	587	PLOMBEXT	2013-10-25	salle de bai 667 robinet coule
12-22001	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-25	DAR:Local T-603 : 375XL serie # 1246639: Echec
13-16651	MC	622	PLOMBEXT	2013-10-25	Toilette qui coule toujours dans salle de bain des femmes
13-16726	MC	627	PLOMBEXT	2013-10-25	toilette bouchée au 1507/627 // rap d'agent
13-16994	MC	698	PLOMBEXT	2013-10-25	reparer la vale regulatice de pression sur la ligne d'eau du sterilisateur
13-7739	MC	660	PLOMBEXT	2013-10-26	Reparer les deux valves 13 et 14 sont pas etanche
13-7739	MC	660	PLOMBEXT	2013-10-26	Reparer les deux valves 13 et 14 sont pas etanche
13-7739	MC	660	PLOMBEXT	2013-10-26	Reparer les deux valves 13 et 14 sont pas etanche
13-7739	MC	660	PLOMBEXT	2013-10-26	Reparer les deux valves 13 et 14 sont pas etanche
13-17196	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-28	Lavabo bouche.
13-17292	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-28	La premiere cabine : la toilette ne "flush" pas.
13-7739	MC	660	PLOMBEXT	2013-10-28	Reparer les deux valves 13 et 14 sont pas etanche
12-22001	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-28	DAR:Local T-603 : 375XL serie # 1246639: Echec
13-15709	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-28	pompes vacumms: modifications sur le retour de condense tuyaux rigides et permanents
13-17381	MC	610	PLOMBEXT	2013-10-28	robinet (voir Louise)
13-17399	MC	626	PLOMBEXT	2013-10-28	MMF / Plombier : probleme de chauffage au 626
13-8903	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-29	Bloc 532-TOIT: verifier la fuite dans la tour d'eau #1
13-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-10-29	REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
13-17414	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-29	chambre 13214 lavabo bloque
13-16463	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-29	toilette 8204: pas de grille dans l'urinoir
13-17413	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-29	chambre 13114 lavabo devisse
13-17409	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-29	salle de bain 10102 douche bloquee
13-15709	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-29	pompes vacumms: modifications sur le retour de condense tuyaux rigides et permanents
13-17589	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-29	Deboucher drain sur pompe vacuum #6
13-15712	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-29	pompes vacumms: modifications sur le retour de condense tuyaux rigides et permanents
13-17735	MC	611	PLOMBEXT	2013-10-29	Plombier : modifier les conduites de condensat du reseau de vapeur
13-17729	MC	627	PLOMBEXT	2013-10-29	Valve eau froide qui coule
13-17730	MC	627	PLOMBEXT	2013-10-29	Valve eau chaude defectueuse
13-8903	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-30	Bloc 532-TOIT: verifier la fuite dans la tour d'eau #1
13-17214	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-30	vidange trappes a graisse et bassin de puissard
13-17523	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-30	remettre en operation le chauffage
13-16655	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-30	Urinoirs a deblocker
13-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-10-30	REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
13-17315	MC	513	PLOMBEXT	2013-10-30	local 466: toilette bouchée (plombier)
13-17475	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-30	salle de bain 18204 toilette bloquee
13-15712	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-30	pompes vacumms: modifications sur le retour de condense tuyaux rigides et permanents
13-17117	MC	611	PLOMBEXT	2013-10-30	Plombier : verifier /reparer ou remplacer les deux back flow sur l'entre d'eau de REPA 611
13-16036	MC	611	PLOMBEXT	2013-10-30	Plombier : enlever la tuyauterie de 65 lbs qui ne sert plus
13-17729	MC	627	PLOMBEXT	2013-10-30	Valve eau froide qui coule
13-17650	MC	628	PLOMBEXT	2013-10-30	urinoir defectueuse au 0514-628 // rap d'agent
13-15103	MC	800	GASTIER M.P. INC.	2013-10-31	RN-906940 4 systeme de flush defectueux toilette
13-16366	MC	504	PLOMBEXT	2013-10-31	Toilette des hommes au 6e etage de Bronfman : urinoir bloque.
13-13894	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-31	eau froide manquante toilette des femmes
13-15805	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-31	VERIFIER UNE FUITE SUR LA LIGNE DE LA POMPE DE PUIT 0344.
13-16008	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-31	Fontaine cote Nord
13-16590	MC	532	PLOMBEXT	2013-10-31	Toilette femme - Eau coule du plafond - B-1280
13-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-10-31	REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
13-16190	RI	531	PLOMBEXT	2013-10-31	Danger:Fuite provenant de la ligne de radiateur partant du 19eme
13-17681	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-31	salle de bain 18149 douche bloquee
13-17506	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-31	salle de bain 16104 douche pas pression
13-17507	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-31	salle de bain 16102 douche pas pression
13-17508	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-31	sale de bain 19149 douche pas pression
13-17539	MC	531	PLOMBEXT	2013-10-31	chambre 8140 lavabo bloque
13-15712	MC	511	PLOMBEXT	2013-10-31	pompes vacumms: modifications sur le retour de condense tuyaux rigides et permanents
13-16850	TC	511	PLOMBEXT	2013-10-31	enlever evier et comptoirs du R-802
13-17550	MC	611	PLOMBEXT	2013-10-31	Plombier : remplacer la valve de glycol dans la salle mecanique au 611
13-17781	MC	621	PLOMBEXT	2013-10-31	MMF / Plombier : faire la modofication pour l'installation d'un gage glass sur la tour
13-17756	MC	624	PLOMBEXT	2013-10-31	Plombier : verifier chauffage au 3119-4 du 624
M04	AR	504	PLOMBEXT	2013-11-01	Operation
13-17739	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-01	B-2307 ... Toilette brise
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-11-01	Reseau eau domestique
13-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-11-01	REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
13-16190	RI	531	PLOMBEXT	2013-11-01	Danger:Fuite provenant de la ligne de radiateur partant du 19eme
13-17813	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-01	chambre 12142 lavabo bloque
13-17839	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-01	chambre 14121 lavabo bloque
13-15712	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-01	pompes vacumms: modifications sur le retour de condense tuyaux rigides et permanents
13-17913	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-01	B-214- en face du local - abreuvoir - refoulement dans l'abreuvoir
13-15164	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-01	pompe filtre EG - verifier roulement
13-17550	MC	611	PLOMBEXT	2013-11-01	Plombier : remplacer la valve de glycol dans la salle mecanique au 611
13-16036	MC	611	PLOMBEXT	2013-11-01	Plombier : enlever la tuyauterie de 65 lbs qui ne sert plus
13-17959	MC	624	PLOMBEXT	2013-11-01	URGENT --- Toilette bouchée au 1130-1 / 624

3-18131	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-04		remplacer valve de remplissage bassin d'eau de refroidissement
3-18058	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-04		Ball valve 2" a remplacer pas etanche
3-17739	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-04		B-2307 ... Toilette brise
3-18028	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-04		changer les check-valve sur le lave-yeux
3-18119	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-04		Problemes EFD et ECD
3-16036	MC	611	PLOMBEXT	2013-11-04		Plombier : enlever la tuyauterie de 65 lbs qui ne sert plus
3-17971	MC	504	PLOMBEXT	2013-11-05		5e etage, toilette des femmes : changer siege de toilette, celle du fond. Merci.
109	AR	504	PLOMBEXT	2013-11-05		Reseau d'egout
3-18052	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-05		deboucher 2 renvois d'abreuvoir a la cuisine
3-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-11-05		REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
3-17768	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-05		chambre 1605 drain douche bloque
3-15868	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-05		X- verriere - faire faire test de chauffage au vacuum d'air comprime
3-15869	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-05		Y- verriere - faire faire test de chauffage au vacuum d'air comprime
3-18837	MC	611	PLOMBEXT	2013-11-05		Plombier / MMF / GHB : remplacement de la valve de controle de chauffage au REPA/FANI
3-17116	MC	615	PLOMBEXT	2013-11-05		Plombier : verifier / reparer ou remplacer le back flow au 615
3-12194	MC	621	PLOMBEXT	2013-11-05		Valve de robinet defectueuse
3-9315	MC	621	PLOMBEXT	2013-11-05		Plombier : reparer le back flow preventer au local 0418 du 621
3-15358	MC	504	PLOMBEXT	2013-11-06		Odeur d'egout dans la salle de mecanique
3-18113	MC	504	PLOMBEXT	2013-11-06		Reparer la chasse d'eau toilette des hommes 2e etage. Details ci-dessous :
3-18114	MC	504	PLOMBEXT	2013-11-06		2e tetage, toilette des femmes : reparer le joint d'etancheite de la toilette du milieu. Details :
3-17712	MC	660	PLOMBEXT	2013-11-06		Au local 1447 verifier union valve V11 fuite de vapeur.
3-18271	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-06		salle de bain 15247 pomme douche brisee
3-18071	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-06		salle de bain 18104 toilette bloquee
3-18050	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-06		salle de bain 15102 toilette bloquee
3-18207	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-06		salle de bain 19249 toilette bloquee
3-18245	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-06		chambre 18221 lavabo bloque
3-18059	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-06		salle de bain 10247 urinoir bloque
3-18069	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-06		salle de bain 9247 urinoir bloque
3-18055	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-06		salle de bain 12204 urinoir flush pas bien
3-18062	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-06		salle debain 17104 toilette bloquee
3-15868	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-06		X- verriere - faire faire test de chauffage au vacuum d'air comprime
3-15869	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-06		Y- verriere - faire faire test de chauffage au vacuum d'air comprime
3-17781	MC	621	PLOMBEXT	2013-11-06		MMF / Plombier : faire la modification pour l'installation d'un gage glass sur la tour
3-15358	MC	504	PLOMBEXT	2013-11-07		Odeur d'egout dans la salle de mecanique
3-18382	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-07		Abreuvoir defectueux
3-18385	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-07		Lavabo s'ecoule mal
3-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-11-07		REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
3-18513	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-07		La fontaine devant les machine distributrice est bloque
3-16709	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-07		studio 8212: lavabo bouche
101	AR	531	PLOMBEXT	2013-11-07		Chauffage
3-18056	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-07		eau coule du plafond
3-18211	RI	531	PLOMBEXT	2013-11-07		Chambre 14211: Fuite d'eau provenant du plafond, eau tombe goutte a goutte.
3-18432	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-07		chambre 17232 lavabo coule
3-15868	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-07		X- verriere - faire faire test de chauffage au vacuum d'air comprime
3-15869	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-07		Y- verriere - faire faire test de chauffage au vacuum d'air comprime
3-16629	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-07		Radiateur brise
3-18536	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-07		toilette des hommes - boucher - coule sur plancher
3-18474	MC	627	PLOMBEXT	2013-11-07		toilette defectuese au 1227-1 /627 // rap d'agent
3-18487	MC	628	PLOMBEXT	2013-11-07		Remplacer et reconditionner "stop and check" valve, local 0388.
3-15358	MC	504	PLOMBEXT	2013-11-08		Odeur d'egout dans la salle de mecanique
3-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-11-08		REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
3-18375	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-08		chambre 13211 lavabo bloque
3-18054	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-08		chambre 10243 renvoi coule
3-18048	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-08		salle de bain 14204 drain plancher bloque
3-18118	MC	587	PLOMBEXT	2013-11-08		chambre 838 lavabo bloque
3-18109	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-08		cubicule 4 - lavabo coule en dessous (jonction) quand on met beaucoup d'eau dans le lavabo
3-17454	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-08		le niveau d'eau trop elever dans la cuve
3-17968	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-08		F-225, lavabo de cuisine boucher + cuve sur meme connection bloque aussi
3-16664	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-08		Drain pluvial qui coule du plafond
3-16275	RI	511	PLOMBEXT	2013-11-08		fuite d'eau au plafond dans le corridor pres du T-504.
3-17735	MC	611	PLOMBEXT	2013-11-08		Plombier : modifier les conduites de condensat du reseau de vapeur
3-17117	MC	611	PLOMBEXT	2013-11-08		Plombier : verifier /reparer ou remplacer les deux back flow sur l'entre d'eau de REPA 611
3-18838	RI	504	PLOMBEXT	2013-11-12		Drain bloque
3-18768	RI	532	PLOMBEXT	2013-11-12		bris de tuyau pour gicleur dans le quai de reception
3-18763	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-12		1008 toilette flush mal
3-18761	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-12		402, 408 siege de toilette lousse
3-18630	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-12		salle de bain 182 toilette bloquee
3-18627	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-12		salle de bain 202 toilette pas pression
3-18629	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-12		salle de bain 208 toilette bloquee
3-18750	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-12		16249 toilette bloquee
3-18780	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-12		11104 deux urinoirs fonct. mal
3-18772	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-12		14104 urinoir fonct. mal
3-18846	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-12		chambre 15135 robinet brise
3-18049	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-12		salle de bain 12202 2 toilettes coule
3-15868	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-12		X- verriere - faire faire test de chauffage au vacuum d'air comprime
3-15869	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-12		Y- verriere - faire faire test de chauffage au vacuum d'air comprime
3-16987	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-12		Toilette bloquee au L-999-3
3-17034	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-12		Evier dans la salle de toilette L-999-3 evacue difficilement
3-18524	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-12		toilette homme, urinoir coule + boucher
3-18423	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-12		la toilette du fond - fuite d'eau provenance du plafond
3-18837	MC	611	PLOMBEXT	2013-11-12		Plombier / MMF / GHB : remplacement de la valve de controle de chauffage au REPA/FANI
3-19091	MC	624	PLOMBEXT	2013-11-12		Toilette defectueuse au local 3130
3-18709	MC	627	PLOMBEXT	2013-11-12		Plombier : modifier le raccord sur l'echangeur de prise d'echantillon au 627 voir Simon
3-18838	RI	504	PLOMBEXT	2013-11-13		Drain bloque

13-18760	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-13	402 toilette flush mal
13-18754	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-13	908 urinoir et toilette flush mal
13-18611	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-13	chambre 164 lavabo bloque
12-19234	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-13	toilette 10147: siege de toilette lousse
13-18849	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-13	13147 douche bloquee
13-18784	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-13	18149 siege toilette lousse
12-19229	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-13	toilette 14147: siege de toilette lousse
13-18494	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-13	chambre 11130 lavabo bloque
13-18946	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-13	14204 drain plancher bouche
13-18947	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-13	12204 urinoir ne flush pas
13-18887	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-13	chambre 19119 lavabo bloque
13-18972	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-13	G-635 et G-620: voir Bernard pour travaux plomberie pour macon
13-18423	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-13	la toilette du fond - fuite d'eau provenance du plafond
13-18422	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-13	toilette femme - (1e en entrant) la chasse d'eau eclabousse partout lorsqu'elle est actionnee
13-19024	MC	610	PLOMBEXT	2013-11-13	douche pour les yeux est defectueuse au 1610 / 610
13-17735	MC	611	PLOMBEXT	2013-11-13	Plombier : modifier les conduites de condensat du reseau de vapeur
13-18957	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-14	modification tuyauterie eau chaude et eau froide puits pres cafe Van Houtte
13-19071	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-14	Une toilette est bouchee.
13-19119	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-14	Deboucher le drain et nettoyer le puit d'evacuation du systeme C-1. (voir Simon)
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-11-14	Reseau d'egout
12-17332	MC	513	PLOMBEXT	2013-11-14	salle de bain 566 siege toilette lousse
13-18607	MC	513	PLOMBEXT	2013-11-14	salle de bain 564 toilette bloquee et coule
13-18759	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-14	salle de bain 1202 toilette flush mal
13-18758	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-14	102 douche pas presssion
13-18628	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-14	salle de bain 182 douche pas pression
13-18631	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-14	salle de bain 308 urinoir flush mal
13-18633	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-14	salle de bain 308 douche pas pression
13-18632	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-14	salle de bain 502 douches pas pressions
13-18765	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-14	608 urinoir et toilette flush mal
13-18762	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-14	1108 siege toilette lousse
13-18945	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-14	10243 lavabo coule
12-18406	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-14	toilette 19247: siege de toilette lousse
12-17055	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-14	toilette 18202: couvercle de toilette a solidifier
13-18974	MC	587	PLOMBEXT	2013-11-14	salle de bain 747 urinoir coule
13-15992	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-14	Il fait "SUPER" froid dans le local
13-18574	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-14	toiture du I et du J (pres de la verriere) accumulation d'eau - Gilbert deja avise
13-16664	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-14	Drain pluvial qui coule du plafond
13-16617	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-14	Fuite de vapeur au niveau du raccord union
13-17117	MC	611	PLOMBEXT	2013-11-14	Plombier : verifier /reparer ou remplacer les deux back flow sur l'entre d'eau de REPA 611
13-9791	TC	627	PLOMBEXT	2013-11-14	Fournir la main d'oeuvre et les materiaux necessaires pour mettre en place une laverie temporaire
13-19218	MC	698	PLOMBEXT	2013-11-14	Plombier : reparation de pompe pissard au 698 (Fani)
13-19212	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-15	Toilette bouchee.
13-18957	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-15	modification tuyauterie eau chaude et eau froide puits pres cafe Van Houtte
13-19119	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-15	Deboucher le drain et nettoyer le puit d'evacuation du systeme C-1. (voir Simon)
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-11-15	Reseau d'egout
13-19195	MC	513	PLOMBEXT	2013-11-15	chambre 503 froid chauffage a verifier (plombier)
13-19158	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-15	chambre 19119 renvoi coule
12-18412	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-15	toilette 12202: siege de toilette lousse
13-17409	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-15	salle de bain 10102 douche bloquee
13-18948	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-15	15247 tete douche devissee
12-18409	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-15	toilette 17204: siege de toilette lousse
13-18574	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-15	toiture du I et du J (pres de la verriere) accumulation d'eau - Gilbert deja avise
13-18565	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-15	etage 13 tour: calorifere qui coule, voir fuite et reparer
13-17117	MC	611	PLOMBEXT	2013-11-15	Plombier : verifier /reparer ou remplacer les deux back flow sur l'entre d'eau de REPA 611
13-19181	MC	624	PLOMBEXT	2013-11-15	Debordement d'un urinoir
13-9791	TC	627	PLOMBEXT	2013-11-15	Fournir la main d'oeuvre et les materiaux necessaires pour mettre en place une laverie temporaire
13-19149	MC	628	PLOMBEXT	2013-11-15	Local 1610 - Clinique des oiseaux de proie - reparer la douche pour les yeux
13-19128	MC	628	PLOMBEXT	2013-11-15	Plombier / MMF : remplacement de la valve de controle d'humidification du M-009
13-19119	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-18	Deboucher le drain et nettoyer le puit d'evacuation du systeme C-1. (voir Simon)
13-19291	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-18	L'abreuvoir du 7e etage est bruyant
13-19209	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-18	L'abreuvoir (fontaine d'eau) pres du local B-3228, deborde. A reparer, s.v.p.
13-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-11-18	REMPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
13-4964	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-18	ISOLATION, SUR BRIS DE CHAUFFAGE 531 7E ETAGE.
M07	AR	531	PLOMBEXT	2013-11-18	Reseau eau domestique
13-19256	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-18	13204 urinoir flush mal
13-19258	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-18	12202 toilette coule
13-19251	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-18	11202 toilette coule
13-19259	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-18	8247 toilette coule
13-18972	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-18	G-635 et G-620: voir Bernard pour travaux plomberie pour macon
13-17735	MC	611	PLOMBEXT	2013-11-18	Plombier : modifier les conduites de condensat du reseau de vapeur
13-17116	MC	615	PLOMBEXT	2013-11-18	Plombier : verifier / reparer ou remplacer le back flow au 615
13-19515	MC	624	PLOMBEXT	2013-11-18	renvoie bouche au local 3127
13-18437	MC	504	PLOMBEXT	2013-11-19	1e etage, toilette des femmes reparer la toilette (celle du centre) qui coule a l'interieur du bol.
13-19223	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-19	Deboucher le drain et laver le point d'air vicié du systeme C-4
13-19185	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-19	Verifier les volets du systeme B-9 .
13-19584	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-19	Un lavabo bouche dans la cuisine de Chez Valere.
13-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-11-19	REMPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
13-19505	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-19	salle de bain 1208 urinoir flush mal
13-19503	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-19	salle de bain 302 siege toilette lousse
13-19439	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-19	17243 chauffage ne fonctionnerait peut etre plus (plombier)
13-19279	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-19	salle de bain 8140-1 tuyau douche est perce
13-19435	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-19	chambre 11212 robinet ne coule pas
13-19446	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-19	eau coule du plafond
12-18408	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-19	toilette 19202: deux sieges de toilette lousse

-19351	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-19	Refixer la toilette au sol (demande de la bibiotheque)
-18565	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-19	etage 13 tour: calorifere qui coule, voir fuite et reparer
-22001	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-19	DAR:Local T-603 : 375XL serie # 1246639: Echec
-22000	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-19	DAR: Local T-600 : 375XL serie # 1358018 : Echec
-18837	MC	611	PLOMBEXT	2013-11-19	Plombier / MMF / GHB : remplacement de la valve de controle de chauffage au REPA/FANI
-19515	MC	624	PLOMBEXT	2013-11-19	renvoi bouche au local 3127
-19643	MC	504	PLOMBEXT	2013-11-20	2e etage, toilette des hommes reparer la chasse d'eau.
-19430	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-20	Cafeteria Chez Valere : manque pression d'eau.
-19544	RI	532	PLOMBEXT	2013-11-20	toilette des hommes
-19658	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-20	abreuvoir 2 ieme etage
-19584	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-20	Un lavabo bouche dans la cuisine de Chez Valere.
-19471	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-20	Vaccum breaker a remplacer
-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-11-20	REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
-19694	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-20	studio 1405: drain de la douche bouchee (plombier)
-19439	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-20	17243 chauffage ne fonctionnerait peut etre plus (plombier)
-19524	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-20	2 urinoirs fonct. mal
-19541	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-20	salle 14147 toilette bloquee
-217063	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-20	toilette 10249: couvercle de toilette a changer
-3-19536	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-20	salle 13202 siege toilette lousse (2 toilettes)
-3-16462	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-20	toilette 11249: siege de toilette lousse
-3-19351	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-20	Refixer la toilette au sol (demande de la bibiotheque)
-3-19026	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-20	Le calorifere fait un drble de bruit asser fort.
-3-16741	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-20	Au local S-212, joint de valve du radiateur pas etanche.
-3-16628	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-20	Remplacer la valve de chauffage
-3-18837	MC	611	PLOMBEXT	2013-11-20	Plombier / MMF / GHB : remplacement de la valve de controle de chauffage au REPA/FANI
-3-19671	MC	621	PLOMBEXT	2013-11-20	drain du lavabo bouche et changer batterie de l'urinoir au 1440 / 621 // rap d'agent
-3-19614	MC	691	PLOMBEXT	2013-11-20	Chasse d'eau defectueuse - Toilette des dames au 2e etage
-3-19561	TC	704	PLOMBEXT	2013-11-20	Plomberie - Changement de la cuve au garage Le Prohon
-3-19338	MC	504	PLOMBEXT	2013-11-21	Humidificateur syst. no. 0148 : fuite d'eau au niveau du raccord.
-3-19648	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-21	De l'eau coule derriere les toilettes (dans le "pit")
-3-19626	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-21	La pompe de puisard 343 : le "check-valve" ne part pas dessus (elle tourne a l'envers
-3-19751	MC	513	PLOMBEXT	2013-11-21	toilette individuelle bloquee 6e 2442
-3-19752	MC	513	PLOMBEXT	2013-11-21	
-3-19087	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-21	studio 164: lavabo bouche (plombier)
-3-19753	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-21	local 19149: toilette coule par le tuyau (plombier)
-3-19754	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-21	local 19104: toilette coule par le tuyau (plombier)
-3-19529	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-21	salle 17149 siege toilette lousse
-3-19525	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-21	salle 9204 manque grille urinoir et siege toilette lousse
-3-18789	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-21	9249 siege toilette lousse
-2-19237	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-21	toilette 8204: siege de toilette lousse
-2-17937	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-21	salle de bain 8202 2 sieges toilette lousse
-3-19538	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-21	salle 11147 siege toilette lousse
-3-17968	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-21	F-225, lavabo de cuisine boucher + cuve sur meme connection bloque aussi
-3-17550	MC	611	PLOMBEXT	2013-11-21	Plombier : remplacer la valve de glycol dans la salle mecanique au 611
-3-18709	MC	627	PLOMBEXT	2013-11-21	Plombier : modifier le raccord sur l'echangeur de prise d'echantillon au 627 voir Simon
-3-19821	MC	632	PLOMBEXT	2013-11-21	verifier chauffage et plomberie
-3-19787	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-22	A-9461 ... le bol de la cuvette est devise...
-3-19683	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-22	Une toilette "flush" continuellement.
M01	AR	532	PLOMBEXT	2013-11-22	Chauffage
-3-16617	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-22	Fuite de vapeur au niveau du raccord union
-3-17174	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-22	VACF 20, suite au ME 1302361, fuite de vapeur au niveau du coude cote hunidificateur
-3-19806	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-22	H-625-7 solidifie le tuyau d'arrive d'eau ea l'interieur de la cuvette
-3-19497	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-22	g-410 toilette de droite flush valve coule toujours un peu
-3-19834	MC	627	PLOMBEXT	2013-11-22	fuite sur eau demineralisee dans le plafond du 1226
-3-19821	MC	632	PLOMBEXT	2013-11-22	verifier chauffage et plomberie
-3-19470	MC	698	PLOMBEXT	2013-11-22	reparar fuite d'eau sur le regulateur de pression sur la ligne d'approvisionnement en eau
M01	AR	532	PLOMBEXT	2013-11-25	Chauffage
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-11-25	Reseau d'egout
M01	AR	532	PLOMBEXT	2013-11-25	Chauffage
-3-18972	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-25	G-635 et G-620: voir Bernard pour travaux plomberie pour macon
-3-16524	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-25	Fuite d'eau urinoir? coule du mur...
-3-20092	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-25	reparer tuyau incendie suite au bris de la basse temperature du local
-3-19467	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-25	il faut peser plusieurs fois sur la chsse d'eau - si non l'eau ne sort pas
-3-19937	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-25	K-357-2 toilette en debit continue
-3-19657	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-25	Tuyauterie du lave-yeux coule, il a ete fermer
M01	AR	532	PLOMBEXT	2013-11-26	Chauffage
-3-20175	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-26	Remplacer vacuum breaker coule
-3-20057	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-26	L'abreuvoir devant le local A-7462 : le bouton est "lousse" .
-3-20090	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-26	b-3302 toilette femme - toilette qui flush mal
-3-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-11-26	REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
-3-20086	MC	520	PLOMBEXT	2013-11-26	urinoir fonct. mal
-3-20026	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-26	local 14247: toilette coule par le tuyau (plombier)
-3-20030	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-26	local 19104: urinoir coule par en dessous (plombier)
-3-20015	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-26	local 15249: toilette coule par le tuyau. (plombier)
-3-20043	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-26	chambrte 10243 locataire a froid voir chauffage
-3-20018	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-26	studio 9132: lavabo bouche (plombier)
-3-17968	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-26	F-225, lavabo de cuisine boucher + cuve sur meme connection bloque aussi
-3-20208	MC	512	PLOMBEXT	2013-11-26	Fuite sur reservoir condense principal
-3-20164	MC	504	PLOMBEXT	2013-11-27	toilette homme 1ere etage ... chasse d'eau coule.,ca va deborder
M01	AR	532	PLOMBEXT	2013-11-27	Chauffage
-3-20088	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-27	b-3232 toilette femme - 3 lavabos bouche (elles e bouchent durant la journee)
-3-20157	MC	513	PLOMBEXT	2013-11-27	local 264: drain de douche bouchee (plombier)
-3-20082	MC	513	PLOMBEXT	2013-11-27	366 siege toilette lousse
-3-20155	MC	513	PLOMBEXT	2013-11-27	local 464 toilette bouchee (plombier)

13-20025	IMC	513	PLOMBEXT	2013-11-27		chambre 609 locataire avait froid hier soir 20c
13-20160	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-27		local 1749: toilette bouchee (plombier)
13-16462	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-27		toilette 11249: siege de toilette lousse
12-18408	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-27		toilette 19202: deux sieges de toilette lousse
13-20134	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-27		Fermer un robinet exterieur aux residences dans le jardins de la cours interieur
M04	AR	531	PLOMBEXT	2013-11-27		Operation
13-19696	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-27		F-625-1: deficiencie rapporte - rechercher pour coupure d'eau
13-17968	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-27		F-225, lavabo de cuisine boucher + cuve sur meme connection bloque aussi
13-19898	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-27		remplacer la cuve au F230
13-20233	MC	504	PLOMBEXT	2013-11-28		Le robinet de la champelure est defectueux.
M01	AR	532	PLOMBEXT	2013-11-28		Chauffage
13-19899	MC	532	PLOMBEXT	2013-11-28		Les 2 eviers sont bouches.
13-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-11-28		REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
13-20392	MC	587	PLOMBEXT	2013-11-28		studio 641: lavabo bouche (plombier)
13-16524	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-28		Fuite d'eau urinoir? coule du mur...
13-20369	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-28		coulisse urinoir dans le mur
13-16629	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-28		Radiateur brise
13-16859	MC	580	GASTIER M.P. INC.	2013-11-29	RN-907637	Reparer fuite d'eau sur renvoi d'eau d'un lavabo
13-16860	MC	582	GASTIER M.P. INC.	2013-11-29	RN-907637	Reparer fuite d'eau sur renvoi d'eau d'une douche
13-19506	MC	582	GASTIER M.P. INC.	2013-11-29	RN-907637	fuite d'eau a reparer par gastier mecanique
13-13795	MC	HIP	GASTIER M.P. INC.	2013-11-29	RN-907638	Gastier : modifier la tuyauterie pour eviter que les rondelles de chlore soit envoye directe au res
M01	AR	532	PLOMBEXT	2013-11-29		Chauffage
M01	AR	532	PLOMBEXT	2013-11-29		Chauffage
13-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-11-29		REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
13-20391	MC	513	PLOMBEXT	2013-11-29		chambre 308 froid dans la chambre 19c urgent
13-20263	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-29		chambre 12143 lavabo bloque
13-20471	MC	531	PLOMBEXT	2013-11-29		studio 12135: l'eau coule sous le lavabo (plombier).
13-19159	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-29		TIOILETTE Y-201 FLASH VALVE A REPARER
13-12277	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-29		en continuité DI 12-18816
13-20113	MC	511	PLOMBEXT	2013-11-29		verifier l'humidificateur du systeme du L-10, les gens se plaignent d'inconfort
13-15103	MC	800	GASTIER M.P. INC.	2013-11-30	RN-908126	4 systeme de flush defectueux toilette
13-20506	MC	504	PLOMBEXT	2013-12-02		4e etage, toilette des femmes : essuyer degat d'eau occasionne par la toilette du fond. Suite
M01	AR	532	PLOMBEXT	2013-12-02		Chauffage
13-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-12-02		REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
13-20243	MC	520	PLOMBEXT	2013-12-02		studio 109 F: lavabo bouche (plombier)
13-20245	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-02		studio 14121: l'eau coule sous le lavabo (plombier)
13-20263	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-02		chambre 12143 lavabo bloque
13-20581	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-02		studio 19232: caoutchouc autour du lavabo defait (plombier)
13-20265	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-02		chambre 17239 robinet coule sous lavabo
13-20266	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-02		local 11247: douche pas de pression (plombier)
13-20262	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-02		local 8247: toilette coule par le tuyau (plombier)
13-6787	RI	511	PLOMBEXT	2013-12-02		Air climatise ne fournit (ou ne fonctionne pas): installation d'une nouvelle pompe
13-19602	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-02		Chauffage ne fonctionne pas
13-18895	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-02		U-232-2 calorifere de gauche ne fonctionne pas
13-15711	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-02		pompes vacumms: modifications sur le retour de condense tuyaux rigides et permaents
13-12277	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-02		en continuité DI 12-18816
M01	AR	532	PLOMBEXT	2013-12-03		Chauffage
13-20745	MC	532	PLOMBEXT	2013-12-03		b-2307 - abreuvoir pour remplir caraffe est brise
13-20723	MC	513	PLOMBEXT	2013-12-03		studio 613: lavabo bouche et robinet coule mal (plombier)
13-20675	MC	520	PLOMBEXT	2013-12-03		1508 siege toilette lousse
13-20672	MC	520	PLOMBEXT	2013-12-03		502 siege toilette lousse
13-20674	MC	520	PLOMBEXT	2013-12-03		308 urinoir fonct. mal
13-20930	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-03		installer des valves d'arret pour les sorties d'arrosage du 531.
13-20744	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-03		11202 siege toilette lousse
13-20736	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-03		12102 siege lousse
13-20740	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-03		9104 urinoir fonct. mal
13-20743	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-03		12204 siege toilette lousse
13-20741	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-03		8104 urinoir fonct. mal
13-19816	MC	587	PLOMBEXT	2013-12-03		local 747 de l'annexe: toilette bouchee (plombier)
13-20947	MC	626	PLOMBEXT	2013-12-03		toilette bouchee au 2972/626 // rap d'agent
13-20661	MC	627	PLOMBEXT	2013-12-03		ajustement de la tuyauterie au 1222-1 / 627 //vestiane femme // l'eau gicle
13-20340	MC	627	PLOMBEXT	2013-12-03		local 1712 laverie temporaire temporaire debut fuite sur vapeur, support tombe et manometre a serre.
13-20370	MC	504	PLOMBEXT	2013-12-04		Urgent ! Debloquer l'evier de la cuisine des employes, local 2023.
M01	AR	532	PLOMBEXT	2013-12-04		Chauffage
13-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-12-04		REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
13-20829	MC	520	PLOMBEXT	2013-12-04		toilette des filles 8e etage bouchee (plombier)
13-20857	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-04		local 8204: urinoir flush pas bien (plombier)
13-20832	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-04		studio 15132: temperature de l'eau est bouillante (plombier)
13-20877	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-04		studio 14231: fuite sous le lavabo,odeur de moisissure (plombier)
13-20858	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-04		studio 8214: robinet ne coule pas bien (plombier)
13-20961	MC	624	PLOMBEXT	2013-12-04		1130-3 toilette bouchee
13-20958	MC	628	PLOMBEXT	2013-12-04		Fuite d'eau au local 1807
13-20950	MC	628	PLOMBEXT	2013-12-04		tuyau du mur qui coule Cegep - SROY - 8666
M01	AR	532	PLOMBEXT	2013-12-05		Chauffage
13-20820	MC	532	PLOMBEXT	2013-12-05		c-9062 - clanche de la toilette brisee
13-20820	MC	532	PLOMBEXT	2013-12-05		c-9062 - clanche de la toilette brisee
13-10471	MC	513	PLOMBEXT	2013-12-05		REPLACER LA TUYAUTERIE ET LES PURGEURS DES RADIATEURS DU 513.
13-20972	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-05		studio 15125: lavabo bouche (plombier)
13-20920	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-05		Toilette du fond coule toujours. Toilette pres du D-428
13-20875	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-05		reparer toilette qui coule
13-20990	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-05		la chasse d'eau - chaine brisee
13-15711	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-05		pompes vacumms: modifications sur le retour de condense tuyaux rigides et permaents
13-20802	MC	621	PLOMBEXT	2013-12-05		3433 verifier vaccuum sur la hotte.
13-21060	MC	624	PLOMBEXT	2013-12-05		toilette defectueuse au 1130-3 / 624 // rap d'agent

-20285	MC	628	PLOMBEXT	2013-12-05	local 1839-2 :la robinetterie a l'arriere des cages des chiens ne permet pas la fermeture etanche
-20966	MC	504	PLOMBEXT	2013-12-06	Couvert du drain est lousse. (deja repare).
-20929	TC	532	PLOMBEXT	2013-12-06	Projet 52296 : Demande d'assistance d'un plombier de l'UdeM
07	AR	532	PLOMBEXT	2013-12-06	Reseau eau domestique
-17443	MC	513	PLOMBEXT	2013-12-06	salle de bain 666 toilette bloquee
-21141	MC	513	PLOMBEXT	2013-12-06	studio 609:lavabo bouche (plombier)
-21024	MC	520	PLOMBEXT	2013-12-06	studio 93: lavabo bouche (plombier)
07	AR	531	PLOMBEXT	2013-12-06	Reseau eau domestique
-21260	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-06	studio 15243: lavabo bouche (plombier)
04	AR	531	PLOMBEXT	2013-12-06	Operation
-20670	MC	587	PLOMBEXT	2013-12-06	646-1 siege toilette lousse
-15711	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-06	pompes vacuums: modifications sur le retour de condense tuyaux rigides et permaents
-17522	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-06	le "test pipe" du systeme No. 5 doit etre sortie a l'exterieur pour que l'eau sorte sur le toit
-21125	MC	624	PLOMBEXT	2013-12-06	Toilette defectueuse
-21190	MC	627	PLOMBEXT	2013-12-06	douche degoutte au 1223 / 627 // rap d'agent
-21126	MC	627	PLOMBEXT	2013-12-06	Evier partiellement bouche
-21183	MC	628	PLOMBEXT	2013-12-06	Verification evier bouche au local 1765-3 (cegep) / boivinm 36418
-20929	TC	532	PLOMBEXT	2013-12-07	Projet 52296 : Demande d'assistance d'un plombier de l'UdeM
-20929	TC	532	PLOMBEXT	2013-12-07	Projet 52296 : Demande d'assistance d'un plombier de l'UdeM
07	AR	532	PLOMBEXT	2013-12-09	Reseau eau domestique
-21101	MC	532	PLOMBEXT	2013-12-09	Le robinet du lavabo du fond coule continuellement. A reparer, s.v.p.
-21171	MC	513	PLOMBEXT	2013-12-09	local 564: toilette coule par le tuyau (plombier)
-21177	MC	520	PLOMBEXT	2013-12-09	local 608: pomme de douche a visser (plombier)
-21175	MC	520	PLOMBEXT	2013-12-09	local 502: couvercle de toilette brise (plombier)
-21173	MC	520	PLOMBEXT	2013-12-09	local 402: Pomme de douche a visser (plombier)
-21174	MC	520	PLOMBEXT	2013-12-09	local 308: toilette coule par le tuyau
-21407	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-09	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
-21319	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-09	Remplacer une gate valve sous la zone 1
-215711	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-09	pompes vacuums: modifications sur le retour de condense tuyaux rigides et permaents
-215869	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-09	Y- verriere - faire faire test de chauffage au vacuum d'air comprime
-21269	MC	626	PLOMBEXT	2013-12-09	Toilette bouchee
-21419	MC	627	PLOMBEXT	2013-12-09	Vidanger les douches du CHUV, localiser entre les locaux 1749 et 1751
-21409	MC	645	PLOMBEXT	2013-12-09	Reparation toilette bouchee, primato / boivinm 36418
-21280	RI	504	PLOMBEXT	2013-12-10	une goutte d'eau tombe du plafond dans la toilette 6075
-21210	MC	504	PLOMBEXT	2013-12-10	Toilette des femmes pres de la Biblio. BLSH coule beaucoup
07	AR	532	PLOMBEXT	2013-12-10	Reseau eau domestique
-215869	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-10	Y- verriere - faire faire test de chauffage au vacuum d'air comprime
-21392	MC	626	PLOMBEXT	2013-12-10	3958 demantelement et reparation d'une valve sur reseau d'eau refroidie
-219128	MC	628	PLOMBEXT	2013-12-10	Plombier / MMF : remplacement de la valve de controle d'humidification du M-009
-21279	RI	504	PLOMBEXT	2013-12-11	fuite d'eau sous urinoir toilette 1009
-21314	MC	504	PLOMBEXT	2013-12-11	Urinoir bouche.
07	AR	532	PLOMBEXT	2013-12-11	Reseau eau domestique
-21352	MC	520	PLOMBEXT	2013-12-11	studio 151: lavabo bouche (plombier)
-21407	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-11	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
-21498	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-11	local 11202: toilette bouchee (plombier)
-21587	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-11	local 19147: tres urgent, toilette coule sur le plancher (plombier)
-215869	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-11	Y- verriere - faire faire test de chauffage au vacuum d'air comprime
-21115	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-11	Une des toilettes (celle de gauche) dans la salle de toilette (L-978) coule par la base.
-21112	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-11	Toilette (L-976-4) bloquee.
-21392	MC	626	PLOMBEXT	2013-12-11	3958 demantelement et reparation d'une valve sur reseau d'eau refroidie
08	AR	627	PLOMBEXT	2013-12-11	Reseau eau purifiee
-21579	MC	628	PLOMBEXT	2013-12-11	sensor robinet ne fonctionne plus
-21563	MC	504	PLOMBEXT	2013-12-12	Faire les reparations decrites ci-dessous dans la toilette des femmes au 2e etage :
07	AR	532	PLOMBEXT	2013-12-12	Reseau eau domestique
-21524	MC	532	PLOMBEXT	2013-12-12	La fontaine d'eau pres du local B-2307 est bouchee.
-21495	MC	532	PLOMBEXT	2013-12-12	Toilette des femmes : siege de toilette brise.
-217174	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-12	VACF 20, suite au ME 1302361, fuite de vapeur au niveau du coude cote hunidificateur
-216719	TC	511	PLOMBEXT	2013-12-12	Compresseur de la chambre froide a faire reparer animalerie R7
-21817	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-12	URGENT: 4 robinets fuient au R-420
-21589	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-12	Local U-516 levier bloque.
-21326	TC	511	PLOMBEXT	2013-12-12	Projet 52463 : Branchement d'un evier en eau froide et evacuation
-21341	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-12	A cote de la Feacum au V-114 robinet qui coule sans arret. Pas capable de le fermer
-21382	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-12	Lavabo s'eccoule mal, petit blocage local H-401 Lavabo a cote de la toilette
-21181	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-12	Toilette du fond coule toujours, toilette pres du D-428
-212194	MC	621	PLOMBEXT	2013-12-12	Valve de robinet defectueuse
-219315	MC	621	PLOMBEXT	2013-12-12	Plombier : reparer le back flow preventer au local 0418 du 621
-21624	MC	627	PLOMBEXT	2013-12-12	1208 fuite sur toilette
-21190	MC	627	PLOMBEXT	2013-12-12	douche degoutte au 1223 / 627 // rap d'agent
-21646	RI	504	PLOMBEXT	2013-12-13	Toilette des femmes 1075: La toilette coule lorsque la chasse d'eau est actionnee.
-21688	MC	532	PLOMBEXT	2013-12-13	Toilettes des femmes : lavabo bouche.
-21647	MC	532	PLOMBEXT	2013-12-13	URGENT : Deboucher lavabo gauche dans toilette des femmes au C-8003.
07	AR	532	PLOMBEXT	2013-12-13	Reseau eau domestique
-21562	MC	532	PLOMBEXT	2013-12-13	Toilette bloquee A-4483
04	AR	621	PLOMBEXT	2013-12-13	Operation
-21392	MC	626	PLOMBEXT	2013-12-13	3958 demantelement et reparation d'une valve sur reseau d'eau refroidie
-20290	MC	628	PLOMBEXT	2013-12-13	Plomberie-robinetterie a l'arriere des cages des chiens ne permet pas la fermeture etanche de l'eau
-21793	MC	704	PLOMBEXT	2013-12-13	Plomberie-Verifier le mecanisme de la toilette de la salle d'eau partie Ambulatoire
07	AR	532	PLOMBEXT	2013-12-16	Reseau eau domestique
-21407	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-16	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
-21790	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-16	Abrevoir bloque abrevoir entre le P et N
-21485	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-16	F-5 corridor - pres de l'asc. drain boucher ... (lavabo)
-21245	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-16	Au T-202 le lavabo de droite est bloque.
-217735	MC	611	PLOMBEXT	2013-12-16	Plombier : modifier les conduites de condensat du reseau de vapeur
-21880	MC	627	PLOMBEXT	2013-12-16	divers reparations sur l'eau demineralisee.

13-21954	IC	627	PLOMBEXT	2013-12-16	Drain bouche
13-21957	MC	532	PLOMBEXT	2013-12-17	Tuyau coule . A reparer, s.v.p.
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-12-17	Reseau eau domestique
13-21407	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-17	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
13-21992	RI	531	PLOMBEXT	2013-12-17	Pas de chauffage dans la chambre.
13-21663	MC	556	PLOMBEXT	2013-12-17	local 1164 - fuite d'eau sur lave-yeux (presentement l'eau est ferme)
13-22078	MC	559	PLOMBEXT	2013-12-17	verifier toilette la 2e a gauche
13-22026	MC	686	PLOMBEXT	2013-12-17	0-396 (BRAMS) il y a une toilette de bouchee.
13-21485	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-17	F-5 corridor - pres de l'asc. drain boucher ... (lavabo)
13-21150	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-17	Lave-yeux ne fonctionne pas
13-21824	TC	626	PLOMBEXT	2013-12-17	Ancienne salle de necropsie
13-21880	MC	627	PLOMBEXT	2013-12-17	divers reparations sur l'eau demineralisee.
M08	AR	627	PLOMBEXT	2013-12-17	Reseau eau purifiee
13-21873	MC	504	PLOMBEXT	2013-12-18	Toilette des hommes, 6e etage, celle de gauche : reparer chasse d'eau car lorsqu'on tire l'eau ...
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-12-18	Reseau eau domestique
13-22066	MC	520	PLOMBEXT	2013-12-18	sous-sol plombier verifier drains si ouvert ou manque trappe (rat)
13-22207	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-18	Toilette 16247 urinoir bloque
13-21407	MC	531	PLOMBEXT	2013-12-18	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
13-21766	MC	800	PLOMBEXT	2013-12-18	Faire l'entretien des DAR
13-21839	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-18	Local D-334 Drain la rallonge pour les 3 lavabos coule
13-17174	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-18	VACF 20, suite au ME 1302361, fuite de vapeur au niveau du coude cote hunidificateur
13-22004	MC	575	PLOMBEXT	2013-12-18	Salle mecanique S1-fuite de vapeur par la valve regulatrice de pression(PRV).
13-22150	MC	619	PLOMBEXT	2013-12-18	toilette des hommes bouchee local 120.
13-21880	MC	627	PLOMBEXT	2013-12-18	divers reparations sur l'eau demineralisee.
13-22233	MC	627	PLOMBEXT	2013-12-18	toilette bouchee au 1223-1/627
13-19128	MC	628	PLOMBEXT	2013-12-18	Plombier / MMF : remplacement de la valve de controle d'humidification du M-009
13-21874	RI	504	PLOMBEXT	2013-12-19	inondation toilette des hommes
13-22162	MC	532	PLOMBEXT	2013-12-19	Support de tuyau de petite tour d'eau brise (voir Simon).
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-12-19	Reseau eau domestique
12-22004	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-19	DAR:Local V-040 : 375XL serie # A179182 : Echec
13-21880	MC	627	PLOMBEXT	2013-12-19	divers reparations sur l'eau demineralisee.
13-19128	MC	628	PLOMBEXT	2013-12-19	Plombier / MMF : remplacement de la valve de controle d'humidification du M-009
13-22359	MC	691	PLOMBEXT	2013-12-19	chasse d'eau salle de bain local 2215
M03	AR	532	PLOMBEXT	2013-12-20	Interruption de service
M13	AR	532	PLOMBEXT	2013-12-20	Reseau vapeur
12-22004	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-20	DAR:Local V-040 : 375XL serie # A179182 : Echec
13-21347	MC	511	PLOMBEXT	2013-12-20	l'eau de l'abreuvoir a mauvais gout
13-20776	RI	512	PLOMBEXT	2013-12-20	Drain brise sur la pompe #2 du chauffage perimetrique.
13-21998	MC	555	PLOMBEXT	2013-12-20	Baisser un peu la temperature du bureau. Attendre que la dame soit presente pour voir avec elle.
13-22393	MC	611	PLOMBEXT	2013-12-20	fuite sur le renvoi des chaudières.
13-22396	MC	624	PLOMBEXT	2013-12-20	toilette bouchee au 1130-3 / 624 // rap d'agent
13-22392	MC	628	PLOMBEXT	2013-12-20	Local 1355 : Deboucher l'evier
M13	AR	532	PLOMBEXT	2013-12-23	Reseau vapeur
M09	AR	532	PLOMBEXT	2013-12-23	Reseau d'egout
M07	AR	532	PLOMBEXT	2013-12-23	Reseau eau domestique
13-11605	MC	511	GASTIER M.P. INC.	2013-12-31	RN-908475 Fuite d'eau - Reparation d'urgence
13-22491	MC	532	PLOMBEXT	2014-01-03	Urinoirs bouchees (6). A faire avant la rentre des classes
13-22479	MC	532	PLOMBEXT	2014-01-03	A-2470 ... Cafe acqui de droit - Degat d'eau..l'eau coule du plafond (gicleur)
13-21247	MC	532	PLOMBEXT	2014-01-03	b-1280 ... 1e robinet a droite ne marche pu
M01	AR	532	PLOMBEXT	2014-01-06	Chauffage
13-22491	MC	532	PLOMBEXT	2014-01-06	Urinoirs bouchees (6). A faire avant la rentre des classes
13-22565	MC	513	PLOMBEXT	2014-01-06	local 564: toilette bouchee (plombier)
13-22517	RI	520	PLOMBEXT	2014-01-06	cuisine un 1er
13-22568	MC	520	PLOMBEXT	2014-01-06	studio 95: lavabo bouche (plombier)
13-22568	MC	520	PLOMBEXT	2014-01-06	studio 95: lavabo bouche (plombier)
13-22572	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-06	studio 15220: lavabo bouche (plombier)
13-22574	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-06	studio 18229: lavabo bouche (plombier)
13-22566	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-06	local 17249: toilette bouchee (plombier)
13-22398	MC	587	PLOMBEXT	2014-01-06	local 664: toilette bouchee (plombier)
13-22613	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-06	Ouvrir valve a gaz naturel
13-21347	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-06	l'eau de l'abreuvoir a mauvais gout
13-22694	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-06	coulisse du plafond
13-22733	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-06	Fuite d'eau au plafond les tuiles sont imbibe d'eau
13-22694	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-06	coulisse du plafond
13-22886	TC	511	PLOMBEXT	2014-01-06	51281 - Assistance d'un plombier V-618 et V-630
13-22603	MC	611	PLOMBEXT	2014-01-06	verifier sump pump pour le systeme d'affluent.
13-22463	MC	624	PLOMBEXT	2014-01-06	Aller interrompre le chauffage au local 1123-1. / boivinm 36418
13-22629	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-06	Toilette coule par la base local 1222-2 (627).
13-22549	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-06	Toilette coule, local 1222-1 (627).
M09	AR	532	PLOMBEXT	2014-01-07	Reseau d'egout
M09	AR	532	PLOMBEXT	2014-01-07	Reseau d'egout
13-22748	MC	532	PLOMBEXT	2014-01-07	Chasse d'eau defectueuse - cabine du centre.
13-22663	TC	532	PLOMBEXT	2014-01-07	Cuisine Chez Valere : un evier coule. A verifier et reparer.
13-22620	RI	513	PLOMBEXT	2014-01-07	il fait froid dans la chambre 219
13-21585	MC	513	PLOMBEXT	2014-01-07	studio 618: lavabo bouche (plombier)
13-22756	MC	513	PLOMBEXT	2014-01-07	cuisine 3e lavabos bloques
13-22380	RI	520	PLOMBEXT	2014-01-07	probleme de chauffage.
13-22713	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-07	17247 toilette bloquee
13-22570	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-07	Toilette des filles 15e etage tour Ouest cote sud: toilette bouche (plombier)
13-22662	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-07	la toilette est bloquee.
13-22725	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-07	Premiere toilette a droite, elle flush tout le temps
13-22818	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-07	coulisse condense. K-3
13-6787	RI	511	PLOMBEXT	2014-01-07	Air climatise ne fournit (ou ne fonctionne pas): installation d'une nouvelle pompe
13-22917	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-07	Gros degat d'eau avec equipement de grande valeur

-22790	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-07	locaux 1224-1 et 1208 toilettes ne fonctionne pas bien.
-22674	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-07	Robinet defectueux
-21190	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-07	douche degoutte au 1223 / 627 // rap d'agent
07	AR	630	PLOMBEXT	2014-01-07	Reseau eau domestique
-21110	MC	532	PLOMBEXT	2014-01-08	b-00260 - Reparer toyautrie de drainage sur pompe "0361"
-22738	MC	647	PLOMBEXT	2014-01-08	une toilette a un debit continu. La porte de cette toilette est barree
-21545	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-08	Enlever le freon dans le petit frigidaire au K-3
-6787	RI	511	PLOMBEXT	2014-01-08	Air climatise ne fournit (ou ne fonctionne pas): installation d'une nouvelle pompe
-23033	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-08	brancher filtre a sable sur DAR
-23024	MC	625	PLOMBEXT	2014-01-08	1432 toilette fctionne pas bien.
-22911	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-08	clenche de la toilette est brisse au 1223-1 / 627
-22910	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-08	Calibration et reparation des douches oculaires
-22983	TC	628	PLOMBEXT	2014-01-08	Changer le siege de toilette
3-23004	MC	532	PLOMBEXT	2014-01-09	Abreuvoir defectueux (voir au comptoir de pret de la biblio.)
3-22915	MC	647	PLOMBEXT	2014-01-09	Grosse fuite d'eau en Optometrie local 110
3-23037	MC	647	PLOMBEXT	2014-01-09	local 675 - toilette coule par terre quand on tire la chasse d'eau par le tuyau
3-22485	MC	513	PLOMBEXT	2014-01-09	617 manque seal autour du lavabo
3-22066	MC	520	PLOMBEXT	2014-01-09	sous-sol plombier verifier drains si ouvert ou manque trappe (rat)
3-22716	MC	520	PLOMBEXT	2014-01-09	chambre 114 lavabo bloque
3-22041	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-09	local 17247: urinoir bouche (plombier)
3-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-09	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
3-15868	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-09	X- verriere - faire faire test de chauffage au vacuum d'air comprime
409	AR	622	PLOMBEXT	2014-01-09	Reseau d'egout
3-23232	MC	624	PLOMBEXT	2014-01-09	Toilette bouchee
3-23164	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-09	local 1256 fuite d'eau .
3-23201	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-09	Robinet a resserrer
3-22755	MC	606	PLOMBEXT	2014-01-10	jb URGENT TRES FROID : B-389-1, B399-3,B-388-1,B-384-1,B369,B-367
3-23078	MC	647	PLOMBEXT	2014-01-10	La toilette est en debit continu.
3-23388	MC	513	PLOMBEXT	2014-01-10	chambre 201 il ferait froid 15c selon locataire urgent
3-23217	MC	513	PLOMBEXT	2014-01-10	chambre 307 plainte froid 21c hier soir
3-23249	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-10	local 5135: lorsque l'on tire la chasse, l'eau eclabousse du tuyau (plombier)
3-22611	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-10	studio 18238: lavabo bouche (plombier)
3-22947	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-10	studio 18238: lavabo bouche (plombier)
3-23176	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-10	studio 18236: lavabo bouche (plombier)
3-15868	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-10	X- verriere - faire faire test de chauffage au vacuum d'air comprime
3-15868	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-10	X- verriere - faire faire test de chauffage au vacuum d'air comprime
3-23338	MC	611	PLOMBEXT	2014-01-10	remplacer sump pump au effluent.
3-23164	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-10	local 1256 fuite d'eau .
3-21073	MC	628	PLOMBEXT	2014-01-10	remplacement des valves sur reservoir de condense.
3-21117	MC	628	PLOMBEXT	2014-01-10	achat et installation d'un temperature regulateur spirax-sarco
3-22759	MC	504	PLOMBEXT	2014-01-13	Verifier l'humidificateur et nettoyer si possible.
3-22491	MC	532	PLOMBEXT	2014-01-13	Urinoirs bouchees (6). A faire avant la rentre des classes
3-22567	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-13	local 8247: les 2 urinoirs sont bouches (plombier)
3-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-13	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
3-15868	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-13	X- verriere - faire faire test de chauffage au vacuum d'air comprime
3-23478	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-13	K-2 nettoyer DAR et remplacer valve
3-22832	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-13	Robinet coule toujours et les 2 lavabos bouche.
3-23473	MC	624	PLOMBEXT	2014-01-13	Toilette bouchee, local 1130-1.
3-23472	MC	624	PLOMBEXT	2014-01-13	Toilette bouchee.
3-23421	MC	626	PLOMBEXT	2014-01-13	flush valve coule sur la toilette de droite 3966.
3-23493	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-13	Egout perce (assez urgent)
3-22759	MC	504	PLOMBEXT	2014-01-14	Verifier l'humidificateur et nettoyer si possible.
3-23423	TC	647	PLOMBEXT	2014-01-14	deboucher - evier - cuisine - local 581-42
3-23384	MC	647	PLOMBEXT	2014-01-14	045...
3-20665	MC	513	PLOMBEXT	2014-01-14	toilette des filles 4e etage: toilette cabinet handicape fendu, (plombier)
3-23047	MC	513	PLOMBEXT	2014-01-14	3e Etage cuisine 2442, le premier lavabo est bouche. (plombier)
3-22567	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-14	local 8247: les 2 urinoirs sont bouches (plombier)
M07	AR	531	PLOMBEXT	2014-01-14	Reseau eau domestique
3-22999	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-14	local 19249: toilette bouchee (plombier)
3-22997	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-14	local 17247: toilette bouchee (plombier)
3-23026	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-14	15202 l'eau coule plafond
3-23156	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-14	Eau coule de la tuyauterie d'une toilette
3-22934	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-14	Toilette femme, celle a cote de l'handicape, quand on flush, l'eau sort par la chasse d'eau
3-3014	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-14	pompe No. 328 - reservoir de retour condense coule - pour Claude
3-21319	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-14	Remplacer une gate valve sous la zone 1
3-23409	MC	512	PLOMBEXT	2014-01-14	reparer fuite sur valve de ballancement de la pompe P1
3-23531	MC	622	PLOMBEXT	2014-01-14	fuite au plafond
3-23773	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-14	installation d'un nouveau laveur.
3-23289	MC	504	PLOMBEXT	2014-01-15	Toilette des hommes : robinet ne ferme pas etanche.
M07	AR	532	PLOMBEXT	2014-01-15	Reseau eau domestique
3-23416	MC	532	PLOMBEXT	2014-01-15	L'abreuvoir face au local A-9460 est defectueux. Il ne fctionne pas.
3-23292	MC	532	PLOMBEXT	2014-01-15	Toilette des hommes : toilette bouchee.
3-23270	MC	513	PLOMBEXT	2014-01-15	local 156 (local a velos) le filtre pour retenir les debris de la cuve est bloque.
3-23364	MC	513	PLOMBEXT	2014-01-15	toilette 267 chasse d'eau defect.
3-23378	MC	520	PLOMBEXT	2014-01-15	salle de bain 802 toilette bloquee
3-23709	MC	520	PLOMBEXT	2014-01-15	local 402: drain de la douche bouche (plombier)
3-23075	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-15	local 17147: urinoir bouche et toilette coule par le tuyau (plombier)
3-23072	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-15	local 19147 Urinoir bouche, coule sans arret. Autre urinoir bouche (plombier)
3-23077	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-15	local 15147: toilette coule par le tuyau (plombier)
3-23665	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-15	local 14147: 2e urinoir coule par la chasse d'eau (plombier)
3-23070	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-15	local 13104: toilette coule par le tuyau (plombier)
3-3014	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-15	pompe No. 328 - reservoir de retour condense coule - pour Claude
3-21326	TC	511	PLOMBEXT	2014-01-15	Projet 52463 : Branchement d'un evier en eau froide et evacuation
3-23820	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-15	2 toilettes coule

13-23773	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-15	installation d'un nouveau laveur.
13-23577	MC	532	PLOMBEXT	2014-01-16	Lavabo bouche.
13-23847	MC	532	PLOMBEXT	2014-01-16	injection degraisseur, verification conduit si il est bouche
13-23829	MC	520	PLOMBEXT	2014-01-16	local 1308: toilette bouche (plombier)
13-23508	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-16	studio 8118: lavabo bouche (plombier)
13-23251	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-16	local 10104: toilette bouchee (plombier)
13-23074	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-16	toilette mixte cabinet handicap 7e etage: Toilette coule par le tuyau (plombier)
13-23170	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-16	studio 13133: lavabo bouche (plombier)
13-23759	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-16	chambre 16216 lavabo bloque
13-23027	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-16	14202 toilette manque pression
13-23071	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-16	local 12102:toilette coule par le tuyau (plombier)
13-23073	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-16	local 14147: toilette coule par le tuyau (plombier)
13-21595	MC	606	PLOMBEXT	2014-01-16	Toilette au 8-541 passer le fish pour la debloquer
13-3014	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-16	pompe No. 328 - reservoir de retour condense coule - pour Claude
13-23862	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-16	toilette bouche au 1714/627//rap d'agent
13-23773	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-16	installation d'un nouveau laveur.
13-23768	MC	628	PLOMBEXT	2014-01-16	Entretien des 2 drains de plancher du local 1807-1 /boivinm 36418
13-23866	MC	532	PLOMBEXT	2014-01-17	La chasse d'eau fonctionne tout le temps.
13-23879	MC	532	PLOMBEXT	2014-01-17	L'urinoir de gauche est bouche.
13-23841	MC	532	PLOMBEXT	2014-01-17	Pres du local B2280 ajuster les deux fontaines svp
13-23320	MC	532	PLOMBEXT	2014-01-17	Fontaine a verifier
13-23821	MC	513	PLOMBEXT	2014-01-17	local 564: toilette coule par le tuyau (plombier)
13-22399	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-17	local 15102: toilette coule par le tuyau (plombier)
13-23076	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-17	local 12147: toilette coule par le tuyau (plombier)
13-23173	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-17	studio 17132: lavabo bouche (plombier)
13-23913	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-17	salle de bain 19104 robinet douche brise
13-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-17	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
13-3014	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-17	pompe No. 328 - reservoir de retour condense coule - pour Claude
13-23492	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-17	achat et installation d'une fontaine refrigeree dans la salle mecanique 0718.
13-23529	MC	628	PLOMBEXT	2014-01-17	reparer robinet au 0388
13-21073	MC	628	PLOMBEXT	2014-01-17	remplacement des valves sur reservoir de condense.
13-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-20	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
13-23972	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-20	studio 19209:Le robinet ne coupe pas l'eau completement lorsque ferme.
M04	AR	531	PLOMBEXT	2014-01-20	Operation
13-15711	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-20	pompes vacumms: modifications sur le retour de condense tuyaux rigides et permaents
13-24058	MC	624	PLOMBEXT	2014-01-20	fuite a l'abrevoir au 624 2eme etage // rap d'agent
13-21392	MC	626	PLOMBEXT	2014-01-20	3958 demantelement et reparation d'une valve sur reseau d'eau refroidie
13-23773	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-20	installation d'un nouveau laveur.
13-24331	MC	628	PLOMBEXT	2014-01-20	fuite sur drain de purge chaudiere no : 2
13-21073	MC	628	PLOMBEXT	2014-01-20	remplacement des valves sur reservoir de condense.
M13	AR	504	PLOMBEXT	2014-01-21	Reseau vapeur
13-24249	MC	647	PLOMBEXT	2014-01-21	Toilette des femmes - la 3e toilette ne fonctionne pas.
M07	AR	647	PLOMBEXT	2014-01-21	Reseau eau domestique
13-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-21	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
13-24074	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-21	studio 19225: Temperature de l'eau a verifier. (plombier)
13-23128	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-21	evier automatique ne fonctionne pas dans la toilette
13-23903	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-21	il n'y a pas d'eau dans la toilette
13-23501	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-21	toilette du fond, le systeme de flush automatique part la chasse d'eau toute seule toute les 30 sec
13-23840	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-21	Derniere toilette du fond bloque intense. Besoin de syffon.
13-23157	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-21	Tuyauterie du lave-yeux coule
13-24192	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-21	Evier qui est au Mur, eau chaude coule tout le temps. Local G-335-2
M02	AR	511	PLOMBEXT	2014-01-21	Climatisation
13-24032	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-21	1256 enlever valve a vapeur qui est brisee.
13-24084	MC	628	PLOMBEXT	2014-01-21	drain brise au 2510-11 (run 1)
13-23529	MC	628	PLOMBEXT	2014-01-21	reparer robinet au 0388
13-23103	MC	504	PLOMBEXT	2014-01-22	Salle mec 4153 ... Ajouter des unions pour humidificateur
M07	AR	647	PLOMBEXT	2014-01-22	Reseau eau domestique
M07	AR	647	PLOMBEXT	2014-01-22	Reseau eau domestique
13-24184	MC	513	PLOMBEXT	2014-01-22	local 564: toilette bouchee (plombier)
13-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-22	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
13-24183	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-22	local 13149: robinet de douche ne se ferme plus (plombier)
13-24253	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-22	Ajustement d'un chauffage ou entretien
13-24274	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-22	Toilette bouchee 8e etage
13-23197	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-22	Evier decolle du mur dans local M-813
13-24308	MC	615	PLOMBEXT	2014-01-22	reparer le metigeur dans la salle d'abattage incapable d'avoir de l'eau froide
13-24032	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-22	1256 enlever valve a vapeur qui est brisee.
13-24261	MC	628	PLOMBEXT	2014-01-22	local 1384: Verifier car plus d'eau chaude
13-23879	MC	532	PLOMBEXT	2014-01-23	L'urinoir de gauche est bouche.
13-24211	MC	647	PLOMBEXT	2014-01-23	L'eau coule beaucoup du plafond dans le local 430-16 (et un peu au local 430-14)
13-23940	MC	647	PLOMBEXT	2014-01-23	Verifier le chauffage au gaz du systeme VA CF-03 .
13-24249	MC	647	PLOMBEXT	2014-01-23	Toilette des femmes - la 3e toilette ne fonctionne pas.
13-18290	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-23	Z-2e etage - abrevoir - il n'y a pas d'eau
13-24449	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-23	Toilettes des femme au U-101 sont bloquees.
13-23893	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-23	toilette handicapie - boucher - deborder - plus d'eau - valve ferme
13-23947	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-23	lavabo bloque. Cafe Intermed
13-24500	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-23	P-313: serpentín perce a reparer
13-21392	MC	626	PLOMBEXT	2014-01-23	3958 demantelement et reparation d'une valve sur reseau d'eau refroidie
13-24549	MC	504	PLOMBEXT	2014-01-24	Toilette des hommes, 2e etage, reparer :
13-24550	MC	504	PLOMBEXT	2014-01-24	Reparer l'urinoir de la toilette des hommes du 3e etage. Details ci-dessous :
13-24212	MC	504	PLOMBEXT	2014-01-24	L'urinoir du local 3071 deborde a intervalle reguliere ou occasionnellement.
13-24408	MC	532	PLOMBEXT	2014-01-24	local menuisier ... verifier le chauffage
13-24345	MC	647	PLOMBEXT	2014-01-24	Toilette des femmes : un robinet qui coule continuellement a reparer.
13-24334	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-24	Coullisse d'eau drain de plancher salle mecanique L-24
13-21392	MC	626	PLOMBEXT	2014-01-24	3958 demantelement et reparation d'une valve sur reseau d'eau refroidie

3-24032	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-24	1256 enlever valve a vapeur qui est brisee.
3-21117	MC	628	PLOMBEXT	2014-01-24	achat et installation d'un temperature regulateur spirax-sarco
3-24212	MC	504	PLOMBEXT	2014-01-27	L7urinoir du local 3071 deborde a intervalle reguliere ou occasionnellement.
3-24649	MC	532	PLOMBEXT	2014-01-27	Une toilette qui ne "flushe" pas. A reparer, s.v.p.
3-24509	MC	647	PLOMBEXT	2014-01-27	582...toilette femme ne fonctionne pas
3-24511	MC	647	PLOMBEXT	2014-01-27	481...toilette femme ne fonctionne pas
3-24818	MC	660	PLOMBEXT	2014-01-27	evier boucher
3-24452	MC	513	PLOMBEXT	2014-01-27	studio 316: verifier chauffage
3-24702	MC	520	PLOMBEXT	2014-01-27	chambre 57 urgent aujourd'hui pas chauffage
3-22066	MC	520	PLOMBEXT	2014-01-27	sous-sol plombier verifier drains si ouvert ou manque trappe (rat)
3-24453	MC	520	PLOMBEXT	2014-01-27	local 118: lavabo bouche: (plombier)
3-24570	MC	520	PLOMBEXT	2014-01-27	local 1108: toilette bouchee (plombier)
3-24132	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-27	local 10247: douche de droite coule sans arret (plombier)
3-24492	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-27	studio 12213: le filtre du robinet est brise. (plombier)
3-24020	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-27	toilette homme 13e etage tour Est cote sud pas de chauffage
3-24756	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-27	faire menage atelier de plombier K-2
3-24735	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-27	degat d'eau T-603, ligne d'ECD de ? po dont la soudure a lache.
3-24770	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-27	rempalcer Kit DAR
3-24760	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-27	caper le tuyau d'evan dans le mur
3-24724	MC	622	PLOMBEXT	2014-01-27	toilette des femmes coule continuellement
3-24798	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-27	toilette bouche au 1223-1 / 627 // rap d'agent
3-24126	TC	628	PLOMBEXT	2014-01-27	installation drain avec couvercle
3-20290	MC	628	PLOMBEXT	2014-01-27	Plomberie-robinetterie a l'arriere des cages des chiens ne permet pas la fermeture etanche de l'eau
3-21073	MC	628	PLOMBEXT	2014-01-27	remplacement des valves sur reservoir de condense.
3-24710	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-28	studio 9115: lavabo bouche (plombier)
3-24709	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-28	studio 16207: lavabo bouche (plombier)
3-24035	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-28	local 11147: toilette bouchee (plombier)
3-24621	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-28	studio 19144: le chauffage est trop elevee (plombier)
3-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-28	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
3-24786	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-28	T-600
3-24899	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-28	installer tete d'air
3-24133	MC	513	PLOMBEXT	2014-01-29	local 156: fuite d'eau au plafond (plombier)
3-24708	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-29	stdio 9115: l'eau coule sous le lavabo (plombier)
3-24899	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-29	installer tete d'air
3-24899	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-29	installer tete d'air
3-24820	MC	520	PLOMBEXT	2014-01-30	cuisine TC lavabo bouche: (plombier)
3-24831	MC	520	PLOMBEXT	2014-01-30	salle de bain des hommes 11e etage: il n'y a pas d'eau apparemment (plombier)
3-22716	MC	520	PLOMBEXT	2014-01-30	chambre 114 lavabo bloque
3-24837	MC	520	PLOMBEXT	2014-01-30	local 182
3-24969	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-30	local 17149: toilette bouchee (plombier)
3-24968	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-30	local 19104: premiere douche, poignee a ajuster (plombier)
3-24819	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-30	studio 12116: chauffage ne fonctionne pas. (plombier)
3-25060	MC	531	PLOMBEXT	2014-01-30	studio 8132: filtre d'aeration lavabo brise (plombier)
3-24988	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-30	reparer lave -yeux et coulisse sous evier
3-6845	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-30	verifier trappe ca vapeur pour l'humidificateur
3-12277	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-30	en continuite DI 12-18816
3-25130	MC	619	PLOMBEXT	2014-01-30	achat et installation d'un extrol.
3-25007	MC	619	PLOMBEXT	2014-01-30	appel de service opsis plus de chauffage.
3-17730	MC	627	PLOMBEXT	2014-01-30	Valve eau chaude defectueuse
3-25035	RI	513	PLOMBEXT	2014-01-31	il fait trop froid dans la chambre 201.
3-25035	RI	513	PLOMBEXT	2014-01-31	il fait trop froid dans la chambre 201.
3-22101	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-31	nettyer "vent" dans clinique pour test en plomberie (P. Dufault au courant)
3-24828	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-31	Robinet ne fonctionne pas
3-25206	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-31	caper tuyau de drain - ouvert
3-23444	MC	511	PLOMBEXT	2014-01-31	V-333 lave-yeux ,l'eau coule au plancher, et lave-yeuxau B-338-1 ,le lavabo se remplit trop rapidemen
3-25212	MC	626	PLOMBEXT	2014-01-31	fuite sur chauffage au plafond du local 1916-8
3-24918	MC	628	PLOMBEXT	2014-01-31	fuite sur tuyau sump pompe dans le tunnel.
3-25175	MC	513	PLOMBEXT	2014-02-03	studio 508: lavabo bouche (plombier)
3-25431	MC	513	PLOMBEXT	2014-02-03	toilette 366: toilette bouchee
3-25179	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-03	toilette 1208.: urinoir defect
3-25177	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-03	toilette 808: urinoir defect
3-25174	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-03	toilette 308: urinoir defect
3-25052	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-03	18204 urinoir coule
3-25046	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-03	17249 toilette coule
3-25051	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-03	15247 toilette coule
3-25178	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-03	studio 15230: lavabo bouche (plombier)
3-25239	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-03	studio 8211: robinet du lavabo coule.(plombier)
3-12277	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-03	en continuite DI 12-18816
3-24828	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-03	Robinet ne fonctionne pas
3-24481	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-03	Fuite d'eau qui provient d'un tuyau Local L-315
3-23894	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-03	G521 tuyau ou arrosoir coule de maniere intermitente- pas urgent
3-23798	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-03	Rajout d'une valve anti retour sur le filtre au sable d'eau glace
3-25227	MC	624	PLOMBEXT	2014-02-03	lavabo du centre bouche au 0130 / 624 // rap d'agent
3-25212	MC	626	PLOMBEXT	2014-02-03	fuite sur chauffage au plafond du local 1916-8
3-25248	MC	627	PLOMBEXT	2014-02-03	probleme de toilette au local 1728-14
3-19910	MC	527	PLOMBEXT	2014-02-04	remplacer soupapes sur humidificateurs de systemes de ventilation
3-22501	RI	527	PLOMBEXT	2014-02-04	Toilette qui coule (local 113)
3-21998	MC	555	PLOMBEXT	2014-02-04	Baisser un peu la temperature du bureau. Attendre que la dame soit presente pour voir avec elle.
3-21985	TC	627	PLOMBEXT	2014-02-04	Valve d'arrosage defectueuse
3-21073	MC	628	PLOMBEXT	2014-02-04	remplacement des valves sur reservoir de condense.
3-25112	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-05	studio 8132: changer le lavabo mercredi a 9h
3-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-05	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
3-20664	TC	531	PLOMBEXT	2014-02-05	52339 - Assistance d'un plombier
3-18214	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-05	verifier systeme d'event relie aux clinique (probleme recurrent d'odeur aux unites dentaire)

13-25639	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-05	demande de soumission pour installation d un nouvel event et connection du reservoir condense 14-2
13-25635	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-05	remplacer le filtre du lave-yeux
13-25634	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-05	K-2, nettoyer le DAR
13-13877	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-05	Installer une cuve dans le coin traiteur du hall d'honneur
13-23492	MC	627	PLOMBEXT	2014-02-05	achat et installation d'une fontaine refrigeree dans la salle mecanique 0718.
13-25362	TC	628	PLOMBEXT	2014-02-05	Plomberie - Remplacement du reservoir en hydrotherapie
13-20285	MC	628	PLOMBEXT	2014-02-05	local 1839-2 :la robinetterie a l'arriere des cages des chiens ne permet pas la fermeture etanche
13-24920	MC	504	PLOMBEXT	2014-02-06	Toilette des hommes, 1er etage, reparer le joint ou coule l'eau lorsque la chasse d'eau est tiree.
13-25245	RI	504	PLOMBEXT	2014-02-06	une toilette dans la salle 1071 est defectueuse
13-25150	MC	532	PLOMBEXT	2014-02-06	c-1003 - toilette femme - evier bouche
13-25332	MC	647	PLOMBEXT	2014-02-06	fuite 'Deau au niveau de la chasse d'eau
13-25570	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-06	8202 toilette bloquee
13-25562	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-06	18149 douche bloquee
13-25441	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-06	toilette 8247: urinoir defect
13-25434	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-06	toilette 10149: siege de toilette lousse
13-25440	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-06	toilette 18247: urinoir defect
13-24945	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-06	local 16104: robinet lavabo coule (plombier)
13-25432	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-06	toilette 11204: siege de toilette lousse
13-25439	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-06	toilette 14202: siege de toilette lousse
M04	AR	531	PLOMBEXT	2014-02-06	Operation
13-25634	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-06	K-2, nettoyer le DAR
13-25710	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-06	verifier si possible de recuperer un trousseau de cle dans la toilette
13-17477	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-06	suite a la visite de Viking - systeme sosu-air 2 - les drains de plancher des systemes 1-2-3-4 et 5
13-24370	TC	627	PLOMBEXT	2014-02-06	52553 - Refect eaux usees - Passer camera
13-24963	MC	647	PLOMBEXT	2014-02-07	Drain de plancher bouche au 1 er sous-sol dans la rampe menat au 2eme sous-sol.
13-25828	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-07	studio 13218: lavabo bouche sur le point de deborde URGENT
13-25680	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-07	16249 toilette bloquee
13-25569	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-07	10104 urinoir bloquee
13-25194	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-07	toilette 10104: siege de toilette lousse
13-25435	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-07	toilette 10102: siege de toilette lousse
13-25048	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-07	17140 eau est anormalement blanchatre depuis un bon bout de temps.
13-25050	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-07	19130 l'eau qui coule du robinet est de couleur blanche comme du lait et sembl
13-25191	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-07	toilette 19149: siege de toilette lousse
13-17490	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-07	suite a la visite de Viking - systeme sous-air : 3- les drains de plancher des systemes 1-2-3-4 et 5
13-17176	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-07	suite a la visite de Viking, les drains de plancher des systeme No. 1-2-3-4 et 5 refoulent
13-25863	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-07	ajuster mitigeur pour lave-yeux
13-23492	MC	627	PLOMBEXT	2014-02-07	achat et installation d'une fontaine refrigeree dans la salle mecanique 0718.
13-23004	MC	532	PLOMBEXT	2014-02-10	Abreuvoir defectueux (voir au comptoir de pret de la biblio.)
13-25847	MC	532	PLOMBEXT	2014-02-10	b-3228 ... 1ere toilette ne s'ecoule pas bien - a verifier
13-25849	MC	532	PLOMBEXT	2014-02-10	b-3232 ... toilette femme 1ere toilette ne fonctionne pas bien
13-25815	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-10	toilette 1308: toilette bouchee
13-25429	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-10	toilette 1602: siege de toilette lousse
13-25819	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-10	studio 8140: lavabo bouche
13-25838	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-10	toilette 18249: toilette bouchee
13-25820	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-10	toilette 17247: toilette bouchee et coule par le tuyau
13-25564	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-10	10247 urinoir bloque
13-25437	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-10	toilette 16104: urinoir de droite defect, siege de toilette lousse
13-25817	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-10	toilette 19149: toilette pas de pression
13-25438	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-10	toilette 15102: siege de toilette lousse
13-25176	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-10	toilette 15147: urinoir de gauche defect
13-17472	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-10	suite a la visite de Viking - -systeme general - les drain de plancher des systeme
13-17189	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-10	suite a la visite de Viking - les drain de placher des systemes No. 1-2-3-4- et 5 refoulent
13-25782	MC	621	PLOMBEXT	2014-02-10	lavabo est craque et coule / toilette des femmes au 2477 / 621 // rap d'agent
13-25843	MC	628	PLOMBEXT	2014-02-10	locaux 1731 et 1810 Grave odeur nauseabonde (drains des runs)
13-20290	MC	628	PLOMBEXT	2014-02-10	Plomberie-robinetterie a l'arriere des cages des chiens ne permet pas la fermeture etanche de l'eau
13-21117	MC	628	PLOMBEXT	2014-02-10	achat et installation d'un temperature regulateur spirax-sarco
13-25527	MC	504	PLOMBEXT	2014-02-11	Toilette des femmes 4e etage, reparer robinets des lavabos. Details ci-dessous :
13-18139	MC	504	PLOMBEXT	2014-02-11	remplacer 2 reservoirs eau chaude installation 1988
13-7424	TC	513	PLOMBEXT	2014-02-11	salle de lavage installer equipement pour une secheuse et une laveuse supplementaire
13-25938	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-11	chambre 58 lavabo bloque
13-25436	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-11	toilette 508: siege de toilette lousse
13-25569	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-11	10104 urinoir bloquee
13-25999	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-11	studio 10233: lavabo bouche (plombier)
13-25499	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-11	17104 siege toilette lousse
13-25572	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-11	10202 toilette coule tuyau
13-3014	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-11	pompe No. 328 - reservoir de retour condense coule - pour Claude
13-23492	MC	627	PLOMBEXT	2014-02-11	achat et installation d'une fontaine refrigeree dans la salle mecanique 0718.
13-25984	MC	628	PLOMBEXT	2014-02-11	ajustement de la clenche de la toilette , salle d'attente des petits animaux
13-26050	TC	628	PLOMBEXT	2014-02-11	Plomberie-Reparation de tuyau qui fuit ==> HAC-Hydrotherapie
13-18139	MC	504	PLOMBEXT	2014-02-12	remplacer 2 reservoirs eau chaude installation 1988
13-7424	TC	513	PLOMBEXT	2014-02-12	salle de lavage installer equipement pour une secheuse et une laveuse supplementaire
13-25560	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-12	
13-25443	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-12	toilette 11147: tuyauterie de l'urinoir de gauche lousse
13-25180	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-12	toilette 14104: urinoir de droite defect
13-25193	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-12	toilette 9202: siege de toilette lousse
13-25192	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-12	toilette 9204: manque une grille dans l'urinoir de gauche
13-25040	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-12	chaud dans la chambre 25c
13-27214	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-12	pas d'eau chaude dans la cuisine
13-28081	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-12	eau coule du plafond dans la hotte et fini par coule a terre
13-28302	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-12	reparer brise vide (toilette coule)
13-27662	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-12	Radiateur en entrant a droite chauffe trop (trop chaud)
13-26102	TC	511	PLOMBEXT	2014-02-12	Robinet avec appareil integre pour eviter les coup de bellier G521 salle de laverie sale
13-25460	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-12	verifier si fuite d'eau sur tuyautrie - tuiles de plafond souillees
13-26075	MC	624	PLOMBEXT	2014-02-12	clenche de la toilette est defectueuse au 1er etages du 624

13-31845	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-30	local 11104, urinoir et toilette pas de pression (plombier)
13-31195	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-30	salle de bain 12149 toilette bloquee
13-31122	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-30	locla 12104, urinoir chasse d'eau coule (plombier)
13-31121	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-30	local 16149, chasse d'eau coule (plombier)
13-31676	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-30	local 17102, poignee de douche defectueuse (plombier)
13-28402	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-30	toilette 11249: douche pas de pression
13-30868	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-30	studio 8243: pas de pression d'eau (plombier)
13-31061	MC	556	PLOMBEXT	2014-04-30	local 0029 - appoint glycol reservoir - eau glycole
13-31061	MC	556	PLOMBEXT	2014-04-30	local 0029 - appoint glycol reservoir - eau glycole
13-27168	MC	556	PLOMBEXT	2014-04-30	local 0029 - mettre une valve de purge (EAU) pour tank expansion
13-32081	MC	611	PLOMBEXT	2014-04-30	reparae la fuite sur l'evier dans l,anti chambre local 1654
13-32019	MC	624	PLOMBEXT	2014-04-30	chainette brissee de la clanche de la toilette 1130-624
13-32035	MC	627	PLOMBEXT	2014-04-30	Plombier : probleme de fuite sur le TEE de la chaudiere



3-1024	MC	532	PLOMBEXT	2014-04-22		a-4483 - amon
-31431	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-22		Salle mecanique : coulisses d'eau sur un tuyau 1/2 " .
-30668	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-22		Installer des nouvelles valves 1-1/2 po. ASCO sur l'alimentation des tours d'eau.
-31099	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-22		de l'eau coule tuyau plafond 7127
-28763	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-22		salle de bain 18204 toilette brisee
-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-22		NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
-19355	TC	511	PLOMBEXT	2014-04-22		remplacer divers purgeurs de vapeur defectueux
-31327	MC	621	PLOMBEXT	2014-04-22		Toilette 1509, poignee lavabo brisee (eau chaude).
-31543	MC	621	PLOMBEXT	2014-04-22		poignee de lavabo brisee
-31196	MC	627	PLOMBEXT	2014-04-22		Buvette defectueuse
-24725	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-23		classer et renouveler les plans (mecanique) au K-2
-3005	TC	511	PLOMBEXT	2014-04-23		C-6 travaux pour projet 52461
-24725	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-23		classer et renouveler les plans (mecanique) au K-2
-3005	TC	511	PLOMBEXT	2014-04-23		C-6 travaux pour projet 52461
-31966	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-23		FUITE D'eau dans local 16208
-31302	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-23		Robinet defectueux local G-829
-31585	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-23		Remplacer la valve d'eau chaude sur le tuyau montant.
-19355	TC	511	PLOMBEXT	2014-04-23		remplacer divers purgeurs de vapeur defectueux
-31519	MC	512	PLOMBEXT	2014-04-23		Fuite sur coude en stainless au sous-sol
-31598	MC	624	PLOMBEXT	2014-04-23		Chauffage eleve
-31599	MC	624	PLOMBEXT	2014-04-23		Chauffage eleve
3-30300	MC	626	PLOMBEXT	2014-04-23		verifier la valve d'eau froide dans le local 1990 incapable d'avoir de l'eau froide
3-31619	MC	504	PLOMBEXT	2014-04-24		salle mec. - changer element sur tour d'Eau
3-31572	MC	532	PLOMBEXT	2014-04-24		Tuyeau de toilette qui s'ecoule constamment local A-5447
3-30668	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-24		Installer des nouvelles valves 1-1/2 po. ASCO sur l'alimentation des tours d'eau.
3-27195	TC	523	PLOMBEXT	2014-04-24		52272 - Assistance d'un plombier
3-31379	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-24		local 8102, 2 toilettes bouchees (plombier)
3-31120	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-24		local 19104, chasse d'eau coule (plombier)
3-31377	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-24		studio 18241: lavabo bouche (plombier)
3-31562	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-24		studio 19125: lavabo bouche (plombier)
3-31585	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-24		Remplacer la valve d'eau chaude sur le tuyau montant.
3-31368	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-24		Reparer la chasse d'eau dans la toilette des hommes.
3-31656	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-24		Remplacer drain d'evier et de la hotte.
3-31519	MC	512	PLOMBEXT	2014-04-24		Fuite sur coude en stainless au sous-sol
113	AR	611	PLOMBEXT	2014-04-24		Reseau vapeur
3-31646	MC	627	PLOMBEXT	2014-04-24		Tuyau balayeuse deconnecte
3-31689	MC	504	PLOMBEXT	2014-04-25		Urinoir defectueux. Eau deborde regulierement.
3-31662	MC	532	PLOMBEXT	2014-04-25		Siege de toilette a reparer.
3-31586	MC	532	PLOMBEXT	2014-04-25		Lavabo defectueux.
3-31632	MC	532	PLOMBEXT	2014-04-25		a-4483 - toil. gars - 2 urinoirs qui ne flush pas et un bol de toilette lousse.
3-31725	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-25		local 19104, eau coule du plafond (plombier)
3-31656	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-25		Remplacer drain d'evier et de la hotte.
104	AR	611	PLOMBEXT	2014-04-25		Operation
3-28629	MC	611	PLOMBEXT	2014-04-25		Plombier : verifier les amortisseur de siphon qui semble defectueux au 611
3-27195	TC	523	PLOMBEXT	2014-04-26		52272 - Assistance d'un plombier
3-19355	TC	511	PLOMBEXT	2014-04-28		remplacer divers purgeurs de vapeur defectueux
3-29858	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-28		Couvercle de toilette a changer.
3-29859	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-28		Couvercle de toilette a changer.
3-29860	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-28		Couvercle de toilette a changer.
3-29861	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-28		2 Couvercles de toilette a changer.
109	AR	647	PLOMBEXT	2014-04-28		Reseau d'egout
3-31169	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-28		studio 8132: fuite d'eau dans la salle de bain (plombier)
3-31726	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-28		local 12149, toilette bouchee (plombier)
3-31315	RI	531	PLOMBEXT	2014-04-28		Eviers qui refoulent dans les chambres 8117 et 8119.
3-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-28		NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
3-19355	TC	511	PLOMBEXT	2014-04-28		remplacer divers purgeurs de vapeur defectueux
3-31656	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-28		Remplacer drain d'evier et de la hotte.
3-31653	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-28		Reparer siege de toilette et remplacer robinet d'eau chaude.
3-12277	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-28		en continuite DI 12-18816
3-7592A	TC	510	GASTIER M.P. INC.	2014-04-29	RN-2155	COMPL FACT DS-77746 52116 - Fermer valves le 26 juin
3-24624	MC	606	GASTIER M.P. INC.	2014-04-29	RN-2154	effectuer travaux au 647 et 606 decmbre 2013 magnque de plombier
3-19355	TC	511	PLOMBEXT	2014-04-29		remplacer divers purgeurs de vapeur defectueux
3-31910	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-29		110 - changer ligne a l'eau dans la lunetterie
3-31842	MC	513	PLOMBEXT	2014-04-29		local 466, toilette bouchee (plombier)
3-31849	MC	513	PLOMBEXT	2014-04-29		local 267, douche bouchee (plombier)
3-31840	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-29		studio 11241: lavabo bouche (plombier)
3-31846	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-29		local 10147, toilette bloquee (plombier)
3-31837	MC	587	PLOMBEXT	2014-04-29		loca 1747, douche bouchee (plombier)
3-31844	MC	587	PLOMBEXT	2014-04-29		local 664, douche bouchee (plombier)
3-31841	MC	587	PLOMBEXT	2014-04-29		local 646-1, toilette bouchee (plombier)
3-31839	MC	587	PLOMBEXT	2014-04-29		local 667, douche bouchee (plombier)
3-19355	TC	511	PLOMBEXT	2014-04-29		remplacer divers purgeurs de vapeur defectueux
3-31741	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-29		reservoir de toilette qui fuit
3-12277	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-29		en continuite DI 12-18816
3-27168	MC	556	PLOMBEXT	2014-04-29		local 0029 - mettre une valve de purge (EAU) pour tank expansion
3-31892	MC	624	PLOMBEXT	2014-04-29		Toilette defectueuse
3-31968	MC	626	PLOMBEXT	2014-04-29		reparer fuite d'eau sur tuyau d'approvisionnement d'eau de l'evier salle de bain local 1996
3-31959	MC	628	PLOMBEXT	2014-04-29		Contagieux Med. zool- Oeil magique du lavabo ne fonctionne plus
3-27195	TC	523	GASTIER M.P. INC.	2014-04-30	RN-2215	52272 - Assistance d'un plombier
3-19355	TC	511	PLOMBEXT	2014-04-30		remplacer divers purgeurs de vapeur defectueux
3-3339	MC	660	PLOMBEXT	2014-04-30		Au local 5239, verifier la valve comunicatrice entre les trois tours (elle n'est pas etanche).
3-31838	MC	513	PLOMBEXT	2014-04-30		local 564, chasse d'eau coule (plombier)
3-31695	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-30		studio 18241: robinet brise (plombier)
3-31374	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-30		local 10149, toilette flush pas bien (plombier)

13-30506	TC	532	PLOMBEXT	2014-04-09		Dans la Brunante, une champlure coule beaucoup a l'extremite pres des robinets.
13-23381	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-09		0040 ...
13-30527	MC	513	PLOMBEXT	2014-04-09		studio 508: lavabo bouche (plombier)
13-29969	MC	520	PLOMBEXT	2014-04-09		suite 605 couvercle toilette brise
13-30275	MC	520	PLOMBEXT	2014-04-09		local 182: toilette a besoin d'etre fixee au plancher (plombier)
13-30281	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-09		lavabo se vident tres mal. Ils sont bouches
13-30436	TC	511	PLOMBEXT	2014-04-09		Valves qui fuient au local F-801
13-30316	MC	624	PLOMBEXT	2014-04-09		Plombier : remplacement de valve de radiateur au local d'impression au
13-29676	TC	627	PLOMBEXT	2014-04-09		Secteur BOVIN- Changer la valve d'eau du lave bottes
13-21985	TC	627	PLOMBEXT	2014-04-09		Valve d'arrosage defectueuse
13-30399	MC	691	PLOMBEXT	2014-04-09		Evier de cuisine bouche
13-23381	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-10		0040 ...
13-29862	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-10		2 Robinets defectueux.
13-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-10		NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
13-29970	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-10		salle de bain 9202 robinet douche brise
13-30136	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-10		studio 14211: contour de lavabo manquant
13-30098	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-10		local 16204: lunette de toilette brisee (plombier)
13-29734	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-10		chambre 1624 lavabo lousse
13-30462	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-10		studio 19125: eau coule du plafond
13-30406	MC	626	PLOMBEXT	2014-04-10		Plombier : remplacement d'une valve de chauffage au 1986 du 626
13-30478	MC	626	PLOMBEXT	2014-04-10		la toilette coule au 3966 /626
13-30613	MC	628	PLOMBEXT	2014-04-10		Plombier : drain boucher sur la fontaine refrigere du 628 a l'accueil
13-30628	MC	504	PLOMBEXT	2014-04-11		Reparer la fontaine qui est bloquee au 6e etage : degat d'eau. Merci.
13-30668	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-11		Installer des nouvelles valves 1-1/2 po. ASCO sur l'alimentation des tours d'eau.
13-29847	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-11		buanderie tour Ouest laveuse 1 renvoi refoule
13-30574	MC	587	PLOMBEXT	2014-04-11		local 647: toilette bouchee (plombier)
13-30668	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-14		Installer des nouvelles valves 1-1/2 po. ASCO sur l'alimentation des tours d'eau.
13-30762	MC	513	PLOMBEXT	2014-04-14		local 466, toilette bouchee (plombier)
13-30761	MC	513	PLOMBEXT	2014-04-14		local 467, toilette bouchee (plombier)
13-30760	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-14		studio 9235: Pression trop forte (plombier)
13-30767	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-14		toilette 8204: urinoirs flush mal
13-30765	MC	587	PLOMBEXT	2014-04-14		local 567: toilette bouchee (plombier)
13-30633	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-14		evier qui s'ecoule mal
13-30520	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-14		fuite d'eau sur drain pluvial
13-30522	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-14		toilette du fond - (derriere au fond) - elle coule quand on tire la chasse d'eau
13-30769	MC	611	PLOMBEXT	2014-04-14		reparer robinet de l'evier du local 1540 (fuite)
13-30409	MC	615	PLOMBEXT	2014-04-14		salle mecanique / valve coule au 0201 / 615 // rap d'agent
13-30609	MC	627	PLOMBEXT	2014-04-14		Drain bouche
13-30477	MC	698	PLOMBEXT	2014-04-14		Evier cuisine local 1303 se vide lentement
13-30898	MC	532	PLOMBEXT	2014-04-15		au c-2156 l'eau coule jusqu'au c-1135
13-29663	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-15		Deboucher un drain de plancher au 3e etage -(salle de cuve.)
13-30910	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-15		230-34 - evier bouche
13-30876	MC	520	PLOMBEXT	2014-04-15		studio 169: lavabo bouche (plombier)
13-30868	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-15		studio 8243: pas de pression d'eau (plombier)
M04	AR	531	PLOMBEXT	2014-04-15		Operation
13-30289	MC	587	PLOMBEXT	2014-04-15		local 747: toilette bouchee (plombier)
13-30522	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-15		toilette du fond - (derriere au fond) - elle coule quand on tire la chasse d'eau
13-29981	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-15		drain pluvial perce
13-31300	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-15		travail de rangement, continuite de la DI 12-19187
13-1211	TR	511	PLOMBEXT	2014-04-15		Remplacement filtres sur lignes de vapeur des sterilisateurs Med. dent.
M09	AR	512	PLOMBEXT	2014-04-15		Reseau d'egout
13-31001	MC	610	PLOMBEXT	2014-04-15		Plombier / Electricien vider le local electrique et de plomberie au 610
13-30923	MC	610	PLOMBEXT	2014-04-15		changer le siege de la toilette au 610
M09	AR	611	PLOMBEXT	2014-04-15		Reseau d'egout
13-30926	MC	627	PLOMBEXT	2014-04-15		Oeil magique de robinet ne fonctionne plus
13-24624	MC	606	GASTIER M.P. INC.	2014-04-16	RN-1953	effectuer travaux au 647 et 606 decmbre 2013 maqnque de plombier
13-30910	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-16		230-34 - evier bouche
13-31174	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-16		230/30 - modifier tuyauterie d'Eau chaude
13-31042	MC	513	PLOMBEXT	2014-04-16		studio 617: lavabo bouche
13-30831	MC	520	PLOMBEXT	2014-04-16		local 1002 tc, lunette de toilette brisee. (plombier)
13-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-16		NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
13-31043	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-16		studio 19125: eau coule du plafond
13-30978	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-16		studio 13125: robinet manque de pression (plombier)
13-28516	MC	587	PLOMBEXT	2014-04-16		toilette 645: toilette bouchee
13-24948	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-16		coulisse sur valve de vapeur (laveur du fond) a reparer svp
14-3007	TC	511	PLOMBEXT	2014-04-16		51572 - reparation de drain
13-30852	MC	626	PLOMBEXT	2014-04-16		MMF / Plombier / Leprohon : remplacement de l'achesseur d'air au 0919 du 626
13-31135	MC	628	PLOMBEXT	2014-04-16		Plombier : fuite sur le flush valve au 1330
13-31022	MC	532	PLOMBEXT	2014-04-17		c-2159 evier bouche
13-31024	MC	532	PLOMBEXT	2014-04-17		a-4483 - urinoir bouchee
13-30898	MC	532	PLOMBEXT	2014-04-17		au c-2156 l'eau coule jusqu'au c-1135
13-29041	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-17		Degat d'eau au local
13-31119	MC	513	PLOMBEXT	2014-04-17		619 lavabo bloque odeur
13-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-17		NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
M04	AR	531	PLOMBEXT	2014-04-17		Operation
13-30975	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-17		local 19249, toilette coule quand on flush (plombier)
13-31125	MC	587	PLOMBEXT	2014-04-17		salle de bain 646-1 toilette bloquee
13-31046	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-17		siege de toilette a changer
13-19355	TC	511	PLOMBEXT	2014-04-17		remplacer divers purgeurs de vapeur defectueux
13-24756	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-17		faire menage atelier de plombier K-2
13-29981	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-17		drain pluvial perce
13-28629	MC	611	PLOMBEXT	2014-04-17		Plombier : verifier les amortisseurs de siphon qui semble defectueux au 611
13-29880	TC	624	PLOMBEXT	2014-04-17		Commander et poser 6 fontaines sur le campus - SROY - 8666
13-30300	MC	626	PLOMBEXT	2014-04-17		verifier la valve d'eau froide dans le local 1990 incapable d'avoir de l'eau froide

3-28628	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-27	Plombier : reparation des systeme anti refluxement du 621 (4) qui coule
3-27826	MC	621	PLOMBEXT	2014-03-27	debit d'eau de la toilette coule sans arret / salle d'attente / toilette handicapé
3-29577	MC	628	PLOMBEXT	2014-03-27	faire menage atelier de plombier K-2
3-24756	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-28	Plombier : verifier les amortisseur de siphon qui semble defectueux au 611
3-28629	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-28	DPS - Vidanger les douches du CHUV (en face des locaux radioisotope)
3-29278	MC	628	PLOMBEXT	2014-03-28	Fuite d'eau sur le toit Aile B. tuyau ? pres tours d'eau (Cooling tower)
3-29820	MC	532	PLOMBEXT	2014-03-31	hall verifier eau tuile plafond
3-29668	MC	513	PLOMBEXT	2014-03-31	salle de bain 11249 toilette bloquee
3-29596	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-31	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
3-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-31	verifier eau sur tuile plafond
3-29664	MC	587	PLOMBEXT	2014-03-31	coude en Y fendu sur drain sanitaire
3-29415	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-31	verifier trappe <a vapeur pour l'humidificateur
3-6845	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-31	caper tuyau d'event
3-29752	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-31	achat et installation d'un DAR pour 512
3-26271	MC	512	PLOMBEXT	2014-03-31	Amener eau chaude et froide + éclairage dans la salle de lavage - SROY - 8666
3-8472	TC	610	PLOMBEXT	2014-03-31	Lavabo au local 2411 a deboucher
3-29711	MC	621	PLOMBEXT	2014-03-31	Plombier : Tee perce pres de la chaudiere 4 au 627
3-29700	MC	627	PLOMBEXT	2014-03-31	Fuite d'eau sur le toit Aile B. tuyau ? pres tours d'eau (Cooling tower)
3-29820	MC	532	PLOMBEXT	2014-04-01	salle de bain 364 douche bloquee
3-29731	MC	513	PLOMBEXT	2014-04-01	salle de bain 564 douche bloquee
3-29733	MC	513	PLOMBEXT	2014-04-01	salle de bain 645 toilette bloquee
3-29732	MC	587	PLOMBEXT	2014-04-01	verification de la flotte de de depart des pompes du bassin sanitaire.
3-29677	MC	611	PLOMBEXT	2014-04-01	Plombier : reparation des systeme anti refluxement du 621 (4) qui coule
3-27826	MC	621	PLOMBEXT	2014-04-01	6e etage, toilette des femmes, reparer celle du centre car elle coule (degat d'eau).
3-28567	MC	504	PLOMBEXT	2014-04-02	Fuite d'eau sur le toit Aile B. tuyau ? pres tours d'eau (Cooling tower)
3-29820	MC	532	PLOMBEXT	2014-04-02	2 Robinets defectueux.
3-29863	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-02	salle de bain 267 robinet coule
3-29736	MC	513	PLOMBEXT	2014-04-02	salle de bain 17202 toilette bloquee
3-29855	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-02	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
3-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-02	salle de bain 11249 toilette coule
3-29929	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-02	salle de bain 846-3 toilette bloquee
3-29735	MC	587	PLOMBEXT	2014-04-02	grille sur ouverture d'un drain manquante risque de blessure
3-29774	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-02	achat et installation d'un DAR pour 512
3-26271	MC	512	PLOMBEXT	2014-04-02	fuite de vapeur a l'entree de la valve modulante 1780 KPA
3-29654	MC	519	PLOMBEXT	2014-04-02	Drain defectueux
3-29935	MC	627	PLOMBEXT	2014-04-02	local 1384 Lavabo sous la fenetre ne draine pas bien
3-30003	MC	628	PLOMBEXT	2014-04-02	eau provenant du plafond, salle de laboratoire
3-30121	MC	532	PLOMBEXT	2014-04-03	Fuite d'eau sur le toit Aile B. tuyau ? pres tours d'eau (Cooling tower)
3-29820	MC	532	PLOMBEXT	2014-04-03	Debit eau continu dans toilette. M. Couture a fermer la valve. Toilette 217
3-29073	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-03	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
3-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-03	salle de bain 8249 toilette coule
3-29931	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-03	salle de bain 10149 toilette coule
3-29928	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-03	sale de bain 10104 urinoir manque pression
3-29933	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-03	salle de bain 11147 verifier pression douche
3-29934	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-03	salle de bain verifier pression douche
3-29930	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-03	salle de bain 17249 toilette coule
3-29846	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-03	Changer les 2 pompes a puisart au K-1
13-24070	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-03	local 048, fuite de vapeur de la bride entree valve modulante - alimentation vapeur échangeur glycol
13-29438	MC	519	PLOMBEXT	2014-04-03	La toilette dans le local 2919 du pavillon 626 coule
13-30081	MC	626	PLOMBEXT	2014-04-03	Anicenne nécropsie
13-26600	TC	626	PLOMBEXT	2014-04-03	Veolia : pompage des puissard bloque dans les different e cours du campus
13-30082	MC	HYA	PLOMBEXT	2014-04-03	local 1011 - toilette femme - (corridor allant à Bronfman) coule lorsqu'actionnee !!
13-30076	MC	504	PLOMBEXT	2014-04-04	c-1099 toilette homme - elle coule toujours
13-30097	MC	532	PLOMBEXT	2014-04-04	Toilette defectueuse (sac dessus), une autre qui manque tuiles au plafond (travaux ?...)
13-30126	MC	532	PLOMBEXT	2014-04-04	Fuite d'eau sur le toit Aile B. tuyau ? pres tours d'eau (Cooling tower)
13-29820	MC	532	PLOMBEXT	2014-04-04	studio 404: lavabo bouche
13-30015	MC	513	PLOMBEXT	2014-04-04	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
13-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-04	sall de bain 19249 2 toilettes bloquee
13-29848	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-04	Changer les 2 pompes a puisart au K-1
13-24070	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-04	fuite d'eau sur la toilette (toilette homme)
13-29988	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-04	Modification paillasse labo F-800
13-30134	TC	511	PLOMBEXT	2014-04-04	pompe puisart cote ouest ne vidange pas
13-30245	MC	518	PLOMBEXT	2014-04-04	Drain defectueux
13-29935	MC	627	PLOMBEXT	2014-04-04	Installation de drains avec couvercle - SROY - 8666
13-26428	TC	628	PLOMBEXT	2014-04-04	Plombier : remplacement du Xtroll sur le systeme d'osmose au 698
13-30176	MC	698	PLOMBEXT	2014-04-04	Fuite d'eau sur le toit Aile B. tuyau ? pres tours d'eau (Cooling tower)
13-29820	MC	532	PLOMBEXT	2014-04-07	Robinet defectueux.
13-29865	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-07	drain pluvial perce
13-29981	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-07	Modification paillasse labo F-800
13-30134	TC	511	PLOMBEXT	2014-04-07	Fuite d'eau provenant du calorifere sur le palier du 14e etage - escalier
13-30152	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-07	fuite d'eau sur calorifere palier du L-19 (escalier d'urgence)
13-30381	MC	511	PLOMBEXT	2014-04-07	Drain du Garage bouche
13-30151	MC	622	PLOMBEXT	2014-04-07	Toilette du local 2919 "flush" continuellement.
13-30249	MC	626	PLOMBEXT	2014-04-07	Drain bouche
13-30248	MC	627	PLOMBEXT	2014-04-07	Un robinet du lavabo dans le local C-5062, coule sans arret. L'usager ne peut pas l'arreter.
13-30357	MC	532	PLOMBEXT	2014-04-08	Operation
M04	AR	532	PLOMBEXT	2014-04-08	Toilette bouche.
13-29866	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-08	Debit eau continu dans toilette. M. Couture a fermer la valve.
13-29072	MC	647	PLOMBEXT	2014-04-08	studio 609: lavabo bouche (plombier)
13-30337	MC	513	PLOMBEXT	2014-04-08	salle de lavage tour Est: drains de laveuse bouches
13-30017	MC	531	PLOMBEXT	2014-04-08	salle de bain 846-2 douche bloquee
13-30016	MC	587	PLOMBEXT	2014-04-08	tilette coule par la base au 3972/626 // rap d'agent
13-30303	MC	626	PLOMBEXT	2014-04-08	Veolia : pompage des puissard bloque dans les different e cours du campus
13-30082	MC	HYA	PLOMBEXT	2014-04-08	

13-29039	MC	512	PLOMBEXT	2014-03-19	suite a une DI fermee pour un travil non complete: 12-23556
13-18843	MC	512	PLOMBEXT	2014-03-19	faire le recordement permanent entre la cheminer de la generatrice et l'egout sanitaire
13-28629	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-19	Plombier : verifier les amortisseur de siphon qui semble defectueux au 611
13-28628	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-19	Plombier : verifier coulisse sur la ligne de condense au 611
13-28806	MC	691	PLOMBEXT	2014-03-19	probleme salle de bain - 2e etage - porte 2215 - toilette de droite
13-28624	TC	532	PLOMBEXT	2014-03-20	Dans La Brunante : le lave-vaisselle coule (en arriere).
13-29041	MC	647	PLOMBEXT	2014-03-20	Degat d'eau au local
13-28540	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-20	12236 lavabo coule (renvoi)
13-28392	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-20	toilette 10147: 2 douches pas de pression
13-28501	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-20	studio 14113: lavabo bouche
13-28395	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-20	toilette 10202: douche coule toujours
13-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-20	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
13-28577	RI	531	PLOMBEXT	2014-03-20	Refoulement d'eau du a un evier bouche.
13-28268	MC	504	PLOMBEXT	2014-03-20	Salle mecanique : Effectuer l'entretien de 2 humidificateurs SK-300.
13-26271	MC	512	PLOMBEXT	2014-03-20	achat et installation d'un DAR pour 512
13-28922	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-20	verifier fuite d'eau du conduit d'approvisionnement deau de l'evier dans l'anticambre local 1540
13-28629	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-20	Plombier : verifier les amortisseur de siphon qui semble defectueux au 611
13-28997	MC	619	PLOMBEXT	2014-03-20	verification des toilettes pour le beach party.
13-28756	MC	532	PLOMBEXT	2014-03-21	b-2210 - lavabo bouche - toilette
13-28598	MC	532	PLOMBEXT	2014-03-21	La toilette de la premiere cabine en entrant est bouchee.
13-28599	MC	532	PLOMBEXT	2014-03-21	Toilette qui deborde.
13-28586	MC	532	PLOMBEXT	2014-03-21	Evier de cuisine bouche.
13-28841	MC	647	PLOMBEXT	2014-03-21	Toilette qui coule.
13-28842	MC	647	PLOMBEXT	2014-03-21	Robinet d'eau chaude defectueux .
13-28644	MC	520	PLOMBEXT	2014-03-21	chambre 161 lavabo bloque
13-28736	MC	520	PLOMBEXT	2014-03-21	salle de bain femme drain plancher refoule
13-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-21	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
13-28538	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-21	salle de bain 11147 toilette bloquee
13-28268	MC	504	PLOMBEXT	2014-03-21	Salle mecanique : Effectuer l'entretien de 2 humidificateurs SK-300.
13-26436	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-21	512: remplacer clapet de retenue sur lave-yeux
13-28922	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-21	verifier fuite d'eau du conduit d'approvisionnement deau de l'evier dans l'anticambre local 1540
13-28987	MC	624	PLOMBEXT	2014-03-21	Verification temperature du bureau 1122 / boivnm 36418
M13	AR	627	PLOMBEXT	2014-03-21	Reseau vapeur
13-29058	MC	532	PLOMBEXT	2014-03-24	a-2418 - bol de toilette (homme) arrache
13-29147	MC	647	PLOMBEXT	2014-03-24	remplacer reservoir eau chaude 2ieme etage
13-28808	MC	513	PLOMBEXT	2014-03-24	chambre 609 lavabo bloque
13-28831	MC	513	PLOMBEXT	2014-03-24	1er salle de bain fille pommeau douche gicle partout
13-29185	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-24	salle de bain 9147 toilette bloquee
13-28436	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-24	toilette 17104: urinoir bouche
13-28115	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-24	15104 urinoir bloquee
13-28995	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-24	chambre 11138 lavabo bloque
13-28763	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-24	salle de bain 18204 toilette brisee
13-29079	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-24	toilette 11202: toilette bouchee et l'autre coule
13-28268	MC	504	PLOMBEXT	2014-03-24	Salle mecanique : Effectuer l'entretien de 2 humidificateurs SK-300.
13-29074	MC	512	PLOMBEXT	2014-03-24	caper la ligne d'eau inutiliser sur le plancher pres des pompes du chauffage perimetrique
13-29119	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-24	fuite sur la flush valve dans le cubicule no:1
13-29163	MC	626	PLOMBEXT	2014-03-24	lavabo coule au 1940-17 / 626 // rap d'agent
M06	AR	627	PLOMBEXT	2014-03-24	Reseau air comprime
13-28918	MC	532	PLOMBEXT	2014-03-25	lavabo de droite bouche
13-29138	MC	647	PLOMBEXT	2014-03-25	remplacer reservoir eau chaude 3ieme etage
13-28899	MC	647	PLOMBEXT	2014-03-25	550-03 - robinet qui fuit
13-29212	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-25	toilette 11247: toilette bouchee
13-29181	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-25	salle e bain 8202 jet douche trop fort
M07	AR	531	PLOMBEXT	2014-03-25	Reseau eau domestique
13-29220	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-25	toilette 11147: toilette refoule dans le douche
13-29316	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-25	salle de bain 17104 urinoir bloque
13-28272	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-25	salle mecanique Toit de L'aile T aerotherme a la vapeur du cote nord
13-19355	TC	511	PLOMBEXT	2014-03-25	remplacer divers purgeurs de vapeur defectueux
13-28793	MC	512	PLOMBEXT	2014-03-25	conduites de caustique de la centrale pour les chaudieres 4 et 5 coulent
13-26271	MC	512	PLOMBEXT	2014-03-25	achat et installation d'un DAR pour 512
13-27794	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-25	Plombier : refaire deux ligne de condense pour remplacer boyau
13-29278	MC	628	PLOMBEXT	2014-03-25	DPS - Vidanger les douches du CHUV (en face des locaux radioisotope)
13-29073	MC	647	PLOMBEXT	2014-03-26	Debit eau continu dans toilette. M. Couture a fermer la valve. Toilette 217
13-29072	MC	647	PLOMBEXT	2014-03-26	Debit eau continu dans toilette. M. Couture a fermer la valve.
M07	AR	647	PLOMBEXT	2014-03-26	Reseau eau domestique
13-29149	MC	647	PLOMBEXT	2014-03-26	remplacer reservoir eau chaude 6ieme etage
13-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-26	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
13-28865	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-26	buanderie laveuse 1 eau coule
13-29319	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-26	salle de bain 17149 toilette bloquee
13-29381	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-26	studio 16222: lavabo bouche. (plombier)
12-28268	MC	512	PLOMBEXT	2014-03-26	Tuyauterie de drain de plancher en fonte a remplacer au sous-sol
13-28793	MC	512	PLOMBEXT	2014-03-26	conduites de caustique de la centrale pour les chaudieres 4 et 5 coulent
13-29412	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-26	Plombier : fuite sur la tuyauterie de vapeur du chauffe eau
13-21073	MC	628	PLOMBEXT	2014-03-26	remplacement des valves sur reservoir de condense.
13-29530	MC	532	PLOMBEXT	2014-03-27	Une valve defectueuse cause un debordement de la toilette au A-4442.
13-28874	MC	532	PLOMBEXT	2014-03-27	b-2355 - fermer eau et deconnecter lavabo
M07	AR	647	PLOMBEXT	2014-03-27	Reseau eau domestique
13-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-27	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
13-29312	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-27	salle de bain 15104 chasse d'eau coule
13-29317	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-27	salle de bain 12104 urinoir chasse coule
13-29315	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-27	chambre 10216 robinet brise
13-29332	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-27	salle de bain 8102 douche coule
13-29313	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-27	salle de bain 12147 toilette bloquee
13-29452	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-27	toilette 8204: urinoirs bouches

37	AR	532	PLOMBEXT	2014-03-11	
37	AR	647	PLOMBEXT	2014-03-11	Reseau eau domestique
-28021	MC	520	PLOMBEXT	2014-03-11	toilette 1208: urinoir defect
-28022	MC	520	PLOMBEXT	2014-03-11	toilette 308: urinoir defect
-28019	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-11	toilette 10147: tuyau de l'urinoir coule
-28023	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-11	toilette 11147: tuyau de l'urinoir bouge
-28020	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-11	toilette 14102: siege de toilette lousse
-28026	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-11	toilette 19102: siege lousse et toilette bouchee
-28024	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-11	toilette 10204: siege de toilette lousse
-28024	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-11	toilette 10204: siege de toilette lousse
-28025	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-11	toilette 14249: siege de toilette lousse
04	AR	531	PLOMBEXT	2014-03-11	Operation
-28018	MC	587	PLOMBEXT	2014-03-11	toilette 645: toilette bouchee
3-12277	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-11	en continuité DI 12-18816
3-28144	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-11	Plombier : probleme avec l'evier du labo de Marie Claude
01	AR	624	PLOMBEXT	2014-03-11	Chauffage
3-28097	MC	698	PLOMBEXT	2014-03-11	verifier l'eau de lave yeux seulement eau froide sans pression
07	AR	504	PLOMBEXT	2014-03-12	Reseau eau domestique
3-23430	TC	532	PLOMBEXT	2014-03-12	Installation d'un lavabo et prise électrique
3-26942	MC	532	PLOMBEXT	2014-03-12	Urinoir qui ne fonctionne pas .
3-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-12	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
3-27762	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-12	salle de bain 14202 robinet lavabo coule
3-28121	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-12	salle de bain 18149 toilette bloquee
3-27794	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-12	Plombier : refaire deux ligne de condense pour remplacer boyau
3-28309	MC	624	PLOMBEXT	2014-03-12	l'evier bouche au 1130-3 / 624
3-28300	MC	626	PLOMBEXT	2014-03-12	evier boucher
3-28372	MC	532	PLOMBEXT	2014-03-13	MIXING VALVE DEFECTUEUX.
3-28039	MC	532	PLOMBEXT	2014-03-13	Remplacement valve eau froide domestique pour 4ieme etage
3-27990	MC	520	PLOMBEXT	2014-03-13	toilette 208: urinoir defect
3-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-13	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
3-28157	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-13	toilette 18147: toilette bouchee
3-28159	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-13	toilette 17102: toilette coule par le tuyau
3-28302	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-13	reparer brise vide (toilette coule)
3-28250	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-13	lavabo coule
3-28342	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-13	U-402
3-25810	TC	511	PLOMBEXT	2014-03-13	pour la cafe intermed....X-030 - lavabo encore bouche par residues de cafe ou de nourriture
3-22277	TC	511	PLOMBEXT	2014-03-13	installer climatisation dans local de la regie de la salle de cour (P. Dufault au coura
3-19355	TC	511	PLOMBEXT	2014-03-13	remplacer divers purgeurs de vapeur defectueux
3-28377	MC	627	PLOMBEXT	2014-03-13	lavabo bloque au 1752 / 627
3-26142	MC	628	PLOMBEXT	2014-03-13	Plombier : remplacement du Stop and check dans le tunnel au 628
3-28039	MC	532	PLOMBEXT	2014-03-14	Remplacement valve eau froide domestique pour 4ieme etage
3-23430	TC	532	PLOMBEXT	2014-03-14	Installation d'un lavabo et prise électrique
3-29040	MC	512	PLOMBEXT	2014-03-14	suite a la DI-12-28267 fermee, travaux sur Tuyau drain de toit au 4eme etage coule. Cote Est.
3-28144	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-14	Plombier : probleme avec l'evier du labo de Marie Claude
3-17735	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-14	Plombier : modifier les conduites de condensat du reseau de vapeur
3-27826	MC	621	PLOMBEXT	2014-03-14	Plombier : reparation des systeme anti refluxement du 621 (4) qui coule
3-28518	MC	504	PLOMBEXT	2014-03-17	Remplacer reservoir eau chaude 100 gallons (plus de 15 ans)
v07	AR	532	PLOMBEXT	2014-03-17	Reseau eau domestique
v07	AR	532	PLOMBEXT	2014-03-17	Reseau eau domestique
13-28333	MC	520	PLOMBEXT	2014-03-17	chambre 142 lavabo bloque
13-28116	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-17	17102tuyau toilette coule
13-28158	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-17	toilette 12149: toilette bouchee
13-28123	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-17	12104 tuyau toilette coule
13-28258	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-17	toilette 10149: toilettes bouchees
13-28257	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-17	studio 14213: lavabo bouche
13-28367	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-17	chambre 13215 lavabo bloque
13-28397	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-17	toilette 9147: douche pas de pression
13-28397	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-17	toilette 9147: douche pas de pression
13-28400	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-17	toilette 10149: douche pas de pression
13-29040	MC	512	PLOMBEXT	2014-03-17	suite a la DI-12-28267 fermee, travaux sur Tuyau drain de toit au 4eme etage coule. Cote Est.
13-28628	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-17	Plombier : verifier coulisse sur la ligne de condense au 611
13-28629	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-17	Plombier : verifier les amortisseur de siphon qui semble defectueux au 611
13-28518	MC	504	PLOMBEXT	2014-03-18	Remplacer reservoir eau chaude 100 gallons (plus de 15 ans)
13-28197	MC	504	PLOMBEXT	2014-03-18	Siege de toilette a ajuster.
13-28198	MC	504	PLOMBEXT	2014-03-18	Siege de toilette a ajuster.
13-28564	MC	504	PLOMBEXT	2014-03-18	1er etage, toilette des femmes, reparer celle du centre car elle coule.
13-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-18	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
13-28399	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-18	toilette 8202: 2 douches pas de pression
13-28398	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-18	toilette 9202: 2 douches pas de pression
13-28538	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-18	salle de bain 11147 toilette bloquee
13-28516	MC	587	PLOMBEXT	2014-03-18	toilette 645: toilette bouchee
13-29040	MC	512	PLOMBEXT	2014-03-18	suite a la DI-12-28267 fermee, travaux sur Tuyau drain de toit au 4eme etage coule. Cote Est.
13-28752	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-18	Plombier / MMF : reparer la ligne de flush des chaudiere au 611
13-28777	MC	621	PLOMBEXT	2014-03-18	lavabo bouche au 3479-621
13-28751	MC	627	PLOMBEXT	2014-03-18	Plombier remplacement du siege de toilette au local 1208
M04	AR	HYA	PLOMBEXT	2014-03-18	Operation
13-28376	MC	647	PLOMBEXT	2014-03-19	Debit continu de la toilette M. Couture a fermer la valve.
13-28569	MC	647	PLOMBEXT	2014-03-19	Debit eau continu toilette M. Couture a fermer la valve.
13-28753	MC	647	PLOMBEXT	2014-03-19	Au local 19073 fuite eau (on ne peut vois la provenance.)
13-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-19	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
13-28396	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-19	toilette 9249: douche pas de pression
13-28393	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-19	toilette 10249: 2 douches pas de pression
13-28401	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-19	studio 16216: lavabo bouche
13-28437	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-19	toilette 9247: robinet coule sans arret

13-27415	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-03	toilette 19249: toilette bouchée
13-27411	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-03	toilette 11204: urinoir defect
13-27628	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-03	Recherche de valve pour le G-5
13-27090	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-03	remplacer valve d'eau froide domestique
13-27583	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-03	Debloquer cuve de service
13-27642	MC	626	PLOMBEXT	2014-03-03	Electricien /MMF : verifier le controle de volet du 0919 au 626
13-27694	MC	626	PLOMBEXT	2014-03-03	Eau qui coule du lavabo est jaune, salle de toilette 3933.
13-27408	MC	504	PLOMBEXT	2014-03-04	Lavabo bouche toilettes des hommes 2e etage
13-27575	MC	504	PLOMBEXT	2014-03-04	1e etage, toilette des femmes reparer chasse d'eau de la toilette (a droite) car celle-ci coule ..
13-27580	RI	504	PLOMBEXT	2014-03-04	Legere fuite d'eau provenant d'un tuyau au plafond pres de la porte 3025-X.
13-27431	MC	504	PLOMBEXT	2014-03-04	Toilette des femmes du 3e etage, reparer : details ci-dessous :
13-27686	MC	532	PLOMBEXT	2014-03-04	c-9135 .. robinet n'arrete pas de couler..il n'y a pas de fermeture d'arrive d'eau
13-26758	MC	513	PLOMBEXT	2014-03-04	inspecter egout et drain sous-sol (plombier), RAT
13-27311	MC	520	PLOMBEXT	2014-03-04	toilette 1208: urinoir defect
13-27596	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-04	chambre 13243 eau coule plafond urgent
13-27595	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-04	chambre 8131 drain douche bloque
13-27725	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-04	chambre 12239 lavabo bloque (fourchette) il veut la ravoir
13-27323	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-04	toilette 19149: siege de toilette lousse
13-27594	MC	587	PLOMBEXT	2014-03-04	chambre 637 lavabo bloque
13-27593	MC	587	PLOMBEXT	2014-03-04	chambre 821 lavabo bloque
13-27090	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-04	remplacer valve d'eau froide domestique
13-28267	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-04	VE 130 remplacer courroie 1 X 1368, EQ 3147
13-27707	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-04	MMF / Electricien : probleme avec les element de reservoir d'eau chaude au 611
13-27642	MC	626	PLOMBEXT	2014-03-04	Electricien /MMF : verifier le controle de volet du 0919 au 626
13-23430	TC	532	PLOMBEXT	2014-03-05	installation d'un lavabo et prise electrique
13-23430	TC	532	PLOMBEXT	2014-03-05	Installation d'un lavabo et prise electrique
13-27592	MC	532	PLOMBEXT	2014-03-05	b-1 .. abrevoir pres toilette pour femme ...drain bouchée (fred pelletier prep.)
13-27607	MC	532	PLOMBEXT	2014-03-05	Forte odeur desagreable salle de bain A-5463-3
13-27713	MC	520	PLOMBEXT	2014-03-05	chambre 16 lavabo bloque
13-27978	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-05	DEBOUCHER LAVABO
13-27979	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-05	REPLACER TOILETTE FENDUE.
13-27327	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-05	toilette 11147: tuyau urinoir lousse
13-27329	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-05	toilette 15249: siege de toilette brise
13-27596	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-05	chambre 13243 eau coule plafond urgent
13-27721	MC	587	PLOMBEXT	2014-03-05	toilette 846-3: toilette bouchée
13-27616	MC	587	PLOMBEXT	2014-03-05	chambre 630 Lorsque ma voisine utilise l'eau (eau chaude en particulier) un bruit ressemblant a cel
13-24828	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-05	Robinet ne fonctionne pas
13-27726	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-05	Eau coule sous lavabo comptoir alimentaire
13-27698	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-05	B-327 Tuyau coule sous le lavabo
13-27794	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-05	Plombier : refaire deux ligne de condense pour remplacer boyau
13-27707	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-05	MMF / Electricien : probleme avec les element de reservoir d'eau chaude au 611
13-27826	MC	621	PLOMBEXT	2014-03-05	Plombier : reparation des systeme anti refluxement du 621 (4) qui coule
13-27445	MC	622	PLOMBEXT	2014-03-05	Drain Plancher du garage bouche
M07	AR	532	PLOMBEXT	2014-03-06	Reseau eau domestique
M07	AR	647	PLOMBEXT	2014-03-06	Reseau eau domestique
13-27596	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-06	chambre 13243 eau coule plafond urgent
13-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-06	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
13-27902	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-06	toilette 11147: douche coule sans arret
13-27698	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-06	B-327 Tuyau coule sous le lavabo
13-27227	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-06	Degat d'eau, dans le fond du labo, probleme recurrent
13-27274	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-06	toilette coule sur le sol et s'active continuellement
13-27667	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-06	Toilette des femmes :Eau coule par la robinetterie
13-27043	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-06	fuite d'eau sur evier a la place 118
13-26600	TC	626	PLOMBEXT	2014-03-06	Anicenne necropsie
13-27900	MC	627	PLOMBEXT	2014-03-06	Plombier :deboucher le renvoi dans la salle rippe paille
13-23430	TC	532	PLOMBEXT	2014-03-07	Installation d'un lavabo et prise electrique
13-28039	MC	532	PLOMBEXT	2014-03-07	Remplacement valve eau froide domestique pour 4ieme etage
M07	AR	647	PLOMBEXT	2014-03-07	Reseau eau domestique
13-27842	MC	513	PLOMBEXT	2014-03-07	toilette 667 bloquee
13-27911	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-07	local 11149: l'eau s'ecoule du plafond (plombier)
13-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-07	NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
13-27794	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-07	Plombier : refaire deux ligne de condense pour remplacer boyau
13-12194	MC	621	PLOMBEXT	2014-03-07	Valve de robinet defectueuse
13-27951	MC	624	PLOMBEXT	2014-03-07	Plombier : remplacement de la valve de chauffage sous vide au local 1106 du 624
13-27718	MC	532	PLOMBEXT	2014-03-10	B-3302 ... la toilette ne flush pas
M01	AR	532	PLOMBEXT	2014-03-10	Chauffage
M07	AR	532	PLOMBEXT	2014-03-10	Reseau eau domestique
M07	AR	647	PLOMBEXT	2014-03-10	Reseau eau domestique
13-27308	MC	520	PLOMBEXT	2014-03-10	cuisine TC: robinet brise
13-27651	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-10	chambre 11138 lavabo bloque
13-27948	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-10	15131 lavabo bloque, renvoi degoutte et eau chaud donne des coup
13-27931	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-10	salle de bain 10202 douche coule
13-27789	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-10	salle de bain 10204 douche coule
13-27986	MC	587	PLOMBEXT	2014-03-10	toilette 846-2: toilette bouchée
13-27482	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-10	Eau chaude dans le lave-yeux
13-26901	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-10	pres du N-820, toilette de femme - l'eau coule sur le sol quand la chasse d'eau est active
13-27517	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-10	Lavabo fond rouille
13-19355	TC	511	PLOMBEXT	2014-03-10	remplacer divers purgeurs de vapeur defectueux
13-28137	MC	511	PLOMBEXT	2014-03-10	enlever le morceau de metal dans la section de l'evaporateur du REF -4
13-27794	MC	611	PLOMBEXT	2014-03-10	Plombier : refaire deux ligne de condense pour remplacer boyau
13-27958	MC	626	PLOMBEXT	2014-03-10	fuite d'eau au plafond du local 2964.
13-17730	MC	627	PLOMBEXT	2014-03-10	Valve eau chaude defectueuse
13-23430	TC	532	PLOMBEXT	2014-03-11	Installation d'un lavabo et prise electrique
13-28033	MC	532	PLOMBEXT	2014-03-11	B-4302 ... Toilette femme - Verifier ecoulement du lavabo..celui a droite

-26915	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-20		salle de bain 11202 toilette coule
-26913	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-20		salle de bain 16149 chasse d'eau toilette fonct. mal
-25740	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-20		fuite d'eau sur urinoir
-25810	TC	511	PLOMBEXT	2014-02-20		pour la cafe intermed...X-030 - lavabo encore bouche par residues de cafe ou de nourriture
-26836	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-20		calorifere fuit par la valve
-18214	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-20		verifier systeme d'event relie aux clinique (probleme recurrent d'odeur aux unites dentaire)
-23154	MC	583	GASTIER M.P. INC.	2014-02-21	RN-735	Reparer fuite d'eau
-26888	MC	504	PLOMBEXT	2014-02-21		Ajuster le flot d'eau dans les urinoirs. (trop fort)
-26791	MC	647	PLOMBEXT	2014-02-21		Toilette bouchee.
-26790	MC	647	PLOMBEXT	2014-02-21		Une toilette a un debit continu. A corriger, s.v.p.
09	AR	647	PLOMBEXT	2014-02-21		Reseau d'egout
09	AR	660	PLOMBEXT	2014-02-21		Reseau d'egout
-26512	MC	513	PLOMBEXT	2014-02-21		salle de bain fille l'eau est froid dans douche selon commentaire locataires A verifier
-26916	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-21		salle de bain 1302 toilette bloquee
-26511	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-21		salle de bain 10249 chasse d'eau toilette coule
-26544	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-21		salle de bain 19149 siege toilette lousse
-26917	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-21		salle de bain 14147 chasse d'eau toilette coule
-26914	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-21		salle de bain 14102 chasse d'eau fonct. mal
-26958	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-21		faire recherche sur raccordement croise N-8 (eau domestique)
-26978	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-21		N-728 et N-726, remplacer clapet de retenue
-25738	MC	615	PLOMBEXT	2014-02-21		deboucher le drain de la douche vestiere homme, ne coule pas bien
-25722	MC	627	PLOMBEXT	2014-02-21		local 1726: Evier bloque svp deboucher
-26847	MC	628	PLOMBEXT	2014-02-21		Local 1810-1 : Enlever le vert de gris sur les robinets du cote des soins continus
-3-18138	MC	504	PLOMBEXT	2014-02-24		installation lave-yeux permanent pres du groupe electrogene
109	AR	532	PLOMBEXT	2014-02-24		Reseau d'egout
109	AR	647	PLOMBEXT	2014-02-24		Reseau d'egout
-3-26540	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-24		salle de bain 808 uriloir defect.
-3-26543	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-24		salle de bain 1208 urinoir fonct. mal
-3-26545	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-24		salle de bain 308 urinoir defect.
-3-25382	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-24		verifier les renvois des laveuses salles Est et Ouest
-3-26917	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-24		salle de bain 14147 chasse d'eau toilette coule
-3-26542	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-24		18247 urinoir droit fonctionne pas toujours bien
-3-26513	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-24		salle de bain 9247 toilette coule
-3-26514	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-24		salle de bain 9249 toilette coule
-3-26978	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-24		N-728 et N-726, remplacer clapet de retenue
-3-18138	MC	504	PLOMBEXT	2014-02-25		installation lave-yeux permanent pres du groupe electrogene
-3-26921	MC	532	PLOMBEXT	2014-02-25		Lavabo bouche souvent. A verifier et reparer.
-3-26974	MC	647	PLOMBEXT	2014-02-25		Une toilette a un debit continu. A reparer, s.v.p.
109	AR	647	PLOMBEXT	2014-02-25		Reseau d'egout
-3-26759	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-25		reparer - coulisse tuyau riser froid 1 1/2 pouces
-3-27172	MC	504	PLOMBEXT	2014-02-26		1075 ... toilette coule
-3-27265	MC	532	PLOMBEXT	2014-02-26		Lavabo bouche.
-3-27233	RI	532	PLOMBEXT	2014-02-26		Toilette de bouche au C-1099 et lavabo au C2156
-3-27115	MC	532	PLOMBEXT	2014-02-26		b-3228 ... robinet de brise
112	AR	532	PLOMBEXT	2014-02-26		Reseau incendie
-3-16184	MC	513	PLOMBEXT	2014-02-26		toilette 466: toilette bouchee
-3-16184	MC	513	PLOMBEXT	2014-02-26		toilette 466: toilette bouchee
-3-27308	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-26		cuisine TC: robinet brise
-3-21027	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-26		toilette des gars 11e etage
-3-26538	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-26		17202 siege toilette lousse
-3-27160	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-26		toilette 8140-8142: douche bouche (adapte)
-3-27162	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-26		studio 8139: lavabo bouche (adapte)
-3-27163	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-26		toilette 17147: toilette bouchee
-3-17069	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-26		salle de bain 10147 toilette coule
-3-25703	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-26		14204 douche defectueuse
-3-25755	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-26		Renvois du lave-yeux bouche
-3-27215	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-26		premiere toilette = boucher et la deuxieme toilette = coule au plancher
-3-27214	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-26		pas d'eau chaude dans la cuisine
-3-14790	MC	504	PLOMBEXT	2014-02-27		Tour d'eau refroidisseur #2 verifier le moteur du ventilateur
-3-27297	MC	532	PLOMBEXT	2014-02-27		B-1280 toilette femme levier de droit bouche
-3-26942	MC	532	PLOMBEXT	2014-02-27		Urinoir qui ne fonctionne pas .
-3-22915	MC	647	PLOMBEXT	2014-02-27		Grosse fuite d'eau en Optometrie local 110
-3-27214	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-27		pas d'eau chaude dans la cuisine
-3-27257	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-27		1 gicleur coule dans la salle de laverie sale
-3-27048	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-27		la chasse d'eau est non fonctionnel et l'eau coule par la chasse d'eau
-3-27274	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-27		toilette coule sur le sol et s'active continuellement
-3-27465	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-27		Toilette qui coule
-3-24644	MC	532	PLOMBEXT	2014-02-28		c-00149-1...relocaliser une tete de gicleur
-3-27504	MC	532	PLOMBEXT	2014-02-28		pompes de puisards
-3-27312	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-28		toilette 1302: toilette bouchee
-3-27328	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-28		toilette 8102: toilette bouchee et changer siege de toilette
-3-27324	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-28		toilette 15149: siege de toilette lousse
-3-27325	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-28		toilette 11247: siege de toilette lousse
-3-21407	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-28		NETTOYER LES UNITES DE CHAUFFAGE DU BATIMENT.
-3-27238	RI	511	PLOMBEXT	2014-02-28		radiateur pres du L-346 coule
-3-27274	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-28		toilette coule sur le sol et s'active continuellement
-3-27583	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-28		Debloquer cuve de service
-3-27533	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-28		D-727-1 Dans la hotte, eau coule sans arret
-3-27512	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-28		Toilette "flush" sans arret
-3-27553	RI	647	PLOMBEXT	2014-03-03		Degat d'eau dans la lunetterie
109	AR	647	PLOMBEXT	2014-03-03		Reseau d'egout
-3-27326	MC	520	PLOMBEXT	2014-03-03		toilette 602: siege de toilette lousse
-3-27313	MC	520	PLOMBEXT	2014-03-03		toilette 202: siege de toilette lousse
-3-27596	MC	531	PLOMBEXT	2014-03-03		chambre 13243 eau coule plafond urgent

13-26050	TC	628	PLOMBEXT	2014-02-12		Plomberie-Reparatation de tuyau qui fuit ==> HAC-Hydrotherapie
13-23149	MC	698	PLOMBEXT	2014-02-12		achat d'un echangeur pour la vapeur pure.
13-16133	MC	570	GASTIER M.P. INC.	2014-02-13	RN-520	Verifier la fuite sur le reseau d'eau de chauffage qui alimente le pensionnat
13-26234	MC	572	PLOMBEXT	2014-02-13		Lavabo bouche.
M09	AR	572	PLOMBEXT	2014-02-13		Reseau d'egout
13-25472	MC	575	PLOMBEXT	2014-02-13		Toilette bloquee.
13-26267	MC	660	PLOMBEXT	2014-02-13		verifier sortie de gaz suite a l'incendie
13-26135	MC	513	PLOMBEXT	2014-02-13		chambre 201 froid 20c hier soir
13-25540	RI	513	PLOMBEXT	2014-02-13		il fait 18 degres dans la chambre 612
13-22517	RI	520	PLOMBEXT	2014-02-13		cuisine un 1er
13-24926	RI	531	PLOMBEXT	2014-02-13		chambre 13110 il fait environ 25 degree dans la chambre, a verifier
13-26173	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-13		studio 10231: lavabo bouche (plombier)
13-26174	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-13		studio 17236: lavabo bouche (plombier)
13-25382	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-13		verifier les renvois des laveuses salles Est et Ouest
13-25818	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-13		toilette 13204: poignee de douche devissee
13-25818	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-13		toilette 13204: poignee de douche devissee
13-26084	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-13		toilette 8133: changer pommeau de douche et poteau qui tient la douche
13-26313	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-13		reamenagement du local
13-25111	MC	512	PLOMBEXT	2014-02-13		fuite sur tuyauterie 3 pouces (soudure) sur l'eau d'appoint au sous-sol
13-26315	MC	519	PLOMBEXT	2014-02-13		local 048, remplacer safety valve sur reseau de glycol - urgent - pour plombier
13-26262	MC	628	PLOMBEXT	2014-02-13		verifier valve selenoide dans plafond.
13-26142	MC	628	PLOMBEXT	2014-02-13		Plombier : remplacement du Stop and check dans le tunnel au 628
13-26353	MC	628	PLOMBEXT	2014-02-13		1320toilette fonctionne pas bien.
13-18139	MC	504	PLOMBEXT	2014-02-14		remplacer 2 reservoirs eau chaude installation 1988
13-26279	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-14		local 308: toilette bouchee (plombier)
13-26279	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-14		local 308: toilette bouchee (plombier)
13-26042	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-14		studio 18108: lavabo bouche (plombier)
13-26307	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-14		salle de bain 16249 toilette bloquee
13-26307	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-14		salle de bain 16249 toilette bloquee
13-26159	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-14		securiser pompe
13-26313	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-14		reamenagement du local
13-25111	MC	512	PLOMBEXT	2014-02-14		fuite sur tuyauterie 3 pouces (soudure) sur l'eau d'appoint au sous-sol
13-17735	MC	611	PLOMBEXT	2014-02-14		Plombier : modifier les conduites de condensat du reseau de vapeur
13-23537	MC	621	PLOMBEXT	2014-02-14		3411 urinoir ne fonctionne plus.
13-26142	MC	628	PLOMBEXT	2014-02-14		Plombier : remplacement du Stop and check dans le tunnel au 628
13-23154	MC	583	GASTIER M.P. INC.	2014-02-17	RN-647	Reparer fuite d'eau
13-26390	MC	504	PLOMBEXT	2014-02-17		toilette (dans l'entree de Bronfman) coule quand actionnee.
13-25638	MC	532	PLOMBEXT	2014-02-17		Pres du C-9137 : abreuvoir bouche.
13-25657	MC	532	PLOMBEXT	2014-02-17		Evier bouche.
13-25717	MC	532	PLOMBEXT	2014-02-17		L'eau ne coule pas dans le lavabo.
13-18134	MC	532	PLOMBEXT	2014-02-17		installation lave-yeux permanent pres du groupe electrogene
13-26278	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-17		local 1302: urinoir bouche (plombier)
13-26305	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-17		chambre 44 froid 20c
M04	AR	520	PLOMBEXT	2014-02-17		Operation
13-26306	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-17		salle de bain 13149 chasse d'eau toilette coule
13-25045	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-17		probleme avec robinet douche
13-26536	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-17		salle de bain 13104 urinoir droit fonctionne mal
13-26510	MC	531	PLOMBEXT	2014-02-17		chambre 13229 lavabo bloque
13-18214	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-17		verifier systeme d'event relie aux clinique (probleme recurrent d'odeur aux unites dentaire)
13-26599	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-17		permis de contournement local C020 - soudure de tuyautrie
13-26632	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-17		C-020 - enlevement de la trappe de solide
13-26631	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-17		B-020 - boulonner le couvert du bassin de dilussion d'acide
13-23338	MC	611	PLOMBEXT	2014-02-17		remplacer sump pump au effluent.
13-26492	MC	626	PLOMBEXT	2014-02-17		Robinet degoute, local 2995.
13-26428	TC	628	PLOMBEXT	2014-02-17		Installation de drains avec couvercle - SROY - 8666
13-18134	MC	532	PLOMBEXT	2014-02-18		installation lave-yeux permanent pres du groupe electrogene
13-26516	MC	513	PLOMBEXT	2014-02-18		eau n'est pas chaude dans douches et dans la cuisine
13-26599	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-18		permis de contournement local C020 - soudure de tuyautrie
13-26631	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-18		B-020 - boulonner le couvert du bassin de dilussion d'acide
13-17518	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-18		suite a la viking - systeme sous air 5- le drain 3" du systyeme No.. 5 est situe plus haut
13-25782	MC	621	PLOMBEXT	2014-02-18		lavabo est craque et coule / toilette des femmes au 2477 / 621 // rap d'agent
M07	AR	626	PLOMBEXT	2014-02-18		Reseau eau domestique
13-26767	MC	532	PLOMBEXT	2014-02-19		installation lave-yeux permanent pres du groupe electrogene
M09	AR	647	PLOMBEXT	2014-02-19		Reseau d'egout
13-26758	MC	513	PLOMBEXT	2014-02-19		inspecter egout et drain sous-sol (plombier), RAT
13-26636	MC	513	PLOMBEXT	2014-02-19		chambre 201 et 312 froid moins de 20c le soir et nuit
13-26541	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-19		salle de bain 302 toilette hors service
13-26539	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-19		salle de bain 202 toilette hors service
13-17518	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-19		suite a la viking - systeme sous air 5- le drain 3" du systyeme No.. 5 est situe plus haut
13-26759	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-19		reparer - coulisse tuyau riser froid 1 1/2 pouces
13-21251	MC	511	PLOMBEXT	2014-02-19		valve d'eau refroidie - coule du plafond
M09	AR	621	PLOMBEXT	2014-02-19		Reseau d'egout
13-26642	MC	624	PLOMBEXT	2014-02-19		ajustement ou reparer la clanche de la toilette 1130-3 / 624
13-26142	MC	628	PLOMBEXT	2014-02-19		Plombier : remplacement du Stop and check dans le tunnel au 628
13-26718	MC	532	PLOMBEXT	2014-02-20		Toilette qui deborde.
13-26645	MC	532	PLOMBEXT	2014-02-20		Eau coule provient de la toilette des femmes.
13-26646	MC	532	PLOMBEXT	2014-02-20		Evier bouche dans la cuisine de la FAECUM.
M09	AR	647	PLOMBEXT	2014-02-20		Reseau d'egout
M09	AR	660	PLOMBEXT	2014-02-20		Reseau d'egout
M09	AR	660	PLOMBEXT	2014-02-20		Reseau d'egout
13-26516	MC	513	PLOMBEXT	2014-02-20		eau n'est pas chaude dans douches et dans la cuisine
13-26637	MC	513	PLOMBEXT	2014-02-20		salle de bain 564 toilette bloquee
13-26537	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-20		salle de bain 1308 urinoir defect.
13-26739	MC	520	PLOMBEXT	2014-02-20		cuisine RC lavabo bloque

Objet: RE : suivit des pompe doseuse de chlore piscine Super-PEPS

Date: vendredi 31 octobre 2014 10 h 17 min 29 s HE

De: François Authier

À: André Rousseau

Cc: Martin Simard, François Authier

Salut André,

La pataugeoire est aussi en cause.

A ma connaissance, la plupart des interventions visant à corriger des problèmes (ceux qui ne l'ont pas été par l'entrepreneur général soumis par liste de "défects") ont été chargées au budget de fonctionnement.

Dès le début, nous avons dû modifier une partie de la tuyauterie d'alimentation des pompes à chlore pour régler des problèmes récurrent de désamorçage des pompes dû à l'accumulation de bulles de gaz (dégagées par le chlore liquide) et qui s'accumulent à l'entrée de celles-ci.

Peu de temps après, des problèmes de fuites des pompes doseuses LMI (chlore) flambant neuves, qui en fait ne sont pas encore réglés, nous ont obligés à installer des pompes récupérées lors de la réfection de la vieille piscine (le vieux modèle de LMI est désuet, il n'y a plus de pièces disponibles, mais pas de fuites).

Notez que les injecteurs pour le chlore (LMI) ont toujours eu des fuites eux aussi.

Le même type de pompes ont été installées pour l'injection de PH- (solution de bisulfate de sodium) sans avoir de problèmes.

Donc le modèle choisi pour le chlore n'était peut-être pas le bon. À presque 1000\$ la pompe, ça va assez vite!

Nous avons retourné une de ces pompes chez piscine Soucy pour un ancrage de vis arraché et nous l'avons reçue à peu près six mois plus tard soit le 26-08-2014 (réparée par Atlantis pompe Ste-Foy). Elle n'a pas été réinstallée parce que la vieille pompe fonctionne encore bien (malgré le fait que sa capacité est moindre et qu'elle fonctionne plus souvent).

Il y a plusieurs mois, nous avons changé la pompe doseuse LMI de la pataugeoire pour une pompe péristaltique Blue-White et ça fonctionne très bien.

Présentement, je me prépare à changer la vieille pompe (chlore piscine) pour une deuxième pompe péristaltique flambant neuve Blue-White qu'on vient de recevoir.

Pour ce qui est du tube d'alimentation, après vérification, il avait le droit de l'installer (Soucy). La table de résistance aux produits chimiques permet d'installer ce type de tube, mais ce n'est pas celui qui offre la meilleure résistance au chlore (beaucoup moins dispendieux par contre). Impossible de connaître l'année de fabrication du tube, ni combien de temps il a été entreposé avant l'installation. En théorie, il aurait dû durer plus que six mois avant de commencer à fuir.

Nous avons donc eu trois fuites de chlore avec dégât dont au moins une a nécessité un appel d'urgence (fin de semaine).

Nous avons à changer le principe d'alimentation et changer les tubes flexibles.

Certaines erreurs proviennent de l'ingénierie et d'autres de l'installation, de demandes de notre part (nous avons été consultés par les responsables de projets) qui n'ont pas été accordées (\$\$\$) ou de la difficulté à faire valoir l'importance de certains points aux responsables.

Bref, la pointe de l'iceberg. Pour réussir à compiler tout le temps passé sur ces travaux, il aurait fallu que le temps soit complié pour chaque problème mais nous avons un bon de travail général pour l'entretien des piscines et les travaux n'y sont pas détaillés.

Par contre il y a dans le cahier de suivi des tests d'eau, des notes concernant les problèmes, pas tous, mais une bonne partie. Mals de vouloir en faire le tri serait assez ardu.

Il y a aussi des notes dans le dossier piscine de Daniel Pouliot auxquelles nous pourrions sûrement avoir accès.

Bonne journée.

François Authier

Mécanicien en tuyauterie

Opérateur de piscine certifié

Service des immeubles/Équipe nord

PEPS, 2300, Rue de la Terrasse

Université Laval, Québec

G1V 0A6

francois.authier@si.ulaval.ca

Tel: 656-2131 poste 8710

Fax: 656-3121

De : André Rousseau

Date d'envoi : 30 octobre 2014 15:35

À : François Authier; Martin Simard

Objet : suivit des pompe doseuse de chlore piscine Super-PEPS

Bonjour Messieurs,

Pour faire un suivi sur les travaux des pompes doseuses du nouveau bassin au Super-PEPS, et étant donné que la garantie est terminée de la firme Piscines Soucy, et que certains problèmes persistent toujours!
Selon les échanges eu ce matin pouvez-vous me confirmer par courriel si des interventions sont encore faites et de quelle nature.

-Y a-t-il des déficiences corrigé par l'entreprise responsable de l'infrastructure?

-si des interventions ont lieu de votre part dans quel budget ses interventions sont-elles facturés " Investissement ou fonctionnement "

Merci de votre collaboration.

André Rousseau

Délégué aux relations de travail

SEUL

Pavillon Alphonse-Desjardins

Université Laval

Sainte-Foy (Québec) G1K 7P4

418-656-2507 poste 8575

Courrier électronique: andre.rousseau@seul.ulaval.ca

Avis relatif à la confidentialité

Ce message contient des renseignements qui peuvent être confidentiels ou protégés. Il s'adresse au destinataire prévu ou à une personne autorisée à le recevoir en son nom. Si vous l'avez reçu par erreur, nous vous prions d'en informer l'auteur dans les meilleurs délais, de ne pas divulguer son contenu et de le supprimer de votre système.





Service des Immeubles

Bon de travail : OPÉRATION

0533774

Responsable : Pouliot, Daniel
MO/CM princ. : Mécanicien en tuyauterie (plombier)
Employé : Authier, François

Priorité : - 1 semaine
Statut : ENCRS
Date de saisie : 2013-10-22, 10:47
Date requise :
BT complémentaire : N
BT enfant : N

BT origine :
BT parent : 0371644

Demandeur : Demandeur : L'Heureux, Jean
Tél. : 7469

Compte GL : UL-993201-1-07064-00-000
Compte à facturer : UL-802900-3-07000-42-40A

Emplacement : EPS, PEPS, 67251,56 m², 2300, Rue de la Terrasse, Québec (23025)

Problème ou travail à effectuer :

Modification du réseau des pompes doseuses de chloration de la piscine du SuperPEPS, suggérée par l'équipe d'entretien Nord, ceci parce que les pompes se désamorcent. Voir croquis transmis par Daniel Pouliot le 15 octobre 2013. Le tout avec l'accord de Piscines Soucy et de l'ingénieur CIMA+ (respect de la garantie de 1 an pièces et main d'oeuvre sur les pompes doseuses).

Date et heures désirées : Travaux effectués le 17 octobre 2013.

Nom de la personne ressource : Daniel Pouliot
No de poste téléphonique : 2171
Emplacement : SuperPEPS - Piscine
Département : Service des Immeubles - Équipe Nord

Équipement :

No d'équipement :

Système :

Modèle :

Date fin garantie :

No série :

Parent :

Type :

Fabricant :

No Ref :

Remarques :

Date : _____ Temps : _____

Historique des interventions :

Date	No BT	Description	Métier/Nom	Type de BT	Statut
22-10-2013	0533723	Rediriger et modifier l'éclairage d		Correctif	APPR
21-10-2013	0533682	vérifier ascenseur #4 ne fonctionne	Rodrigue, Louis-Phil	Correctif	ENCRS
21-10-2013	0533675	restaurant sodexo vérifier voltage		Correctif	TERMI
21-10-2013	0533650	Aux 1280 et 1319 : ballasts défectu	Coulombe, Pascal	Correctif	ENCRS
21-10-2013	0533646	Ballasts défectueux aux 2399 et 220	Coulombe, Pascal	Correctif	ENCRS

BUREAU RÉGIONAL DU QUÉBEC

565, boulevard Crémazie Est, bureau 7100, Montréal (Québec) H2M 2V9 Tél.: (514) 384-9681 Téléc.: (514) 384-9680 / scfp.qc.ca / scfp.ca

Montréal, le 19 novembre 2014



CEIC

600, rue Fullum, sous-sol

Secteur 0570

Montréal (Québec) H2K-3L6

Madame,

Monsieur,

Vous trouverez en pièces jointes des documents provenant de l'Université de Montréal démontrant comment les travaux qui ont été faits par des entreprises privées ont du être repris par les travailleurs cols bleus de l'université.

Vous trouverez aussi des factures pour des travaux de plomberie qui montrent à quel point l'université a dû déboursier pour des firmes externes alors qu'elle aurait pu embaucher des employés à l'interne pour un coût moindre.

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Le Syndicat canadien de la fonction publique

PAUL MOIST – Président national **CHARLES FLEURY** – Secrétaire-trésorier national**FRED HAHN – DANIEL LÉGÈRE – LUCIE LEVASSEUR – KELLY MOIST – MARLE ROBERTS** – Vice-présidences générales

MOFAX

ÉLECTRIQUE

Depuis
1939

850, rue Marshall, Laval (QC) H7S 1K1
T 450 667-6877 F 450 667-4277

Client:

Vie M

Semaine terminant le:

19/11/2013

Votre comm. n°:

Adresse des travaux:

2900 Edouard-Montpetit

Notre comm. n°:

1132-112

Feuille n°:

TRAVAUX EXÉCUTÉS:

Installer prise dans la cage, 2^e étage, Résidence

MATÉRIEL	QUANTITÉ	COMM. N°	PRIX	MONTANT
Bx 211.2	30'	9'	3795 ⁴⁴ KM	34.57
Connecteur Bx	4		115 ⁷⁷ E	4.63
Boite 4 11/16	1		1245 ⁴² E	12.45
Conn + 4 11/16	1		612 ⁶² E	6.43
Boite 5 2 4/5 moulure	1		177 ⁷⁹ can	17.77
5785 plafond moulure	1		8.78 ⁸⁸ can	8.78
Prise duplex 15R115V	1		11.27 ²⁹ can	11.27
Can 4 prise duplex SS	1		262 ⁶¹ E	2.63

Main d'oeuvre:	Jour	Soir	Rég	Supp	Location
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					Camion
					Autre

TAXE

98.57

TOTAL

27 DUBIE

Nom du client

Mofax électrique ltée

MOFAX ÉLECTRIQUE

Mofax Électrique Ltée
850 rue Marshall
Laval QC H7S 1K1

Tél: (450)667-6877
RBQ: 11175635

Fax: (450)667-4277
mofax@mofax.ca

PAGE 1

VENDU A: Université de Montréal
Direct. Immeubles / Factures
C.P. 6128 Succ. Centre-Ville
Montréal Québec
H3C 3J7

PROJET: 1132-125
DI-13-17546
Modifier prise
pour congélateur
demande par Rejean Couturie

NO. T.P.S.	NO. T.V.Q.	BON DE COMMANDE	DATE	NO. FACTURE
103739934	1000063394	DI-13-17546	2013/12/20	26663

DESCRIPTION	MONTANT
-------------	---------

Projet: Université de Montréal
Contrat: CFR49
Local ou pavillon: Jardin Botanique

Travaux demandés par: Rejean Couturie

Description:
DI-13-17546, Modifier prise pour congélateur

Matériaux:	
Feuille de charge # 1	N/A
Feuille de charge # 2	231.30
Frais d'administration et profit 4 %	9.25

Main d'oeuvre:	
Électricien jour	12 heures X 58.75 \$
	705.00

NOTE
Un frais de service de 2% par mois
(26.8% par année) est payable sur
les soldes en souffrance.

SOUS-TOTAL	945.55
T.P.S. % 5.000	47.28
T.V.Q. % 9.975	94.32

A PAYER	1 087.15
----------------	-----------------

CONDITION DE PAIEMENT:
Net 30 jours

Copie dossier

DA

Ref JSU 129 Buy
JSU 130 1176

E

1176

Université
de Montréal

Direction des finances
Division des approvisionnements
achats@fin.umontreal.ca

Méthode Envoi: Email
Envoyé à: 4506674277@fax.umontreal.ca

Bon de commande

BC00060852

Le # de commande doit apparaître sur toutes les factures,
bordereau de collage ou tout autre documents

Revision	Date	Page
	2014/04/22	1 of 1
Cond. paiement	Cond. transp.	
Net30days	DDP	
Acheteur	Téléphone	Devise
Vézina, Yvan	514.343.6857	CAD
Agent de réclamation:	514-343-6770	
Comptes fournisseurs:	comptesapayer@fin.umontreal.ca	

Voir les conditions à la fin du BC

Fournisseur :

0000026374
Mofax Electrique Ltée
850, rue Marshall
Laval QC H7S 1K1
CANADA

Destinataire :

Ne s'applique pas / Not applicable
CANADA

Art./description	Quantité	UOM	Prix	Extension
1 0J40 (13-30768) Fournir pièces et main-d'oeuvre pour installer 2 nouvelles prises au F-700 du pavillon Roger-Gaudry (511). Dem. achat: DA00062777	1.00	Unité	2,347.44	2,347.44

Att.: Dufault, Patrice

Livraison: 2014/04/17

N° contrat : CF00000309

<< No proposition JSU166 Date proposition: 2014-04-15 Date début 2014-04-14 Commentaires utilisateur: message à l'acheteur: Transmettre le BC au fournisseur pour la facturation. >>

2 0J40 (13-17546) Fournir pièces et main-d'oeuvre pour modifier une prise pour congélateur au Jardin Botanique (566). Dem. achat: DA00062777	1.00	Unité	945.55	945.55
---	------	-------	--------	--------

Att.: Couturier, Réjean

Livraison: 2013/12/20

N° contrat : CF00000309

<< Date début 2013-10-29 Commentaires utilisateur: message à l'acheteur: Ne pas transmettre le BC au fournisseur, pour payer la facture # 26883. >>

Taxes total: 493.13
Montant total BC: 3,786.12

Facturé à:
Université de Montréal
Direction des immeubles
Comptabilité et contrôles
C.P. 6128, Succursale Centre-Ville
Montréal QC H3C 3J7
CANADA

Isabelle Gilbert
Signature autorisée

Direction des Immeubles

Facture

Numéro.: 2984-1005

Date de facturation: 18-03-2013

Consigné sous
FMEDDMEDCompte à facturer
ffmed001-82600002Chargé de compte
joanne.tucci@umontreal.ca

Di no.	DS assoc.	Demandeur	Type	Description	Local	Estimation	Date de la demande
12-21140	DS-66334	MONIQUE ROY	TC	Travaux de peinture	511	non	2013-01-14
Main-d'oeuvre							
	Corps de metier			Hrs reg.	Hrs suppl.		
	PEINTRE			13	0	\$526.63	
Matériel							
	Matériaux					\$34.22	
	Fournitures					\$14.30	
Totaux de la di 12-21140:				Main-d'oeuvre	Matériel	Service	
				\$526.63	\$48.52	\$0.00	\$575.15
Totaux du compte ffmed001-82600002:				Main-d'oeuvre	Matériel	Service	
				\$526.63	\$48.52	\$0.00	\$575.15

Tél : (450)667-6877
RBQ : 11175635Fax : (450)667-4277
mofax@mofax.ca**VENDU A:** Université de Montréal
Direct. Immeubles / Factures
C.P. 6128 Succ. Centre-Ville
Montréal Québec
H3C 3J7**PROJET:** 1132-112
fournir et installer 1 prise
15A/115V pour tele a la cuisin
au 6e étage
demande par Carlo Caruso**NO. T.P.S.**
103739934**NO. T.V.Q.**
1000063394**BON DE COMMANDE**
DAK4508**DATE**
2013/12/18**NO.FACTURE**
26854**DESCRIPTION****MONTANT**Projet: Université de Montréal
Contrat CFK49
Local ou pavillon: Résidence J.A. de Sève

Travaux demandés par: Carlo Caruso

Description
Fourniture et installation d'une prise 15A/115V pour
télévision èa la cuisine, 6e étage. - Projet 52400**Matériaux:**Feuille de charge # 1 98.57
Frais d'administration et profit 4 % 3.94Main d'oeuvre:
Électricien jour 7 heures X 58.75 \$ 411.25**NOTE**Un frais de service de 2% par mois
(26.8% par année) est payable sur
les soldes en souffrance.**SOUS-TOTAL** 513.76
T.P.S. % 5.000 25.69
T.V.Q. % 9.975 51.25**A PAYER** 590.70**CONDITION DE PAIEMENT:**

Net 30 jours

Direction des Immeubles

Facture

Numéro.: 4308a-1003

Date de facturation: 07-02-2014

Consigné sous
FMEDDMEDCompte à facturer
FFMED001-82600002Chargé de compte
patrick.trahan@umontreal.ca

Di no.	DS assoc.	Demandeur	Type	Description	Local	Estimation	Date de la demande
13-16850	DS-87022	Linda D'Astous	TC	enlever evier et comptoirs du R-802	511R802	non	2013-10-21
Main-d'oeuvre							
	Corps de metier		Hrs reg.	Hrs suppl.			
	MENUISIER D'ENTRETIEN		1.5	0	\$70.20		
	PLOMBIER D'ENTRETIEN		3	0	\$140.40		
	PLOMBIERS - CONTRACTUELS EXTERNES		1.5	0	\$93.75		
Matériel							
	Matériaux				\$17.04		
	Fournitures				\$11.32		
Totaux de la di 13-16850:					Main-d'oeuvre	Matériel	Service
					\$304.35	\$28.36	\$0.00
							\$332.71
Totaux du compte FFMED001-82600002:					Main-d'oeuvre	Matériel	Service
					\$304.35	\$28.36	\$0.00
							\$332.71

A VERIFIER AVEC LES PLOMBIER CORPORATION

1 mois
2433.48

MOFAX

ÉLECTRIQUE

Mofax Electrique Ltée
850 rue Marshall
Laval QC H7S 1K1

PAGE 1

Tél: (450)667-6877
RBQ: 11175635

Fax: (450)667-4277
mofax@mofax.ca

VENDU A: Université de Montréal
Direct. Immeubles / Factures
C.P. 6128 Succ. Centre-Ville
Montréal Québec
H3C 3J7

PROJET: 1132-92
changer 7 ballasts
demande par Réjean Clouthier

NO. T.P.S.
103739934

NO. T.V.Q.
1000063394

BON DE COMMANDE
DI:13-13924

DATE
2013/12/18

NO.FACTURE
26471

DESCRIPTION

MONTANT

Projet: Université de Montréal
Contrat: CFK49
Local ou pavillon: Centre Biodiversité

Travaux demandés par: Réjean Couturier

Description
Changement ballasts

Matériaux:

Feuille de charge # 1
Feuille de charge # 2
Frais d'administration et profit 4 %

Main d'oeuvre:
Électricien jour

16.5 heures X 58.75 \$

171.78
185.52
14.29

969.38

NOTE

Un frais de service de 2% par mois
(26.8% par année) est payable sur
les soldes en souffrance.

SOUS-TOTAL

T.P.S. % 5.000
T.V.Q. % 9.975

1 340.97
67.05
133.76

A PAYER

REÇU

Université de Montréal
Direction des immeubles

17 JAN. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

1 541.78

CONDITION DE PAIEMENT:
Net 30 jours

Belanger

maestro

*Sur Dt
annuelle*

Copie client

140502

OK

AC 490

Tél : (450)667-6877
RBQ : 11175635

Fax : (450)667-4277
mofax@mofax.ca

VENDU A: Université de Montréal
Direct. Immeubles / Factures
C.P. 6128 Succ. Centre-Ville
Montréal Québec
H3C 3J7

PROJET: 1132-92
changer 7 ballasts
demande par Réjean Clouthier

NO. T.P.S.	NO. T.V.Q.	BON DE COMMANDE	DATE	NO.FACTURE
103739934	1000063394	DI:13-13924	2013/12/18	26471

DESCRIPTION

MONTANT

Projet: Université de Montréal
Contrat CFK49
Local ou pavillon: Centre Biodiversité

Travaux demandés par: Réjean Couturier

Description
Changement ballasts

Matériaux:

Feuille de charge # 1	171.78
Feuille de charge # 2	185.52
Frais d'administration et profit 4 %	14.29

Main d'oeuvre:			
Électricien jour	16.5 heures X	58.75 \$	969.38

NOTE

Un frais de service de 2% par mois
(26.8% par année) est payable sur
les soldes en souffrance.

SOUS-TOTAL	1 340.97
T.P.S. % 5.000	67.05
T.V.Q. % 9.975	133.76

A PAYER	1 541.78
----------------	-----------------

CONDITION DE PAIEMENT:

Net 30 jours

Tél. : (450) 667-6877
Fax : (450) 667-4277

Client :

Location :

DATE 6/4/10 - 613

VOTRE COMM. NO. 1

NOTRE COMM. NO. 1132-92

FEUILLE NO. _____

TRAVAUX EXÉCUTÉS :

[illegible]

TAXE

TOTAL

171.78

APPROBATION DU CLIENT

BLANCHE : Copie du client
CANARI : Copie du bureau
ROSE : Copie du client
OR : Copie du contremaître

	Jour	Soir	Rég.	Supp.	
Main d'oeuvre <u>6.5 Cnd</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Location
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Camion
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autre

MOFAX ÉLECTRIQUE LTÉE

NO.:

comus

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMPTES FOURNISSEURS

GASTIER

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

13 SEP 11 15:17
FACTURE 38

2014-2015

No. : RN-905600

Date (a-m-j) : 2013-08-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025, AV. VINCENT D'INDY
MONTRÉAL (QUÉBEC)

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
		MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLES DE TRAVAIL CI-JOINTES: (MARC-ANDRÉ PILON)		
FF		DU 30 JUIN AU 6 JUILLET <i>Wmno</i>		1 466.25\$
FF		DU 7 AU 13 JUILLET <i>60000 4.5117</i>		3 254.04\$
FF		DU 14 AU 20 JUILLET <i>FSDI 4R40/7150000</i>		1 466.25\$
FF		DU 4 AU 10 AOUT <i>12-00/08037</i>		2 040.00\$
FF		DU 11 AU 17 AOUT		1 530.00\$
FF		DU 18 AU 24 AOUT		2 040.00\$
FF		DU 21 AU 27 JUILLET		1 498.13\$
FF		DU 28 JUILLET AU 3 AOUT		2 040.00\$

REÇU
Université de Montréal
17 SEP 11
Division des finances
Gestion des dépenses

2014/05/08

Sous-Total : 15 334.67\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 766.73\$

T.V.Q. (9.975%) : 1 529.64\$

17 631.04\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf
Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-906154

Date (a-m-j) : 2013-09-27

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025 AV. VINCENT D'INDY
MONTREAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (MARC-ANDRÉ PILON)		2 486.25\$
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 25 AU 31 AOÛT 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (MARC-ANDRÉ PILON)		2 550.00\$
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (MARC-ANDRÉ PILON)		2 550.00\$
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (MARC-ANDRÉ PILON)		2 454.38\$

Sous-Total: 10 040.63\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 502.03\$

T.V.Q. (9.975%) : 1 001.54\$

11 544.20\$

Préparé par - D.RODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-905788

Date (a-m-j) : 2013-09-12

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025, AV. VINCENT D'INDY
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLES DE TRAVAIL CI-JOINTES: (MARC-ANDRÉ PILON) SEMAINE DU 1 AU 7 SEPTEMBRE 2013 <i>WDMO</i> <i>BC00045117</i> <i>FSDI4R40/715000</i> <i>RE 00083159</i> <i>24/09/2013</i>	<i>00 201789</i> REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 24 SEP. 2013 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle	<i>6</i> 2 040.00\$

Sous-Total : 2 040.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 102.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 203.49\$

2 345.49\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMPTES PAYABLES
FACTURE

13 NOV 26 16 32

No. : RN-907061

Date (a-m-j) : 2013-10-31

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : COMPTES PAYABLES

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025 AV. VINCENT D'INDY
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLES DE TRAVAIL CI-JOINTES:		
	FF	SEMAINE DU 29 AU 5 OCTOBRE 2013		2 550.00\$
	FF	SEMAINE DU 6 AU 12 OCTOBRE 2013		1 976.25\$
	FF	SEMAINE DU 13 AU 19 OCTOBRE 2013		2 040.00\$
	FF	SEMAINE DU 20 AU 26 OCTOBRE 2013		2 550.00\$
		(MARC-ANDRE PILON)		
		RÉFÉRENCE: MARTIN HENRY		
		W3400		
		BC00045117		
		FSDI4R40/11500011		
		NET 00091378		
		13-12-06		

Sous-Total : 9 116.25\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 455.81\$

T.V.Q. (9.975%) : 909.34\$

10 481.40\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

10400 Bout. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
FACTURE FOURNISSEURS

13 NOV 26 16 32

No. : RN-907227

Date (a-m-j) : 2013-11-13

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : COMPTES PAYABLES

PAVILLON MARIE-VISTORIN
9025 AV. VINCENT D'INDY
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande : 00031929

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
		MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:		
	FF	(MARC ANDRÉ PILON)		
	FF	SEMAINE DU 27 AU 2 NOVEMBRE 2013		2 550.00\$

Handwritten notes in the table area:

- USM00
- BC00045117
- FSAI4R40/77500011
- NE 02090417
- 00215604
- Signature: [Handwritten Signature]

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-907383

Date (a-m-j) : 2013-11-20

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)

C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC

H3C 3J7

Att : COMPTES PAYABLES

PAVILLON MARIE-VICTORIN

9025 AV. VINCENT D'INDY

MONTREAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande : 00031929

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 3 AU 9 NOVEMBRE 2013 (MARC-ANDRE PILON) USMOO BC00045117 FS DI 4R40 / 11500011 N- 0009046 J 4121217		2 040.00\$

Sous-Total : 2 040.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 102.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 203.49\$

2 345.49\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par

GASTIER

FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-907674

Date (a-m-j) : 2013-11-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025 AV.VINCENT D'INDY MTL
QC,

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310-31929

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 10 AU 16 NOVEMBRE 2013 (MARC-ANDRÉ PILON)		2 040.00\$
<div>UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL COMPTES FOURNISSEURS</div> <div>13 DEC - 6 02 18</div> <div>USN00 B600045117 FSAI 4R4077500011 NE 00094733</div> <div>REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 13 JAN. 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</div> <div>REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 2 JAN. 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</div>				

Sous-Total : 2 040.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 102.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 203.49\$

2 345.49\$

Préparé par - NGAGNON

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-908165

Date (a-m-j) : 2013-11-30

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC

H3C 3J7

Att. : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN

9025 AVE VINCENT D'INDY

MTL, QC

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP



Référence : CFK-00000310-31929

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 17 AU 23 NOVEMBRE 2013 (MARC-ANDRÉ PILON) L3M00 B000045117 FSDI4R40/12500011 NE 00094732 J. Allard		2 326.88\$



Sous-Total : 2 326.88\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 116.34\$

T.V.Q. (9.975%) : 232.11\$

2 675.33\$

Préparé par - NGAGNON

Reçu par





GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf
Anjou, QC, H1J 2Y7
Téléphone: (514) 325-4220
#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

FACTURE

No. : RN-908084

Date (a-m-j) : 2013-11-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : COMPTES PAYABLES

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025, AV. VINCENT D'INDY, MTL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310-31929

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 24 AU 30 NOVEMBRE 2013 (MARC-ANDRÉ PILON)		2 024.06\$
	UNIVERSITE DE MONTREAL COMPTES FOURNISSEURS	00225057 WSM00 BC00045117 FSDI4R40/77500011 NE 00094 734 11/11/2013 13 DEC 21 02 30	REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 21 JAN. 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle	

Sous-Total : 2 024.06\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 101.20\$

T.V.Q. (9.975%) : 201.90\$

2 327.16\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf
Anjou, QC, H1J 2Y7
Téléphone: (514) 325-4220
#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

FACTURE

No. : RN-908082

Date (a-m-j) : 2013-11-30

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472,
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : COMPTES PAYABLES

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025, AV. VINCENT D'INDY MTL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310-31929

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: # SEMAINE DU 1 AU 7 DECEMBRE 2013 (MARC-ANDRÉ PILON)		2 550.00\$
		<p>UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL COMPTES FOURNISSEURS</p> <p>13 DEC 21 02 30</p> <p>W5000 M000045117 FSSI 4R40/1750001 N000094735</p>	<p>REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 21 JAN. 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</p> <p>REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 3 JAN. 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</p>	

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-908589

Date (a-m-j) : 2013-12-31

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : COMPTES PAYABLES

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025 AV. VINCENT D'INDY
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00031929

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	TRAVAUX DIVERS REQUIS TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: #SEMAINE DU 8 AU 14 DÉCEMBRE 2013 (MARC-ANDRÉ PILON) UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL BCC0045117 FSDI4R40/11500011 NE00095813 29/1/2014		2 008.13\$

REÇU

Université de Montréal
Direction des Immeubles

21 JAN 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

REÇU

Université de Montréal
Direction des Immeubles

29 JAN. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 2 008.13\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 100.41\$

T.V.Q. (9.975%) : 200.31\$

2 308.85\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-908767

Date (a-m-j) : 2013-12-31

Cllent : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : COMPTES PAYABLES

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025 AV. VINCENT D'INDY
MONTRÉAL, QC

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP


Référence : 310-31929

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	TRAVAUX DE PLOMBERIE TEL QUE DÉCRIT SUR DE TRAVAIL CI-JOINTE SEMAINE DU 15 AU 21 DÉCEMBRE 2013 (MARC-ANDRÉ PILON) UNIVERSITÉ BCC00045117 PSSE 4840/17500011 NE 00098138 J 17/12/2014		2 323.69\$



[Signature]

Sous-Total : 2 323.69\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 116.18\$

T.V.Q. (9.975%) : 231.79\$

2 671.66\$

Préparé par - CMARCOUX

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. :

RN-215

Date (a-m-j) :

2014-01-30

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)

C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC

H3C 3J7

Att. : COMPTES PAYABLES

PAVILLON MARIE-VICTORIN

9025 AV. VINCENT D'INDY

MONTREAL, QC

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : 310-31929

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

00236344

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	TRAVAUX DE PLOMBERIE TEL QUE DECRIT SUR DE TRAVAIL CI-JOINTE SEMAINE DU 5 AU 11 JANVIER 2014 (MARC-ANDRÉ PILON)		2 040.00\$

REÇU

Université de Montréal
Direction des Immeubles

10 FEV. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

REÇU

Université de Montréal
Direction des Immeubles

20 FEV. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 2 040.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 102.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 203.49\$

2 345.49\$

Préparé par - NGAGNON

Reçu par



GASTIER

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830581TQ0001

**FACTURE
REÇU**

20 FEV. 2014

DIRECTION
DES FINANCES

No. : RN-196

Date (a-m-j) : 2014-01-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025, AV. VINCENT D'INDY
MONTREAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00031929

QUANTITE	U/M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 12 AU 18 JANVIER 2014 (MARC-ANDRÉ PILON)		2 550.00\$

WMSO
BLOOS 45117
F52E4A4C/11500011
LE 00232828

REÇU
Université de Montréal
Direction des immeubles
10 FEV. 2014
Division services administratifs
Section comptabilité et finances

00232828

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMPTES FOURNISSEURS

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$


2 931.86\$

14 FEV -6 12 44

Préparé par - NODELORME

Reçu par

No. licence R.B.Q. 8299-2983-57



Page 1 de 1



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-282

Date (a-m-j) : 2014-01-31

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025, AV. VINCENT D'INDY
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00031929

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 19 AU 25 JANVIER 2014 (MARC-ANDRÉ PILON) Usma B 000045117 FSDI 4R40/17500011 AE 00098655 J 2014-01-31		2 550.00\$

REÇU 2 550.00\$
Université de Montréal
Direction des immeubles
20 FEV. 2014
Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$


T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NDDELORME

Reçu par

No. licence R.B.Q. 8299-2983-57



10 FEV. 2014
Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Page 1 de 1



GASTIER M.P. INC.

FACTURE

00234008

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830861TQ0001

No. : RN-646

Date (a-m-j) : 2014-02-17

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC

H3C 3J7

AtL : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025, AV. VINCENT D'INDY
MONTREAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP


Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00031929

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 26 JANVIER AU 1 FÉVRIER 2014 (MARC-ANDRÉ PILON)		2 550.00\$
UNIVERSITE DE MONTREAL COMPTES FOURNISSEURS	14 FEV 24 13 33	USMOO BC00045117 FSDI4R40/77500011 NE00100536 81 6/3/2014		



Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NDELOREME

Reçu par

00234002



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf
Anjou, QC, H1J 2Y7
Téléphone: (514) 325-4220
#T.P.S.: 145181089RT0001 #T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-648
Date (a-m-j) : 2014-02-17

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025, AV. VINCENT D'INDY
MONTREAL

Distribution : 81230101.3300.600
Code de Taxe : FP
Référence : CFK-00000310

Sous-livre :
Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days
Bon de commande : 00031929

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 2 AU 8 FÉVRIER 2014 (MARC-ANDRÉ PILON)		2 040.00\$
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> UNIVERSITÉ DE MONTREAL COMPTES FOURNISSEURS </div> <div> 14 FEV 24 13 33 </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>usmao</p> <p>BC00045117</p> <p>FSDI4R40/17500</p> <p>NE 00100535</p> <p>07/03/2014</p> </div> <div style="position: absolute; right: 0; top: 0;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> <p>REÇU</p> <p>Université de Montréal</p> <p>Direction des immeubles</p> <p>06 MAR. 2014</p> <p>Division services administratifs</p> <p>Section comptabilité et contrôle</p> </div> </div>				

Sous-Total : 2 040.00\$
Escompte : 0.00\$
T.P.S. (5.000%) : 102.00\$
T.V.Q. (9.975%) : 203.49\$

2 345.49\$

Préparé par

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-772

Date (a-m-j) : 2014-02-25

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025, AV. VINCENT D'INDY
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00031929

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 9 AU 15 FÉVRIER 2014 (MARC-ANDRÉ PILON)		2 263.13\$

UDWW
BCCOO 45117
FSDI 4R40/115000 11
NCCO 101329
5/12/13/2014

REÇU
Université de Montréal
Direction des Immobilisations

04 MAR. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total :	2 263.13\$
Escompte :	0.00\$
T.P.S. (5.000%) :	113.16\$
T.V.Q. (9.975%) :	225.75\$
	2 602.04\$

Préparé par - NDELOORME

Reçu par





FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-882

Date (a-m-j) : 2014-02-28

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC

H3C 3J7

Att. : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025, AV. VINCENT D'INDY
MONTREAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP


Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00031929

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 16 AU 22 FÉVRIER 2014 (MARC-ANDRÉ PILON) <i>Umsu</i> <i>BC000 45117</i> <i>PSDI 4R40/MS00011</i> <i>Re 00103105</i> <i>0127/31204</i>		2 486.25\$



Sous-Total : 2 486.25\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 124.31\$

T.V.Q. (9.975%) : 248.00\$

2 858.56\$

Préparé par - NDELOME

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-1356

Date (a-m-j) : 2014-03-21

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025, AV. VINCENT D'INDY
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00031929

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 23 FÉVRIER AU 1 MARS 2014 (MARC-ANDRÉ PILON) Usua BC0004517 FSDIURUP/MS00011 NE 0005613. 11 11 11 11 11 12 00247928 REÇU Université de Montréal Direction des Immeubles 15 AVR. 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle REÇU Université de Montréal Direction des Immeubles 27 MAR. 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle		2 550.00\$

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NDDELORME

Reçu par



10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

UDM00
BC00045117
FSDI4R40/77500011
0001 RF00104500

No. : RN-1787

Date (a-m-j) : 2014-03-31

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025, AV. VINCENT D'INDY
MONTREAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00031929

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	<p>MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 2 AU 8 MARS 2014</p> <p>(MARC-ANDRÉ PILON)</p> <p>12</p> <p>00348504</p>		2 550.00\$
			Escompte :	0.00\$

Conditions:

Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte en souffrance.

Sous-Total :	2 550.00\$
--------------	------------

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NDDELORME

Recu par

No. licence R.B.Q. 8299-2983-57



Corporation
des maîtres électriciens
du Québec



CMMTQ
 Exportation des machines
 à commande numérique

GASTIER N.P., INC.

10400 Boul. du Golf
Anjou, QC, H1J 2Y7
Téléphone: (514) 325-4220
N.T.S.: 145181028RT0001

STVQ: 1204830681T00001

FACTURE

RECU

00 MAI 2014

**DIRECTION
DES FINANCES**

No. : RN-2215

Date (a-m-j) : 2014-04-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR.DES IMMEUBLE
A/S TRAITEMENT DES FACTURES
C.P.8128 - SUCC. CENTRE-VILLE
MONTREAL, QC
H3C 3J7
Art. : TRAITEMENT DES FACTURES

PAVILLON MARIE-VICTORIN
À L'ATTENTION DE MARTIN HENRY
9025 AV. VINCENT D'INDY
MONTREAL

Distribution : 81230101.3300.600
Code de Taxe : FP
Référence :

Sous-livre :
Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days
Bon de commande : DA00063106

QUANTITE	U/M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	<p>MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 20 AU 26 AVRIL 2014 (MARC ANDRÉ PILON)</p> <p style="text-align: right;">WMA BC00061146 FSDI 0340/71500002 N° 000 8384</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>RECU D'AVANCEMENT D'AVANCEMENT 31 MAI 2014</p> </div> <p style="text-align: right;">140509.</p>		973.015
			Escompte:	0.005

Conditions:
Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte en souffrance.

Sous-Total :	973.01\$
T.P.S. (5.000%) :	48.65\$
T.V.Q. (9.975%) :	97.06\$
	1 118.72\$

Préparé par - ORCORIGUE

Recu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-1506

Date (a-m-j) : 2014-03-28

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025, AV. VINCENT D'INDY
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00031929

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 16 AU 22 MARS 2014 (MARC-ANDRÉ PILON)	2 550.00\$	
		<div>REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 07 AVR. 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</div>		
			Escompte :	0.00\$

Conditions:

Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte en souffrance.

Sous-Total : 2 550.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NDELOME

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-1821

Date (a-m-j) : 2014-03-31

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025, AV. VINCENT D'INDY
MONTREAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00031929

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 23 AU 29 MARS 2014 (MARC-ANDRÉ PILON) WJLW B000045117 FSDI4R40/115-0001 NE0067747 S1515204		2 534.06\$
			Escompte :	0.00\$

Conditions:

Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte en souffrance.

Sous-Total : 2 534.06\$

T.P.S. (5.000%) : 126.70\$

T.V.Q. (9.975%) : 252.77\$

2 913.53\$

23-04-2014

Préparé par - NDELOME

Reçu par





FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf
Anjou, QC, H1J 2Y7
Téléphone: (514) 325-4220
#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-1822
Date (a-m-j) : 2014-04-09

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025, AV. VINCENT D'INDY
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600
Code de Taxe : FP
Référence : CFK-00000310

Sous-livre :
Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days
Bon de commande : 00031929

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 30 MARS AU 5 AVRIL 2014 (MARC-ANDRÉ PILON) <i>12</i> <i>0051757</i> <i>usma</i> <i>BLOOULSIT</i> <i>ESDIUR40/ 11500011</i> <i>NE 0-107748</i> <i>SISWOLY</i>		2 550.00\$
Escompte :				0.00\$

Conditions:
Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte en souffrance.

Sous-Total : 2 550.00\$
T.P.S. (5.000%) : 127.50\$
T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

23-04-2014

Préparé par - NDELOREME

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-1944

Date (a-m-j) : 2014-04-16

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025, AV. VINCENT D'INDY
MONTREAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00031929

00251791

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DECRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 6 AU 12 AVRIL 2014 (MARC-ANDRÉ PILON) 12 Ums BC00045117 FSDI4R40/7750001 NE00107749 015151004 REÇU Université de Montréal Direction des Immeubles 21 AVR 2014		2 008.13\$ Escompte : 0.00\$

Conditions:

Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte en souffrance.

Sous-Total : 2 008.13\$

T.P.S. (5.000%) : 100.41\$

T.V.Q. (9.975%) : 200.31\$

2 308.85\$

Préparé par - NDDELORME

Reçu par

GASTIER

FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf
Anjou, QC, H1J 2Y7
Téléphone: (514) 325-4220
#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-2220

Date (a-m-j) : 2014-04-30

Cient : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR.DES IMMEUBLE
A/S TRAITEMENT DES FACTURES
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE
MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : TRAITEMENT DES FACTURES

PAVILLON MARIE-VICTORIN
À L'ATTENTION DE MARTIN HENRY
9025 AV. VINCENT D'INDY
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence :

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : BC00045117

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 13 AU 19 AVRIL 2014 (MARC ANDRÉ PILON)		2 040.00\$
		<div>REÇU Université de Montréal Direction des Immeubles 02 MAI 2014 Division des services techniques Sachin Choudhary</div> <div>12 www BC00045117 FSDI4R44/1500011 N° 0010 8387 0151204</div>		Escompte : 0.00\$

Conditions:
Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte
en souffrance.

Sous-Total : 2 040.00\$
T.P.S. (5.000%) : 102.00\$
T.V.Q. (9.975%) : 203.49\$

2 345.49\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf
Anjou, QC, H1J 2Y7
Téléphone: (514) 325-4220
#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-2214

Date (a-m-j) : 2014-04-30

Client: UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. DES IMMEUBLE
A/S TRAITEMENT DES FACTURES
C.P. 6128 - SUCC. CENTRE-VILLE
MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att: TRAITEMENT DES FACTURES

PAVILLON MARIE-VICTORIN
À L'ATTENTION DE MARTIN HENRY
9025, AV. VINCENT D'INDY
MONTREAL

Distribution: 81230101.3300.600

Code de Taxe: FP

Référence:

Sous-livre:

Conditions: Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande: BC00045117

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 20 AU 26 AVRIL 2014 (MARC ANDRÉ PILON) RECEU Université de Montréal Direction des Travaux 03 MAI 2014 D.C. 00045117 FSDT 4R40 / 1500011 NE 00 105383 / 9152004		2 511.76\$
			Escompte:	0.00\$

Conditions: selon comptabilité
Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte en souffrance.

Sous-Total: 2 511.76\$

T.P.S. (5.000%): 125.59\$

T.V.Q. (9.975%): 250.55\$

2 887.90\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par

GASTIER

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf
Anjou, QC, H1J 2Y7
Téléphone: (514) 325-4220
#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

FACTURE

Wmms
2014-2015

No. : RN-2303
Date (a-m-j) : 2014-05-08

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR.DES IMMEUBLE
A/S TRAITEMENT DES FACTURES
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE
MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : TRAITEMENT DES FACTURES

PAVILLON MARIE-VICTORIN
À L'ATTENTION.MARTIN HENRY
9025 AV. VINCENT D'INDY
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600
Code de Taxe : FP
Référence :

Sous-livre :
Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days
Bon de commande : BC00045117

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 27 AVRIL AU 3 MAI 2014 (MARC-ANDRÉ PILON) <i>Wmms</i> <i>BC00045117</i> <i>FSI 4R40 115000 11</i> <i>NE00108745</i> <i>M.2512-4</i>		2 550.00\$
		REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 13 MAI 2014	Escompte :	0.00\$

Conditions:
Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année en souffrance.

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 2 550.00\$
T.P.S. (5.000%) : 127.50\$
T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - D. DRIGUE

Reçu par

FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-904434

Date (a-m-j) : 2013-06-19

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
VINCENT D'INDY
MONTREAL (QUEBEC)

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 2 AU 8 JUIN 2013 TELQUE DECRIT SUR DOCUMENT CI-JOINT: (MARC-ANDRÉ PILON)		2 500.00\$
		<p>Wma 40 00187884</p> <p>BC00045117</p> <p>FSDI4R44/MS0001</p> <p>NE 00075971</p> <p>Q/A/8/2013</p>	<p>(4)</p> <p><i>[Signature]</i></p>	

Sous-Total : 2 500.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 125.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 249.37\$

2 874.37\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par



ISO 9001 - 2008

GASTIER M.P. INC.

10 400, BOUL. DU GOLF, MONTRÉAL (ARR. ANJOU), QC, H1J 2Y7

Tél.: (514)325-4220 Fax: (514)325-2796

Vendu à / Sold to : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES

Adresse / Adress : C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC CDA

H3C 3J7

Contact : A/S COMPTES PAYABLES

Facture / Invoice

No Facture / Invoice No : 109112

Date : 14/05/13

Exécuté A / Work done At :

PAVILLON MARIE-VICTORIN

9025, AVENUE VINCENT D'INDY

MONTREAL QUÉBEC

No TPS / GST No.

No TVQ / PST No.

No Commande / Purchase Order

Termes / Terms

Client / Customer

Contrat / Contract

145161089RT0001

1204830661TQ0001

CFK-00000310

Net 30 jours

UNIVMTL

HM61206509-600-1

Description

Qté.
Qty.Prix Unitaire
Unit Price

TOTAL

RÉF: MARTIN HENRY

MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 28 AVRIL AU 4 MAI 2013

TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:

721782

\$ 2,000.00

UNIVERSITE DE MONTREAL
COMPTES FOURNISSEURS

13 MAI 22 13 28

USMCO

B0000 451173

FSDI4R40/1150001

NE 000 74344

22/2/2013

Université de Montréal
Direction des immeubles

23 MAI 2013

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Conditions:

Frais d'administration de 1 1/2 % par mois ou 18 % par année sur tout compte en souffrance

Administration charges of 1 1/2 % per month or 18 % per annum on all past due accounts

Les droits de propriété des matériaux fournis en vertu de la présente facture ne seront transférés qu'au paiement complet de la présente facture par le client.

The Ownership rights to the materials provided under the terms of this invoice will remain the property of seller until it is paid for in full.

SOUS-TOTAL \$ 2,000.00

RETENUE \$ 0.00

SOUS-TOTAL \$ 2,000.00

T.P.S / G.S.T \$ 100.00

T.V.Q / P.S.T \$ 199.50

GRAND TOTAL \$ 2,299.50

No LICENCE RBQ 8299-2983-57
GA/FA56/04Corporation
des maîtres électriciens
du Québec
www.cmeq.org

Original

CMMTQ
Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie
du Québec

Facture / Invoice

109112

GASTIER

ISO 9001 - 2008

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMPTES FOURNISSEURS

13 MAI 30 11 43

Facture / Invoice

GASTIER M.P. INC.

10 400, BOULEVARD DU GOLF, MONTRÉAL (ARR. ANJOU), QC, H1J 2Y7

Tél : (514)325-4220 Fax: (514)325-2796

Vendu à / Sold to : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES

Adresse / Address : C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC CDA

H3C 3J7

Contact : A/S COMPTES PAYABLES

No Facture / Invoice No : 109172

Date : 17/05/13

Exécuté A / Work done At :

PAVILLON MARIE-VICTORIN

9025, AVENUE VINCENT D'INDY

MONTRÉAL, QUÉBEC

No TPS / GST No.

No TVQ / PST No.

No Commande / Purchase Order

Termes / Terms

Client / Customer

Contrat / Contract

145161089RT0001

1204830661TQ0001

CFK-00000310

Net 30 jours

UNIVMTL

HM61206509-600-1

Description6 8 10 8
7 8Qté.
Qty.Prix Unitaire
Unit Price**TOTAL**

RÉF: MARTIN D'INDY

MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 5 AU 11 MAI 2013


TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:

721800

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
BC00045117
FSDI4R40/17500011
NE00074343

00184456

(3)



\$ 2,500.00

Conditions:

Frais d'administration de 1 1/2 % par mois ou 18 % par année sur tout compte en souffrance

Administration charges of 1 1/2 % per month or 18 % per annum on all past due accounts

Les droits de propriété des matériaux fournis en vertu de la présente facture ne seront transférés qu'au paiement complet de la présente facture par le client.

The Ownership rights to the materials provided under the terms of this invoice will remain the property of seller until it is paid for in full.

SOUS-TOTAL \$ 2,500.00

RETENUE \$ 0.00

SOUS-TOTAL \$ 2,500.00

T.P.S / G.S.T \$ 125.00

T.V.Q / P.S.T \$ 249.38

GRAND TOTAL \$ 2,874.38

No LICENCE RBQ 8299-2983-57

GA/FA56/04

Corporation
des maîtres électriciens
du Québec
www.cmeq.org**Original**CMMTQ
Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie
du Québec

Facture / Invoice

109172

FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-904821

Date (a-m-j) : 2013-06-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025, AV. VINCENT D'INDY
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 12 AU 18 MAI 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (MARC-ANDRÉ PILON)		2 000.00\$
		<p>38</p> <p>WMA 00187887</p> <p>BC00045117</p> <p>FSDI4R40/115000114</p> <p>NE 00075967</p> <p>7/18/2013</p>		

Sous-Total : 2 000.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 100.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 199.50\$

2 299.50\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-904337

Date (a-m-j) : 2013-06-14

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025, VINCENT D'INDY
MONTREAL (QUEBEC)

Distribution : 81230101.3300

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 19 AU 25 MAI 2013 TEL QUE DECrit SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: 31.50 0983980 L2MO2 P2000 45117 FSDI4R4d/12500011 NE 000 74314 24171003		1 968.75\$

Sous-Total : 1 968.75\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 98.44\$

T.V.Q. (9.975%) : 196.38\$

2 263.57\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par

=GASTIER=

FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-904333

Date (a-m-j) : 2013-06-14

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025, AV. VINCENT D'INDY
MONTREAL (QUEBEC)

00183988

~~00183988~~

Distribution : 81230101.3300

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

3

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 26 AU 1 JUIN 2013 TEL QUE DECRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE.		2 000.00\$
<p>Wmoo Bc000 4517 FSDI4R40/17500011 NE000 74313 D.28/26/2013</p> <p>32</p> <p>REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 27 JUIN 2013 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</p> <p>REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 27 Juin. Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</p>				

Sous-Total : 2 000.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 100.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 199.50\$

2 299.50\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-1229

Date (a-m-j) : 2014-03-17

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

1245, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 23 FÉVRIER AU 1 MARS 2014 (SIMON LALIBERTÉ)		2 550.00\$

Handwritten notes on the table:

- 124500
- 120000 45117
- FS 125 R40 / 17500011
- W 00103111
- 12713604

Stamp:

REÇU
Université de Montréal
Direction des immat. publies
2 / MAR. 2014
Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par: NDBE LORME

Reçu par:



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-905861

Date (a-m-j) : 2013-09-16

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : JACQUES LEGAULT

1425, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLES DE TRAVAIL CI-JOINTES: (SIMON LALIBERTÉ) SEMAINE DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2013 USMO B000045117 FSDISR40/17500011 NE00081555 24691003		2 550.00\$

24
Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. :

RN-93

Date (a-m-j) :

2014-01-22

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472-
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : COMPTE SPAYABLES

1425, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
		MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL DÉCRIT SUR FEUILLES DE TRAVAIL CI-JOINTES:		
	FF	SEMAINE DU 17 AU 23 NOVEMBRE 2013		2 903.82\$
	FF	SEMAINE DU 24 AU 30 NOVEMBRE 2013		2 550.00\$
	FF	SEMAINE DU 1 AU 7 DÉCEMBRE 2013		2 040.00\$
	FF	SEMAINE DU 8 AU 14 DÉCEMBRE 2013		2 500.00\$
	FF	SEMAINE DU 15 AU 21 DÉCEMBRE 2013		2 550.00\$
	FF	SEMAINE DU 5 AU 11 JANVIER 2014		2 550.00\$
	FF	SEMAINE DU 12 AU 18 JANVIER 2014		2 550.00\$
		(SIMON LALIBERTÉ)		

REÇU
Université de Montréal
Direction des immeubles
05 FEV. 2014
Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Nicolas 30/01/2014

Sous-Total : 17 643.82\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 882.19\$

T.V.Q. (9.975%) : 1 759.96\$

20 285.97\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-283

Date (a-m-j) : 2014-01-31

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472-
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

1425, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE, QC

10

00231014

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP


Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 19 AU 25 JANVIER 2014 (SIMON LALIBERTÉ) Wsmos BC000 45117 FSDISRU4 / 11500011 NE 00097482 J. Allard		2 550.00\$



Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par: NODELORME

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf
Anjou, QC, H1J 2Y7
Téléphone: (514) 325-4220
#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830681TQ0001

No. : RN-645

Date (a-m-j) : 2014-02-17

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

1245, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600
Code de Taxe : FP
Référence : CFK-0000056

Sous-livre :
Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days
Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
		MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLES DE TRAVAIL CI-JOINTES:		
	FF	SEMAINE DU 26 JANVIER AU 1 FÉVRIER 2014		2 550.00\$
	FF	SEMAINE DU 2 AU 8 FÉVRIER 2014 (SIMON LALIBERTÉ)		2 550.00\$

Handwritten notes:
USMO
MCOO045U7
PSDISR40/MS000
NE00100343
M4/344
Copie
Hic... 26/02/2014

REÇU
Université de Montréal
Direction des immeubles
21 FEV. 2014
Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 5 100.00\$
Escompte : 0.00\$
T.P.S. (5.000%) : 255.00\$
T.V.Q. (9.975%) : 508.72\$
5 863.72\$

Préparé par - NDDELORME

Reçu par

No. licence R.B.Q. 8299-2983-57



Page 1 de 1



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-751

Date (a-m-j) : 2014-02-21

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : COMPTES PAYABLES

1245, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP


Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 9 AU 15 FÉVRIER 2014 (SIMON LALIBERTÉ) <i>00235972</i> <i>W2100</i> <i>B0000 45F 17</i> <i>FSDISR42 7500011</i> <i>N500 100400</i> <i>525131004</i>		2 550.00\$



Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NDELORME

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf
Anjou, QC, H1J 2Y7
Téléphone: (514) 325-4220
#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-884
Date (a-m-j) : 2014-02-28

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : COMPTES PAYABLES

1245, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600
Code de Taxe : FP
Référence : CFK-0000056

Sous-livre :
Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days
Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 16 AU 22 FÉVRIER 2014 (SIMON LALIBERTÉ)		2 040.00\$

U33000
B000045117
FSDISR447500011
NE 00100811
COPIE
10/31/2014

REÇU
Université de Montréal
Direction des Immeubles
10 MAR. 2014
Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total :	2 040.00\$
Escompte :	0.00\$
T.P.S. (5.000%) :	102.00\$
T.V.Q. (9.975%) :	203.49\$
	2 345.49\$

Préparé par: NDELOIRME

Reçu par:

No. licence R.B.Q. 8299-2983-57



Page 1 de 1





GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

FACTURE

LIDM00
R000045117
FSDI2R40/17500011

REC00105 917
117141004

No. : RN-1786

Date (a-m-j) : 2014-04-09

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600


Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 30 MARS AU 5 AVRIL 2014 (MARC POMERLEAU) 		2 550.00\$
			Escompte :	0.00\$

Conditions:
Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte en souffrance.

Sous-Total : 2 550.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NDDELORME

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

FACTURE

No. : RN-2221

Date (a-m-j) : 2014-04-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR.DES IMMEUBLE
A/S TRAITEMENT DES FACTURES
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE
MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : TRAITEMENT DES FACTURES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERCICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence :

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : BC00045117

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 13 AU 19 AVRIL 2014 (MARC POMMERLEAU)		3 590.02\$
		<div>REÇU Université de Montréal Direction des Immeubles 03 MAI 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</div>		
			Escompte :	0.00\$

Conditions:

Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte en souffrance.

Sous-Total : 3 590.02\$

T.P.S. (5.000%) : 179.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 358.10\$

4 127.62\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

FACTURE

No. : RN-2223

Date (a-m-j) : 2014-04-30

Cllent : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR.DES IMMEUBLE
A/S TRAITEMENT DES FACTURES
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE
MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : TRAITEMENT DES FACTURES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTREAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence :

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : BC00045117

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 20 AU 26 AVRIL 2014 (MARC POMMERLEAU)		2 747.64\$
		<p>REÇU Université de Montréal Direction des Immeubles 03 MAI 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</p> <p>BC00045117 FSDE3R40/17500011 NE00008724</p>		
			Escompte :	0.00\$

Conditions:

Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte en souffrance.

Sous-Total : 2 747.64\$

T.P.S. (5.000%) : 137.38\$

T.V.Q. (9.975%) : 274.08\$

3 159.10\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par

GASTIER

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf
Anjou, H1J 2Y7
Téléphone:

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830861TQ0001

FACTURE

REÇU

25 FEV. 2014

DIRECT. IN
DES FINANCES
No. 1

RN-520

Date (a-m-j): 2014-02-13

Client: UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att: COMPTES PAYABLES

90 VINCENT D'INDY

REÇU

Université de Montréal
Direction des immeubles

13 FEV. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Distribution: 81230101.3300.600

Code de Taxe: FP

Référence: DI-16133

Sous-livre:

Conditions:

Bon de commande:

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
		TRAVAUX DIVERS REQUIS TEL QUE DECRIT SUR FEUILLES DE TRAVAIL CI-JOINTES:		
	FF	# 276834		5 385.17\$
	FF	# 276835		3 132.34\$
	FF	# 276836		689.90\$

REÇU

Université de Montréal
Direction des Immeubles

20 FEV. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

USWA
BC00053114
FSDI4R40/MS00002
NE 00098251

COPY

2014/02/21

14-02-18

Reçu par

Sous-Total : 9 187.41\$
Escompte : 0.00\$
T.P.S. (5.000%) : 459.37\$
T.V.Q. (9.975%) : 916.45\$
10 563.23\$

Préparé par

Reçu par

GASTIER

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

FACTURE

2013-2014

4694

REÇU

05 MAI 2014

**DIRECTION
DES FINANCES**

No. : RN-2154

Date (a-m-j) : 2014-04-29

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. DES IMMEUBLES
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLEMONTREAL, QC
H3C 3J7Att : *Traitement des factures*

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : BC00055481

MC-604

01-13-24624

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
		PROJET: UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL		
		TRAVAUX DIVERS REQUIS TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:		
	FF	# 279056		715.24\$
		<i>WMAA</i>		
		<i>BC00055481</i>		
		<i>FSDI4R41/MS00002</i>		
		<i>NE 00108251</i>		
		<i>8/5/2014</i>		
		REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 05 MAI 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle		
			Escompte :	0.00\$

Conditions:

Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte
en souffrance.

Sous-Total : 715.24\$

T.P.S. (5.000%) : 35.76\$

T.V.Q. (9.975%) : 71.35\$

822.35\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par

GASTIER

FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-904488

Date (a-m-j) : 2013-06-20

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : COMPTES PAYABLES

LAC CROCHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : D1-12-13247

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 12 AU 18 MAI 2013 TEL QUE DECRIE SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: 277699		1 728.46\$

REÇU
29 JUIL. 2013
DIRECTION
DES FINANCES

REÇU
Université de Montréal
Direction des immeubles
10 JUIL. 2013
Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMPTES FOURNISSEURS

13 JUN - 3 13 20

WSMO
Bcos 45670
FSDI 2R42MS00002
NE 000 7514

REÇU
Université de Montréal
Direction des immeubles

17 JUIL. 2013

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle
Reçu par

Sous-Total : 1 728.46\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 86.42\$

T.V.Q. (9.975%) : 172.41\$

1 987.29\$

Préparé par - KIM MENARD

GASTIER

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf
Anjou, QC, H1J 2Y7
Téléphone: (514) 325-4220
#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830681TQ001

FACTURE**REÇU**

25 FEV. 2014

DIRECTION
DES FINANCES

No. : RN-905911

Date (a-m-j) : 2013-09-18

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (4724)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : COMPTES PAYABLES

2980 CHEMIN DE LA CÔTE
PAVILLON PAUL DESMARAI

Distribution : 81230101.3300.600
Code de Taxe : FP
Référence :

Sous-livre :
Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande : 13-10240

QUANTITE	U/M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
		APPEL D'URGENCE POUR SALLE MÉCANIQUE		
		TRAVAUX DE PLOMBERIE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE		
	FF	#86573		535.76\$

REÇU

Université de Montréal
Direction des immeubles

13 FEV. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 535.76\$
Escompte : 0.00\$
T.P.S. (5.000%) : 26.79\$
T.V.Q. (9.975%) : 53.44\$

615.99\$

Préparé par - D. RODRIGUE

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf
Anjou, QC, H1J 2Y7
Téléphone: (514) 325-4220
#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

FACTURE

REÇU

12 FEV. 2014

DIRECTOR
DES FINANCES

No. : RN-907637

Date (a-m-j) : 2013-11-29

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE
MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : COMPTES PAYABLES

592 CHEMIN DU LAC CROCHE
ST-HYPPOLYTE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : DI1319506

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

MC-582 + 13-16860
13-16859

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	TRAVAUX DIVERS REQUIS TEL QUE DECRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: # 277382 USMO BC00056464 PSDI 2R40/17500002 NE00297650 W:GD 21/12/2013 W:GD 20/01/2014		431.76\$

UNIVERSITÉ DE MONTREAL
COMPTES FOURNISSEURS

02 18
13 DEC - 6

REÇU

Université de Montréal
Direction des Immeubles

24 JAN. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

REÇU

Université de Montréal
Direction des Immeubles

13 JAN. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 431.76\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 21.59\$

T.V.Q. (9.975%) : 43.07\$

496.42\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-907638

Date (a-m-j) : 2013-11-29

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC

H3C 3J7

Att. : COMPTES PAYABLES

STATION BIOLOGIQUE
LAC CROCHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : DI1313795

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
		TRAVAUX DIVERS REQUIS TEL QUE DECRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:		
	FF	# 273891		1 107.24\$

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMPTES FOURNISSEURS

FF

273891

13 DEC 2013

REÇU

12 FEV. 2014

SECTION
DES FINANCES

REÇU

Université de Montréal
Direction des immeubles

23 JAN. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

REÇU

Université de Montréal
Direction des immeubles

13 JAN. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 1 107.24\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 55.36\$

T.V.Q. (9.975%) : 110.45\$

1 273.05\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par

GASTIER

GASTIER M.P. INC.

FACTURE

①

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC. H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-735

Date (a-m-j) : 2014-02-21

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472-
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

592 CHEMIN DU LAC CROCHE
ST-HYPOLITE

4696

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : DI-13-23154

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

MC-583

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	REÇU	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	APPEL DE SERVICE-TRAVAUX DIVERS REQUIS TEL QUE DÉCRIT SUR LA FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE; # 272685 (23 JANVIER 2014)	17 AVR. 2014 DIRECTION DES FINANCES		354.81\$
		UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL COMPTES FOURNISSEURS	REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 04 MAR. 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle		

14 FEV 27 14 12

Sous-Total : 354.81\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 17.74\$

T.V.Q. (9.975%) : 35.39\$

407.94\$

Préparé par - NGAGNON

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

FACTURE

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-908475

Date (a-m-j) : 2013-12-31

4676

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

PAVILLON ROGER GOURVG

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence :

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 13-11605

MC-SH

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	TRAVAUX DIVERS DE PLOMBERIE REQUIS TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: # 277301 PATRICE DUFAUX WAMMO BC 000 53396 FSDI 3840/11500002 NE 000 9 5019 REÇU Université de Montréal Direction des immeubles		2 057.65\$

REÇU

23 JAN. 2014

DIRECTION
DES FINANCES

REÇU

Université de Montréal
Direction des immeubles

17 JAN. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 2 057.65\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 102.88\$

T.V.Q. (9.975%) : 205.25\$

2 365.78\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



GASTIER M.P. INC.
10 400, BOUL. DU GOLF, MONTRÉAL (ARR. ANJOU), QC, H1J 2Y7
Tél : (514) 325-4220 Fax : (514) 325-2788

Facture / Invoice

Vendu à / Sold to : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES
Adresse / Address : C.P. 6128 - SUCC. CENTRE-VILLE
MONTREAL, QC CDA
H3C 3J7

No Facture / Invoice No : 108997

Date : 09/05/13

Exécuté A / Work done At :

1425 DES VÉTÉRINAIRES LOCAL 1217
ST-HYACINTHE


Contact : A/S COMPTES PAYABLES

No TPS / GST No.	No TVQ / PST No.	No Commande / Purchase Order	Termes / Terms	Client / Customer	Contrat / Contract
145161089RT0001	1204830661TQ0001	CFK-0000058	Net 30 jours	UNIVMTL	HM61206509-600-1

Description	Qté. Qty.	Prix Unitaire Unit Price	TOTAL
PROJET : MAINTENANCE DU BÂTIMENT MAIN-D'OEUVRE REQUISE POUR LA SEMAINE DU 28 AVRIL AU 4 MAI 2013. TEL QUE FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE : # 721773 (SIMON LALIBERTÉ) <i>Compris</i> <i>00174152</i> <i>Wemo</i> <i>BC 00033237</i> <i>FSDISR40/M500011</i> <i>NE 00068071</i> <i>15151213</i>			\$ 2,000.00

Conditions: Frais d'administration de 1 1/2 % par mois ou 18 % par année sur tout compte en souffrance Administration charges of 1 1/2 % per month or 18 % per annum on all past due accounts Les droits de propriété des matériaux fournis en vertu de la présente facture ne seront transférés qu'au paiement complet de la présente facture par le client. The Ownership rights to the materials provided under the terms of this invoice will remain the property of seller until it is paid for in full.	SOUS-TOTAL \$ 2,000.00 RETENUE \$ 0.00 SOUS-TOTAL \$ 2,000.00 T.P.S / G.S.T \$ 100.00 T.V.Q / P.S.T \$ 199.50 GRAND TOTAL \$ 2,299.50
--	--

No LICENCE RBQ8298-2983-57
GA/FA58/04



Original



Facture / Invoice

108997



GASTIER M.P. INC.

10 400, BOUL. DU GOLF, MONTRÉAL (ARR. ANJOU), QC, H1J 2Y7

Tél : (514)325-4220 Fax : (514)325-2798

Facture / Invoice

Vendu à / Sold to : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIRECTION DES
Adresse / Address : IMMEUBLES, TRAITEMENT DES FACTURES
C.P. 6128 SUCC. CENTRE-VILLE
MONTREAL, QC CDA
H3C 3J7

No Facture / Invoice No : 109405

Date : 31/05/13

Exécuté A / Work done At :

1425, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE (QUÉBEC)

Contact : A/S COMPTES PAYABLES

No TPS / GST No.	No TVQ / PST No.	No Commande / Purchase Order	Termes / Terms	Client / Customer	Contrat / Contract
145161089RT0001	1204830661TQ0001	CFK-0000056	Net 30 jours	UNIVMTL	HM61206509-600-1

Description	Qté. Qty.	Prix Unitaire Unit Price	TOTAL
RÉF: JACQUES LEGAULT MAIN-D'ŒUVRE REQUISE DU 5 AU 11 MAI 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: # 721850 00181452 UNIV P0000 45117 FSNISRY4/M50001 NE000 74336 D22171105			\$ 2,500.00



Conditions:

Frais d'administration de 1 1/2 % par mois ou 18 % par année sur tout compte en souffrance

Administration charges of 1 1/2 % per month or 18 % per annum on all past due accounts

Les droits de propriété des matériaux fournis en vertu de la présente facture ne seront transférés qu'au paiement complet de la présente facture par le client.

The Ownership rights to the materials provided under the terms of this invoice will remain the property of seller until it is paid for in full.

SOUS-TOTAL	\$ 2,500.00
RETENUE	\$ 0.00
SOUS-TOTAL	\$ 2,500.00
T.P.S / G.S.T	\$ 125.00
T.V.Q / P.S.T	\$ 249.38
GRAND TOTAL	\$ 2,874.38

No LICENCE RBQ 8299-2983-57
GAFA58/04



Corporation
des maîtres électriciens
du Québec
www.cmeq.org

Original



CMMTQ
Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie
du Québec

Facture / Invoice

109405



ISO 9001 - 2004

GASTIER M.P. INC.

10 400, BOUL. DU GOLF, MONTRÉAL (ARR. ANJOU), QC, H1J 2Y7

Tél : (514)328-4220 Fax: (514)328-2798

Vendu à / Sold to : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIRECTION DES
Adresse / Address : IMMEUBLES, TRAITEMENT DES FACTURES
C.P. 6128 SUCC. CENTRE-VILLE
MONTREAL, QC CDA
H3C 3J7

Contact : A/S COMPTES PAYABLES

Facture / Invoice

No Facture / Invoice No : 109403


Date : 31/05/13

Exécuté A / Work done At :

1425, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE (QUÉBEC)

No TPS / GST No.	No TVQ / PST No.	No Commande / Purchase Order	Termes / Terms	Client / Customer	Contrat / Contract
145161089RT0001	1204830681TQ0001	CFK-0000056	Net 30 jours	UNIVMTL	HM61206509-600-1

Description	Qté. Qty.	Prix Unitaire Unit Price	TOTAL
<p>RÉF: JACQUES LEGAULT</p> <p>MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR</p> <p>FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:</p> <p># 721848</p> <p>0018451 (3)</p> <p>U3N00</p> <p>B000045117</p> <p>FSDISR40/115000</p> <p>Ne 000 74335</p> <p>11/11/11</p>			\$ 2,312.50



Conditions:

Frais d'administration de 1 1/2 % par mois ou 18 % par année sur tout compte en souffrance
Administration charges of 1 1/2 % per month or 18 % per annum on all past due accounts
Les droits de propriété des matériaux fournis en vertu de la présente facture ne seront transférés qu'au paiement complet de la présente facture par le client.
The Ownership rights to the materials provided under the terms of this Invoice will remain the property of seller until it is paid for in full.

SOUS-TOTAL	\$ 2,312.50
RETENUE	\$ 0.00
SOUS-TOTAL	\$ 2,312.50
T.P.S / G.S.T	\$ 115.63
T.V.Q / P.S.T	\$ 230.67
GRAND TOTAL	\$ 2,658.80

No LICENCE RBQ 8299-2983-57
GAFA56/04



Corporation
des maîtres électriciens
du Québec
www.cmeq.org

Original



CMMTQ
Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie
du Québec

Facture / Invoice

109403



GASTIER M.P. INC.

10 400, BOUL. DU GOLF, MONTRÉAL (ARR. ANJOU), QC, H1J 2Y7
Tél : (514)325-4220 Fax (514)325-2796

Vendu à / Sold to : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIRECTION DES
Adresse / Address : IMMEUBLES, TRAITEMENT DES FACTURES
C.P. 6128 SUCC. CENTRE-VILLE
MONTREAL, QC CDA
H3C 3J7

Contact : A/S COMPTES PAYABLES

Facture / Invoice

No Facture / Invoice No : 109406

Date : 31/05/13

Exécuté A / Work done At :

1425, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE (QUÉBEC)

No TPS / GST No.	No TVQ / PST No.	No Commande / Purchase Order	Termes / Terms	Client / Customer	Contrat / Contract
145161089RT0001	1204830681TQ0001	CFK-0000056	Net 30 jours	UNIVMTL	HM61206509-600-1

Description	Qté. Qty.	Prix Unitaire Unit Price	TOTAL
RÉF: JACQUES LEGAULT MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 19 AU 25 MAI 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: # 721851 <i>W3noa Bcoos 45117 FSDISR40/1500011 NE 000 74338 JH/7/10/13</i>			\$ 2,000.00




Conditions:

Frais d'administration de 1 1/2 % par mois ou 18 % par année sur tout compte en souffrance
Administration charges of 1 1/2 % per month or 18 % per annum on all past due accounts
Les droits de propriété des matériaux fournis en vertu de la présente facture ne seront transférés qu'au paiement complet de la présente facture par le client.
The Ownership rights to the materials provided under the terms of this invoice will remain the property of seller until it is paid for in full.

SOUS-TOTAL	\$ 2,000.00
RETENUE	\$ 0.00
SOUS-TOTAL	\$ 2,000.00
T.P.S / G.S.T	\$ 100.00
T.V.Q / P.S.T	\$ 199.50
GRAND TOTAL	\$ 2,299.50

No LICENCE RBQ 8299-2983-57
GA/FA58/04



Original



Facture / Invoice

109406

GASTIER

FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-904426

Date (a-m-j) : 2013-06-19

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : JACQUES LEGAULT

1425, DES VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE (QUÉBEC)

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 26 MAI AU 1ER JUIN 2013 TELQUE DÉCRIT SUR DOCUMENT CI-JOINT: (SIMON LALIBERTÉ) 0084004 UNNO B00045117 (3) FSDISR401750011 N0007 4331 W/H (7/6/03)	REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 15 JUIL. 2013 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle	2 000.00\$

Sous-Total : 2 000.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 100.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 199.50\$

2 299.50\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par

GASTIER

FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-904429

Date (a-m-j) : 2013-06-19

Cllent : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : JACQUES LEGAULT

1425, DES VÉTÉRINAIRES
local 1217
ST-HYACINTHE (QUÉBEC)

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 2 AU 8 JUIN 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR DOCUMENT CI-JOINT: (SIMON LALIBERTÉ)		2 500.00\$

UNION
B 0000 45117
FS DIS R40/15000
ME 000 74332
V 23/7/2013

REÇU
Université de Montréal
Direction des immeubles
15 JUL. 2013
Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 2 500.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 125.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 249.37\$

2 874.37\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par

GASTIER

GASTIER M.P. INC.

FACTURE

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-904601

Date (a-m-j) : 2013-06-26

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (4724)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : JACQUES LEGAULT

1425, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 9 AU 15 JUIN 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (SIMON LALIBERTÉ) USMA 0983992 BC 000 45117 FSDISR40/11500011 NE 000 74321 Nath/Hobbs		2 500.00\$



Sous-Total : 2 500.00\$

Escompte : 0.00\$


T.P.S. (5.000%) : 125.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 249.37\$

2 874.37\$

Préparé par - KIM MÉNARD

No. licence R.B.Q. 8299-2983-57



Page 1 de 1

GASTIER**FACTURE**

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf
Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145181089RT0001

#T.V.Q.: 1204830681TQ001

No. : RN-904626

Date (a-m-j) : 2013-06-27

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47248)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLEMONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : JACQUES LEGAULT

1425, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE (QUÉBEC)

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 16 AU 22 JUIN 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI JOINTE: (SIMON LALIBERTÉ) Usma B600045117 F.S.I.S.R.4011500011 NE00074339 1221/1203	0018445-1 (3)	2 500.00\$

REÇUUniversité de Montréal
Direction des immeubles

08 JUIL. 2013

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 2 500.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 125.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 249.37\$

2 874.37\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-904800

Date (a-m-j) : 2013-06-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : JACQUES LEGAULT

1425, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 23 AU 29 JUIN 2013 TEL QUE		
	FF	DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:		
	FF	(SIMON LALIBERTÉ)		2 284.39\$

00984455

REÇU
Université de Montréal
Direction des immeubles
23 JUL. 2013
Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

LESNO
BCC045117
F.S.D.I.S.R.40/175000
DE C0074508
23/7/2013

Sous-Total : 2 284.39\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 114.22\$

T.V.Q. (9.975%) : 227.87\$

2 626.48\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par

GASTIER

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

FACTURE

120000
B000045117
FSDISR40/MS000011

RE00108338

8/8/2013

No. : RN-905596

Date (a-m-j) : 2013-08-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : JACQUES LEGAULT

1425, DES VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE (QUÉBEC)

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
		MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLES DE TRAVAIL CI-JOINTES: (SIMON LALIBERTÉ)		
	FF	DU 30 JUIN AU 6 JUILLET		1 912.50\$
	FE	DU 7 AU 13 JUILLET		2 550.00\$
	FR	DU 14 AU 20 JUILLET		2 550.00\$
	FF	DU 4 AU 10 AOUT		2 903.82\$
	FF	DU 11 AU 17 AOUT		2 550.00\$
	FF	DU 18 AU 24 AOUT		3 611.46\$


Facture en vérification.

si nécessaire le montant

de sera retenu de la dernière

facture soumise pour paiement.

Jusqu'à ce que une note de crédit soit émise



Sous-Total : 16 077.78\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 803.88\$

T.V.Q. (9.975%) : 1 603.75\$

18 485.41\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par

16/09/2013



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-905789

Date (a-m-j) : 2013-09-12

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : JACQUES LEGAULT

1425, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP


Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
		MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLES DE TRAVAIL CI-JOINTES: (SIMON LALIBERTÉ)		
	FF	SEMAINE DU 25 AU 31 AOUT U2300 B000045117 FSDISR40/11500011 NEO0081764 25/9/2013	OK uol	2 550.00\$



Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-905742

Date (a-m-j) : 2013-09-11

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : JACQUES LEGAULT

1425, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLES DE TRAVAIL CI-JOINTES: (SIMON LALIBERTÉ) SEMAINE DU 1 AU 7 SEPTEMBRE 2013 <i>U3M00 3TSUP? 22m</i> <i>6000045117</i> <i>FS DIS R40/72500011</i> <i>RE 0009767</i> <i>Alubert</i>	<i>Université de Montréal Direction des immeubles 2 OCT. 2013 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</i> <i>Université de Montréal Direction des immeubles 24 SEP. 2013 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</i>	2 393.82\$

Sous-Total : 2 393.82\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 119.69\$

T.V.Q. (9.975%) : 238.78\$

2 752.29\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-905986

Date (a-m-j) : 2013-09-25

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : JACQUES LEGAULT

1425, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	SEMAINE DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2013 MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTES (SIMON LALIBERTÉ) <i>Uuno</i> <i>BUC0045117</i> <i>FSDISRY40/MS00011</i> <i>NE 00083201</i> <i>D. Laliberté</i>	<div>REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 07 OCT. 2013 Division services administratifs</div> <i>00201788</i> <i>(6)</i>	2 712.57\$

Sous-Total : 2 712.57\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 135.63\$

T.V.Q. (9.975%) : 270.58\$

3 118.78\$

Préparé par - D.RODRIGUE

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

FACTURE

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-906153

Date (a-m-j) : 2013-09-27

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : JACQUES LEGAULT

1425, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR-FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (SIMON LALIBERTÉ) #SEMAINE DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 2013 L3M30 00206266 0000045117 FSDI SR40/MS00011 NE 00085545 M 25/10/13	2 550.00\$	2 550.00\$

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par: B. RODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-906317

Date (a-m-j) : 2013-10-09

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)

C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC

H3C 3J7

Att : COMPTES PAYABLES

1425, DE VÉTÉRINAIRES
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (SIMON LALIBERTÉ) SEMAINE DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2013 UNION 000045117 FSDISR40/12500011 NE 00085544 J2510/2013	(6) 00207110	2 550.00\$

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - DROURIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-906648

Date (a-m-j) : 2013-10-23

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : JACQUES LEGAULT

1425, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
		MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (SIMON LALIBERTÉ)		
	FF	SEMAINE DU 6 AU 12 OCTOBRE 2013		2 550.00\$
		<i>Handwritten notes:</i> UNMO B000045117 PS DISR40/17500011 NE 0008815 DLSULH13		

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-907424

Date (a-m-j) : 2013-11-20

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC

H3C 3J7

Att. : JACQUES LEGAULT

1425, DE VÉTÉRINAIRES

LOCAL 1217

ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN- D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 13 AU 19 OCTOBRE 2013 (SIMON.LALIBERTÉ) UNMOO BC00045117 FSDISR40/11500011 N-00091722 Dilworth		1 820.07\$

Sous-Total : 1 820.07\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 91.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 181.55\$

2 092.62\$

Préparé par - NGAGNON

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-907423

Date (a-m-j) : 2013-11-20

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : JACQUES LEGAULT

1425, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN- D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 20 AU 26 OCTOBRE 2013 (SIMON.LALIBERTÉ) Wms B00045117 FSDISR40/12500011 NE 00091720 13/11/13		2 550.00\$

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NGAGNON

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

FACTURE

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-907063

Date (a-m-j) : 2013-11-07

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : COMPTES PAYABLES

1425, DE VÉTÉRINAIRES
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (SIMON LALIBERTÉ) SEMAINE DU 27 AU 2 NOVEMBRE 2013 <i>Wmoo 00213804</i> <i>BC00045117</i> <i>FSNLSR40/17500011</i> <i>NE 00089595</i> <i>27/11/14</i>		2 550.00\$

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



Page 1 de 1



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-907639

Date (a-m-j) : 2013-11-29

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : COMPTES PAYABLES

1425 DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 10 AU 16 NOVEMBRE 2013 (SIMON LALIBERTÉ)		2 040.00\$

Do 218 891

Wino

B000045117

FSDISR40/11500011

RECOP 9200

J. H. H. H. H.

Sous-Total : 2 040.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 102.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 203.49\$

2 345.49\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par





FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204630661TQ0001

2013-2014

No. : RN-1953

Date (a-m-j) : 2014-04-16

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : COMPTES PAYABLES

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
PAVILLON JEAN-BRILLANT
2787 CH. DES SERVICES,
MONTRÉAL

REÇU

09 MAI 2014

DIRECTION
DES FINANCES

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CF00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : BC00055598

DI-13-24624 MC-606

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	PROJET: UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL DÉBOUCHER UNE LIGNE DE DRAINAGE TRAVAUX DE PLOMBERIE TEL QUE DÉCRIT SUR LA FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE # 282472 DA00057039 140508 BC00055598 FSDI2R40/1750002 NE 00108268 J 8/5/2014		277.00\$
		<div>REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 24 AVR. 2014</div>	Escompte :	0.00\$

Conditions:

Frais d'administration de 1.5% par mois
en souffrance.

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 277.00\$

T.P.S. (5.000%) : 13.85\$

T.V.Q. (9.975%) : 27.63\$

318.48\$

Préparé par - NGAGNON

Reçu par



ISO 9001 - 2008

GASTIER M.P. INC.

10 400, BOUL. DU GOLF, MONTRÉAL (ARR. ANJOU), QC, H1J 2Y7

Tél : (514)325-4220 Fax: (514)325-2796

Vendu à / Sold to : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES

Adresse / Address : C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC CDA

H3C 3J7

Contact : A/S COMPTES PAYABLES

Facture / Invoice

No Facture / Invoice No : 109153

Date : 16/05/13

Exécuté A / Work done At :

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT

Direction des immeubles

2787, chemin des Service

No TPS / GST No.

No TVQ / PST No.

No Commande / Purchase Order

Termes / Terms

Client / Customer

Contrat / Contract

145161089RT0001

1204830661TQ0001

CFK-00000310

Net 30 jours

UNIVMTL

HM61206509-600-1

Description

Qté.
Qty.Prix Unitaire
Unit Price

TOTAL

RÉF: MICHEL GIBEAU

MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 5 AU 11 MAI 2013

TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:

721796 (DANNY BÉGIN)


4
00188059LUMUC
BC00035543
FSDIAR40/M500011
NE 00076418
07/06/13

\$ 2,500.00

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMPTES FOURNISSEURS

13 MAI 22 13 - 28

CM 13/05/13



Conditions:

Frais d'administration de 1 1/2 % par mois ou 18 % par année sur tout compte en souffrance

Administration charges of 1 1/2 % per month or 18 % per annum on all past due accounts

Les droits de propriété des matériaux fournis en vertu de la présente facture ne seront transféré qu'au paiement complet de la présente facture par le client.

The Ownership rights to the materials provided under the terms of this invoice will remain the property of seller until it is paid for in full.

SOUS-TOTAL \$ 2,500.00

RETENUE \$ 0.00

SOUS-TOTAL \$ 2,500.00

T.P.S / G.S.T \$ 125.00

T.V.Q / P.S.T \$ 249.38

GRAND TOTAL \$ 2,874.38

No LICENCE RBQ 8299-2983-57

GA/FA56/04

Corporation
des maîtres électriciens
du Québec
www.cmeq.org

Original

CMMTQ
Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie
du Québec

Facture / Invoice

109153



GASTIER M.P. INC.
10 400, BOUL. DU GOLF, MONTRÉAL (ARR. ANJOU), QC. H1J 2Y7
Tél : (514)325-4220 Fax: (514)325-2796

Facture / Invoice

Vendu à / Sold to : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIRECTION DES
Adresse / Address : IMMEUBLES, TRAITEMENT DES FACTURES
C.P. 6128 SUCC. CENTRE-VILLE
MONTREAL, QC CDA
H3C 3J7

No Facture / Invoice No : 109196

Date : 24/05/13

Exécuté A / Work done At :

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
Direction des immeubles
2787, chemin des Service

Contact : A/S COMPTES PAYABLES

No TPS / GST No.	No TVQ / PST No.	No Commande / Purchase Order	Termes / Terms	Client / Customer	Contrat / Contract
145161089RT0001	1204830661TQ0001	CFK-00000310	Net 30 jours	UNIVMTL	HM61206509-600-1

Description	Qté. Qty.	Prix Unitaire Unit Price	TOTAL
RÉF: MICHEL GIBEAU MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 12 AU 18 MAI 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: # 721811 (DANNY BÉGIN) <i>Handwritten notes:</i> USM00 B0000 35543 FSDIAR40/17500011 NE 000 76421 7/8/2013 CMMTQ 13/04/09 CMMTQ 55 4			\$ 2,500.00

Conditions:

Frais d'administration de 1 1/2 % par mois ou 18 % par année sur tout compte en souffrance
Administration charges of 1 1/2 % per month or 18 % per annum on all past due accounts
Les droits de propriété des matériaux fournis en vertu de la présente facture ne seront transférés qu'au paiement complet de la présente facture par le client.

The Ownership rights to the materials provided under the terms of this invoice will remain the property of seller until it is paid for in full.

REÇU

Université de Montréal
Direction des immeubles

03 JUIN 2013


Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

SOUS-TOTAL	\$ 2,500.00
RETENUE	\$ 0.00
SOUS-TOTAL	\$ 2,500.00
T.P.S / G.S.T	\$ 125.00
T.V.Q / P.S.T	\$ 249.38
GRAND TOTAL	\$ 2,874.38

No LICENCE RBQ 8299-2983-57
GA/FA56/04



Original



Facture / Invoice

109196

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
UNION DES ÉLECTRICIENS
COMPTES FOURNISSEURS

13 JUN 26 14 20
14 20

GASTIER

FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-904335

Date (a-m-j) : 2013-06-14

Client : UNIVERSITE DE MONTRÉAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : MICHEL GIBEAU

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL (QUÉBEC)

Distribution : 81230101.3300

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 19 AU 25 MAI 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:		2 000.00\$
<p>UNION 1000035543 FSDI 2 R40/71500011 CMB 13/07/08 NE00076480 5/7/8/2013</p> <p>0988057 (4)</p> <p>REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 17 JUIN 2013 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</p>				

Sous-Total : 2 000.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 100.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 199.50\$

2 299.50\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par



NUMÉRISÉE

No. pièce _____

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMPTES FOURNISSEURS**=GASTIER=****FACTURE**

13 AOU - 1 11 53

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-904428

Date (a-m-j) : 2013-06-19

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLEMONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : Michel Gibeau

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL (QUÉBEC)

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 26 MAI AU 1ER JUIN 2013 TELQUE DÉCRIT SUR DOCUMENT CI-JOINT: (DANNY BÉGIN)		2 500.00\$
<p>Handwritten notes in the table:</p> <ul style="list-style-type: none"> W2H20 BC00035543 FSDIAR40/17500011 NE 00080143 12/19/2013 00195845 (S) 13/09/12 				

Sous-Total : 2 500.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 125.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 249.37\$

2 874.37\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-904484

Date (a-m-j) : 2013-06-20

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : MICHEL GIBEAU

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL (QUÉBEC)

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
20	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 2 AU 8 JUIN 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (DANNY BÉGIN) L'UNIVERSITÉ DE MONTREAL COMPTABLES 13 JUIN - 13 JUIN 2013 0988053 0000 35543 FSDI 2240/11500011 N=000 76422 27/8/2013 CWA 13/07/11		2 500.00\$

REÇU

Université de Montréal
Direction des immeubles

10 JUL. 2013

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 2 500.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 125.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 249.37\$

2 874.37\$


Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par

GASTIER

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf
Anjou, QC, H1J 2Y7
Téléphone: (514) 325-4220
#T.P.S.: 145161089RT0001



#T.V.Q.: 1204830681TQ001

No. : RN-904804
Date (a-m-j) : 2013-06-30

Cli nt : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : MICHEL GIBEAU

B TIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES

Distribution : 81230101.3300.600
Code de Taxe : FP
R f rence : CFK-00000310

Sous-livre :
Conditions : NET 30 JOURS
Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 9 AU 15 JUIN 2013 TEL QUE D�CRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:		2 000.00\$
	FF	(DANNY B�GIN)		
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 16 AU 22 JUIN 2013 TEL QUE D�CRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:		500.00\$
	FF	(DANNY BEGIN)		
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 23 AU 29 JUIN 2013 TEL QUE D�CRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:		1 500.00\$
	FF	(DANNY B�GIN)		

COPIE

UAM 00
BCC 00.58075
FSDI 2R40/11500011 00239758
AE 00101833

14/03/14

Sous-Total : 4 000.00\$
Escompte : 0.00\$
T.P.S. (5.000%) : 200.00\$
T.V.Q. (9.975%) : 398.99\$
4 598.99\$

Pr par  par - KIM M NARD

Re u par

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMPTES FOURNISSEURS

13 AOUT 29 11 57

GASTIER

FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-905322

Date (a-m-j) : 2013-08-20

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : MICHEL GIBEAU

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL (QUÉBEC)

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 7 AU 13 JUILLET 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:		2 216.91\$
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 30 JUIN AU 6 JUILLET 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:		1 530.00\$
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 4 AU 10 AOUT 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:		2 040.00\$

WMSO
B 000035543
FSN2R40/1750001
1200020144
J12/5/2013

REÇU
Université de Montréal
Direction des Immeubles
05 SEP. 2013
Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 5 786.91\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 289.35\$

T.V.Q. (9.975%) : 577.25\$

6 653.51\$

Préparé par

Reçu par

CASTIER

CASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

FACTURE

No. : RN-905790

Date (a-m-j) : 2013-09-12

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC

H3C 3J7

Att. : MICHEL GIBEAU

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
		MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLES DE TRAVAIL CI-JOINTES: (DANNY BEGIN)		
	FF	SEMAINE DU 11 AU 17 AOUT		2 667.94\$
	FF	SEMAINE DU 18 AU 24 AOUT		2 550.00\$
	FF	SEMAINE DU 25 AU 31 AOUT		2 040.00\$
	FF	SEMAINE DU 1 AU 7 SEPTEMBRE		2 550.00\$

Q/A
13/09/23

REÇU
Université de Montréal
Direction des immeubles
24 SEP 2013
Division services
Section comptabilité

Sous-Total : 9 807.94\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 490.40\$

T.V.Q. (9.975%) : 978.34\$

11 276.68\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

FACTURE

No. : RN-905933

Date (a-m-j) : 2013-09-19

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC

H3C 3J7

Att. : MICHEL GIBEAU

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL (QUÉBEC)

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP


Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: DA-00036996 TRAVAUX DE PLOMBERIE DANS LE SECTEUR OUEST EN RÉGIE CONTRÔLÉ (DANY BÉGIN) WJMA 00198681 DC00035543 FSDIAR40/175000 NE00081836 125/9600 CWA 13/09/23	5	2 667.94\$



Sous-Total : 2 667.94\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 133.40\$

T.V.Q. (9.975%) : 266.13\$

3 067.47\$

Préparé par - NGAGNON

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-906311

Date (a-m-j) : 2013-09-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CKF-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

00208041

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (DANNY BÉGIN) SEMAIN DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2013 L'UNION BC00035543 FSDI 2R40/11500011 NE 000 86522 01/11/2013 UNION 13 OCT 22 14 30 UNIVERSITÉ DE MONTREAL COMPTES FOURNISSEURS		2 550.00\$

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-906159

Date (a-m-j) : 2013-09-27

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : MICHEL GIBEAU

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310


Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

00 208044

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (DANNY BÉGIN) <i>WMO</i> <i>BC00035543</i> <i>FSDIAR40/1750001</i> <i>NG00086520</i> <i>Jullian</i>		2 040.00\$



MP
13/10/13

Sous-Total : 2 040.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 102.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 203.49\$

2 345.49\$

Préparé par - D.RODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf
Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-906314

Date (a-m-j) : 2013-10-09

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
2787, CHEMIN DES SERVIVES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

00208043 7

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (DANNY BÉGIN) SEMAINE DU 29 AU 5 OCTOBRE 2013 BC 00035543 FS DIA 2 R40/11500011 RE 00080521 11/10/13		2 550.00\$

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

FACTURE

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMPTES FOURNISSEURS

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

13 NOV 12 44 RN-906859

Date (a-m-j): 2013-10-31

Client: UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att: MICHEL GIBEAU

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution: 81230101.3300.600

Code de Taxe: FP

Référence: CFK-00000310

Sous-livre:

Conditions: NET 30 JOURS

Bon de commande:

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
		MAIN D'OEUVRE REQUIS E TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (DANNY BEGIN)		
		00214937		
FF		SEMAINE DU 6 AU 12 OCTOBRE 2013		2 550.00\$
FF		SEMAINE DU 13 AU 19 OCTOBRE 2013		2 040.00\$
		USM		
		BC00035543		
		FSDI2R40/11500011		
		NE 00089247		
		Dalmeida		
		13/11/13		

Sous-Total: 4 590.00\$

Escompte: 0.00\$

T.P.S. (5.000%): 229.50\$

T.V.Q. (9.975%): 457.85\$

5 277.35\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMPTES FOURNISSEURS

FACTURE

13 NOV 26 16 32

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-907066

Date (a-m-j) : 2013-10-31

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 20 AU 26 OCTOBRE 2013 (DANNY BEGIN) WUWU BCC00035543 FSDI2R40/12500011 NE 000 90288 S 3126013		3 316.61\$

Sous-Total : 3 316.61\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 165.83\$

T.V.Q. (9.975%) : 330.83\$

3 813.27\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

FACTURE

COMPTES FOURNISSEURS

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

13 NOV 26 16 32

No. : RN-907226

Date (a-m-j) : 2013-11-13

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande : 00035543

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (DANNY BÉGIN) SEMAINE DU 27 AU 2 NOVEMBRE 2013 <i>UDMA</i> <i>BC00035543</i> <i>FSDEAR4/MS00011</i> <i>NE00090301</i> <i>31/12/13</i>		2 844.85\$

Sous-Total : 2 844.85\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 142.24\$

T.V.Q. (9.975%) : 283.77\$

3 270.86\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

FACTURE

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-907384

Date (a-m-j) : 2013-11-20

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)

C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC

H3C 3J7

Att : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande : 00035543

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 3 AU 9 NOVEMBRE 2013 (DANNY BEGIN) <i>0005583</i> <i>WMSO</i> <i>BC00035543</i> <i>FS012R40/MS00011</i> <i>NE00090303</i> <i>31/12/2013</i>	<i>2550.00</i> <i>13/12/13</i>	2 550.00\$

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-907673

Date (a-m-j) : 2013-11-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787 CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL
BÂTIMENT JEAN-BRILLANT

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310-35543

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE 10 AU 16 NOVEMBRE 2013 (DANNY BÉGIN)		2 361.95\$
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL COMPTES FOURNISSEURS	13 DEC - b 02 18	USMOO BC00035543 FSDIAR40/72500011 N° 00093899 8/13/11/2014	9 00223168 REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 13 JAN. 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle	CMA 14/01/13

Sous-Total : 2 361.95\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 118.10\$

T.V.Q. (9.975%) : 235.60\$

2 715.65\$

Préparé par - NGAGNON

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

FACTURE

No. : RN-908088

Date (a-m-j) : 2013-11-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310-35543

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 17 AU 23 NOVEMBRE 2013 (DANNY BEGIN) 00223168 UNMO B000035543 F5DI2R40/MS00011 NE 00093897 N 1311/2014	9	2 550.00\$ MA 12/01/13

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMPTES FOURNISSEURS

DEC 21
02 29



Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-908169

Date (a-m-j) : 2013-11-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310-35543

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 24 AU 30 NOVEMBRE 2013 (DANNY BÉGIN) UNION 00223165 BC000035543 P5DI2R40677500011 Re 00093898 J13/11/2014		2 550.00\$ 14/01/13

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMPTES FOURNISSEURS

13 DEC 21 02 30

REÇU
Université de Montréal
Direction des immeubles
13 JAN. 2014
Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NGAGNON

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

FACTURE

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-908588

Date (a-m-j) : 2013-12-31

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472-
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787 CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP


Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 0035543

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	TRAVAUX DE PLOMBERIE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:		
	FF	#SEMAINE DU 1 AU 7 DÉCEMBRE 2013		3 316.61\$
	FF	SEMAINE DU 8 AU 14 DÉCEMBRE 2013		2 550.00\$
		(DANNY BEGIN)		



Sous-Total : 5 866.61\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 293.33\$

T.V.Q. (9.975%) : 585.19\$

6 745.13\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



Date (a-m-j) : 2013-12-31

BÂTIMENT JEAN BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL, QC

Bon de commande :

REÇU
Université de Montréal
Direction des immeubles
05 FEV. 2014
Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

2 785.26\$

Page 1 de 1



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-194

Date (a-m-j) : 2014-01-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00035543

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 05 AU 11 JANVIER 2014 (DANNY BÉGIN)		2 550.00\$

UDMS
BLOCS 58075
FSDI 2 R40 / 17500011
NEOO 100901
16/3/2014

00237234

REÇU
Université de Montréal
Direction des immeubles
10 FEV. 2014
Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

14/02/17

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMPTES FOURNISSEURS

14 FEV -6 12 44

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NDEELORME

Reçu par





FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-216

Date (a-m-j) : 2014-01-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00035543

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 12 AU 18 JANVIER 2014 (DANNY BÉGIN) <i>11</i> <i>00237231</i> <i>USMA</i> <i>BC000 58075</i> <i>FSDI 2R40/11500011</i> <i>NE00600900</i> <i>S 11012/2014</i>		2 550.00\$



UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMPTES FOURNISSEURS

14 FEV -6 12 44

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NDELOME

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-280

Date (a-m-j) : 2014-01-31

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTREAL, QC

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP


Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00035543

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 19 AU 25 JANVIER 2014 (DANNY BÉGIN) <i>00233065</i> <i>U2222</i> <i>1060035543</i> <i>PSDI2R40/11500011</i> <i>NE 00098857</i> <i>Danny Bégin</i> <i>10</i>		2 550.00\$



CMY
19/02/14

Sous-Total : 2 550.00\$
Escompte : 0.00\$
T.P.S. (5.000%) : 127.50\$
T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NDELMORME

Reçu par

GASTIER

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf
Anjou, QC, H1J 2Y7
Téléphone: (514) 325-4220
#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

FACTURE

CONFORME

ORIGINAL

No. : RN-644
Date (a-m-j) : 2014-02-17

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE
MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTREAL, QC

Distribution : 81230101.3300.600
Code de Taxe : FP
Référence : CFK-00000310

Sous-livre :
Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days
Bon de commande : 00035543

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLES DE TRAVAIL CI-JOINTES:		
	FF	SEMAINE DU 26 JANVIER AU 1 FÉVRIER 2014		510.00\$
	FF	SEMAINE DU 2 AU 8 FÉVRIER 2014		1 314.85\$
		(DANNY BÉGIN)		

UNIVERSITE DE MONTREAL
COMPTES FOURNISSEURS

14 FÉV 24 13 33

BC00052075

PSDI2R40/11500011

ME 00101831

14/03/14

Sous-Total : 1 824.85\$
Escompte : 0.00\$
T.P.S. (5.000%) : 91.24\$
T.V.Q. (9.975%) : 182.03\$
2 098.12\$

Préparé par - NODELORME

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-768

Date (a-m-j) : 2014-02-24

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL, QC

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00035543

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 9 AU 15 FÉVRIER 2014 (DANNY BÉGIN) <i>USMA 00239806</i> <i>DC00058075</i> <i>FSDI 2R40/MS000 11</i> <i>N= 00101834</i> <i>1/18/2014</i>		2 390.53\$

REÇU
Université de Montréal
Direction des immeubles

04 MAR. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 2 390.53\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 119.53\$

T.V.Q. (9.975%) : 238.46\$

2 748.52\$

Préparé par - NDDELORME

Reçu par

FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-1941

Date (a-m-j) : 2014-04-16

CClient : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE
MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL, QC

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00035543

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	<p>MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 16 AU 22 FÉVRIER 2014 (DANNY BÉGIN)</p> <p><i>Handwritten:</i> 00249969 B000058075 FSDI2R40/12500011 RE00106514 <i>Signature</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 24 AVR. 2014</p> </div> <p><i>Handwritten:</i> 12 17441004</p>		2 550.00\$
			Escompte :	0.00\$

Conditions:
Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte en souffrance.

Sous-Total :	2 550.00\$
--------------	------------

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NF ELORME

Reçu par





FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-1230

Date (a-m-j) : 2014-03-17

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL, QC

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP


Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00035543

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 23 FÉVRIER AU 1 MARS 2014 (DANNY BÉGIN) UNIVERSITE BCC00058075 FSDI2R40/11500011 NE 00103827 J/24/2014 14/04/14	11	2 550.00\$



Sous-Total :	2 550.00\$
Escompte :	0.00\$
T.P.S. (5.000%) :	127.50\$
T.V.Q. (9.975%) :	254.36\$
	2 931.86\$

Préparé par - NDELOREME

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-1371

Date (a-m-j) : 2014-03-24

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL, QC

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00035543

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 2 AU 8 MARS 2014 (DANNY BÉGIN) <i>4696</i> <i>USM00</i> <i>BC 000 58075</i> <i>FSDIAR40/71500011</i> <i>NE00105751</i> <i>664/104</i> <i>M</i>	<i>00248264</i> <div>REÇU Université de Montréal Direction des Immeubles 28 MAR 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</div> <i>14/04/14</i>	3 080.73\$ <i>3080.73</i>
			Escompte :	0.00\$

Sous-Total : 3 080.73\$

T.P.S. (5.000%) : 154.04\$

T.V.Q. (9.975%) : 307.30\$

3 542.07\$

Préparé par - NDDELORME

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf
Anjou, QC, H1J 2Y7
Téléphone: (514) 325-4220
#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-1372

Date (a-m-j) : 2014-03-24

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL, QC

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00035543

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 9 AU 15 MARS 2014 (DANNY BÉGIN) USING BC00058075 FSDI2R40/77500011 NE00103829 81463049	00243915 REÇU Université de Montréal Direction des Immeubles 28 MAR. 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle	2 844.85\$ Escompte : 0.00\$

Sous-Total : 2 844.85\$

T.P.S. (5.000%) : 142.24\$

T.V.Q. (9.975%) : 283.77\$

3 270.86\$

Préparé par - NDELOME

Reçu par



Date (a-m-j) : 2014-03-31

Bon de commande : 00035543

Sous-Total :	2 550.00\$
P.S. (5.000%) :	127.50\$
V.Q. (9.975%) :	254.36\$
	2 931.86\$

Page 1 de 1



GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

FACTURE

UDM00

BC000058075
FSDI2R40/77500011

REC0010584

1174624

No. :

RN-1708

Date (a-m-j) :

2014-03-31

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL, QC

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00035543

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 23 AU 29 MARS 2014 (DANNY BÉGIN) <div data-bbox="414 1155 795 1451"><p>REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 15 AVR. 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</p></div>	<p>00248064</p> <p>12</p>	2 550.00\$
			Escompte :	0.00\$

Conditions:

Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte en souffrance.

Sous-Total : 2 550.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NDDELORME

Reçu par





FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-2007

Date (a-m-j) : 2014-04-22

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL, QC

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00035543

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 30 MARS AU 5 AVRIL 2014 (DANNY BÉGIN) <i>U11110</i> <i>B000058075</i> <i>FSDI2R40/11500011</i> <i>NE</i>		2 550.00\$
		<div>REÇU Université de Montréal Direction des Immeubles 23 AVR. 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</div>		0.00\$

Conditions:

Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte en souffrance.

Sous-Total : 2 550.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NDDELORME

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

FACTURE

No. : RN-2008

Date (a-m-j) : 2014-04-22

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL, QC

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : 00035543

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 6 AU 12 AVRIL 2014 (DANNY BÉGIN) <i>WMAO</i> <i>BCO 0058075</i> <i>FSDI 2R40 / 72500011</i> <i>NE</i>		2 550.00\$
		<div>REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 23 AVR. 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</div>	<i>OMY</i> <i>14/05/13</i>	
			Escompte :	0.00\$

Conditions:

Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte en souffrance.

Sous-Total : 2 550.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NDELMORME

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

FACTURE

No. : RN-2362

Date (a-m-j) : 2014-04-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR.DES IMMEUBLE
A/S TRAITEMENT DES FACTURES
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE
MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence :

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : BC00058075

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 13 AU 19 AVRIL 2014 (DANNY BÉGIN) <div data-bbox="534 1079 912 1379"><p>REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 15 MAI 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</p></div>		2 040.00\$
			Escompte :	0.00\$

Conditions:

Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte en souffrance.

Sous-Total : 2 040.00\$

T.P.S. (5.000%) : 102.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 203.49\$

2 345.49\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

FACTURE

No. : RN-2363

Date (a-m-j) : 2014-04-30

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR.DES IMMEUBLE
A/S TRAITEMENT DES FACTURES
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE
MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP


Référence :

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : BC00058075

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 20 AU 27 AVRIL 2014 (DANNY BÉGIN)		2 040.00\$
				0.00\$



Conditions:

Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte en souffrance.

Sous-Total : 2 040.00\$

T.P.S. (5.000%) : 102.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 203.49\$

2 345.49\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

FACTURE

No. : RN-2364

Date (a-m-j) : 2014-05-09

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR.DES IMMEUBLE
A/S TRAITEMENT DES FACTURES
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE
MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT
DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600


Code de Taxe : FP

Référence :

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : BC00058075

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 27 AU 3 AMI 2014 (DANNY BÉGIN)		2 844.85\$
				
Escompte :				0.00\$

Conditions:

Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte en souffrance.

Sous-Total : 2 844.85\$

T.P.S. (5.000%) : 142.24\$

T.V.Q. (9.975%) : 283.77\$

3 270.86\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par

GASTIER

ISO 9001 - 2008

GASTIER M.P. INC.

10-400, BOUL. DU GOLF, MONTRÉAL (ARR. ANJOU), QC, H1J 2Y7

Tel : (514) 325-4225 Fax : (514) 325-2796

Vendu à / Sold to : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES

Adresse / Address : C.P. 6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC CDA

H3C 3J7

Contact : A/S COMPTES PAYABLES

Facture / Invoice

No Facture / Invoice No : 108998

Date : 09/05/13

Exécuté A / Work done At :

Université de Montreal

Direction des immeubles

2787, chemin des Service

No TPS / GST No.

No TVQ / PST No.

No Commande / Purchase Order

Termes / Terms

Client / Customer

Contrat / Contract

145161089RT0001

1204830661TQ0001

CFK-0000056

Net 30 jours

UNIVMTL

HM61206509-600-1

Description

Qté.
Qty.Prix Unitaire
Unit Price

TOTAL

PROJET : MAINTENANCE DU BÂTIMENT

MAIN-D'OEUVRE REQUISE POUR LA SEMAINE DU 28 AVRIL

AU 4 MAI 2013 TEL QUE FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE :

721774 (MARC POMERLEAU)

\$ 2,500.00

UNIVERSITE DE MONTREAL
COMPTES FOURNISSEURS

13 MAI 17 13 30

UNMO
BC000 45117
FSAIB R40/1500011
NE000 7431121 MAI 2013
Direction des services, Université de Montreal
Direction comptabilité et finances

Conditions:

Frais d'administration de 1 1/2 % par mois ou 18 % par année sur tout compte en souffrance

Administration charges of 1 1/2 % per month or 18 % per annum on all past due accounts

Les droits de propriété des matériaux fournis en vertu de la présente facture ne seront transféré qu'au paiement complet de la présente facture par le client.

The Ownership rights to the materials provided under the terms of this invoice will remain the property of seller until it is paid for in full.

SOUS-TOTAL \$ 2,500.00

RETENUE \$ 0.00

SOUS-TOTAL \$ 2,500.00

T.P.S / G.S.T \$ 125.00

T.V.Q / P.S.T \$ 249.38

GRAND TOTAL \$ 2,874.38

No LICENCE RBQ8299-2983-57

GA/FA56/04

Corporation
des maîtres électriciens
du Québec
www.cmaq.org

Original

CMMTQ
Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie
du Québec

Facture / Invoice

108998



ISO 9001 - 2008

GASTIER M.P. INC.

10-400, BOUL. DU GOLF, MONTRÉAL (ARR. ANJOU), QC, H1J 2Y7

Tél : (514)325-4220 Fax: (514)325-2796

Vendu à / Sold to : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES

Adresse / Address : C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC CDA

H3C 3J7

Contact : A/S COMPTES PAYABLES

Facture / Invoice

No Facture / Invoice No : 109154

Date : 16/05/13

Exécuté A / Work done At :

Université de Montréal

Direction des immeubles

2787, chemin des Service

No TPS / GST No.

No TVQ / PST No.

No Commande / Purchase Order

Termes / Terms

Client / Customer

Contrat / Contract

145161089RT0001

1204830661TQ0001

CFK-0000056

Net 30 jours

UNIVMTL

HM61206509-600-1

Description

Qté.
Qty.Prix Unitaire
Unit Price

TOTAL

RÉF: SERGE PAQUETTE

MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 5 AU 11 MAI 2013


TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:

721797 (MARC POMERLEAU)

\$ 2,500.00

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMPTES FOURNISSEURS

13 MAI 22 13 28

USM00
BCE00 45117
FSDI3R40/11500061
NE000 74309

Conditions:

Frais d'administration de 1 1/2 % par mois ou 18 % par année sur tout compte en souffrance

Administration charges of 1 1/2 % per month or 18 % per annum on all past due accounts

Les droits de propriété des matériaux fournis en vertu de la présente facture ne seront transféré qu'au paiement complet de la présente facture par le client.

The Ownership rights to the materials provided under the terms of this invoice will remain the property of seller until it is paid for in full.

SOUS-TOTAL \$ 2,500.00

RETENUE \$ 0.00

SOUS-TOTAL \$ 2,500.00

T.P.S / G.S.T \$ 125.00

T.V.Q / P.S.T \$ 249.38

GRAND TOTAL \$ 2,874.38

No LICENCE RBQ 8299-2983-57

GA/FA58/04

Corporation
des maîtres électriciens
du Québec
www.cmeq.org

Original

CMMTQ
Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie
du Québec

Facture / Invoice

109154



ISO 9001 - 2008

GASTIER M.P. INC.

10 400, BOUL. DU GOLF, MONTRÉAL (ARR. ANJOU), QC, H1J 2Y7
Tél : (514)325-4220 Fax : (514)325-2796

Facture / Invoice

Vendu à / Sold to : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIRECTION DES
Adresse / Address : IMMEUBLES, TRAITEMENT DES FACTURES
C.P. 6128 SUCC. CENTRE-VILLE
MONTREAL, QC CDA
H3C 3J7

Contact : A/S COMPTES PAYABLES

No Facture / Invoice No : 109197

Date : 24/05/13

Exécuté A / Work done At :

Université de Montréal
Direction des immeubles
2787, chemin des Service

No TPS / GST No.	No TVQ / PST No.	No Commande / Purchase Order	Termes / Terms	Client / Customer	Contrat / Contract
145161089RT0001	1204830661TQ0001	CFK-0000056	Net 30 jours	UNIVMTL	HM61206509-600-1

Description	Qté. Qty.	Prix Unitaire Unit Price	TOTAL
<p>RÉF: SERGE PAQUETTE</p> <p>MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 12 AU 18 MAI 2013</p> <p>TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:</p> <p># 721810 (MARC POMERLEAU)</p> <p><i>Handwritten notes:</i> Winn Bc000 4517 F5DI3R40/17500011 NE000 174304 0d83810 12/17/2013</p>			\$ 2,500.00

Conditions:

Frais d'administration de 1 1/2 % par mois ou 18 % par année sur tout compte en souffrance

Administration charges of 1 1/2 % per month or 18 % per annum on all past due accounts

Les droits de propriété des matériaux fournis en vertu de la présente facture ne seront transférés qu'au paiement complet de la présente facture par le client.

The Ownership rights to the materials provided under the terms of this invoice will remain the property of seller until it is paid for in full.

SOUS-TOTAL \$ 2,500.00

RETENUE \$ 0.00

SOUS-TOTAL \$ 2,500.00

T.P.S / G.S.T. \$ 125.00

T.V.Q / P.S.T. \$ 249.38

GRAND TOTAL \$ 2,874.38

No LICENCE RBQ 8299-2983-57

GA/FA56/04



Corporation
des maîtres électriciens
du Québec
www.cmeq.org

Original

Division services administratifs
Secteur comptabilité

Université de Montréal
Direction des immeubles

03 JUIN 2013

CMMTQ

Corporation des maîtres
électriciens en tuyauterie
du Québec

Facture / Invoice

109197



GASTIER M.P. INC.

10 400, BOUL. DU SOLF, MONTRÉAL (ARR. ANJOU), QC, H1J 2Y7
Tél : (514)325-4220 Fax: (514)325-2796

Facture / Invoice

Vendu à / Sold to : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIRECTION DES
Adresse / Address : IMMEUBLES, TRAITEMENT DES FACTURES
C.P. 6128 SUCC. CENTRE-VILLE
MONTREAL, QC CDA
H3C 3J7

Contact : A/S COMPTES PAYABLES

No Facture / Invoice No : 109280

Date : 30/05/13

Exécuté A / Work done At :

Université de Montréal
Direction des immeubles
2787, chemin des Service

No TPS / GST No.

145161089RT0001

No TVQ / PST No.

1204830661TQ0001

No Commande / Purchase Order

CFK-0000056

Termes / Terms

Net 30 jours

Client / Customer

UNIVMTL

Contrat / Contract

HM61206509-600-1

Description	Qté. Qty.	Prix Unitaire Unit Price	TOTAL
RÉF: SERGE PAQUETTE MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 19 AU 25 MAI 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: # 721816 <i>WMD</i> <i>BCD0045117</i> <i>FSDI3R40/1750004</i> <i>NE 000 74308</i> <i>3/2/1/2/1/2/1/2/1/2</i> <i>00183842</i>			\$ 1,937.50

Conditions:

Frais d'administration de 1 1/2 % par mois ou 18 % par année sur tout compte en souffrance
Administration charges of 1 1/2 % per month or 18 % per annum on all past due accounts

Les droits de propriété des matériaux fournis en vertu de la présente facture ne seront transféré
qu'au paiement complet de la présente facture par le client.

The Ownership rights to the materials provided under the terms of this invoice will remain the property
of seller until it is paid for in full.

SOUS-TOTAL \$ 1,937.50

RETENUE \$ 0.00

SOUS-TOTAL \$ 1,937.50

T.P.S / G.S.T. \$ 96.88

T.V.Q / P.S.T. \$ 193.27

GRAND TOTAL \$ 2,227.65

No LICENCE RBQ 8299-2983-57
GA/FA56/04



Corporation
des maîtres électriciens
du Québec
www.cmeq.org

Original



CMMTQ
Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie
du Québec

Facture / Invoice

109280

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMPTES FOURNISSEURS

GASTIER

13 JUN 26 11 18
FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf
Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-904334

Date (a-m-j) : 2013-06-14

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : SERGE PAQUETTE

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL (QUÉBEC)

Distribution : 81230101.3300

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 26 AU 1 JUIN 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:		2 500.00\$
<p>Ums B000045117 FSAIR40/MS00011 NE00074316 J26/2013</p> <p>00183991</p> <p>REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 27 JUIN 2013 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</p>				

Sous-Total : 2 500.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 125.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 249.37\$

2 874.37\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-904435

Date (a-m-j) : 2013-06-19

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : SERGE PAQUETTE

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL (QUÉBEC)

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 2 AU 8 JUIN 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR DOCUMENT CI-JOINT: (MARC POMERLEAU)		2 000.00\$

Handwritten notes:
④
00191574
W3M30
B000045117
FSDI3R40/17500011
NE 000 77270
W151812013

REÇU
Université de Montréal
Direction des immeubles
22 JUIL. 2013
Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 2 000.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 100.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 199.50\$

2 299.50\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par

13 JUL 18 10 54

GASTIER

FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-904438

Date (a-m-j) : 2013-06-19

Client : UNIVERSITE DE MONTRÉAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : SERGE PAQUETTE

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL (QUÉBEC)

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 9 AU 15 JUIN 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR DOCUMENT CI-JOINT: (MARC POMERLEAU)		2 000.00\$

REÇU
Université de Montréal
Direction des immeubles
22 JUL. 2013
Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

4
00191579
LUMMO
B0000 45117
FSDI 3R46/175000 11
NE 00077271
15186013

Sous-Total : 2 000.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 100.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 199.50\$

2 299.50\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Telephone : (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-904625

Date (a-m-j) : 2013-06-27

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : SERGE PAQUETTE

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTREAL (QUEBEC)

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 16 AU 22 JUN 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI JOINTES: (MARC POMERLEAU)		1 875.00\$
UNIVERSITÉ DE MONTREAL COMPTES FOURNISSEURS	10 49 13 JUL -9	<p>UNMO BCC000 45117 FSDI3R4011500011 N=000 74305 M 24712013</p> <p>00183841</p> <p>REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 10 JUL. 2013 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</p>		

Sous-Total : 1 875.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 93.75\$

T.V.Q. (9.975%) : 187.03\$

2 155.78\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par

FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-904799

Date (a-m-j) : 2013-06-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. :

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

4

00187889

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 23 AU 29 JUIN 2013 TEL QUE		1 500.00\$
	FF	DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:		
		(MARC POMERLEAU)		
		USMA #0000758054		
		BC00045117		
		FSDI 4 R40/115000/1		
		NE00075968		
		DT1CT 1604.05		
		11/8/2013		

Sous-Total : 1 500.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 75.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 149.62\$

1 724.62\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par

13 SEP 16 13 38

GASTIER

FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-905598

Date (a-m-j) : 2013-08-30

Client : UNIVERSITE DE MONTRÉAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : SERGE PAQUETTE

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL (QUÉBEC)

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
		MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLES DE TRAVAIL CI-JOINTES: (MARC POMERLEAU)		
	FF	DU 30 JUIN AU 6 JUILLET		1 530.00\$
	FF	DU 7 AU 13 JUILLET		2 040.00\$
	FF	DU 14 AU 20 JUILLET		2 040.00\$
	FF	DU 4 AU 10 AOUT		2 040.00\$
	FF	DU 11 AU 17 AOUT		2 040.00\$
	FF	DU 18 AU 24 AOUT		2 667.94\$
	FF	DU 21 AU 27 JUILLET		2 040.00\$
	FF	DU 25 AU 31 AOUT		2 550.00\$

Sous-Total : 16 947.94\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 847.40\$

T.V.Q. (9.975%) : 1 690.56\$

19 485.90\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-905762

Date (a-m-j) : 2013-09-12

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att. : SERGE PAQUETTE

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTREAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN-D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLES DE TRAVAIL CI-JOINTES: (MARC POMERLEAU SEMAINE DU 1 AU 7 SEPTEMBRE 2013 LUSNOO B000045117 FSDI3R40/MS00011 NE00083045 D4601010	2 040.00\$	2 040.00\$

Sous-Total : 2 040.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 102.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 203.49\$

2 345.49\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ001

No. : RN-905988

Date (a-m-j) : 2013-09-25

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL, QC

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP


Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	SEMAINE DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2013 MAIND'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTES (MARC POMERLEAU) <i>Wma</i> <i>00201475</i> <i>BC00045117</i> <i>FSDI3R40/175000</i> <i>NE00083051</i> <i>194604010</i>		2 550.00\$



Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - D.RODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-906312

Date (a-m-j) : 2013-09-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)

C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC

H3C 3J7

Att. : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CKF-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (MARC POMERLEAU) SEMAINE DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2013 Wno B000045117 FSDI3R40/11500011 NG00087698 J 12/11/2013 00210621 13 OCT 22 14 31 UNIVERSITE DE MONTREAL COMPTES FOURNISSEURS 2 550.00\$		

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-906313

Date (a-m-j) : 2013-09-30

Cient: UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att.: COMPTES PAYABLES

DIRECTION IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution: 81230101.3300.600

Code de Taxe: FP

Référence: CFK-0000056

Sous-livre:

Conditions: NET 30 JOURS

Bon de commande:

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
		MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (MARC POMERLEAU)		
	FF	SEMAINE DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 2013		2 550.00\$
		<i>UNIVERSITE DE MONTREAL</i> <i>COMPTES FOURNISSEURS</i> <i>13 OCT 22 14 31</i> <i>FSB 3840/MS00011</i> <i>DE 00087699</i> <i>01/10/13</i>		

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

FACTURE

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-906316

Date (a-m-j) : 2013-10-09

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
		MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (MARC POMERLEAU)		
	FF	SEMAINE DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2013		2 550.00\$
<p>00210631</p> <p>UNIVERSITE DE MONTREAL COMPTES PAYABLES</p> <p>13 OCT 22 14 11 30</p> <p>WJMO BCE004517 FSDI3R40/MS0011 NE00087697 S. H. H. H.</p>				

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
DES FOURNISSEURS

FACTURE

13 NOV 13 12 44

No. : RN-906866

Date (a-m-j) : 2013-10-31

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att: COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTREAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

Sous-Total :	2 550.00\$
Escompte :	0.00\$
T.P.S. (5.000%) :	127.50\$
T.V.Q. (9.975%) :	254.36\$
	<hr/>
	2 931.86\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

FACTURE

No. : RN-906812

Date (a-m-j) : 2013-10-29

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (MARC POMERLEAU) SEMAINE DU 13 AU 19 OCTOBRE 2013 <i>00211101</i> <i>USH00</i> <i>B00045117</i> <i>PS DI3R40/7750001</i> <i>NE00087843</i> <i>13111101</i>		1 976.25\$

REÇU

Université de Montréal
Direction des immeubles

05 NOV. 2013

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 1 976.25\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 98.81\$

T.V.Q. (9.975%) : 197.13\$

2 272.19\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-907062

Date (a-m-j) : 2013-10-31

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SCIENCES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

8857599

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
		MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (MARC POMERLEAU) SEMAINE DU 20 AU 26 OCTOBRE 2013		4 276.93\$

UNIVERSITE DE MONTREAL
COMPTES FOURNISSEURS

13 NOV 26 16 32

WJN00

BC 00045117

FSDI3R40/M500011

NE 00091379

SMITH/LEON

21.11.2013

Sous-Total : 4 276.93\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 213.85\$

T.V.Q. (9.975%) : 426.62\$

4 917.40\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-907064

Date (a-m-j) : 2013-11-07

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC

H3C 3J7

Att : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
		MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: (MARC POMERLEAU)		
	FF	SEMAINE DU 27 AU 2 NOVEMBRE 2013		2 608.97\$
<p>UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL COMPTES PAYSABLES</p> <p>13 NOV 26 16 32</p> <p>WJMS</p> <p>BC00045117</p> <p>FSDI3R4d/M500011</p> <p>AE 00091382</p> <p>Sullivan</p>				

Sous-Total : 2 608.97\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 130.45\$

T.V.Q. (9.975%) : 260.24\$

2 999.66\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-907385

Date (a-m-j) : 2013-11-20

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

00917600

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MIAN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 3 AU 9 NOVEMBRE 2013 (MARC POMERLEAU) LSDH00 BC000 45117 FSDI3R40/11500011 NE 000 91384 M 11112/1403		2 550.00\$

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-907640

Date (a-m-j) : 2013-11-29

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472-
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC

H3C 3J7

Att : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787 CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 10 AU 16 NOVEMBRE 2013 (MARC POMERLEAU)		2 040.00\$
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL COMPTES FOURNISSEURS	02 18 13 DEC - 6	MONTRÉAL DCC00045117 FSDI 3R40/71500011 NE 00094213 7/15/16/24	REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 13 JAN. 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle	

Sous-Total : 2 040.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 102.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 203.49\$

2 345.49\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par





FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-907675

Date (a-m-j) : 2013-11-30

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES 00223893

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787 CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL, QC

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 17 AU 23 NOVEMBRE 2013 (MARC POMERLEAU) LSDND B C00045117 FSDI 3R40/12500011 NE 00094209 S/15/11/2014		2 550.00\$

REÇU

Université de Montréal
Direction des Immeubles

13 JAN. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NGAGNON

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-908166

Date (a-m-j) : 2013-11-30

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC

H3C 3J7

Att : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787 CHEMIN DES SERVICES
MTL, QC

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 24 AU 30 NOVEMBRE 2013 (MARC POMERLEAU)		2 550.00\$
<p>UNIVERSITÉ DE MONTREAL COMPTES FOURNISSEURS 13 DEC 21 02 29 LWMA BLOO045117 FSDI3R40/1150001 N00094208 JUL 11/2014</p> <p>REÇU Université de Montréal Direction des Immeubles 13 JAN. 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</p>				

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NGAGNON

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-908091

Date (a-m-j) : 2013-11-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP


Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 1 AU 7 DECEMBRE 2013 (MARC POMERLEAU) UNIVERSITÉ MONTREAL COMPTES PAYABLES 13 DEC 21 02 29 B600045117 FSDI3R40/11502011 RE 00094206 1511 1014		1 466.25\$



Sous-Total : 1 466.25\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 73.31\$

T.V.Q. (9.975%) : 146.26\$

1 685.82\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-908318

Date (a-m-j) : 2013-12-18

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 8 AU 14 DÉCEMBRE 2013 (MARC POMERLEAU) WSM BC000 45117 FSNFB3R40/MS000 11 NE 00093918 11/4/14/2014		2 550.00\$

REÇU
Université de Montréal
Direction des immeubles

03 JAN. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-908768

Date (a-m-j) : 2013-12-31

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL, QC

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	TRAVAUX DE PLOMBERIE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE SEMAINE DY 15 AU 21 DÉCEMBRE 2013 (MARC POMERLEAU) Wmo BC00045117 FSDI3R40/MS00011 NE 00097696 JL HH6064		2 550.00\$

REÇU

Université de Montréal
Direction des immeubles

05 FEV. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - CMARCOUX

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-73

Date (a-m-j) : 2014-01-22

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP


Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DCÉRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DE 5 AU 11 JANVIER 2014 (MARC POMERLEAU) Wsmo B00045117 FSDI3R46/77500011 NE00097695 N112/2004		3 274.44\$



Sous-Total : 3 274.44\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 163.72\$

T.V.Q. (9.975%) : 326.63\$

Total : 3 764.79\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-195

Date (a-m-j) : 2014-01-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 12 AU 18 JANVIER 2014 (MARC POMERLEAU) <i>Handwritten notes:</i> LMS Bcom 45117 FSD 3 240 / 15000 N 101142 S 11131209	<i>Handwritten:</i> 11 00237879	2 550.00\$

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMPTES FOURNISSEURS

14 FEV -6 12 44

Sous-Total :	2 550.00\$
Escompte :	0.00\$
T.P.S. (5.000%) :	127.50\$
T.V.Q. (9.975%) :	254.36\$
	<u>2 931.86\$</u>

Préparé par - NDDELORME

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-281

Date (a-m-j) : 2014-01-31

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 19 AU 25 JANVIER 2014 (MARC POMERLEAU) W3000 B000045117 FSDI3R40 / MS000011 NE00101141 J 11/31/2014		2 550.00\$

REÇU

Université de Montréal
Direction des immeubles

13 FEV. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total :	2 550.00\$
Escompte :	0.00\$
T.P.S. (5.000%) :	127.50\$
T.V.Q. (9.975%) :	254.36\$
	2 931.86\$

Préparé par - NDDELORME

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-355

Date (a-m-j) : 2014-01-31

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DCÉRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DE 526 JANVIER AU 01 FÉVRIER 2014 (MARC POMERLEAU) <i>WYMS</i> <i>BC00045117</i> <i>FSDI BR40 / 11500011</i> <i>NE 00101155</i> <i>1/21/2014</i>	<i>0023797</i> <i>11</i> REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 17 FEV. 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle	2 550.00\$

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NDELOME

Reçu par





FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-621

Date (a-m-j) : 2014-02-17

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600


Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DE 2 AU 8 FÉVRIER 2014 (MARC POMERLEAU) UNIVERSITE BC000 45117 FSDI3R40/72500011 NE 00101162 012131249		2 550.00\$

REÇU
Université de Montréal
Direction des immeubles
21 FEV. 2014
Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NDDELORME

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-1275

Date (a-m-j) : 2014-03-18

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

1245, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP


Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 2 AU 8 MARS 2014 (SIMON LALIBERTÉ) W2000 600045117 F5055R40/1500011 N50063112 J27/3/2014		2 550.00\$



Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par : NDDELORME

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-1295

Date (a-m-j) : 2014-03-19

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att : COMPTES PAYABLES

1245, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 9 AU 15 MARS 2014 (SIMON LALIBERTÉ)		2 550.00\$
<div>Usine</div> <div>BC0004577</div> <div>FSBISR40/11500011</div> <div>NE 00103873</div> <div>2014/03/27</div> <div>REÇU Université de Montréal Direction des Immeubles 02 AVR. 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</div>				

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par: NDELORME

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-1437

Date (a-m-j) : 2014-03-26

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472-
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

1245, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 16 AU 22 MARS 2014 (SIMON LALIBERTÉ) UNSW 1000045117 FSDISR401 77500011 NE 00104706 Jalil/2014		2 550.00\$
		REÇU Université de Montréal Direction des immeubles 04 AVR. 2014 Division services administratifs	Escompte :	0.00\$

Conditions:
Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte
en souffrance.

Sous-Total : 2 550.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NDDELORME

Reçu par





FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-1662

Date (a-m-j) : 2014-03-31

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

1425, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP


Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 23 AU 29 MARS 2014 (SIMON LALIBERTÉ)		2 358.75\$
<p>UNION DC000045117 FSDISB40/11500011 NE00104725 Dalabou</p>				
			Escompte :	0.00\$



Conditions:

Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte en souffrance.

Sous-Total : 2 358.75\$

T.P.S. (5.000%) : 117.94\$

T.V.Q. (9.975%) : 235.29\$

2 711.98\$

Préparé par NDELOREME

Reçu par

FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-1937

Date (a-m-j) : 2014-04-16

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att.: COMPTES PAYABLES

1425, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	<p>MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:</p> <p>SEMAINE DU 30 MARS AU 5 AVRIL 2014</p> <p>(SIMON LALIBERTÉ)</p> <p><i>USMMD</i> <i>000045117</i> <i>FSDISR40/11500011</i> <i>NE00107165</i> <i>nl 30/4/2014</i></p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>REÇU Université de Montréal Division des Immeubles 30 AVR. 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle</p> </div>	2 486.25\$
			Escompte :	0.00\$

Conditions:

Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte en souffrance.

Sous-Total : 2 486.25\$

T.P.S. (5.000%) : 124.31\$


T.V.Q. (9.975%) : 248.00\$

2 858.56\$

Préparé par - NDDELORME

Recupar

No. licence R.B.Q. 8299-2983-57



Page 1 de 1



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-1942

Date (a-m-j) : 2014-04-16

Cliant : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : COMPTES PAYABLES

1425, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 6 AU 12 AVRIL 2014 (SIMON LALIBERTÉ) 15000 6000045117 FSDISR40/MSC0011 MS 00107 166 J. Laliberté	2040.00\$ Escompte :	2 040.00\$ 0.00\$

Conditions:
Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte en souffrance.

Sous-Total : 2 040.00\$

T.P.S. (5.000%) : 102.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 203.49\$

2 345.49\$

Préparé par - NDDELORME

Reçu par

VOIR AVEC FRANÇOISE IL Y A UN PROBLÈME
AVEC L'HISTOIRE DU DÉCRET (CCQ)

GASTIER

FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830681TQ0001

No. : RN-2212

Date (a-m-j) : 2014-04-30

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. DES IMMEUBLE
A/S TRAITEMENT DES FACTURES
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE
MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : TRAITEMENT DES FACTURES

1425, DE VÉTÉRINAIRES
LOCAL 1217
ST-HYACINTHE (QUÉBEC)

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence :

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande : BC00045117

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 13 AU 19 AVRIL 2014 (SIMON LALIBERTÉ)		2 040.00\$
		<p>REÇU Université de Montréal Direction des Immeubles 03 AVRIL 2014</p>		
			Escompte :	0.00\$

Conditions:
Frais d'administration de 1.5% par mois ou 18% par année sur tout compte
en souffrance.

Sous-Total : 2 040.00\$

T.P.S. (5.000%) : 102.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 203.49\$

2 345.49\$

Préparé par - DRODRIGUE

Reçu par

Comms

2014-2015

FACTURE



ISO 9001 - 2008

GASTIER M.P. INC.

10 400, BOUL. DU GOLF, MONTRÉAL (ARR. ANJOU), QC, H1J 2Y7

Tél : (514)325-4220 Fax: (514)325-2796

Vendu à / Sold to : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES

Adresse / Address : C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC CDA

H3C 3J7

Contact : A/S COMPTES PAYABLES

Facture / Invoice

No Facture / Invoice No : 109113

Date : 14/05/13

Exécuté A / Work done At :

BÂTIMENT JEAN-BRILLANT

Direction des immeubles

2787, chemin des Service

No TPS / GST No.	No TVQ / PST No.	No Commande / Purchase Order	Termes / Terms	Client / Customer	Contrat / Contract
145161089RT0001	1204830661TQ0001	CFK-00000310	Net 30 jours	UNIVMTL	HM61206509-600-1

Description	Qté. Qty.	Prix Unitaire Unit Price	TOTAL
<p>RÉF: MICHEL GIBEAU</p> <p>MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 28 AVRIL AU 4 MAI 2013</p> <p>TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE:</p> <p># 721781</p> <p><i>WJMD</i></p> <p><i>BC000 35543</i></p> <p><i>FSDI2R40/175000</i></p> <p><i>NE00076418</i></p> <p><i>S 718 600</i></p> <p><i>COKE8061</i></p> <p><i>4</i></p> <p><i>13/05/14</i></p> <p><i>REQU</i></p> <p>Université de Montréal Direction des Immeubles</p> <p>3 MAI 2013</p> <p>Division services administratifs Section comptabilité et contrôles</p>			\$ 2,500.00

Conditions:

Frais d'administration de 1 1/2 % par mois ou 18 % par année sur tout compte en souffrance

Administration charges of 1 1/2 % per month or 18 % per annum on all past due accounts

Les droits de propriété des matériaux fournis en vertu de la présente facture ne seront transféré qu'au paiement complet de la présente facture par le client.

The Ownership rights to the materials provided under the terms of this invoice will remain the property of seller until it is paid for in full.

SOUS-TOTAL \$ 2,500.00

RETENUE \$ 0.00

SOUS-TOTAL \$ 2,500.00

T.P.S / G.S.T \$ 125.00

T.V.Q / P.S.T \$ 249.38

GRAND TOTAL \$ 2,874.38

No LICENCE RBQ 8299-2983-57

GA/FA56/04

Corporation
des maîtres électriciens
du Québec
www.cmeq.org

Original

CMMTQ
Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie
du Québec

Facture / Invoice

109113



GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

FACTURE

10-11-12-13-14

No. : RN-883

Date (a-m-j) : 2014-02-28

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DE 16 AU 22 FÉVRIER 2014 (MARC POMERLEAU) 00234990 WMA BC00045117 FSAE3R40/1150011 NE 00101140 S 11310064		2 358.75\$
		REÇU Université de Montréal Direction des immeubles		

07 MAR. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total :	2 358.75\$
Escompte :	0.00\$
T.P.S. (5.000%) :	117.94\$
T.V.Q. (9.975%) :	235.29\$
	2 711.98\$

Préparé par - NDDELORME

Reçu par



GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

FACTURE

10-11-12-13-14

No. : RN-752

Date (a-m-j) : 2014-02-21

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DE 9 AU 15 FÉVRIER 2014 (MARC POMERLEAU) 00238001 000045117 FSDI 3R40 / 115000 NE00101163 11231204		<u>2 550.00\$</u>

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
COMPTES FOURNISSEURS

14 FEV 27 14 13

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NDDELORME

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-1228

Date (a-m-j) : 2014-03-17

Cllent : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTREAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DE 23 FÉVRIER AU 1 MARS 2014 (MARC POMERLEAU) 1204830661 BC00045117 F50E3R4d/11500011 NE00103074 26/3/2014 REÇU Université de Montréal Direction des Immeubles		2 550.00\$

25 MAR. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NDDELORME

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-1274

Date (a-m-j) : 2014-03-18

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472-
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att. : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 2 AU 8 MARS 2014 (MARC POMERLEAU) <i>00241638</i> <i>11</i> <i>130004517</i> <i>FSDI3R40/17500011</i> <i>NE 00103075</i> <i>07/26/3/2014</i> <div>REÇU Université de Montréal Direction des Immeubles</div>		2 550.00\$

25 MAR. 2014

Division services administratifs
Section comptabilité et contrôle

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NDELMORME

Reçu par



FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830661TQ0001

No. : RN-1294

Date (a-m-j) : 2014-03-19

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (472)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7
Att : COMPTES PAYABLES

DIRECTION DES IMMEUBLES
2787, CHEMIN DES SERVICES
MONTRÉAL

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-0000056

Sous-livre :

Conditions : Net 30 Jours / Net 30 Days

Bon de commande :

QUANTITE	U / M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	MAIN D'OEUVRE REQUISE TEL QUE DÉCRIT SUR FEUILLE DE TRAVAIL CI-JOINTE: SEMAINE DU 9 AU 15 MARS 2014 (MARC POMERLEAU) WJMN BC00045117 FSDI3R40/11500011 NE00105915 15/4/2014 REQU Université de Montréal Direction des immeubles 27 MARS 2014 Division services administratifs Section comptabilité et contrôle		2 550.00\$

Sous-Total : 2 550.00\$

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 127.50\$

T.V.Q. (9.975%) : 254.36\$

2 931.86\$

Préparé par - NDDELORME

Reçu par

Total :

538 724.08\$

Salaires Plombiers
incluant au Secours =
40\$/h.

$40\$ \times 38.75h \times 52 \text{ sem.} =$
80 600 \$

$538\,724.08 / 80\,600 =$
6.68 Plombiers

FACTURE

GASTIER M.P. INC.

10400 Boul. du Golf

Anjou, QC, H1J 2Y7

Téléphone: (514) 325-4220

#T.P.S.: 145161089RT0001

#T.V.Q.: 1204830881TQ001

No. : RN-904437

Date (a-m-j) : 2013-06-19

Client : UNIVERSITE DE MONTREAL, DIR. FINANCES (47246)
C.P.6128 - SUCC. CENTRE-VILLE

MONTREAL, QC
H3C 3J7

Att.: MARTIN HENRY

PAVILLON MARIE-VICTORIN
9025, AV. VINCENT D'INDY
MONTREAL (QUEBEC)

Distribution : 81230101.3300.600

Code de Taxe : FP

Référence : CFK-00000310

Sous-livre :

Conditions : NET 30 JOURS

Bon de commande :

QUANTITE	U/M	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	FF	<p>MAIN-D'OEUVRE REQUISE DU 9 AU 15 JUIN 2013 TEL QUE DÉCRIT SUR DOCUMENT CI-JOINT: (MARC-ANDRÉ PILON)</p> <p>00185031</p> <p>10 8L</p> <p>11 8L</p> <p>12 6.55</p> <p>000045117</p> <p>PSDI4R40/12500011</p> <p>000074688</p> <p>00174003</p>	<p>3</p>	2 000.00\$

Sous-Total :	2 000.00\$
---------------------	-------------------

Escompte : 0.00\$

T.P.S. (5.000%) : 100.00\$

T.V.Q. (9.975%) : 199.50\$

2 299.50\$

Préparé par - KIM MÉNARD

Reçu par

1268 RETAIT en 2012 40' env. TAT CÉ COIN FEX
ONT OUVERT dans les BAS ET AU PORTES 4 PLATON
PREZ DU C 4113



PLANCHER


PLINTHE



BAS
DU
MUR C 4.




UTILISATION DES TERRAIN PAR CERTAIN CONTRACTEUR
ET - ÉLECTRICITÉ GRATUIT. POUR DES TRAVAUX. MAINTENANCE
+ 10 PERSONNE POUR LE MÊME





TOUTE LE PHOTO SON DES TRAVAUX DE MAINTENANCE
EXÉCUTÉ PAR LA SOUS-TRAITANCE


TRAVAUX. EXECUTER PAR CARUSO FIRM EXT





→ TOUT LES JOINT REPARÉ PAR NOS TRAVAILLEUR
1 SEMAINE A PRET LE CONTRAS














































8-718


8-718




S-724


S-724










811-8











Objet: Loi R20 (liste)

Bonjour Luc,

Tel que demandé suite à notre rencontre de ce matin :

Projet	Entrepreneur	Année réalisation	Déficiences
EPS-13-357 (circulation contrôlée)	MaFranc	printemps 2014	Quincaillerie
ARN-14-2031 (Salle d'équipe)	PH Lafond	automne 2014	Quincaillerie
POL-12-123 (clinique médicale)	Matrex	hiver 2013	Finition
DKN-11-436 (Lab informatique)	firme ingénieur CIB	été 2011	reprise éclairage
DKN-11-437 (salle de cours)	firme ingénieur CIB	été 2011	reprise éclairage
PLT-12-381 (salle de cours)	Construction Marc Bolduc	été 2012	ventilation